

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil dari pengamatan dan juga analisis yang dilakukan pada tiga lokasi yaitu Rumah Makan Mie Gacoan Jalan Taman Siswa, Rumah Makan Mie Gacoan Jalan Atmosukarto dan Rumah Makan Mie Gacoan Jalan Raya Kledokan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan juga analisis dapat disimpulkan bahwa ketiga lokasi pengamatan untuk Rumah Makan Mie Gacoan Yogyakarta ini memiliki kekurangan lahan parkir untuk kendaraan sepeda motor maupun juga kendaraan mobil. Untuk Rumah Makan Mie Gacoan Jalan Taman Siswa memiliki kekurangan sebesar 166,5 m<sup>2</sup>, dan 87,5 m<sup>2</sup> untuk kendaraan mobil. Lalu untuk Rumah Makan Mie Gacoan Jalan Atmosukarto memiliki kekurangan lahan parkir sepeda motor sebesar 83,16 m<sup>2</sup> dan untuk kendaraan mobil masih dirasa sangat cukup. Untuk Rumah Makan Mie Gacoan Jalan Raya Kledokan hanya diperlukan penataan ulang kembali lahan parkir yang ada. Pada ketiga rumah makan tersebut mengalami kepadatan pengunjung pada mendekati jam makan siang pukul 12:00 – 14:00 dan pukul 19:00 – 20:00 WIB. Kepadatan pengunjung meningkat sangat drastis pada hari Sabtu dan juga hari Minggu.

## 2. Alternatif perbaikan

Untuk mendapatkan kapasitas parkir yang maksimal maka diberikan solusi sebagai berikut:

### a. Parkir mobil dan sepeda motor Jalan Taman Siswa

Menggunakan lahan kosong sebelah utara Rumah Makan Mie Gacoan Jalan Taman Siswa sebagai lahan parkir tambahan dengan luas area parkir sebesar 690 m<sup>2</sup>, sehingga mampu mendapatkan tambahan sebesar 174 kendaraan untuk sepeda motor dan 5 buah kendaraan mobil.

### b. Parkir mobil dan sepeda motor Jalan Atmosukarto

Menggunakan lahan parkir kosong pada Gedung Serba Guna Balai Pamungkas sebagai alternatif ruang parkir apabila ruang parkir yang tersedia sudah memiliki kapasitas penuh. Area ruang parkir yang tersedia pada gedung serba guna inipun terbilang sangatlah luas untuk menampung kendaraan sepeda motor dan juga mobil yang meluber apabila jumlah pengunjung yang datang meningkat.

### c. Parkir mobil dan sepeda motor Jalan Raya Kledokan

Untuk lahan parkir sepeda motor hanya perlu dilakukan penataan ulang kembali, lalu untuk kendaraan mobil tidak perlu dilakukan perlakuan apapun karena tidak mengalami penumpukan apapun.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama tiga hari pada masing – masing lokasi maka ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai solusi, yaitu sebagai berikut.

1. Membuat atau memperjelas kembali garis – garis petak parkir pada setiap kendaraan, sehingga kendaraan memarkirkan kendaraannya sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
2. Menambah rambu – rambu sebagai panduan bagi pengguna ruang parkir supaya dapat mengoptimalkan akses keluar dan masuk kendaraan agar tidak terganggu.
3. Untuk Rumah Makan Mie Gacoan yang berada pada Jalan Raya Kledokan diharapkan agar dilakukan kembali penataan lahan parkir yang ada, sehingga lahan parkir dapat segera digunakan secara optimal dalam menampung jumlah kendaraan yang masuk pada area parkir tersebut.
4. Menambahkan petugas parkir yang ada agar penataan lebih teratur.