

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan analisis kecelakaan pada ruas Jalan Gunung Dieng dari km 0 sampai dengan km 1 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:


1. Penyebab utama dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Gunung Dieng km 0 – km 1 Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur adalah kesalahan manusia karena tidak mengontrol kecepatan kendaraan saat melewati turunan curam khususnya pada sta 0+650 sampai 0+450 serta tidak adanya fasilitas jalan yang berupa rambu lalu lintas dan marka jalan pada lokasi tersebut.
2. Menurut pengamatan yang ada di lapangan, secara umum kelengkapan fasilitas jalan yang ada di ruas Jalan Gunung Dieng km 0 – km 1 Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, belum ada.
3. Perbaiki geometrik jalan pada ruas Jalan Gunung Dieng meliputi:
 - a. Dari segi alinyemen horizontal, jika sebelumnya tikungan ini memiliki $V_r = 24,09$ km/jam dan R yang pendek yaitu 60 m serta menghasilkan bentuk tikungan yang tajam, oleh karenanya disarankan untuk dilakukan perencanaan geometrik di tikungan sta 0+450 agar tidak terlalu tajam yaitu dengan cara merubah V_r menjadi 50 km/jam dan memperpanjang R menjadi 80 m, sehingga nantinya tikungan menjadi tidak tajam.

- a. Dari segi alinyemen vertikal, merubah alinyemen vertikal pada sta 0+150 sampai dengan sta 0+950 dengan memperbaiki nilai A yang semula 12,044% menjadi 9% sehingga mempermudah pengemudi untuk melewati tanjakan dan tikungan tersebut.
1. Berdasarkan hasil analisis tikungan dan tanjakan yang paling banyak mengalami kecelakaan, yaitu pada stasiun 0+450. perlu adanya pemasangan kelengkapan fasilitas jalan, seperti cermin cembung khususnya pada tikungan sta 0+450, sangat perlu juga diberi rambu-rambu lalu lintas seperti rambu petunjuk maupun rambu peringatan serta marka jalan, sehingga pengguna jalan dapat berhati-hati dalam melewati tikungan tersebut. Adanya kerusakan jalan pada stasiun.0+200 yang menyebabkan pengemudi kendaraan tidak dapat menyesuaikan kecepatan maksimal untuk menanjak merupakan faktor lain yang mengakibatkan kecelakaan sehingga harus dilakukan perbaikan perkerasan jalan.

6.2. Saran


1. Bila belum dilakukan perubahan alinyemen horizontal maupun alinyemen vertikal untuk mencegah terjadinya kecelakaan maka perlu segera dilakukan penambahan fasilitas-fasilitas kelengkapan jalan seperti penambahan rambu peringatan tikungan tajam, rambu peringatan rawan kecelakaan, dan cermin cembung oleh instansi yang berwenang pada daerah rawan kecelakaan, khususnya pada tikungan di Sta 0+450.




2. Segera melakukan *overlay* oleh instansi yang berwenang karena sudah jatuh tempo. *Overlay* terakhir pada tahun 1995, sedangkan *overlay* maksimum 10 tahun.
3. Perlu adanya perbaikan perkerasan jalan oleh instansi yang berwenang khususnya pada Sta 0+200 supaya pengendara kendaraan dapat menyesuaikan kecepatan maksimal untuk menanjak.






DAFTAR PUSATAKA

- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*.
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997, *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan*.
- Hobbs, F.D., 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas (Edisi kedua)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kecelakaan Lalu-Lintas*, diakses 31 maret, http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan_lalu-lintas.
- Keputusan Menteri Perhubungan No.60 Tahun 1993, *Tentang Marka Jalan*.
- Keputusan Menteri Perhubungan No.61 Tahun 1993, *Tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan*.
- Kurniwan, Adhitya, Y., 2011, *Analisis Kecelakaan Ditinjau dari Faktor Kelengkapan Fasilitas Jalan dan Geometrik (Studi Kasus di Jalan Bawen Kabupaten Semarang)*, Laporan Tugas Akhir Strata-1 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Munawar, Ahmad., 2004, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta offset, Yogyakarta.
- Oglesby, C.H., Hick. R.G., 1988, *Teknik Jalan Raya*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sukirman, S., 1994, *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, Nova, Bandung.
- Suryadharma, H. dan Susanto, B., 1999, *Rekayasa Jalan Raya*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-undang Pemerintah No 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Dewanti. 1996. *Karakteristik Kecelakaan Lalulintas di Yogyakarta*, Media Teknik no.3 tahun XVII Edisi November 1996, Yogyakarta.
- Hadiwardoyo, P Sigit, 1995, *Perencanaan Geometrik Jalan*, Laboratorium Jalan dan Survey Fakultas Teknik Universitas Indonesia.











STA.	1 + 500	1 + 550	1 + 600	1 + 650	1 + 700	1 + 715
ELEVASI EXISTING	13.40	10.40	00.00	00.00	02.20	06.20
33.00						
29.00						
25.00						
21.00						
17.00						
13.00						
9.00						
5.00						



50.000	Elevasi Rencana Permukaan Tanah
53.710.80.038	Elevasi Awal Permukaan Tanah

Potongan A - A



Potongan B - B

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16/ / I / 2007 / LL.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas selip sendiri Spm No Pol: DK-3356-QL
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.75 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 Sekitar jam 14.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Spm No Pol: DK-3356-QL
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Spm No Pol: DK-3356-QL,nama: HARTANTO ,laki laki 17 tahun,pekerjaan: Pelajar ,alamat: Ds Blora Barat Rt/Rw: 05/02 Kec Besuki Kab.Situbondo mengalami patah pada lengan kiri, luka robek pada pelipis kanan dan bibir atas, tidak memiliki Sim
	E2. KORBAN	NIHIL
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Spm No Pol: DK-3356-QL melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan cukup tinggi dan dalam keadaan mabuk,setiba di turunan tiba tiba Kend Spm No Pol: DK-3356-QL tersebut menabrak semak - semak maka terjadilah laka lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	Spm No Pol: DK-3356-QL
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Spm No Pol: DK-3356-QL kurang lebih Rp.300.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: N-6412-SA saat melewati turunan dan dalam keadaan mabuk maka terjadilah laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16/ / IV / 2007 / LL.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas selip sendiri Spm No Pol: N-6412-SA
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Senin tanggal 01 April 2007 Sekitar jam 17.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Spm No Pol: N-6412-SA
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Spm No.Pol: N-6412-SA,nama: ARIF RIDWAN ,laki laki 23 tahun,pekerjaan: Swasta ,alamat: Dsn Krajan Rt/Rw: 002/003 Kel Pohsangit Kidul Kec Kademangan Kota Probolinggo mengalami luka lecet kaki kiri dan kanan, tidak memiliki SIM.
	E2. KORBAN	-Penumpang Spm No.Pol: N-6412-SA,nama:HERIYANTO Laki laki 24 tahun,pekerjaan: Swasta,alamat: Jl Setia Budi 17 Rt/Rw: 03/03 Kec Kademangan Kota Probolinggo mengalami luka robek pelipis kanan,robek pada dahi bawah,robek pada tangan kiri dan luka pada bibir atas.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Spm No Pol: N-6412-SA melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang, setiba di turunan tajam (TKP) tiba-tiba Kend Spm No Pol: N-6412-SA tersebut oleng ke kiri dan menabrak semak-semak maka terjadilah laka lantas
GO	DENGAN ALAT APA	Spm No Pol: N-6412-SA
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Spm No Pol: N-6412-SA kurang lebih Rp.300.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: N-6412-SA saat melewati turunan tajam dan dalam kondisi capek dan mengantuk maka terjadilah laka lantas

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16/ / VII / 2007 / LL.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lintas Truck No.Pol : P-9050-VE
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Ds Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo pada Km 0,45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2007 Sekitar jam 08.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	-Kendaraan Truck No. Pol : P-9050-VE
	E1. TERSANGKA	-Pengemudi Truck No.Pol: P-9050-VE,nama: SUPARMIN,laki laki 53 tahun,alamat: KP TAMPORA Rt/Rw 02/01 Kel Kalianget Kec Banyuglugur Kab. Situbondo mengalami luka memar di tangan dan kaki.
	E2. KORBAN	NIHIL
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	- Kendaraan Truck No.Pol: P-9050-VE melaju kencang dari arah barat ke timur,sesampainya di TKP mengalami selip sendiri saat menikung sehingga truck terguling.
GO	DENGAN ALAT APA	-Truck No. Pol: P-9050-VE
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Truck No. Pol: P-9050-VE sebesar Rp. 800.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengemudi Truck P-9050-VE saat berkendara sehingga terjadilah Laka Lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16/ / XII / 2007 / LL.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Pick Up No: P-8885-A
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.41 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2007 Sekitar jam 11.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban tidak mengalami luka 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP.
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Pick Up No: P-8885-A
	E1. TERSANGKA	-Pengemudi Pick Up No.Pol: P-8885-A, nama: SATRAM WIJAYA , laki laki 49 tahun,pekerjaan: Swasta, alamat: Jl Mawar Rt/Rw 03/03 Kec Besuki Kab.Situbondo Tidak mengalami luka.
	E2. KORBAN	-Penumpang Pick Up No Pol: P-8885-A, nama: ABD MUJIB R, laki laki 49 tahun, pekerjaan: Swasta, alamat: Jl Mawar Kotim Rt/Rw: 01/02 Ds Besuki Kec Besuki Situbondo Tidak mengalami luka.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Pick Up No: P-8885-A (muat sapi) melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, setiba di tanjakan tiba tiba Kend Pick Up No: P-8885-A tersebut mundur dan oleng ke kiri menabrak semak-semak sehingga pick up terguling.
GO	DENGAN ALAT APA	Pick Up No: P-8885-A
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Pick Up No: P-8885-A mengalami kerusakan bak sebelah kanan penyok kerugian kurang lebih Rp.1.500.000.
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurangnya menyesuaikan kecepatan pengendara Pick Up No: P-8885-A saat melewati tanjakan maka terjadilah laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / VI/ 2008 / LL.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Spm No Pol: P-5844-EU pecah ban.
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Minggu tanggal 01 Juni 2008 Sekitar jam 14.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Spm No Pol: P-5844-EU
	E1. TERSANGKA	Pengendara Spm No Pol: P-5844-EU,nama: JOKO ROHMAD ,laki laki 29 tahun,pekerjaan: Swasta ,alamat: Desa Sumber Kolak Kec Panarukan Kab Situbondo memiliki SIM C mengalami patah tulang pada lengan kiri, robek pada pelipis kiri dan robek pada bibir atas di rawat di RSUD Situbondo
	E2. KORBAN	NIHIL
	E3. SAKSI-SAKSI	SUKARMAN, laki laki 48 tahun, pek: Swasta, alamat: Desa Kotakan Rt/Rw: 04/05 Kec Situbondo Kab Situbondo.
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Spm No Pol: N-6412-SA melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan cukup tinggi,setiba di TKP tiba tiba Kend Spm No Pol: P-5844-EU tersebut mengalami pecah ban depan maka terjadilah laka lantas
GO	DENGAN ALAT APA	Spm No Pol: P-5844-EU
HO	KERUGIAN MATERIAL	Kendaraan Spm No Pol: P-5844-EU kurang lebih Rp.500.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	Kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: P-5844-EU saat berkendara maka terjadilah laka lantas

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / IX / 2008 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantans kend. Pick Up No. Pol. : P-9160-VB kontra Pick Up. No. Pol. : L-9627-AJ
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Senin tanggal 01 September 2008 Sekitar jam 12.15 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	1. Pick Up No. Pol. : P-9160-VB 2. Pick Up. No. Pol. : L-9627-AJ
	E1. TERSANGKA	Pengemudi Kend. Pick Up No.Pol. : P-9160-VB, nama: ROHIMIN, Laki laki, 39 tahun, Pek.Swasta, alamat Desa Wringin Anom Rt. 06 Rw. 06 Kec. Panarukan Kab. Situbondo, memiliki SIM A Jatim, mengalami luka padalengan kanan, patah pada bahu kanan dan memar pada kepala di rawar di RSUD Situbondo
	E2. KORBAN	Pengemudi Pick Up. No. Pol. : L-9627-AJ, nama: SOEGENG JOESDIANTO, Laki laki, 38 tahun, Pek.Pengemudi, Alamat Kupang Krajan 5/27-A Rt. 1 Rw. 4 Surabaya, memiliki SIM A mengalami luka pada pelipis mata kanan, kaki kanan lecet-lecet, gigi depan patah, pinggul nyeri dan dada yeri dirawat di RSUD Situbondo Penumpang Pick Up. No. Pol. : L-9627-AJ, nama: HENDRA, Laki laki, 32 tahun, Pek.Kernet, Alamat Bratang Surabaya mengalami lukalecet-lecet pada tangan kanan di rawat di RSUD Situbondo
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Pick Up No.Pol. : P-9160-VB melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang hendak mendahului kendaraan yang ada didepannya, setiba di tikungan tajam belum sempat mendahului dari arah berlawanan muncul Kend Up. No. Pol. : L-9627-AJ dikarenakan jarak terlalu dekat sehingga terjadilah Laka Lantans.
GO	DENGAN ALAT APA	1. Pick Up No. Pol. : P-9160-VB 2. Pick Up. No. Pol. : L-9627-AJ
HO	KERUGIAN MATERIAL	1. Kend Pick Up No. Pol. : P-9160-VB diperkirakan Rp 5.000.000,- 2. Kend Pick Up. No. Pol. : L-9627-AJ diperkirakan Rp 8.000.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	Kurang hati-hatinya pengemudi Kend Pick Up No. Pol. : P-9160-VB ketika akan mendahului di tikungan tidak memperhatikan laju kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga terjadi Laka Lantans.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / XII / 2008 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Spm No Pol: P-6700-ED kontra Spm No.Pol: N-3005-ZH
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.65 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 Sekitar jam 07.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	-Kendaraan Spm No Pol: P-6700-ED kontra Spm NoPol : P-3005-ZH
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Spm No.Pol: N-3005-ZH, nama: MAHFUD , laki laki 27 tahun,pekerjaan: Swasta, alamat: Ds Telempung Rt/Rw 01/01 Kec Banyuglugur Kab.Situbondo mengalami robek pada dahi.
	E2. KORBAN	-Pengendara Spm No Pol: P-6700-ED, nama: ERNI NURHAYATI, Perempuan, 38 tahun, pekerjaan: Guru, alamat: Dsn Tampora Kec Banyuglugur Situbondo mengalami luka robek pada bibir bawah,telinga mengeluarkan darah dan bengkak pada kepala
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Spm No Pol: P-6700-ED melaju dari barat ke timur, Setiba di TKP ada kend Spm No Pol: N3005-ZH dari arah timur bermaksud mendahului Kend Truk Yang ada di depannya tanpa memperhatikan arus lalin yang ada di depannya. Sehingga dengan jarak yang sudah dekat Spm No Pol: P-6700-ED tidak dapat menghindar dan langsung menabrak Kend Spm No Pol: N-3005-ZH
GO	DENGAN ALAT APA	- Spm No.Pol: P-6700-ED kontra Spm No.Pol: N-3005-ZH
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Spm No.Pol: P-6700-ED kurang lebih Rp.3.000.000 -Kendaraan Spm No.Pol: N-3005-ZH kurang lebih Rp.1.000.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara Kend Spm No.Pol: N-3005-ZH saat akan mendahului kendaraan Truk yang ada di depannya dan kurang menguasai setir sehingga terjadilah laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / II / 2009 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantus Truk No.Pol: DK-8832-GA
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.50 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 Sekitar jam 11.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2. Mengamankan Barang Bukti. 3. Membuat Sket Gambar di TKP. 4. Membuat VER Luka.
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Truk No.Pol: DK-8832-GA
	E1. TERSANGKA	Pengemudi Truk No.Pol: DK-8832-GA, nama: CAHYONO , laki laki 31 tahun,pekerjaan: Swasta, alamat: Dusun Wadung pal Desa Tulungrejo Rt 04 Rw 03 Kec.Glenmor Kab.Banyuwangi,tidak memiliki SIM, mengalami lecet pada tangan kiri.
	E2. KORBAN	Penumpang Truk No.Pol: DK-8832-GA, nama: HARID, laki laki 40 tahun, pekerjaan: Kernet Truk, alamat: Dusun Wadung pal Desa Tulungrejo Rt 04 Rw 03 Kec.Glenmor Kab.Banyuwangi, mengalami memar pada kepala kiri dan lecet pada tangan kiri.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Truk No.Pol: DK-8832-GA (muat sapi) melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, setiba di tanjakan Kend Truk No.Pol: DK-8832-GA tersebut tiba-tiba mundur dan oleng ke kiri menabrak semak-semak sehingga Truk terguling.
GO	DENGAN ALAT APA	Truk No.Pol: DK-8832-GA
HO	KERUGIAN MATERIAL	Kendaraan Truk No.Pol: DK-8832-GA kurang lebih Rp.2.000.000.
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	kurangnya menyesuaikan kecepatan pengendara Truk No.Pol: DK-8832-GA saat melewati tanjakan maka terjadilah laka lantus.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / IX / 2009 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Spm No Pol: P-6010-ET selip sendiri.
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Selasa tanggal 08 September 2009 Sekitar jam 06.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Spm No Pol: P-6010-ET
	E1. TERSANGKA	Pengendara Spm No Pol: P-6010-ET ,Nama: FADRIK ,laki laki,18 Tahun,Peekerjaan: Pelajar, alamat: Desa Capore Kec. Panji Kab. Situbondo, mengalami luka pada bibir atas robek dan lutut kanan dirawat di RSUD Situbondo, memiliki Sim C.
	E2. KORBAN	NIHIL
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pengendara Spm No Pol: P-6010-ET melaju dari arah barat kearah timur dengan kecepatan cukup tinggi sesampai di tikungan (TKP) pengendara tersebut kehilangan keseimbangan sehingga mengakibatkan laka lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	Spm No Pol: P-6010-ET
HO	KERUGIAN MATERIAL	Kendaraan Spm No Pol: P-6010-ET kurang lebih Rp.400.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: P-6010-ET disaat melewati tikungan dengan kecepatan cukup tinggi sehingga terjadi laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / XI / 2009 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Station No Pol: P-888-JM kontra SPM No.Pol: N-3689-QM
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Jum'at tanggal 06 November 2009 Sekitar jam 15.10 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	-Kendaraan Station No Pol: P-888-JM kontra SPM No.Pol: N-3689-QM
	E1. TERSANGKA	-Pengendara SPM No.Pol: N-3689-QM,nama: LUTFI HERMAWAN,laki laki 21 tahun,pekerjaan: Pelajar, alamat: Desa mimbaan Kec.Panji Kab. Situbondo mengalami luka pada tangan kiri dan kaki sebelah kanan.
	E2. KORBAN	-Pengemudi Station No Pol: P-888-JM,nama: ABDUL MUKIET FARISH,laki laki 42 tahun,pekerjaan: Swasta,alamat: Jl. Joko Tole Rt/Rw 03/04 Kec. Besuki Kab. Situbondo tidak mengalami luka.
	E3. SAKSI-SAKSI	- Abdul Mukiet Farish,laki laki 42 tahun,pek: Swasta,alamat:Jl. Joko Tole Rt/Rw 03/04 Kec. Besuki Kab. Situbondo
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	-Kendaraan SPM No.Pol: N-3689-QM melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan cukup tinggi,setiba ditikungan dari arah berlawanan ada sebuah Station No Pol: P-888-JM yang melaju dengan kecepatan sedang,karena pengendara SPM No.Pol: N-3689-QM tidak bisa menguasai setir sehingga menabrak kendaraan Station No Pol: P-888-JM kemudian terjadilah Laka Lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	- Station No Pol: P-888-JM kontra SPM No.Pol: N-3689-QM
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Station No Pol: P-888-JM kurang lebih Rp.4.000.000 -Kendaraan SPM No.Pol: N-3689-QM kurang lebih Rp.600.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara SPM No.Pol: N-3689-QM saat melewati jalan menikung dan kurang memperhatikan kecepatan,sehingga terjadilah laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / XI / 2009 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas selip sendiri Truk No Pol: P-8403-E
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.35 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Senin tanggal 16 November 2009 Sekitar jam 15.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Mengamankan Barang Bukti. 2.Membuat Sket Gambar di TKP. 3.Mengatur lalu lintas
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	- Truk No Pol: P-8403-E
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Truk No Pol: P-8403-E,nama: ROSIDI ,laki laki 35 tahun,pekerjaan: Swasta ,alamat: Desa Kotakan Kec Situbondo Kab Situbondo tidak mengalami luka, tidak memiliki Sim
	E2. KORBAN	-Penumpang Truk No Pol: P-8403-E,nama: MURSYID Laki laki 26 tahun,pekerjaan: Swasta,alamat: Desa Kotakan Kec Situbondo Kab Situbondo tidak mengalami luka.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Truk No Pol: P-8403-E (muat pasir) melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang, setiba di tanjakan Kend Truk No Pol: P-8403-E tersebut tiba-tiba mundur dan oleng ke kiri menabrak semak-semak sehingga Truk melintang tengah jalan.
GO	DENGAN ALAT APA	Truk No Pol: P-8403-E
HO	KERUGIAN MATERIAL	NIHIL
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurangnya menyesuaikan kecepatan pengendara Truk No Pol: P-8403-E saat melewati tanjakan maka terjadilah laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / I / 2010 / LL.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Bus No Pol: N-7177-UW kontra SPM No.Pol: P-5155-EW
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2010 Sekitar jam 16.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka 5.Mengatur arus lalu lintas
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	-Kendaraan Bus No Pol: N-7177-UW kontra SPM No.Pol: P-5155-EW
	E1. TERSANGKA	-Pengemudi Bus No Pol: N-7177-UW, nama: IMAM SYAFI'I, laki laki 40 tahun,pekerjaan: Swasta, alamat: Jl Brigpol Sudahlan Rt/Rw 12/V Nangkaan Kab.Bondowoso tidak mengalami luka
	E2. KORBAN	-Pengendara Spm No.Pol: P-5155-EW,nama: MUHAMMAD THOHIR QOLBI, laki laki 31 tahun, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, alamat: Ds Selok Awar-2 Rt/Rw 44/XV Kec. Pasirian Lumajang mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan dan lecet lecet
	E3. SAKSI-SAKSI	-BUDI SUHARSONO, laki laki 46 tahun,pek: Swasta,alamat: KP Krajan Utara Rt/Rw: 02/01 Ds Kendit Kec Kendit Kab.Situbondo
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Bus No Pol: N-7177-UW melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang,sementara dari arah timur ada kend Spm No Pol: P-5155-EW dengan kecepatan cukup tinggi bermaksud menikung ke kiri tanpa memperhatikan kecepatan sehingga kend Spm No Pol: P-5155-EW menabrak Kend Bus tersebut,karena jalan menikung tajam dan pengendara Spm No Pol: P-5155-EW kurang menguasai setir maka terjadilah laka lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	- Bus No Pol: N-7177-UW kontra SPM No.Pol: P-5155-EW
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Bus No.Pol: N-7177-UW kurang lebih Rp.50.000 -Kendaraan Spm No.Pol: P-5155-EW kurang lebih Rp.1.000.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara SPM No.Pol: P-5155-EW saat melewati jalan menikung dan kurang memperhatikan kecepatan, sehingga terjadilah laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / I / 2010 / LL.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Spm No Pol: P-3902-ES kontra pejalan kaki
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 Sekitar jam 11.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Spm No Pol: P-3902-ES kontra pejalan kaki
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Spm No.Pol: P-3902-ES,nama: DWI HARYANTO ,laki laki 30 tahun,pekerjaan: Swasta ,alamat: Ds Buduan Rt/Rw: 01/03 Kec Suboh Kab.Situbondo memiliki Sim C mengalami luka bengkak pada mata dan lecet pada kepala. -Penumpang Spm No Pol: P-3902-ES nama: AGUS SALIM, Perempuan , 26 tahun , pekerjaan: Swasta, alamat: Dsn Sletreng Ds Kalianget Kec Banyuglugur Kab Situbondo mengalami luka robek pada bawah mata dan lecet pada kaki sebelah kiri.
	E2. KORBAN	-Pejalan kaki nama: B TOMUNA, Perempuan, 50 tahun , alamat: Sumber Kolak Rt/Rw: 02/02 Kec Panarukan Kab Situbondo mengalami luka memar pada mata sebelah kiri,bengkak pada bibir,lecet pada tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kendaraan SPM No.Pol: P-3902-ES melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan cukup tinggi sesampainya di tikungan tajam tiba tiba dari arah selatan ada orang menyeberang jalan tanpa memperhatikan arus lalin dari arah timur,karena jarak terlalu dekat maka terjadilah laka lantas
GO	DENGAN ALAT APA	Spm No Pol: P-3902-ES kontra pejalan kaki
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Spm No.Pol: P-3902-ES kurang lebih Rp.500.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya penyeberang jalan (Pejalan kaki) saat akan menyeberang tanpa memperhatikan arus kendaraan dari arah timur maka terjadilah laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / III / 2010 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas antara pengemudi Truk No. Pol. : P-9945-UW kontra pengendara Spm. No. Pol. : P-6777-EH
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0,51 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Sabtu tanggal 01 Maret 2010 Sekitar jam 17.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	1. Truk No. Pol. : P-9945-UW 2. Spm. No. Pol. : P-6777-EH
	E1. TERSANGKA	Pengemudi Truk No. Pol. : P-9945-UW, nama :HADIWIBOWO, laki-laki, 27 tahun, sopir, alamat Desa Petung Rt. 6/3 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso. Memiliki SIM A JTM, yang bersangkutan tidak mengalami luka.
	E2. KORBAN	Pengendara Spm. No. Pol. : P-6777-EH nama : MUHLIS, laki-laki, 17 tahun, pelajar, alamat Desa Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo. Yang bersangkutan tidak memiliki SIM mengalami luka memar pada punggung di rawat di RSUD Situbondo.
	E3. SAKSI-SAKSI	SOFIUDIN, laki-laki, 21 tahun, kernet, Dsn. Krajan Rt.13/03 Ds. Plerean Kec. Sumberjambe Kab. Jember.
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pengemudi Truk No. Pol. : P-9945-UW melaju dari arah barat menuju ke timur menabrak pengendara Spm. No. Pol. : P-6777-EH yang sedang berhenti di kiri bahu jalan (kena bumper kiri depan truck), korban pengendara Spm tersebut luka memar pada punggung belakang dirawat di RSUD Situbondo.
GO	DENGAN ALAT APA	1. Truk No. Pol. : P-9945-UW 2. Spm. No. Pol. : P-6777-EH
HO	KERUGIAN MATERIAL	1. Truk No. Pol. : P-9945-UW, bumper depan kiri penyok, besi bumper samping kiri truck bengkok tafsir kerugian Rp.100.000,- 2. Spm. No. Pol. : P-6777-EH, lampu belakang sebelah kanan pecah, knalpot bengkok, stir bengkok, tedeng kiri depan beset tafsir kerugian ± 300.000,-
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	Kurang hati-hatinya pengemudi Truck No. Pol. : P-9945-UW sehingga terjadi Laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / III / 2010 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas kend. Truk No. Pol : DK-9531-PP kontra kend Pick Up No. Pol : Z-8847-N
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Selasa tanggal 11 Maret 2010 Sekitar jam 10.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	1. Kend. Truk No. Pol. : DK-9531-PP 2. Kend. Pick Up No. Pol : Z-8847-N
	E1. TERSANGKA	Pengemudi Kend. Truk No. Pol. : DK-9531-PP, nama: SUPRIYADI, Laki-laki, 33 tahun, swasta, alamat Ds. Talkandang Kec. Situbondo Kab. Situbondo. Memiliki SIM BII Umum. Yang bersangkutan mengalami luka robek pada pelipis kanan di rawat di RSUD Situbondo.
	E2. KORBAN	1. Pengemudi Kend. Pick Up No. Pol : Z-8847-N, nama: SANTRA, laki-laki, 63 tahun, swasta, alamat Ds. Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo. Memiliki SIM A. Yang bersangkutan mengalami luka memar pelipis kanan di rawat di RSUD Situbondo. 2. Kernet Kend. Truk No. Pol. : DK-9531-PP, nama: SUPRIANTO, laki, 30 tahun, swasta,alamat Desa Wringin Anom Kec. Panarukan Kab. Situbondo. Memiliki SIM BII Umum yang bersangkutan mengalami luka retak (dislokasi) pada tangan kiri, lecet-lecet pada tangan kanan di rawat di RSUD Situbondo.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pengemudi Kend. Truk No. Pol. : DK-9531-PP melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan cukup tinggi sesampainya di tikungan tajam dari arah berlawanan muncul Kend. Pick Up No. Pol : Z-8847-N, karena pengemudi truk tidak bisa menguasai laju kendaraan maka terjadilah Laka Lantas sehingga Kend.Truk No. Pol. : DK-9531-PPterguling.
GO	DENGAN ALAT APA	1. Kend. Truk No. Pol. : DK-9531-PP 2. Kend. Pick Up No. Pol : Z-8847-N
HO	KERUGIAN MATERIAL	1. Kend. Truk No. Pol. : DK-9531-PP, mengalami kerusakan pada kepala truk bagian kanan ringsek kerugian ± Rp. 10 juta. 2. Kend. Pick Up No. Pol : Z-8847-N mengalami kerusakan pada as roda belakang patah, bak sebelah kanan penyok kerugian ± Rp. 7 juta.
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	Kurang hati-hatinya Pengemudi Kend. Truk No. Pol. : DK-9531-PP memacu kendaraan di tikungan tajam terlalu kencang sehingga terjadi Laka Lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / III / 2010 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantus Kend. Truk No. Pol. : P-8564-UE kontra pengendara Spm. No.Pol. : P-4988-G.
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2010 Sekitar jam 07.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	1. Kend. Kend. Truk No. Pol. : P-8564-UE 2. Spm No.Pol. : P-4988-G
	E1. TERSANGKA	Pengemudi Kend. Truk No. Pol. : P-8564-UE nama : YUSOLLAH, laki,51tahun,swasta,alamat Desa Olean Kec. Situbondo Kab. Situbondo. Memiliki SIM BII Umum, yang bersangkutan tidak mengalami luka.
	E2. KORBAN	Pengendara Spm. No Pol. : P-4988-G nama: RAHMANTO, laki-laki 23 tahun, swasta, alamat Desa Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo. Memiliki SIM C, yang bersangkutan mengalami patah tulang terbuka kaki kanan, luka robek pada 2 jari kaki kanan dan luka lecet dibawah dagu, dirawat di RSUD Situbondo
	E3. SAKSI-SAKSI	FAUZAN,laki-laki,35 tahun, kernet truk, alamat Desa Olean Kec. Situbondo Kab. Situbondo
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Truk No. Pol. : P-8564-UE melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan sedang sesampainya di tikungan tajam tiba-tiba dari arah berlawanan muncul pengendara Spm No Pol. : P-4988-G dengan kecepatan tinggi karena tidak bisa menguasai laju kendaraanya sehinggaSpm tersebut menabrak bodi samping kanan truk (belakang ban depan) dan terjadilah Laka Lantus.
GO	DENGAN ALAT APA	1. Kend. Kend. Truk No. Pol. : P-8564-UE 2. Spm No.Pol. : P-4988-G
HO	KERUGIAN MATERIAL	1. Kend. Truck No. Pol. : P-8564-UE, Tidak mengalami kerusakan 2. Spm No. Pol. : P-4988-G mengalami kerusakan lampu depan pecah,pelek ban depan bengkok, shok depan bngkok, setir bengkok, kerugian Rp. 1.000.000,-
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: P-4988-G sehingga terjadi Laka Lantus.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / VIII / 2010 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Spm No Pol: N-5457-PV selip sendiri.
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 Sekitar jam 13.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	- Spm No Pol: N-5457-PV
	E1. TERSANGKA	- Pengendara Spm No Pol: N-5457-PV ,Nama: ANDI WIJAYA ,Lk,20 Thn,Pek.Swasta,alamat: Ds Alas Malang Kec. Panarukan Kab. Situbondo , mengalami luka pergelangan tangan kanan dan lutut kanan dirawat di RSUD Situbondo , memiliki Sim C.
	E2. KORBAN	- Penumpang Spm No.Pol: N-5457-PV, nama: M. HIDAYATULLAH , Lk, 18 Thn, Pek: Swasta, Alamat: Ds Alas Malang Kec. Panarukan Kab. Situbondo, mengalami luka lecet pada tangan kiri , pendarahan pada hidung dan mulut. Dirawat di RSUD Situbondo
	E3. SAKSI-SAKSI	-
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pengendara Spm No.Pol: N-5457-PV melaju dari arah barat ke arah timur dengan kecepatan cukup tinggi sesampai di tikungan (TKP) pengendara tersebut kehilangan keseimbangan sehingga mengakibatkan laka lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	-Spm No.Pol: N-5457-PV
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Spm No.Pol: N-5457-PV kurang lebih Rp.700.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara Spm No.Pol: N-5457-PV disaat melewati tikungan dengan kecepatan cukup tinggi sehingga terjadi laka lantas.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / / XII / 2010 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantasi Mobil No.Pol: W-0328-AJ kontra Sepeda Motor No.Pol: P-6072-ET dan Sepeda Motor No Pol: P-4804-SK
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 Sekitar jam 16.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	-Kendaraan Mobil No Pol: W-0328-AJ kontra Sepeda Motor No Pol: P-4804-SK
	E1. TERSANGKA	-Pengemudi Mobil Sedan No.Pol: W-0328-AJ,nama: Eko Hadi Prasetyo,laki laki 31 tahun,alamat:Jln.Bawean Rt/Rw 02/14 Kec Sananwetan Kab.Blitir, mengalami luka lecet pada tangan.
	E2. KORBAN	-Pengendara Sepeda Motor No Pol: P-4804-SK,nama: HUZEM,Laki-laki, 19 tahun,alamat: Jl Imam Bonjol I/499 Rt/Rw: 015/03 Kel Kademangan Kab Bondowoso mengalami luka pada kaki. -Pengendara Sepeda Motor No Pol: P-4804-SK,nama: Mokhamad,laki laki, 23 tahun,alamat: Jl Imam Bonjol I/499 Rt/Rw: 015/03 Kel Kademangan Kab Bondowoso mengalami luka pada jari tangan tangan.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	- Kendaraan Mobil Sedan No.Pol: W-0328-AJ melaju dari arah barat ke timur ,sedangkan di depannya ada pengendara Sepeda Motor No Pol: P-6072-ET,nama:ANIK,Perempuan,30 tahun,alamat: KP Pesisie Rt/Rw: 03/05,jatuh di karenakan di serempet Kend.yg di duga Pick Up(melarikan diri ke arah timur),kemudian Kend. Mobil Sedan tersebut membanting setir ke arah kanan,sedangkan dari arah timur Kend Sepeda Motor No Pol: P-4804-SK, karena jarak terlalu dekat dan tidak bisa menguasai setir maka terjadilah Laka Lantasi.
GO	DENGAN ALAT APA	-Mobil Sedan No.Pol:W-0328-AJ kontra Sepeda Motor No Pol: P-4804-SK
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Mobil Sedan No Pol: W-0328-AJ kurang lebih Rp.800.000 -Kendaraan Sepeda Motor No.Pol: P-4804-SK kurang lebih Rp.500.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- Pengendara Sepeda Motor No Pol: P-6702-ET jatuh di karenakan di serempet Kend yang di duga Pick up yang mengakibatkan pengemudi Mobil Sedan Membanting setir ke arah kanan dan menabrak Kend Sepeda Motor No Pol: P-4804-SK sehingga terjadilah Laka Lantasi.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 04 / III / 2011 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas pengendara Spm. Pol. : N-2435-QD kontra anjing.
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.52 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Sekitar jam 15.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Menolong korban. 2.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Spm. Pol. : N-2435-QD
	E1. TERSANGKA	Pengendara Spm. Pol. : N-2435-QD, nama: ZAINUDIN, Laki-laki, 33 tahun, tani, alamat Desa Karangpolo Kec. Panarukan Kab. Situbondo, memiliki Sim C. Yang bersangkutan mengalami luka sobek pada kepala sebelah kiri (gegar otak) dirawat di RSUD Situbondo. (tidak memakai helm)
	E2. KORBAN	-Penumpang Spm No.Pol: N-2435-QD nama: ASWAR Laki laki 26 tahun, buruh tani, alamat: Desa Karangpolo Kec. Panarukan Kab. Situbondo mengalami luka lecet pada kening sebelah kiri, pipi kiri, tangan kiri, jari tangan kiri, dan jari kaki kiri, yang bersangkutan dirawat di RSUD Situbondo. (memakai helm)
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pengendara Spm No Pol: N-2435-QD melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi setelah mendahului Spm. Lain tiba-tiba dari arah utara jalan ada seekor anjing menyeberang jalan dikarenakan jarak terlalu dekat dan pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga terjadilah Laka Lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	Spm No Pol: N-2435-QD
HO	KERUGIAN MATERIAL	Spm No Pol: N-2435-QD mengalami keruakan pada lampu depan pecah, pelek ban depan bengkok, slebor depan pecah, spion kanan pecah, tafsir kerugian Rp.500.000,- (lima ratus rb.rp)
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	Kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: N-2435-QD yang memacu kendaraannya dengan kencang dan ketika ada seekor anjing menyeberang jalan pengendara Spm tersebut tidak bisa menguasai laju kendaraan dan akhirnya terjadi Laka Lantas.

KEPOLSIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / 15.16 / IV / 2011 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantab Tabrak Lari Spm No Pol : M-3582-AK kontra Spm No Pol : yang tidak diketahui identitasnya.
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.65 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Kamis tanggal 09 April 2011 Sekitar jam 14.00 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	-Kendaraan Spm No Pol : M-3582-AK kontra Spm tidak diketahui identitasnya.
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Spm No.Pol : M-3582-AK nama: RAHMAN ,laki laki 15 tahun, pekerjaan: Pelajar ,alamat: Ds Sumber Kolak Rt/Rw: 01/01 Kec Panarukan Kab.Situbondo mengalami keseleo dan lecet pada kaki kiri, tidak memiliki SIM
	E2. KORBAN	-Penumpang Spm No.Pol : M-3582-AK,nama: FAJAR Laki laki 16 tahun, pekerjaan: Pelajar, alamat: Jl Assegaf 17 Rt/Rw: 03/04 Kec Situbondo Kab. Situbondo mengalami luka robek pada pelipis kanan dan lecet pada tangan kanan. -Pengendara Spm tidak diketahui identitasnya ,nama: *****, *****, ** tahun , pekerjaan: *****, alamat:***** mengalami luka*****
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Spm No Pol: N-6412-SA melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang, di depannya ada Kendaraan Spm No Pol: yang tidak diketahui identitasnya melaju dengan arah yang sama. Kemudian Spm No.Pol : M-3582-AK bermaksud mendahului kendaraan yang ada di depan. Karena jarak terlalu dekat sehingga Spm No.Pol : M-3582-AK menyerempet Spm No Pol: yang tidak ketahui identitasnya tersebut, dan terjatuh kemudian kendaraan Spm No Pol: yang tidak di ketahui identitasnya tersebut melarikan diri.
GO	DENGAN ALAT APA	-Kendaraan Spm No Pol : M-3582-AK kontra Spm tidak diketahui identitasnya.
HO	KERUGIAN MATERIAL	-Kendaraan Spm No Pol: M-3582-AK kurang lebih Rp.100.000 -Kendaraan Spm No Pol: yang tidak diketahui identitasnya kurang lebih Rp.*****
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	- kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: M-3582-AK saat akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dan kurang memperhatikan jarak, maka terjadilah laka lantab.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / / IV / 2011 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantans kend. Pick Up No Pol.: N-8899-NR kontra Spm No. Pol. : P-3713-QJ
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 Sekitar jam 08.35 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	1. Pick Up No.Pol.: N-8899-NR 2. Spm No. Pol. : P-3713-QJ
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Pick Up No Pol.: N-8899-NR, nama: H. BA WON, Laki-laki, 41 tahun, swasta, alamat Desa Randu Putih Rt. 06 Rw. 02 Kec. Dringu Kab. Probolinggo, Memiliki SIM A Jatim No. Sim 650715270937 dikeluarkan di Probolinggo tanggal 2009, berlaku s/d 09-07-2014. Tidak mengalami luka.
	E2. KORBAN	-Penumpang Spm No.Pol: N-6412-SA,nama: SUKARDI ,laki laki 35 tahun,pekerjaan: Swasta ,alamat: Desa Mojogeni : Rt. 12 / rw. 06 Kec. Sukowono Kab. Jember, Sim belum diketemukan, yang bersangkutan mengalami luka retak (dislokasi) pada tangan kiri, lecet-lecet pada tangan kanan dirawat di RSUD Situbondo.
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kend Pick Up No Pol.: N-8899-NR melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang hendak mendahului kendaraan yang ada didepannya, setiba di tikungan tajam belum sempat mendahului dari arah berlawanan muncul pengendara SPM. No. Pol. : P-3713-QJ dikarenakan jarak terlalu dekat sehingga terjadilah Laka Lantans.
GO	DENGAN ALAT APA	1. Pick Up No.Pol.: N-8899-NR 2. Spm No. Pol. : P-3713-QJ
HO	KERUGIAN MATERIAL	1. Pick Up No.Pol.: N-8899-NR mengalami kerusakan pada bumper depan penyok tafsir kerugian Rp. 50.000,-(lima puluh rb.rp) 2. Spm No. Pol. : P-3713-QJ, mengalami kerusakan pada postep bengkok tafsir kerugian Rp. 150.00,- (seratus lima puluh rb.rp)
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	Kurang hati-hatinya pengemudi Kend Pick Up No.Pol.: N-8899-NR ketika akan mendahului di tikungan tidak memperhatikan laju kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga terjadi Laka Lantans.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / / VI / 2011 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas kend. Truck No.Pol : P-8476-F kontra pengendara Spm. No.Pol. : N-5253-NK
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 Sekitar jam 12.10 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Kend. Truck P-8476-F, dan Spm. N5253-NK 3.Membuat Sket Gambar di TKP. 4 Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	1. Truck No.Pol.: P-8476-F 2. Spm No. Pol. : N-5253-NK
	E1. TERSANGKA	Pengendara Kend. Truk No. Pol. : P-8476F, nama : MOH. HARIK, Laki-laki, 20 tahun, kernet, alamat Jl. Ardirasa Pesisir Timur Ds. Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo, tidak memiliki SIM, yang bersangkutan tidak mengalami luka.
	E2. KORBAN	Pengendara Spm No. Pol. : N-5253-NK, nama : SAMSUL AIFIN, laki-laki, 25 tahun, swasta, alamat Desa Wiringin Anom Kec. Panarukan, memiliki SIM. Yang bersangkutan mengalami luka robek pada paha kanan dan lecet betis kanan dirawat di RSUD Situbondo
	E3. SAKSI-SAKSI	MURAKI, swasta, 39 tahun, Desa Sumber Kolak Kec. Panarukan
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pengemudi Kend. Truk No. Pol. : P-8476-F melaju dari arah timur menuju ke barat setelah di tikungan (TKP) kemudian berbelok ke arah kanan tiba-tiba dari arah berlawanan muncul pengendara Spm No.Pol.: N-5253-NK karena tidak bisa menguasai laju kendaraannya maka terjadilah Laka Lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	1. Truck No.Pol.: P-8476-F 2. Spm No. Pol. : N-5253-NK
HO	KERUGIAN MATERIAL	1. Kend. Truck No.Pol.: P-8476-F, Tidak mengalami kerusakan 2. Spm No. Pol. : N-5253-NK mengalami kerusakan pada lampu depan pecah kerugian ± 300.000,-
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	kurang hati-hatinya pengemudi Kend. Truk No. Pol. : P-8476-F ketika berbelok tidak memperhatikan laju kendaraan dari arah berlawanan.

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR SITUBONDO
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo



LAPORAN KEJADIAN

No.Pol.: LP / K / / VIII / 2011 / LANTAS.

AO	APA YANG TERJADI	Laka lantas Spm No.Pol: W-6331-EA selip sendiri.
BO	DIMANA TERJADI	Di Jln Raya Gunung Dieng Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada Km 0.45 dari arah Kotakan.
CO	KAPAN TERJADI	Pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 Sekitar jam 09.30 Wib.
DO	TINDAKAN PETUGAS DI TKP	1.Korban di bawa ke RSUD Situbondo 2.Mengamankan Barang Bukti. 3.Mengatur lalu lintas. 4.Membuat Sket Gambar di TKP. 5.Membuat VER Luka
EO	YANG TERLIBAT KEJADIAN	Spm No Pol: W-6331-EA
	E1. TERSANGKA	-Pengendara Spm No.Pol: W-6331-EA, nama: ABDUS SUKUR ,laki laki 35 tahun,pekerjaan: Swasta ,alamat: Dsn.Padeg Rt 002 Rw 004 Ds.Besuki Kec.Besuki Kab.Situbondo, mengalami luka robek pada kepala bagian atas dan luka lecet pada lengan kiri dirawat di RSUD Situbondo (Sudah diperbolehkan pulang).
	E2. KORBAN	NIHIL
	E3. SAKSI-SAKSI	NIHIL
FO	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pengendara Spm No Pol: W-6331-EA melaju dari barat kearah timur dengan kecepatan sedang,sesampai di tikungan tajam (TKP) pengendara tersebut kehilangan keseimbangan sehingga mengakibatkan laka lantas.
GO	DENGAN ALAT APA	Spm No Pol: W-6331-EA
HO	KERUGIAN MATERIAL	- Spm No Pol: W-6331-EA .kerugian ditafsir Rp.600.000
IO	SEBAB - SEBAB KEJADIAN	Kurang hati-hatinya pengendara Spm No Pol: W-6331-EA disaat melewati tikungan tajam sehingga terjadi laka lantas.

FOTO KONDISI RUAS JALAN

Pandangan Tikungan yang Tertutup Semak-Semak



Kerusakan Jalan Pada STA 0+200



Kondisi Lalu Lintas Pada Tanjakan



Menyalip Pada Tikungan Tajam yang Menanjak



Pick Up Macet Pada Jalan Tanjakan




Pick Up Macet Pada Jalan Tanjakan



Sepeda Motor Macet Pada Jalan Tanjakan



Tikungan Tajam STA 0+450



Keadaan Jalan Menanjak



Pengukuran Beda Tinggi



Peralatan Survei



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/ **38** /VI/2012/Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : H.GANDJAR BUDIARDJO
Pangkat/NRP : APTU / 58100593
Jabatan : PS.KAURMINTU SATLANTAS
Kesatuan : POLRES SITUBONDO

Bersama ini menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa :

Nama : ALI SURYADI ANWAR
NPM : 050212197
Program Studi : TEKNIK SIPIL
Semester : GENAP
Tahun Akademik : 2011/2012
Alamat : GG.DELIMA II NO.25 YOGYAKARTA

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0088a/XI/U/2011 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permohonan data kecelakaan.

Terkait hal tersebut diatas, benar yang bersangkutan pernah dan telah meminta data kecelakaan lalu lintas diwilayah Polres Situbondo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 20 Juni 2012

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO

KASAT LANTAS

u.b.

PS. KAURMINTU



H.GANDJAR BUDIARDJO

AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 58100593



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BAKESBANGPOL DAN LINMAS

128

JLN. A. YANI NOMOR. 68 TELP. (0338) 671 927 SITUBONDO 68311

Situbondo, 15 Mei 2012

Nomor : 072/ 369 /431.302.2/2012
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala Dinas PU, Bina Marga dan
Pengairan
Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tanggal : 10 Mei 2012
Nomor : 0993a/XI/U/2012
Perihal : Permohonan Data
Bersama ini diberitahukan bahwa:
Nama : **ALI SURYADI ANWAR**
NIM : 050212197
Program Studi : Teknik Sipil
Alamat : Gg. Delima II No. 25 Yogyakarta
Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research:
Judul : Geometrik Jalan, Jalan Gunung Dieng Pasar Hewan
Waktu : 15 Mei s/d 15 Juni 2012
Lokasi : Wilayah Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA **BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS**
KABUPATEN SITUBONDO
Kabid IB dan HAL

Drs. H. AHMAD MUNIR, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19590374 198503 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Dekan Fak. Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Sdr. Yang Bersangkutan.
3. Arsip.