


LAMPIRAN 1
DATA KERUSAKAN MESIN (JAM)

Bulan Mesin	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
D25	23,75	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5
D30	16	27,25	0	29	48,5	43,5	16,75	13,5	11	29	9,5	23,5	267,5
D300K	26,5	8,5	74,5	64,75	49,75	79,75	29	27	138	19,75	55	57,75	630,25
D300B	31,75	19,5	24,5	30,5	55,65	34,75	26,5	163,75	88	47,5	73,5	36,75	632,65
D380	14	1	1	8,5	23,75	41,25	8,25	8	19,25	39,75	16,25	18,75	199,75



LAMPIRAN 2

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300B

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
02 /01/ 2015	Mesin sering mati sendiri , tombol pada switch quarter putus 1 bh , service dan repair tabel switch quarter	2
05 /01/ 2015	Cek cylinder plat PU 4A (over hole) , service , ganti bearing 3014 : 1 bh , bearing 3205 : 1bh , seal 75 x 85 x 7 : 1 bh , seal 80 x 100 x 10 : 1 bh.(mesin tidak produksi)	2
10 /01/ 2015	Valve roll air tidak bergerak , valve bocor , ganti valve norgren : 1 bh	2
10 /01/ 2015	Brake PU 2 tidak ngerem , angin pada brake tidak keluar , setting rgulator pada unit	
10 /01/ 2015	Stracker rusak , kancingan filter stacker rusak , ganti kancingan filter	0,5
10 /01/ 2015	Impressi PU 4 macet , koil valve impressi lepas , pasang dan kencangkan koli valve	3
12 /01/ 2015	Rem splicer 1 blong , potensio brake tidak pas , setel potensio brake.	0,5
13 /01/ 2015	Pneumatik otomatis lepas , coil pada valve error , ganti coil 24 Volt DC 4.8 watt : 1 bh	1,25
13 /01/ 2015	Pneumatik roll tinta menempel plate PU 1 b rusak , switch NO rusak , ganti switch NO : 2 bh	0,75
13 /01/ 2015	Pneumatik roll tinta rusak lagi ,valve rusak , ganti valve baru valve 2/5 model 4V 210 - 08 DC 24 Volt	0,25
13 /01/ 2015	Brake splicer ang bawah rem blong , sett ulang dancer position / brake	0,5
14 /01/ 2015	Breaker splicer 1 basah tidak ngerim , brake tidak mau ngerim , reset dan setting ulang brake .	0,25
14 /01/ 2015	Side guide peyok , sheet guide patah dan selang angin lepas , ganti sheet guide : 3 pcs ,	0,75
15 /01/ 2015	Vacum splicer depan tidak menghisap , vacum ngempos , tutup lubang roll vacum yang tidak dipakai dengan kertas .	1,25
16 /01/ 2015	Setreng stecker putus , round belt stecker putus , ganti round belt dan sambung , round belt .	0,25
16 /01/ 2015	Brake splicer depan bawah blong , rem blong dan stecker error , atur ulang dancer control dan service stecker .	
16 /01/ 2015	Suara roll oscilator tinta gemericik PU 1A , oli ang ke bearing roll oscilator mampet , ganti neple oli IM 25 : 2 bh.	0,75
17 /01/ 2015	Cylinder plate PU 3A nyangkut , tarikan register PU 3 rusak , cylinder terlalu mepet , service sett register dan ganti pendorong clinder plate , pendorong cylinder plate 1 bh , subshaf dan washer	0,75
17 /01/ 2015	Pen roll air PU 4b putus , ganti hold pen 3 mm : 1 bh	0,75
19 /01/ 2015	Laker pada setreng stecker pecah , laker peca , roll penggerak setreng delivery rusak , baut dan modif roll dengan pipa dan ganti laker baru , sett posisi roll , pipa 3/4 inch : 20 cm dan bearing 6000 : 1 bh	0,25
19 /01/ 2015	Setereng stecker putus , tensen delivery rusak lagi , sambng setreng dan ganti roll tension (mesin tetap jalan pelan - pelan)	0,25
21 /01/ 2015	Dudukan brake PU 1 putus , breake rusak , ganti breake spare : 1 bh.	0,25
21 /01/ 2015	Roll air nepel plate gak bisa nempel , alve rusak , ganti valve baru airtek : 1 bh	0,25
23 /01/ 2015	PU 3A cek cylinder plate getaran kencang , ganti variable clinder 1 sett , bearing	0,25
24 /01/ 2015	Cek As tarikan cylinder plate PU 3A suara kasar , bearing tarikan cylinder plate PU 3A rusak , ganti bearing dan 1 set tarikan cylinder , bearing , waser , lock nut , pegangan tarikan cylinder	0,5
24 /01/ 2015	Selang angin stecker pecah dan tombol emergency rusak , potong selang dan sambung konektor , repair tombol emergency , conector 10 mm : 1bh	0,75
25 /01/ 2015	Geser cylinder PU 4,3,2 dan sinkron , cylinder PU 2, 3 , 4 , 4 di sinkronkan .	1
26 /01/ 2015	Streng folder putus, ganti streng habasit 25mm X 2 mtr.	0,5
27 /01/ 2015	Selang stecker pecah , kran PU 4 B rusak , sambung selang dan conector , ganti kran Air , conector 10 mm : 1 bh dan kran 1/4 inch : 1 bh	0,25
27 /01/ 2015	Pen motor air PU 1B putus , pen pecah , ganti pen dengan hold pen 3 mm : 1bh	2,5
27 /01/ 2015	Pen motor air PU 4 B putus , pen pecah , ganti pen dengan hold pen 3 mm : 1bh	0,25
28 /01/ 2015	Roll tinta PU 1b , tidak bisa menempel (macet) , coil valve mati , ganti magnet coil : 1 bh.	1,75
28 /01/ 2015	Brake PU 1 rusak , pen Arm brake lepas , service Arm brake dan ganti pen brake , hold pen 6 mm : 1 bh.	0,25
28 /01/ 2015	Brake splicer 1 tidak ngerim , setel voltage brake .	4,75
29 /01/ 2015	Tension roll PU 1 seret , bearing rusak , ganti bearing 6305 : 2 bh.	0,25

Hasil Rekapian Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
29 /01/ 2015	Hidrolik pengangkat kertas PU 1 tidak bisa naik lagi , serlang sobek , sambung selang pakai conector 8 mm , conector 8 mm : 1 bh.	1
29 /01/ 2015	Hidrolik pengangkat kertas tidak bisa naik , valve handle bocor , selang bocor , El bow pecah ,ganti handle valve : 1 bh , selang dan El bow : 1 bh.	0,75
30 /01/ 2015	Stracker rusak , service pneumatik stopper .	2
30 /01/ 2015	Minta tambahan setereng bulat , sambung setreng jelek , ganti setreng habasit dan round belt , habasit 3 X 1 meter dan round belt (2 X 40 cm)	0,75
31 /01/ 2015	Roll tinta PU 1 b macet tidak bisa nempel ,Service	1,25
24 /01/ 2015	Roll tinta PU 1 B macet, magnet coil valve mati, ganti magnet coil valve.	1,75
02 /02/ 2015	Brake PU 1rusak , ganti brake sapre cadangan	0,5
03 /02/ 2015	Stecker rusak dan brake PU 1 pata , stecker selang jalur pneumatik pecah , selang brake patah , potong dan sambung selang dan conector 10 " , ganti selang brake spare ,conector selang 10 " : 2 bh.	0,5
03 /02/ 2015	Splicer mati (belakang) , rumah sekering rusak , cek elektrik dan ganti rumah sekering , rumah sekering : 1 bh.	0,5
03 /02/ 2015	Stecker putus , setereng delivery stecker putus , ganti setreng baru habasit 2,5 cm X 4 m .	0,5
03 /02/ 2015	Stecker rusak lagi ke 2 , listrik trip , service .	0,5
03 /02/ 2015	Pen motor air PU 4b putus , ganti pen motor air dengan hold pen 3 mm : 1 bh.	2
03 /02/ 2015	Strecker rusak (neple doll) , konektor pada pneumatik rusak , ganti conector L 8 , conector L 8 : 1 bh.	0,25
04 /02/ 2015	Brake 1 blong , Setel ulang voltage brake .	0,25
05 /02/ 2015	Brake splicer depan blong (tidak ngerem) , Socket potensio dikencangkan + Sett ulang	1,25
05 /02/ 2015	Pen motor air PU 4b putus , ganti pen motor air dengan hold pen 3 mm : 1 bh.	1,25
09 /02/ 2015	Baut setelan roll air doll PU 3 , baut doll ganti baut .	0,25
09 /02/ 2015	Brake tidak ngerem , dancing roll ab normal , setting dancing roll dan angin .	0,25
10 /02/ 2015	Baut setelan PU 3b doll , ganti baut setelan doll	1
10 /02/ 2015	Pen rolla air putus PU 4 b , pen putus , ganti pen , old pen 4 mm : 2 pcs	5
11 /02/ 2015	Motor popa air rusak , kipas rusak , dan slongsong rusak , ganti kipas dan perbaikan slongsong kipas , kipas motor baru : 1 bh.	4
12 /02/ 2015	Brake tidak ngerem dan pengambilan tinta automastis tidak bisa jalan , tombol manual auto bad contact , cleaning tombol maual auto pengambilan tinta dan setting potensio dancer.	1,5
12 /02/ 2015	Brake tidak ngerem , set dancing posisi , dan voltage brake	1
13 /02/ 2015	Pen roll air putus PU 4 b , pen motor air putus , ganti old pen baru 3 mm : 1 bh.	1
18 /02/ 2015	Bearing AS coveyor lepas , bearing conveyor folder lepas , pasang bearing conveyer dan pasnag mur baut 10 baut kuningan mur baut 10 dan ring : 1 sett	0,25
18 /02/ 2015	Setelan roll PU 2 A macet , baut pegangan roll putus , setting Arm setelan roll air macet dan baut pegangan roll putus , service setting Arm setelan roll air dan lepas baut putus , cups spring	0,25
25 /02/ 2015	Dudukan roll tinta neple plat aus PU 1 A , dudukan roll aus , ganti dudukan roll 2 bh , O.S D.S, Dudukan roll 2 bh , baut per seng L 4 : 2 bh.	7,5
09 /02/ 2015	Brake tidak ngerem , brake tidak ngerem , sett potensio gain.	1,75
06 /03/ 2015	Selang angin suplay stacker bocor dan kabel switch quarto lepas , potong + sambung selang repair kabel switch.(sock selang T =1bh + clem selang= 2bh)	4
17 /03/ 2015	Brake spleiser belakang mati, cek elektrik & ganti relay 24vdc =1bh	3,5
17 /03/ 2015	Stacker rusak / roun belt stacker putus , sambung kembali roun belt	0,5
19 /03/ 2015	Baut stelan roll air patah Pu2b, lepas patahan baut pada kapit spin	0,75
19 /03/ 2015	Spliser tidak mau ngerem , setting potensio dancing	25,75
26 /03/ 2015	Setreng folder putus & dudukan motor roll air kendor , ganti setreng & kencangkan baut dudukan motor air	
30 /03/ 2015	Baut kancingan fine doll , perbaiki drat kancingan fine ke bengkel & ganti bearing 4906 = 1bh	9,75
31 /03/ 2015	Lampu mati , ganti lampu 18W = 1bh	2,5
31 /03/ 2015	Selang bocor , ganti selang angin 8mm = 3mtr & tambah olie 15ltr	2,5
31 /03/ 2015	Brake naik turun roll spliser mlurut, chek elektrik & servise brake	1
01 /04/ 2015	Pen motor roll PU 4 B putus , ganti pen roll air.	0,75
01 /04/ 2015	Streng round belt putus , sambung streng round belt.	1
03 /04/ 2015	Pen Roll air PU 4 B putus , ganti pen motor air.	2,75
03 /04/ 2015	kabel Stacker motor adjustment roll infeed short, cek elektrik + service stacker + lepas kabel motor.	0,75

Hasil Rekapian Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
04 /04/ 2015	As roll oscilator patah pu3, ganti roll spare & bearing 6205 = 2bh	1,75
04 /04/ 2015	Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh	0,25
04 /04/ 2015	Setreng folder putus, ganti & sambung setreng habasit kembali	0,25
04 /04/ 2015	Pen dudukan spring pada setting arm patah, ganti baut & dudukan spring	1,25
04 /04/ 2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh	0,5
05 /04/ 2015	Folder tidak mau jalan / penghubung quarter lepas, seting posisi gear	1,25
06 /04/ 2015	Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh	0,5
07 /04/ 2015	Mesin tidak bisa running, servise kabel switch quarter	0,5
07 /04/ 2015	Valve impressi pu1 bocor, ganti valve = 1bh	1,25
07 /04/ 2015	Pen motor roll air pu4b putus, ganti hold pen 3mm	0,25
07 /04/ 2015	Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh	0,75
09 /04/ 2015	Kertas lepas - lepas di folder, ganti spare fine	0,25
09 /04/ 2015	Kabel switch folder putus, sambung kembali kabel	0,25
10 /04/ 2015	Pen motor air pu4b putus, ganti pen 3mm = 1bh	2,5
13 /04/ 2015	Roll oscilator tinta tidak bisa berputar pu3b, ganti gear box = 1bh	7,5
13 /04/ 2015	Selang angin stacker pecah, potong & sambung selang kembali	1
13 /04/ 2015	Selang stacker bocor, ganti conector 10mm = 1bh	0,5
16 /04/ 2015	Pen motor air pub putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	1
16 /04/ 2015	Baut penyetel roll putus, lepas patahan baut	6,75
16 /04/ 2015	Setelan nipping folder macet, setel setelan nipping	1,5
20 /04/ 2015	Dudukan rem roll kertas pu1 patah, ganti brake cadangan	0,75
21 /04/ 2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh	0,25
22 /04/ 2015	Agitator macet, perbaiki agitator = 3bh Pu1 AB & 2B	0,25
23 /04/ 2015	Setelan roll air pada setting arm doll, ganti setting arm = 1bh - bearing houshing = 2bh - seal = 2bh - bearing 49/32 = 2bh - side lock = 1set	0,5
27 /04/ 2015	Olie bocor pu3 & 4, pasang dengan klem 1/2" = 2bh	11,5
27 /04/ 2015	Chiller mati & tidak dingin, tambah freon on breaker	1
28 /04/ 2015	Pasang brake modifikasi	3,75
28 /04/ 2015	Brake spliser depan bawah blong, ceck elektrik & setel potensio dancing	0,75
28 /04/ 2015	Roll dancing tidak naik, setting potensio dancing roll	0,75
29 /04/ 2015	Mesin tidak bisa running, setting posisi switch & tambah baut brangket	0,25
29 /04/ 2015	Olie pu4b bocor, ganti selang ¾	0,5
17 /04/ 2015	Woser + lock nut pada gear kendur, kencangkan lock nut.	0,5
04 /05/ 2015	Motor tinta PU 3 mati/ seal terlalu rapat bak tinta terhadap roll.	0,25
11 /05/ 2015	Geser cylinder Pu2b	0,5
08 /05/ 2015	Spliser belakang atas tidak mau naik turun, setting ulang panel control + cek elektrik.	0,75
09 /05/ 2015	Mesin mati, seting switch kopling	1
09 /05/ 2015	Dudukan roll air Pu1b patah, ganti dudukan baut 2 set	1,75
12 /05/ 2015	Cek kebocoran olie Pu1 & 2, cek sirkulasi jalur olie	2,25
02 /05/ 2015	Tambah streng round belt, pasang round belt. (round belt = 10mmX 40cm)	2,75
06 /05/ 2015	Motor utama rusak, Sementara ambil main motor mesin D 25	20,75
01 /05/ 2015	Pen motor roll air putus, ganti pen d = 3mm	
08 /05/ 2015	Motor air PU 1 B mati, socket kabel power dikencangkan.	0,25
08 /05/ 2015	Impresi PU 2 macet / coil valve lepas, pasang kembali coil pada valve.	0,25
04 /05/ 2015	Motor tinta PU 3 mati/ seal terlalu rapat bak tinta terhadap roll.	0,25
14 /05/ 2015	Posisi sensor tidak pas, setel posisi sensor	0,25
21 /05/ 2015	Baut motor tinta pu 3B lepas, pasang kembali baut pada motor tinta	0,25
21 /05/ 2015	Bearing roll tension macet, ganti bearing 627+ roll tension besar, bearing 627 2bh+ roll tension	0,25
24 /05/ 2015	Streng folder putus 2bh , ganti streng+sambung , habasit 2,5mm	0,25
15 /05/ 2015	Keran air PU4b Rusak + saluran air PU1 bocor, ganti keran air baru, dan ganti sambungan "Y" baru, stop kran air 1bh+sambungan "Y" 1bh	0,5
14 /05/ 2015	Tegangan Break Drop, setel potensio dancer	0,75
22 /05/ 2015	Selang air ganti baru kurang lebih 50cm	0,75
24 /05/ 2015	Streng miring , ganti streng, habasit ,	0,75
19 /05/ 2015	Potensio kurang pas, setel potensio	1
30 /05/ 2015	Pen putus, ganti hold pen kopel motor air P43b	1
12 /05/ 2015	Setreng folder putus 2bh, ganti habasit 25mm x 1mtr	1,25
19 /05/ 2015	Pan motor roll air putus + gear box lemah, ganti pan + service gear box, pan 3mm	1,25
20 /05/ 2015	Ganti sensor auto splice, setel trimpot untuk rol carriage, putus sensor autonic BJIM-DOT 1bh	1,75
13 /05/ 2015	Spliser 1, Seting spliser secara manual	2,25

Hasil Rekapian Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
18 /05/ 2015	Gear box motor roll tinta lemah, ambil motor roll tinta 1set dari 388 unit 2B	3,75
23 /05/ 2015	Pneumatik rusak , ganti pneumatik stacker pneumatik 1bh	75
28 /05/ 2015	Pen putus, ganti holdpen, hold pen 3 0/	0,25
29 /05/ 2015	Ganti pen motor roll air, pen 0/ 3mm 1bh	0,25
30 /05/ 2015	pen putus, ganti hold pen 3mm 1bh	0,75
27 /05/ 2015	Kabel tarco generator putus, sambung kembali kabel tarco generator	1,25
29 /05/ 2015	Pen roll air PU 3 putus 2x+PU 4, ganti pen baru, pen 0/ 3mm 1bh	1,25
30 /05/ 2015	Baut setelan roll putus, ganti baut setelan roll air, 1pcs	2,25
26 /05/ 2015	Safety banyak yang lepas atau rusak , pasang dan setting safety all unit	
17 /05/ 2015	Sambung streng habasit folder	0,5
03 /06/ 2015	Pen roll air putus Pu3, ganti hold pen 3mm	0,25
07 /06/ 2015	Stacker macet / setelan jatuhnya buku kurang pas, setting kembali	0,25
08 /06/ 2015	Setting arm pecah Pu4, perbaiki setting arm ke bengkel ganti bearing 49/32 = 2bh & inner bearing = 2bh	0,25
12 /06/ 2015	Roll penghantar miring, setting posisi roll penghantar	0,25
18 /06/ 2015	Streng folder putus, ganti streng habasit, habasit 25mm x 2 m = 1bh	0,25
19 /06/ 2015	Rantai pada reo lepas Pu1, pasang rantai kembali	0,25
24 /06/ 2015	Sambungan selang air bocor, kencangkan kembali klem selang	0,25
24 /06/ 2015	Brake rusak 9 tidak bisa di geser / baut kancingan kopel kendur, kencangkan baut kembali	0,25
24 /06/ 2015	Penggeser kertas tidak berfungsi & pen motor roll air putus / lubang baut penggeser pecah, pindang pasang baut & ganti hold pen	0,25
24 /06/ 2015	Penggeser rem Pu2 tidak berfungsi, spi dipasang kembali baut tanam di kencangkan	0,25
24 /06/ 2015	Pen motor ait putus Pu4b, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
25 /06/ 2015	Vakum spliser 1 mati, ganti switch NC = 1bh	0,25
25 /06/ 2015	Penggerak roll oscilator lepas, ganti bearing 2205 = 1bh	0,25
28 /06/ 2015	Pu3 & Pu4 tidak sinkron, geser kopel pu3	0,25
29 /06/ 2015	Register unit 3 A lari - lari, servise register ganti washer	0,25
29 /06/ 2015	Geser kopel Pu3 & Pu4	0,25
29 /06/ 2015	Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
29 /06/ 2015	Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
30 /06/ 2015	Pneumatik tekukan plate D 300 B tidak main, ganti valve 24VDC = 1bh	0,25
30 /06/ 2015	Gear plastik Pu2b rusak, ganti gear plastick = 1bh	0,25
21 /06/ 2015	Baut kancingan penggerak roll oscilator kendur, kencangkan baut & setting posisi roll oscilator	0,5
23 /06/ 2015	Pen motor air putus Pu4b, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,5
26 /06/ 2015	Olie mampet Pu2b / tersumbat kotoran. Bersihkan neple kembali	0,5
27 /06/ 2015	Brake Pu2 rusak, seting angin brake & roll dancing pu2	0,5
06 /06/ 2015	Cylinder plate geser sendiri Pu3, srvice tarikan plate atas bawah ganti hub = 1bh - bearing 3205 = 1bh - washer = 1bh	0,75
20 /06/ 2015	Pasang & sambung gardan	0,75
27 /06/ 2015	Roll oscilator air Pu4 suaranya kasar, tambah ring pada penggerak oscilator	0,75
29 /06/ 2015	Register Pu3A geser" sendiri, servise register kanan & kiri	0,75
05 /06/ 2015	Motor roll air Pu1 rusak / mati, servise & check elektrik	1
27 /06/ 2015	Bearing penggerak iscolator air pu4 kocak, ganti bearing 2205 = 1bh	1
29 /06/ 2015	Register Pu3A geser" sendiri, servise register & lock nat = 1bh	1
19 /06/ 2015	Pen roll air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	1,25
26 /06/ 2015	Pen motor air putus Pu3b, ganti hold pen 3mm = 1bh	1,25
28 /06/ 2015	Sirkun pu4b macet & register pu3a tidak gerak kanan - kiri, servise & setting register Pu3A & 4B	1,25
29 /06/ 2015	Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	1,25
20 /06/ 2015	Arm roll tinta bautnya patah Pu4a, perbaiki bengkel	1,5
27 /06/ 2015	Layar kecepatan mati /kopel encorder putus, ganti kopel selang 6mm	1,75
12 /06/ 2015	Selang bocor Pu4, ganti sambungan baru	2
29 /06/ 2015	Lampu unit 1 mati, ganti lampu TL 18W = 2pcs & stater	2
16 /06/ 2015	Stekker error mati-mati sendiri, setting posisi read switch	2,25
08 /06/ 2015	Pen roll air putus Pu3b, ganti hold pen 3mm = 1bh	4
12 /06/ 2015	Pen motor air Pu3b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	
25 /06/ 2015	Pen motor air Pu4b putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	
28 /06/ 2015	Register lari lari pu3, servise register Pu3 A + B	
13 /06/ 2015	Break PU 1 Rusak(baut pegangan penggeser kertas putus), buka putusan baut dan ganti baut.	1
16 /06/ 2015	Mesin macet tidak mau jalan, repair tombol emergency	0,25
18 /06/ 2015	Mesin cetak tidak bisa di run, cek switch folder	0,25

Hasil Rekapian Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
18 /06/ 2015	Kran air Pu3B mati, service kranair Pu3B	0,25
15 /06/ 2015	Stekker error, pneumatic lemah, servis + tambah karet pada pneumatic	0,5
18 /06/ 2015	Jari-jari steker rusak, arm pneumatik patah, ganti arm pneumatik	4,5
16 /06/ 2015	Pneumatik jari-jari steker bocor, ganti pneumatik	7,75
01 /07/ 2015	Roll air nemple plat Pu4b tidak main / magnet valve mati, ganti magnet 24VDC = 1bh	1,5
01 /07/ 2015	Mesin tidak bisa di running / switch quarter kendur, kencangkan brangket & set posisi switch	1
02 /07/ 2015	Setreng habasit pada stacker sudah jelek, ganti setreng habasit 25mm x 3mtr = 2bh	1,25
02 /07/ 2015	Pen motor roll air Pu4 putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
03 /07/ 2015	Register Pu3a lari lari, ganti as setelan register	2,75
03 /07/ 2015	Bearing tension setreng macet, ganti bearing 627 = 2bh	2,5
04 /07/ 2015	Stelan niping folder pisau lipat, Servis Niping folder	0,75
04 /07/ 2015	Rol cariage spliser 1 bawah tidak bisa naik, Check elektrik dan monitoring (mesin tetap jalan)	0,75
05 /07/ 2015	lipatan plat rusak , Ganti valve	0,25
05 /07/ 2015	Rem blong, Ganti pneumatic dancing + setel potensio	1,5
06 /07/ 2015	Pneumatik pengangkat kertas pu.1 lemah, Ganti konektor 8mm	2,75
06 /07/ 2015	Penekuk plate eror , Ganti seleonoid valve	1
06 /07/ 2015	Bongkar cylinder plate Pu.3 A goyang, Ganti bearing Cylinder plate 3014 P/N : 32.541.10 = 1 Bh	
06 /07/ 2015	Register tidak sinkron, Geser kopel unit 1	
06 /07/ 2015	Splaser 1 remnya blong, Setel potensio	0,5
07 /07/ 2015	Pasang as register pu.3, Diambilkan dari d30b (original) 1 set as register	0,25
08 /07/ 2015	Register kepolan , Geser cylinder plate Pu.2 bawah	0,75
08 /07/ 2015	olie mesin 3 + 4 Netes - netes , Service saluran olie dan ganti neple olie IB 25 = 1Bh	1
08 /07/ 2015	Pen motor air putus, Ganti hold pen Diameter 3 mm	1
08 /07/ 2015	Motor tinta tidak berputar , Service elctrik	0,5
09 /07/ 2015	Spliser tidak gerak, Repair contact & kencangkan conection kabel	1,75
09 /07/ 2015	Motor air Pu.4B mati, Check elektrik	1
10 /07/ 2015	Pen motor air Pu1b putus / baut pada dudukan motor pada lepas & baut dudukan gear box nya, pasang kembali baut"	1
10 /07/ 2015	Pen motor air Pu4b patah, drive motor air direset	0,25
10 /07/ 2015	Geser cylinder unit 4b	0,25
11 /07/ 2015	Pen motor air PU 3 B putus, ganti pen 3mm.	0,5
13 /07/ 2015	Tutup roll kendo Pu3 / pen cover penutup roll lepas, pasang pen kembali	3
13 /07/ 2015	Pen motor air putus Pu4b, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,5
01 /07/ 2015	Pendorong kertas pol steker patah , baut pendorong kertas patah, lepas patahan baut , baut L6 M8 2bh	1
03 /07/ 2015	Pen motor air putus pu3b, ganti pen motor air pu3 + servis motor, hold pen ø 3 mm 1bh	0,5
03 /07/ 2015	Pe roll air putus, pen patah , ganti pen , hold pen ø3 mm ,	4
03 /07/ 2015	Pen motor air putus, PU3B, ganti gear box pen dan kople motor, hold pen ø 3 mm 1bh, gear box spare dan kople baru	1
03 /07/ 2015	Roll pengambilan tinta U3B tidak berputar , motor tinta lemah + cek elektrik, ganti motor tinta	0,25
04 /07/ 2015	Pen motor air putus PU3B, ganti pen motor air, pen 3mm 1bh	1,25
01 /08/ 2015	Pen motor roll air pu3 putus, ganti hold pen 3mm	0,5
01 /08/ 2015	Pen pu3 putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
01 /08/ 2015	Rem splaser blong, setting dancerc control	1,25
02 /08/ 2015	Pen motor air pu3b putus, ganti pen belah 3mm = 1bh	0,5
03 /08/ 2015	Pen roll air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,5
03 /08/ 2015	Pen roll air putus Pu3, hold pen 3mm = 1bh	0,5
03 /08/ 2015	Pen roll air putus pu3b, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,5
03 /08/ 2015	Blade tidak bisa di geser / baut 10,an lepas, pasang baut & servise	0,25
03 /08/ 2015	Pen putus pu4, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,5
03 /08/ 2015	Pen motor air pu4b putus, ganti pen belah 3mm = 1bh	0,5
04 /08/ 2015	Pen roll air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
04 /08/ 2015	Angi segitiga tidak keluar / lubang angin formen tersumbat, bersihkan libang formen	0,5
04 /08/ 2015	Pen motor air putus pu2 / pen lepas, pasang kembali pen 3mm	0,25

Hasil Rekapian Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
05 /08/ 2015	Setreng bawah folder putus, ganti setreng habasit	0,5
05 /08/ 2015	Pen motor air Pu3 putus, ganti pen belah 3mm =1bh	0,5
06 /08/ 2015	Pen motor air putus Pu3b, ganti pen 3mm = 1bh	0,5
06 /08/ 2015	Pen motor air putus Pu3b, ganti pen 3mm = 1bh	0,5
06 /08/ 2015	Dudukan kancingan roll putus, perbaikan setting arm H.A servise & bearing 2205 = 1bh	2
06 /08/ 2015	Hidrolic tidak mau naik / rusak, potong selang & sambung selang kembali	0,25
06 /08/ 2015	Tarikan kertas doll Pu1, pasang kembali baut & setting	0,5
06 /08/ 2015	Dudukan roll tinta kroak, recoil dudukan kancingan roll tinta doll	4,5
10 /08/ 2015	Kran air Pu4a mati, ganti kran air 1/4" = 1bh	0,75
10 /08/ 2015	Dudukan roll tinta Pu3a rusak, (mesin tetap jalan) & pasang motor roll air	0,75
10 /08/ 2015	Baut kancingan roll tinta rusak, perbaiki ke bengkel HA Servise (mesin tetap jalan)	1
10 /08/ 2015	Pen roll air Pu3 bawah putus, ganti pen 3mm = 1bh	0,25
10 /08/ 2015	Pen pengatur tekanan folder putus, ganti pen baru	0,25
11 /08/ 2015	Pneumatick jari - jari lemah, ganti pneumatick baru	0,5
11 /08/ 2015	Penggeser kertas tidak berfungsi, servise switch console	0,25
11 /08/ 2015	Pen motor air Pu3b putus, ganti pen baru	0,25
12 /08/ 2015	Pen roll motor air putus Pu3 / motor roll air lepas dari pegangan, pasang kembali motor roll air	0,25
12 /08/ 2015	Pne roll motor air putus pu3, ganti pen 3mm = 1bh	0,25
12 /08/ 2015	rem spliser blong , stel potensiometer dansing roler	0,75
12 /08/ 2015	Streng folder putus , ganti streng baru	0,25
12 /08/ 2015	Pen motor air putus PU3B , ganti holdpenø3mm 1 bh	0,25
12 /08/ 2015	Setelan lipatan di folder sering kendur , set ulang	
14 /08/ 2015	Switch error (Pu4) / pengait laker lepas, pasang kembali pengait	0,25
14 /08/ 2015	Pen motor air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
14 /08/ 2015	Pen motor air putus Pu4b, ganti pen belah 3mm = 1bh	0,25
14 /08/ 2015	Stacker rusak, ganti sayap (braket) & fliper = 2bh	1,75
19 /08/ 2015	Lipatan Miring - miring, seting lipatan.	1,5
21 /08/ 2015	Bearing motor air utama rusak , ganti motor air spear	1
21 /08/ 2015	Break PU1 rusak , sleding break PU1 macet , cek elektrik + pelumasan slending break PU1	0,25
24 /08/ 2015	Numertor rusak nepel bocor,kabel out put prox short bodi,gnt sensor dan pwr suply	3
07 /08/ 2015	Streker rusak mati sendiri, selang angin bocor+konektor rusak, pasang selang yang bocor+ganti konektor Lø 8mm 1bh	0,5
07 /08/ 2015	Pen motor air PU4 putus+steker error, ganti pen motor+set ulang sellingan steker, hold pen ø3mm 1bh	0,5
07 /08/ 2015	Ejector steker tidak gerak , proximity ejector bad contact, service dan cek elektrik	0,75
08 /08/ 2015	Jari-jari steker putus 2 baut pegangan jari-jari lepas, ganti jari-jari steker 2bh+baut 4bh	1
08 /08/ 2015	Motor air PU4 mati+gear box roll air lemah, ganti motor+gear box roll air 1set	0,25
09 /08/ 2015	PU4 error tidak mau running, setting switch pengaman PU4	0,5
15 /08/ 2015	Tap oli bocor pu4, cek silinder	0,75
15 /08/ 2015	Jari-jari streker tidak main, baut jari-jari lepas, pasang jari-jari	0,75
20 /08/ 2015	Setreng putus , ganti streng , streng habis 2 bh	0,75
20 /08/ 2015	Pen putus pu1 , ganti pen belah ø3mm 1 bh	0,5
03 /09/ 2015	Roll RTF D300B suara kasar & setelan nipping, modif roll RTF dengan timing	0,25
07 /09/ 2015	Streng folder putus, ganti habasit belt. Habasis belt = 3cm X 2 mtr.	0,25
07 /09/ 2015	Selenoid valve impresi kendur, kencangkan pengunci selenoid valve.	1,5
09 /09/ 2015	Lipatan miring, setting lipatan depan.	2
16 /09/ 2015	Brake Pu2 tidak bisa fungsi, repair conection TP link	
16 /09/ 2015	Setreng stacker kurang 2 bh, tambah roun belt 40cm = 2bh	0,5
17 /09/ 2015	Pen roll air putus Pu2, ganti gear box & kopel spare	2
17 /09/ 2015	Stacker rusak, servise garpu stacker	0,25
17 /09/ 2015	Stacker rusak / jari - jari patah, pasang baut L4 = 1bh & L5 = 1bh	
17 /09/ 2015	Baut setelan roll air putus Pu2b, ganti kancingan = 1set & hold pen 2mm = 1bh	0,5
18 /09/ 2015	Setreng stacker putus lagi, ganti round belt 1mm x 50cm = 2bh	
18 /09/ 2015	Setreng folder putus & jari" stacker putus 2bh, ganti jari" stacker = 2bh round belt 1mm x 50cm	0,75
18 /09/ 2015	Mesin tidak mau di running, servise valve brake	0,75
19 /09/ 2015	Stecker rusak / meja stecker tidak mau naik, servise stacker	1,75

Hasil Rekapian Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
20 /09/ 2015	Pen motor air Pu1 putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	1
21 /09/ 2015	Brake 2 sulit di geser kanan & kiri, ganti spare perlu ke bengkel	9,5
21 /09/ 2015	Register naik turun Pu4 mentok, geser cylinder plat & geser kopel Pu4	0,75
21 /09/ 2015	Mesin tidak mau di running, ganti power suplay otomatis SPA - 030 / 057 1bh	2,5
22 /09/ 2015	Stacker rusak, repair selang angin (potong & sambung kembali)	1,5
22 /09/ 2015	Impressi roll tinta tidak main Pu4, ganti ben belah = 4bh	0,75
23 /09/ 2015	Sambung setreng stiker minta ganti, ganti setreng habasit 2,5mm x 1,5mtr = 2bh	3
23 /09/ 2015	Sensor limit down meja no contact, adjust sensor limit down meja	0,75
23 /09/ 2015	Pen pu2 putus motor air, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
09 /09/ 2015	Kopel roll air kendur, kencangkan kopel.	0,5
09 /09/ 2015	Power suply bad contact, cek elektrik.	0,25
20 /09/ 2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 2.5 x 2 mtr	0,25
26 /09/ 2015	Pen motor air putus Pu 3 B, ganti hold pen ø 3mm = 1 bh.	0,25
08 /09/ 2015	Pen roll air PU2 B putus, ganti pen	0,5
08 /09/ 2015	Lipatan miring-miring DP, setel lipatan DP	1,25
25 /09/ 2015	Gigi RTF penghantar kertas tidak putar , timeing balt RTF putus dan rusak , ganti timeing balt 512 8 M = 2bh	0,25
25 /09/ 2015	Stuker saat jalan mati sendiri , sensor meja stuker kurang pas , stel + monitoring	0,25
25 /09/ 2015	Pen motor air PU3b putus + baut ger box kendur , ganti pen + kencangkan baut , pen 3mm 1bh	1,75
25 /09/ 2015	Pen motor air PU3 B putus , ganti pen + kurangi cupspring 2bh , hold pen 3ø 1bh	0,5
25 /09/ 2015	Pen motor air PU3 B putus , hold pen putus ganti hold pen 3ø1bh	1,25
6 /10/ 2015	Stacker sering macet sendiri, cek elektrik & setel posisi sensor	0,75
7 /10/ 2015	Jari jari stacker tidak bisa naik, servise pneumatik	1,25
7 /10/ 2015	Pen motor air Pu2b putus, hold pen 3mm = 1bh	0,25
9 /10/ 2015	Tambah streng stecker D 300 B, round belt D= 1cm x 50cm = 4bh	2
9 /10/ 2015	Pen roll air putus Pu2b, kencangkan kembali set screw	0,5
9 /10/ 2015	Stacker rusak, modif jari - jari stacker pakai mur = 2bh - L4 = 4bh – oring	2
12 /10/ 2015	Lipatan pertama miring - miring, setel blade	1
12 /10/ 2015	As penutup plat Pu3b lepas, pasang kembali baut pengunci	0,25
13 /10/ 2015	Lipatan miring - miring, setting lipatan	0,75
13 /10/ 2015	Lipatan miring - miring, setting jaw blade	1,5
15 /10/ 2015	Selang pembuangan macet, ganti selang oli 5/8 = 2mtr	0,5
17 /10/ 2015	Brake Pu.1 blong, Check elektrik	0,5
17 /10/ 2015	Pen motor air Pu.4B putus/patah , Ganti Hold pen diameter 3 mm	0,5
17 /10/ 2015	Pen pengaman patah , Servise pengaman tinta	0,25
18 /10/ 2015	Kertas ngruwel terus di folder (tidak mau turun), Setting timmig pisau quarter fold	1,3
19 /10/ 2015	Bearing penggeser kertas Pu.1 lepas, Ganti bearing baru	1,25
19 /10/ 2015	RTF lepas, Ganti T belt RTF Type 512 - 8 m = 2 Bh	0,5
19 /10/ 2015	Pen Pu.2 putus, Ganti Hold pen diameter 3mm	0,25
28 /10/ 2015	Mesin error, cleaning terminal KC2 x 6 & repair conection kabel 108	1,25
28 /10/ 2015	Mesin mati sendiri, cleaning terminal & isolasi kabel socket x6	2
28 /10/ 2015	Brake Pu1 rem tidak mau lepas, cek listrik	0,5
29 /10/ 2015	Mesin error, kabel input PLC X6 bad contact, repair conection cable	1
29 /10/ 2015	Katrol kertas unit 1 rusak, cek angin & buang air pada pneumatick	0,5
29 /10/ 2015	Mesin mati tidak mau berputar, pressure swich angin abnormal diset ulang & socket emergency KC terbalik	5,5
29 /10/ 2015	Stacker mati, ganti MCB 10 A = 1 bh	0,5
29 /10/ 2015	Setelan penggeser kertas Pu1 rusak, ambilkan dari penggeser kertas spare	0,75
30 /10/ 2015	Chiller tidak dingin , tambah freon	0,5
31 /10/ 2015	Dudukan baut kancingan roll dol pu2b, pasang baut inchi	0,5
17 /10/ 2015	Kertas tidak bisa digeser, Set Screw gear kendur , kencangkan set screw	0,25
22 /10/ 2015	Mesin mati sendiri, mesin mati+oli folder mampet+gear plastik pompa air rusak, ganti gear plastik pompa air+cek jalur oli folder	1
22 /10/ 2015	Kopling folder rusak dibuatkan dibengkel dulu, pasang di WEB D30	1,75
23 /10/ 2015	Selang PU2 pecah, ganti selang 1 high preasure	0,5
24 /10/ 2015	Pen motor air PU2B Putus, kopel roll air kodet, rumah spie&spie rusak, modif&ganti	1,25
1 /10/ 2015	Rank breake PU2 putus , kancingan rantai lepas , pasang kancingan rantai kembali	0,25

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
1 /10/ 2015	Rank breake PU2 putus , konekting rantai hilang , ganti konekting rantai & ganti hendel breake, konekting rantai RS40 1bh	0,25
1 /10/ 2015	pemutar register PU4 rusak , switch rusah , ganti swich	0,15
1 /10/ 2015	Geser silinder PU2 , bidang ceak roll kurang turun , geser silinder plat atas atau bawah unit 2 maju	0,5
4 /10/ 2015	Streng folder putus , ganti + sambung streng baru habasit	0,5
25 /10/ 2015	Streng stocker kurang , pasang round belt stecker 4	0,75
25 /10/ 2015	Stocker macet , motor roll press ada yg shoot , cek elektrik + reset + lepas kabel motor roll press stecker	1,75
27 /10/ 2015	Mengelas dudukan break PU1 + service lampu kontrol mati , las dudukan break PU1 + service lampu meja kontrol	1,25
27 /10/ 2015	Streng folder putus , ganti habasit belt 3cm x 2m	0,5
27 /10/ 2015	service tarikan kertas PU1 , kuningan stelan penggeser kertas rusak 1bh	0,25
16 /10/ 2015	Mesin mati sendiri, oli presure folder, reset+monitoing pompa oli folder	0,5
16 /10/ 2015	Tongkat folder putus, holder patah , las holder	6,5
02 /11/ 2015	Splaser depan mau nyambung tapi angin tidak mau nyedot, setting posisi roll karet penghisap & dancing roll	1
03 /11/ 2015	Numerator error, ganti numerator autonisc LA8N/LE8N = 1bh	0,5
03 /11/ 2015	Brake unit 1 rusak, lepas & pasang baut pegangan penggeser kertas L8 = 1bh & L5 = 1bh	1,25
05 /11/ 2015	Setreng folder putus, sambung setreng yang patah	0,5
06 /11/ 2015	Pen motor roll air putus pu.1b, Ganti hlod pen Diameter 3mm	1
19 /11/ 2015	Kabel output sensor jam putus, repair proximity sensor sambung kabel output, NB: mesin etap jalan tanpa stecker	4,25
19 /11/ 2015	Kabel power proximity sensor putus, repair kabel power proximity sensor	0,75
20 /11/ 2015	Card alarm, reset cart	0,25
20 /11/ 2015	Geser kopel unit 1,2,3. singkron cylinder	14
23 /11/ 2015	Gear bok roll air rusak, ganti gear bok spare, gear bok 1bh	1
23 /11/ 2015	Tegangan break kurang, setting tegangan break+ cek elektrik+monitoring	0,75
24 /11/ 2015	Setting roll(OKE),	0,25
24 /11/ 2015	Splaser/break, service tarikan manual brek pu2, baut m6 (l5) 1bh	0,25
25 /11/ 2015	Roll tensen rusak & bearing macet, ganti roll tensen = 1bh & bearing 6000 = 2bh	1
25 /11/ 2015	Sensor proximity pada stacker rusak, ganti proximity PR08 - 2DN = 1bh	0,5
25 /11/ 2015	Brake rusak / baut pengunci patah, ganti spare baut M6 = 4bh	1
26 /11/ 2015	Brake Pu1 patah, ganti baut M6 = 2bh	0,5
26 /11/ 2015	Vacum gak nyedot, cek elektrik	0,5
27 /11/ 2015	Baut patah & penggerak brake rusak, ganti L5 = 4pcs & penggerak brake = 1 unit	2
27 /11/ 2015	Pen motor air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
27 /11/ 2015	Nepel pneumatick pengangkat kertas rusak, nepel L = 12mm	0,25
27 /11/ 2015	Selang lepas, pasang selang lagi	0,25
28 /11/ 2015	Tarikan kertas berat, ripair tarikan kertas.	0,75
29 /11/ 2015	Pen motor air putus, ganti hold pen 3mm = 1bh	0,25
29 /11/ 2015	Rantai lepas dan handle macet, repair handle break dan pasang rantai.	0,5
30 /11/ 2015	Mesin mati sendiri, cek elektrik dan ripai conection switch quarter folder.	1,25
28 /11/ 2015	Ball join break patah, ganti ball join baru.	0,75
07 /11/ 2015	Roll RTF tidak bergetar, belt putus, ganti belt + SPIE + set screw , T belt 512 = 2bh, SPIE 1 bh set screw M6 1bh	0,75
08 /11/ 2015	Lipatan miring, setel lipatan DP + ganti jarum, jarum folder 1bh	1,5
09 /11/ 2015	Lipatan miring , stel lipatan pertama	0,25
09 /11/ 2015	Pen motor air PU2B putus , ganti pen baru , hold pen ø3mm 1bh	0,5
09 /11/ 2015	Lipatan miring-miring , set lipatan dp	1,25
11 /11/ 2015	Baut kancingan rool air putus PU3B, mur muter terus, lepas baut yang patah, baut kancingn rool air 1 set	1
12 /11/ 2015	Pneumatic steker bocor, ganti pneumatic + holder fox	0,25
18 /11/ 2015	Pen motor air PU4B putus, ganti pen roll air, pen ø3mm 1bh	0,5
18 /11/ 2015	Setting ARM roll air PU2A pecah, setting ARM ganti ARM cadangan, bearing 49?32 1bh	1
23 /11/ 2015	Break pu2 rusak, break tidak lancar, memperbaiki penggerak break	3,5
07 /11/ 2015	Pen roll air pu2 b putus , gear box kendor ganti holdpen +b gear plastik couple , hold penø 3mm 1bh, gear bintang couple 1bh	0,5
24 /11/ 2015	Printing unit(roll) sementara pintah unit 3-pu4	0,5
13 /11/ 2015	Cover tutup roll rusak , PU3 As cover lepas , pasang kembali As cover roll	0,25

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300B (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
13/11/2015	Lipat pertama miring-miring , stell jam & blet lipatan pertama	0,75
14/11/2015	Pen motor air PU2B putus , lubang pen lodok , ganti pen , besarkan lubang pen jadi ϕ 4mm	0,25
14/11/2015	Cross PU4 tidak tepat , stell cpuple	1,25
14/11/2015	Sircum atas bawah tidak numpuk PU4 , geser silinder plat PU4B	1,25
14/11/2015	Pen motor air putus PU4B , Ganti holdpen mabor air , holdpen ϕ 3 1bh	0,25
15/11/2015	Spliser / brake , kampas brake aus , ganti brake cadangan	0,75
17/11/2015	Setting ARM patah , spear tidak ada perlu reparasi ke bengkel	21,5
17/11/2015	Set ARM patah , ganti set ARM & pasang roll oscilator , set ARM 1bh	0,5
17/11/2015	Setel ganti dudukan roll	0,25
02/12/2015	Streng putus , ganti streng habasit. (streng habasit 3 cm \pm 2 mtr)	0,5
02/12/2015	Bearing tension streng folder macet, ganti bearing 627 = 2 bh	0,5
03/12/2015	Baut dudukan motor air lepas kopel rusak, Ganti baut dan kopel.	0,75
03/12/2015	Cek elektrik	2,1
03/12/2015	Mesin mati-mati sendiri, Cek elektrik dan reset.	0,25
03/12/2015	Printing unit error, cek elektrik	0,25
04/12/2015	Cylinder unit 4b kepolan, geser cylinder plat unit 4b	1,25
04/12/2015	neple mampet, ganti neple & cek mekanik	1,25
06/12/2015	Stacker error, cek elektrik	0,75
09/12/2015	Tombol bad contack, ripair tombol splicer.	1,25
09/12/2015	Pen putus, Ganti pen motor roll air	1,5
11/12/2015	Streng habasit putus, ganti streng habasit. (Habasit 20 mm = 40 cm)	0,25
11/12/2015	Potensio dencing error voltage, setting potensio dancing.	0,75
11/12/2015	Baut stacker patah, lepas patahan baut dan ganti baut baru.	0,5
11/12/2015	Rantai break lepas, pasang kembali rantai.	0,25
11/12/2015	Gear dan rantai lepas, pasang kembali gear dan rantai.	0,5
11/12/2015	Proximiti kendur, cek elektrik dan service.	0,5
11/12/2015	Pen motor roll air PU 1 putus, ganti hold pen ϕ 3 mm = 1bh	0,25
12/12/2015	Pneumaktic fouk bocor, ganti pneumatic 1 bh	0,75
12/12/2015	T belt RTF putus 1 - 2 rusak, ganti T belt RTF. (T belt AT 10 / 500 = 3bh)	0,75
13/12/2015	Mur kancingan roll aus, lepas mur kunci 10 nat dan ganti mur baru.	0,25
14/12/2015	Pen motor air PU 4 putus, ganti hold pen 3mm = 1 bh.	0,5
14/12/2015	Pen motor air putus, ganti hold pen ϕ 3mm = 1bh.	0,75
14/12/2015	Crush guard folder bad kontak (switch), setting switch quarter.	0,75
14/12/2015	As roll kertas bocor 3 bh, perbaikan shaft dan ganti tube. (H.A. service).	
17/12/2015	penambahan streng, Tambah streng habasit dan pasang fliper & setting stucker (habasit 2,5 X 5 mtr = 2 bh & Fliper = 4 bh).	1,5
17/12/2015	Kran air rusak, ganti kran PU 4 (kran air 1/4 = 1 bh).	0,25
18/12/2015	Lipatan kurang rapi, setting jow + ganti fane + ganti blade & setting lipatan.	3
18/12/2015	Streng RTF putus, ganti streng. (T belt = 1 bh).	0,5
19/12/2015	Stelan register ngancing (kepolan) , setting setelan register.	0,25
19/12/2015	jari jari stacker bengkok / ulir dol, modif jari jari stacker , service & cek angin.	1,25
21/12/2015	Streng folder putus, ganti streng habasit 2,5 cm X 2 Mtr.	0,25
21/12/2015	Impresi rusak, cek valve impresi.	0,25
21/12/2015	Pen roll air putus, ganti pen ϕ 3mm = 1bh.	0,25
22/12/2015	Lipatan miring , setting blade & jow.	1,75
30/12/2015	jepit plat macet	0,5
30/12/2015	Lipatan miring , setting lipatan DP.	2,5
30/12/2015	Break pleser tidak bisa digeser, Cek elektrik & ganti kontak NC.	0,5
30/12/2015	Sambung gardan PU 3 - PU 2, sambung gardan PU 3 - PU 2.	0,5
31/12/2015	Perbaikan shaft gardan PU 4, sambung gardan.	0,5
31/12/2015	Sambung gardan, pasang gardan & tambah ring pliser. (ring plat kuningan 0,5 mm = 4 bh)	0,25
12/12/2015	Selang utama anging pecah, ganti selang \pm 6 mtr.	0,5

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (Jam)
06/01/2015	Mesin macet , fuse pada drive putus , ganti fuse 15 A : 1 bh	0,75
06/01/2015	Tuas anginPU 1 macet , penggerak regulator seret , service regulator kertas .	0,25
07/01/2015	Motor roll air lepas , baut motor roll air lepas , pasang baut dan kencangkan kembali .	
07/01/2015	Brake PU 3 hancur , ganti brake spare	0,5
07/01/2015	Gigi plastik rusak , kopel gear box kendur , kencangkan kopel	0,745
07/01/2015	Mesin tidak bisa runing , fuse drive putus , ganti fuse 15 A : 1 bh	2,5
07/01/2015	Gear box PU 1 b rusak , gear plastik PU 1b rusak , ganti gear box plastik , gear plastik : 1 bh.	1
08/01/2015	Motor air PU 2b mati , motor air short , ganti motor air .	0,25
09/01/2015	Folder di berhentikan jalan sendiri , pen hadle lepas , pasang kembali pen pada handle .	0,25
09/01/2015	gear box roll air PU 1 b rusak , gear plastik rumah spienya rusak , ganti gear plastik : 1 bh.	0,25
10/01/2015	Selang PU 3 bocor , selang pecah , ganti selang 12 mm : 30 cm dan conector 12 mm : 1 bh	0,5
10/01/2015	Brake rusak Pu 1 b , brake bocor , ganti brake dengan brake spare : 1 unit	0,25
11/01/2015	Sambung setreng putus , setreng folder putus , setreng habasit	1
12/01/2015	Gear plastik rusak unit 3 atas , As roll pengambilan tinta rusak , sementara di ambikan dari unit 4	0,5
13/01/2015	Setelan lipath tidak mau kancang ,Arm setelan roll neepping quarter fold ke ganjel kertas , lepas kertas yang ganjel	0,75
14/01/2015	Kran air PU 1 A rusak , brake PU 3 rusak , ganti kran dan brake , kran 1/4 inch : 1pcs , brake cadangan : 1 bh.	0,5
14/01/2015	Angin PU 3 tidak normal , setting posisi regulator .	1
14/01/2015	Mesin mati - mati sendiri 3 x 1/4 jam , Filter bak oli folder kotor ,bersikan filter pada bak oli folder .	1,5
14/01/2015	Angin impressi bocor PU 4A , Selag pecah , ganti selang baru 12 mm : 50 cm.	
14/01/2015	Mesin mati - mati baut pin rusak , error oli dan baut pen rusak , tambah oli , service filter oli dan ganti baut pin setel sheet guide , baut 13 san : 1 bh , oli : 15 liter	0,75
15/01/2015	Perbaiki seal oli bocor , filter oli PU 4 , seal cover tidak berfungsi , perbaiki posisi seal cover dan memberi sealent ulang .	4,25
15/01/2015	Handle pengambilan tinta PU 3 rusak , service engkol dan handle penggerak roll tinta dan sett posisi handle roll .	1
16/01/2015	Setereng penghantar kertas di folder macet , sett tension dan sett setreng	0,75
17/01/2015	Setereng penghantar cetakan macet , fan belt penggerak setreng conveyor kendur , kencangkan fan belt	0,5
17/01/2015	Setelan brake rem pecah , setelan brake rusak , ganti setelan brake : 1 bh	0,5
18/01/2015	Selang bak air lepas , selang air lepas , pasang kembali .	0,25
19/01/2015	Gigi plastik motor air PU 2 rusak , gear dan motor air lemah dan gear plastik rusak , ganti gear box spare dan motor roll air dan gear plastik : 1 bh.	0,25
19/01/2015	Roda gigi plastik PU 2b lepas , snap ring ilang dan gear plastik rusak , ganti snap ring dan gear plastik	1,25
20/01/2015	Hidrolik PU 1 tidak mau turun , idrolik bocor , ganti dengan spare .	1,5
21/01/2015	Stecker rusak , Exsentrik pada As joger rusak , modif exsentrik seet joger dan sett posisi seet joger , clem selang 2 inch : 1 bh dan ring.	1,5
22/01/2015	Selang hidrolik bocor , tidak mau turun PU 1 , selang angin bocor , potong dan sambung lagi selang .	0,25
22/01/2015	brake PU 2 blong (tidak mau ngerem) , service elektrik	1,25
23/01/2015	Selang angin kependekan PU 1 , PU 1selang air dari bak atas → bak bawah terlalu pendek ,sambung selang air : 30 cm	3
23/01/2015	Handle folder rusak , pen pada hadle folder lepas , pasang kembali pen yang lepas .	1
24/01/2015	Mesin macet / error , Reset mesin.	0,25
25/01/2015	Motor penghantar stecker mati , motor conveyor stecker terbakar , ganti dengan spare teknik	2,25
27/01/2015	Brake PU 1 patah , ganti brake spare .	2,75
27/01/2015	Spie roda gigi roll air lepas , gear plastik aus , ganti gear plastik : 1 bh	0,5
27/01/2015	Rem PU 1 rusak , brake rusak , ganti brake dengan spare cadangan .	0,25
27/01/2015	Setreng penghantar folder belum di pasang , tambah asetreng bawah , pasang setreng baru , habasit belt 2,5 cm X 1 meter : 2 bh.	0,25
28/01/2015	Mesin tidak mau jalan , F26 A trip dan emergency stop PU 1 on , on kan F 26 A dan realese emergency stop PU 1 .	0,75
29/01/2015	Pen folder putus , ganti pen folder dengan Hold pen 4mm : 1 bh.	0,5

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
01/02/2015	Mesin macet tidak mau jalan , fuse main drive putus dan NFB trip , ganti fuse 15 A dan on kan NFB , fuse 15 A : 1 bh.	0,25
04/02/2015	Folder dilepas baut kotor , pen kopling folder lepas , pen folder putus , pasang pen kopling folder dan ganti pen folder .	1,5
05/02/2015	Olie netes Pu.4 + Pu.1, Ganti seal cover baru (original)	0,5
09/02/2015	Tension setereng stecker rusak , gear tension ilang 1 buah , tambah gear tension dan ganti gear , gear : 2 bh.	1
09/02/2015	Stacker rusak , (timing belt lepas - lepas terus) , dudukan gear timing belt tidak keras , meluruskan posisi gear timing belt .	1
09/02/2015	Brake PU 1 rusak , baut Aus , service .	16,25
10/02/2015	Roll penghantar kertas tidak berputar , semetara roll penghantar terhadap di las .	2,5
12/02/2015	Tambah setreng folder yang bawah , tambah setereng folder 2 bh , setreng habasit 50 cm : 2 bh.	0,25
12/02/2015	Oli bocor PU 4 , selang jalur oli kependekan , ganti selang baru , selang 4 x 0.75 mm : 50 cm.	0,25
12/02/2015	Mesin tidak mau cepat / speed tidak mau tambah , adjust speed digipot .	0,75
14/02/2015	Setereng folder putus , setreng putus , ganti setereng dan sambung lagi , setereng habasit	0,5
16/02/2015	Motor roll air PU 1 bawah rusak , ganti gear plastik ,	0,5
18/02/2015	Mesin tidak mau running , emergeny stop pada posisi off , on kan emergency stop	2,5
23/02/2015	Mesin tidak mau di setel / run , switch quarter fold kontak (kabel lepas stu dan posisi tidak pas) , repair kabel dan sett posisi quarter fold .	2,75
25/02/2015	Brake PU 2 rusak (tidak ngerem) , F4 trip , on kan F 4 , setel voltage brake .	0,25
25/02/2015	Mesin mati , Emergenc stop PU 1 not release , release emergency stop .	2
12/02/2015	gap nabrak cylinder pin folder , sheet guide nabrak cylinder : 6 bh, sheet guide : 6 bh .	0,75
13/02/2015	kopling folder rusak , pen tuas kopling terlepas , pasang kembali pen luas kopling .	0,5
04/03/2015	Cup spring PU 3 kurang , ganti dan tambah cup spring baru. (cup spring= 60 buah).	1
09/03/2015	Mesin macet, ganti dioda bridge 5A =1bh	0,25
12/03/2015	Gear penggerak shaf roll air aus, sementara diambihkan Pu3	1
12/03/2015	Gear box motor air lemah, ganti gear box motor air - gear plastik = 1bh & geser cylinder Pu2	1,25
12/03/2015	Gear plastik motor air aus, ganti gear plastik = 1bh	21
13/03/2015	Gear plastik pu2 lepas, ganti gear plastik untuk gearbox motor air	
13/03/2015	Gear plastik pu2 lepas lagi, kurangi cup spring & ganti gear plastik = 1bh	5,75
17/03/2015	Per stelan tinta kurang nekan, ganti per jepitan plat = 2b	1
18/03/2015	Mesin ngetrip, panel induk ngetrip. ON kan kembali NFB panel induk	43,5
19/03/2015	Pu4b gear plastik untuk roll air tidak ada, pasang gear plastik = 1bh	1
19/03/2015	Pen kopling folder lepas, pasang kembali pen kopling	3
19/03/2015	Register naik turun Pu4 atas kepolan, geser kopel unit 4	0,75
20/03/2015	Mesin mati sendiri, On kan panel utama & riset mesin	0,25
20/03/2015	Speed tidak mau di tambah, repair contactor utama & cek digipot	2
21/03/2015	Roll oscilator air unit 4 tidak main / mur nat pengunci as doll, ganti ganti mur nat 24mm = 1bh	0,5
21/03/2015	Setreng motor utama sobek, lepas sobekan setreng	0,75
22/03/2015	Mesin mati, Ganti kabel dari panel utama ke folder	0,5
22/03/2015	Mesin mati/konslet, Sambung kabel yang putus	3,5
23/03/2015	Impresi macet, Pasang pen dan snapring yang lepas	0,25
23/03/2015	Pen pisau lipat folder putus, Ganti pen kuningan	0,75
24/03/2015	Streng folder putus, Ganti habasit	6,5
25/03/2015	Seting arm pecah Pu2, ganti seting arm	6,5
25/03/2015	Bearing as nipping pecah, ganti bearing 2204 = 4bh	5,5
25/03/2015	Belt motor utama rusak, ganti timing belt & bearing 6209 = 3bh & perbaiki as pully ke bengkel	0,25
26/03/2015	Tensen setreng folder patah, diambihkan d30d	1,25
26/03/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit	1,25
27/03/2015	Gear plastik motor air aus, ganti gear plastik = 1bh	1,25
27/03/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit = 1.5mtr	0,5
27/03/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit	7
27/03/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit	

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
27/03/2015	Brake blong / sekring hilang, pasang kembali sekring 2A = 1bh	2
27/03/2015	Gear plastik pu1 rusak, ganti gear plastik = 1bh	0,5
28/03/2015	Setreng folder putus, gantisetreng habasit 25mm x 2mtr	0,5
31/03/2015	Mesin macet / sekring drive putus, ganti sekring 15A =1bh	0,75
09/03/2015	Mesin Macet dioda bridge putus, ganti dioda bridge 5 A= 1bh.	0,25
11/04/2015	Geser cylinder pu3 & 4, geser kopel pu3 & 4	0,25
12/04/2015	Geser cylinder pu4 & tensen roll kertas lepas, geser kopel pu4 & pasang roll tensen kembali	0,5
13/04/2015	Streng stacker putus, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr	1,25
13/04/2015	Kabel stacker konslet, ganti kabel stacker	28
13/04/2015	Setreng habasit putus, ganti setreng habasit 25mm x 50cm	0,25
13/04/2015	Motor pompa air rusak, ganti bearing 6202 = 1bh & 6004 = 1bh	
15/04/2015	Roll oscilator macet pu2a, ganti bearing housing = 1set - baut 3mm = 3bh - gear tranfer = 1set & gear oscilator = 1bh	0,5
15/04/2015	Mesin mati - mati sendiri / selang oli input lepas, pasang kembali selang	0,5
15/04/2015	SeteLan register naik turun pu2b poll, singkron unit 3 & 4 dengan unit 2 dengan unit 1	7
16/04/2015	Selang impressi pecah, ganti selang nilon 6mm	0,25
17/04/2015	Nepel oli macet, bersihkan nepel dan ganti nepel (nepe oli IM 26= 1pcs)	0,5
17/04/2015	Streng putus dan roll tension aus, ganti streng folder dan ganti roll tension plastik	2,5
18/04/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh	
18/04/2015	Blower mati / relay k105 read contact, cek elektrik repair relay	0,75
19/04/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh	2
21/04/2015	Gear plastik aus, ganti gear plastik = 1bh	0,25
21/04/2015	Setreng folder putus, ganti habasit 25mm x 2mtr = 2bh	0,5
21/04/2015	Mesin tidak bisa di inching, ganti fuse 15A = 2bh	0,25
22/04/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh	0,5
23/04/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh	0,75
24/04/2015	Mesin macet, ganti fuse 15A = 1bh	0,25
24/04/2015	Setreng stacker putus, sambung ulang setreng	4,5
24/04/2015	Mesin tidak bisa di inching mundur, ganti sekring 15A = 2bh	
24/04/2015	Mesin tidak bisa jalan, ganti sekring 15A = 2bh	
25/04/2015	Mesin mati, On kan kembali power main panel	2
25/04/2015	Setreng putus, ganti setreng habast 20mm x 2mtr = 1bh	2,25
25/04/2015	Pen pisau lipat folder putus, ganti pen kuningan = 1bh	0,25
27/04/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25cm x 2mtr = 1bh	0,5
28/04/2015	Brake pu2 blong / card short, sementara di pindahkan dari pu1 & ganti brake	1
28/04/2015	Setreng stacker putus, ganti setreng habasit 25mm x 2 mtr = 1bh	0,5
30/04/2015	Kabel spliser pu4 putus, sambung & ganti scun	0,75
01/04/2015	Selang pneumatik pecah, ganti selang dan conector T.	1,75
01/04/2015	Register naik turun PU 4 A pol dan PU 1 turun sendiri, geser kopel PU 4 ke PU 3 dan service hand wheel register PU = 1 pcs.	
02/04/2015	Gear plastik PU 2 aus, ganti gear plastik = 2 pcs	0,25
03/04/2015	Mesin mati / panel utama mcb trip, on kan kembali mcb	0,5
03/04/2015	Motor air macet Pu2b, ganti gear box motor air	0,5
03/04/2015	Gear plastik rusak pu2b, ganti gear plastik dari D30D	1
04/04/2015	Gigik gear box nabrak breaket motor & baut dudukan motor kendor, setel posisi motor & ganti dudukan motor air	0,5
04/04/2015	Setelan penggerak isolator gak pas, setting penggerak cam roll oscilator	0,75
07/04/2015	Geser cylinder pu3, geser kopel pu3 & 4 - servise kontaktor k46	12,5
07/04/2015	Tension setreng folder macet, ganti bearing 6005 = 2bh	0,5
07/04/2015	Setelan roll tinta pu3b bawah tidak sampai, tambah cup spring = 6bh	2
09/04/2015	Setreng folder putus & roll tension rusak, ganti setreng habasit 25 x 2mtr & roll tension = 1bh	1,75
09/04/2015	Pen tarikan register lepas, pasang pen kembali	0,5
10/04/2015	Motor stacker macet, ganti relay 24vdc = 1bh	0,5
10/04/2015	Handel roll air macet pu1, ganti baut L4 pada stoper & servise handle	0,5
16/04/2015	Impressi macet, ganti selektor = 1bh & contact NO = 1bh	1,75
02/05/2015	Break Pu2 aus, sementara pake break PU 1.	0,25
06/05/2015	Fuse driver putus, ganti fuse driver 15A = 2bh.	0,25
11/05/2015	Brake rusak Pu1 / screw kendor, kencangkan screw	0,25
11/05/2015	Brake pu1 rusak, diambilkan dari unit 2	0,25

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
12/05/2015	Brake rusak Pu1, kencangkan baut L8	0,25
02/05/2015	Kopling kurang lepas, cek kopling dan listrik.	0,5
09/05/2015	Brake pu3 rusak, ganti brake cadangan	0,5
11/05/2015	Setreng stacker putus, ganti setreng habasit 25mm x 1mtr	0,5
11/05/2015	Setreng putus, ganti setreng habasit	0,5
04/05/2015	Gear box motor air lemah, ganti gear box = 1pcs.	0,75
11/05/2015	Brake Pu1 rusak, ganti brake dengan spare = 1 unit	1
11/05/2015	Gearbox Pu1 rusak, ganti spare gearbox spare	1
09/05/2015	Mesin macet, pasang pen & servise pen folder	1,25
11/05/2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 2,5cm x 2mtr	1,25
12/05/2015	Mesin mati sendiri, cek elektrik	1,5
08/05/2015	Sekring putus + rumah sekring rusak, cek elektrik = modif rumah sekring.	4,25
04/05/2015	Stop kran angin sentral putus, ganti stop kran angin.	0,5
13/05/2015	Mesin mati , cek elektrik	0,25
13/05/2015	Selang oli ke pompa unit 02 lepas, pasang selang oli	0,25
13/05/2015	Selang oli dari pompa lepas, pasang selang oli	0,25
13/05/2015	Mesin tidak mau cepat, cek elektrik + riset	0,25
14/05/2015	Kolar dikencangkan	0,25
16/05/2015	Mesin tidak mau dispeed, cek elektrik	0,25
22/05/2015	Ganti fuse 15A pada drive control	0,25
16/05/2015	Selang pompa Oli mesin lepas, pasang kembali selang pompa oli mesin	0,5
18/05/2015	Selector motor roll air bad kontak, cek elektrik+mekanik	0,5
20/05/2015	Setelan Arm OS-DS tidak sinkron, setel ulang Arm	0,75
21/05/2015	Filter angin rusak, sentil pembuangan air hilang, sementara air ganti diambikan dari mesin D30	0,75
23/05/2015	Ganti habasit 2,5cm kurang lebih 2 mm	0,75
21/05/2015	Baut kancingan pan tuas kopling kendor nabrak bracket, ganti scre dan pasang pan, set scfew 0/m6 1bh	1
22/05/2015	Geser copel unit IV	1
28/05/2015	Mur baut air rusak , service+ganti mur baut+cupsspring, mur baut 1bh+cupsspring 15bh	1
14/05/2015	Streng folder putus + sheet quad putus, ganti streng + sheet quad, streng habasit + sheet quad 4bh + baut l4	1,25
15/05/2015	Rumah dudukan air doll, sementara ganti dengan baut h5 Inchi dan modif sidelock	2
23/05/2015	Regulator brake rusak , service regulator brake, elco 4700uF/63V 1 bh	2
18/05/2015	Oli bocor pada seal silinder blangket + plate, ganti seal + bearing, 322077.70 jointing ring 1bh, bearing 3014 1bh, bearing 3205+22212 =@1bh, Stipper 1bh	7
25/05/2015	Pen pisau quarter vold putus, ganti pen baru, pen pisau 1bh	0,25
25/05/2015	Pen piutus, ganti pen, pen folder kuningan 1bh	0,25
24/05/2015	Ganti streng habasit, habasit 25mm kurang lebih 2mtr	0,75
25/05/2015	streng folder putus, ganti streng , streng 1cm	0,75
26/05/2015	Pen pisau putus, ganti pen kuningan 1bh	0,75
26/05/2015	Pen pisau Lipat putus + streng putus, ganti pen + streng baru, pen kuningan 1bh + habasit	0,75
26/05/2015	Pen pisau lipat folder putus, ganti pen, pen kuningan	0,75
26/05/2015	Mesin macet, ganti pen folder	0,75
27/05/2015	Sreng habasit pada steker putus, ganti streng habasit, habasit 50mmx5mtr=1bh	0,75
27/05/2015	Streng stacker putus 2bh, ganti habasit, habasit 25mmx2mtr=2bh	0,75
28/05/2015	Perbaiki tombol emergency stop, ganti tombol stop 4pcs	0,75
27/05/2015	Brake pus rusak, ganti brake spare	1,25
24/05/2015	Speed error + switch impresi rusak, cek elektrik + bersihkan main motor, drive + ganti switch NO, switch NO	1,75
27/05/2015	Pen safety oglak, modif pen safety	1,75
26/05/2015	Pen kuningan putus, ganti pen kuningan=1bh	0,25
15/05/2015	Register kurang pas, geser silinder PU.2A	1,25
02/06/2015	Pen folder putus & bearing macet, perbaiki pen kopling folder H.A servise & ganti bearing 6209 = 1bh	0,25
05/06/2015	Folder tidak coneck, servise kopling folder	0,25
07/06/2015	Brake rusak, ganti brake spare	0,25
07/06 /2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr	0,25
09/06/2015	Quick koupling angin input rusak / stacker macet, ganti kopling angin = 1set	0,25
11/06/2015	Setreng folder putus 2bh, ganti setreng habasit 2m x 2m = 2bh	0,25
12/06/2015	Roda gigi penggerak oscilator tinta aus, ganti gear as oscilator = 1bh	0,25

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
21/06/2015	Blade nabrak, setting posisi hade jaw - ganti setreng folder ganti fine	0,25
27 / 06 / 2015	Stacker rusak / inverter rusak, temporary gak pakai inverter pengaman pakai MCB & thermal	0,25
06 / 06 / 2015	Folder lepas sendiri pada saat running, servise kopling folder	0,5
10 / 06 / 2015	Brake rusak pu.3, Modif rumah baut tambah recoil	0,5
19 / 06 / 2015	Stacker rusak, cek elektrik	0,5
22 / 06 / 2015	Baut kancingan roll air pu1b doll, ganti mur + baut kancingan roll = 1bh	0,5
25 / 06 / 2015	Baut kancingan roll air patah Pu2A bawah, baut kancingan roll = 1bh	0,5
26 / 06 / 2015	Pen folder putus, ganti pen folder kuningan = 1bh	0,5
03 / 06 / 2015	Pen kopling kurang pas, servise pen kopling	0,75
03 / 06 / 2015	Numerator mati / proximity tidak pas, setting proximity	0,75
06 / 06 / 2015	Kopling folder rusak, servise kopling folder	0,75
09 / 06 / 2015	Handle coupling folder bengkok, servise handle kopling	0,75
11 / 06 / 2015	Mesin mati, reset mesin	0,75
12 / 06 / 2015	Motor stacker rusak / spie pada as gearbox motor lepas, pasang spie baru 8x8 = 15cm & balik posisi gear box	0,75
22 / 06 / 2015	Mesin mati - mati, tambah olie omala 150 = 5Liter	0,75
22 / 06 / 2015	Lipatan lepas - lepas, ganti dengan blade 0,6mm = 3bh	0,75
27 / 06 / 2015	Tarikan plat lepas, ganti washer = 1bh & servise tarikan plat	0,75
28 / 06 / 2015	mesin mati - mati sendiri / tegangan diesel tdk stabil, sementara jalan speed 18.000 (diantara 20.000 Mati)	0,75
20 / 06 / 2015	Stacker rusak, ganti MCB 6A, 3phase = 1bh	1
26 / 06 / 2015	Kran air Pu2 rusak, ganti stop kran 1/4" = 1bh	1
28 / 06 / 2015	Pen penggerak setreng lepas, ganti lock nat = 1bh	1
29 / 06 / 2015	Mesin sudah di inching mogok, cek elektrik & servise digipot	1
19 / 06 / 2015	Lipatan pertama miring - miring, setel jaw & blade lipatan pertama	1,25
22 / 06 / 2015	Mesin macet, ganti fuse drive 15A = 1bh	1,25
22 / 06 / 2015	Kran air Pu3A rusak, ganti kran air 1/4" = 1bh	1,25
03 / 06 / 2015	Baut pisau porporasi punggung doll, ganti baut cadangan	1,5
19 / 06 / 2015	Pen as kertas rusak, ganti pen	1,5
25 / 06 / 2015	Brake Pu2 patah, ganti dudukan brake cadangan = 1bh	1,5
26 / 06 / 2015	Brake patah Pu3, ganti brake cadangan	1,75
21 / 06 / 2015	Servise overlape lipatan, servise over lap ganti pisau	2,25
08 / 06 / 2015	Dudukan numerator kendur, kencangkan kembali dudukan	3
28 / 06 / 2015	Hasil cetakan tidak sinkron, geser kopel Pu2 & 3	3
09 / 06 / 2015	Ganti lampu TL/ T5 + Box = 1bh	3,75
08 / 06 / 2015	Brake Pu3 rusak putus, ganti brake dengan spare	4
22 / 06 / 2015	Setreng stacker putus, ganti timing belt double gigi = 1bh dr bp yusak	4
27 / 06 / 2015	Pen as lepas - lepas, pen dilas	5
23 / 06 / 2015	Setreng stacker putus, ganti setreng habasit	6
29 / 06 / 2015	Selang air Pu3 rusak / buntet, semprot dengan angin	12
23 / 06 / 2015	Lipatan modot - modot, servise lipatan & ganti stick	18,25
07 / 06 / 2015	Mesin mati / servise quarto bad contact, setting posisi switch	24
23 / 06 / 2015	Setreng stacker putus, sambung kembali setreng habasit 5cm x 1mtr	
23 / 06 / 2015	Setreng timing belt double gigi putus, ganti timing belt double gigi = 1bh dari HA. Servise	
25 / 06 / 2015	Stacker error, setting posisi pusher & setting pneumatick stacker	
15 / 06 / 2015	Brake rusak pus/Ngancing, ganti brake spare dan cek value regulator	0,25
16 / 06 / 2015	Sthreng striker putus, timing belt putus, ganti timing belt, timing belt 1bh	0,25
17 / 06 / 2015	Baut kampas Pu4 rusak tuas As penggerak rol kertas bushing aus, ganti web D30 unit 1	0,25
18 / 06 / 2015	Brake Pu1 rusak, brake bocor, ganti brake dengan spare 1 unit	0,75
18 / 06 / 2015	Stekker mati-mati terus 5x , cek elektrik + riset	0,75
15 / 06 / 2015	Break masih ngancing kertas putus terus (PU 1), setelan angin regulator kurang pas+roll kertas miring, setel regulator break + ganti roll kertas	1
02 / 06 / 2015	Pen folder putus & bearing macet, perbaiki pen kopling folder H.A servise & ganti bearing 6209 = 1bh	0,25
05 / 06 / 2015	Folder tidak coneck, servise kopling folder	0,25
07 / 06 / 2015	Brake rusak, ganti brake spare	0,25
07 / 06 / 2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr	0,25
09 / 06 / 2015	Quick koupling angin input rusak / stacker macet, ganti kopling angin = 1set	0,25
11 / 06 / 2015	Setreng folder putus 2bh, ganti setreng habasit 2m x 2m = 2bh	0,25
12 / 06 / 2015	Roda gigi penggerak oscilator tinta aus, ganti gear as oscilator = 1bh	0,25
21 / 06 / 2015	Blade nabrak, setting posisi hade jaw - ganti setreng folder ganti fine	0,25
27 / 06 / 2015	Stacker rusak / inverter rusak, temporary gak pakai inverter pengaman pakai	0,25

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
06/06/2015	Folder lepas sendiri pada saat running, servise kopling folder	0,5
10/06/2015	Brake rusak pu.3, Modif rumah baut tambah recoil	0,5
19/06/2015	Stacker rusak, cek elektrik	0,5
22/06/2015	Baut kancingan roll air pu1b doll, ganti mur + baut kancingan roll = 1bh	0,5
25/06/2015	Baut kancingan roll air patah Pu2A bawah, baut kancingan roll = 1bh	0,5
26/06/2015	Pen folder putus, ganti pen folder kuningan = 1bh	0,5
03/06/2015	Pen kopling kurang pas, servise pen kopling	0,75
03/06/2015	Numerator mati / proximity tidak pas, setting proximity	0,75
06/06/2015	Kopling folder rusak, servise kopling folder	0,75
09/06/2015	Handle coupling folder bengkok, servise handle kopling	0,75
11/06/2015	Mesin mati, reset mesin	0,75
12/06/2015	Motor stacker rusak / spie pada as gearbox motor lepas, pasang spie baru 8x8 = 15cm & balik posisi gear box	0,75
22/06/2015	Mesin mati - mati, tambah olie omala 150 = 5Liter	0,75
22/06/2015	Lipatan lepas - lepas, ganti dengan blade 0,6mm = 3bh	0,75
27/06/2015	Tarikan plat lepas, ganti washer = 1bh & servise tarikan plat	0,75
28/06/2015	mesin mati - mati sendiri / tegangan diesel tdk stabil, sementara jalan speed 18.000 (diantara 20.000 Mati)	0,75
20/06/2015	Stacker rusak, ganti MCB 6A, 3phase = 1bh	1
26/06/2015	Kran air Pu2 rusak, ganti stop kran 1/4" = 1bh	1
28/06/2015	Pen penggerak setreng lepas, ganti lock nat = 1bh	1
29/06/2015	Mesin sudah di inching mogok, cek elektrik & servise digipot	1
19/06/2015	Lipatan pertama miring - miring, setel jaw & blade lipatan pertama	1,25
22/06/2015	Mesin macet, ganti fuse drive 15A = 1bh	1,25
22/06/2015	Kran air Pu3A rusak, ganti kran air 1/4" = 1bh	1,25
03/06/2015	Baut pisau porporasi punggung doll, ganti baut cadangan	1,5
19/06/2015	Pen as kertas rusak, ganti pen	1,5
25/06/2015	Brake Pu2 patah, ganti dudukan brake cadangan = 1bh	1,5
26/06/2015	Brake patah Pu3, ganti brake cadangan	1,75
21/06/2015	Servise overlape lipatan, servise over lap ganti pisau	2,25
08/06/2015	Dudukan numerator kendur, kencangkan kembali dudukan	3
28/06/2015	Hasil cetakan tidak sinkron, geser kopel Pu2 & 3	3
09/06/2015	Ganti lampu TL/ T5 + Box = 1bh	3,75
08/06/2015	Brake Pu3 rusak putus, ganti brake dengan spare	4
22/06/2015	Setreng stacker putus, ganti timing belt double gigi = 1bh dr bp yusak	4
27/06/2015	Pen as lepas - lepas, pen dilas	5
23/06/2015	Setreng stacker putus, ganti setreng habasit	6
29/06/2015	Selang air Pu3 rusak / buntet, semprot dengan angin	12
23/06/2015	Lipatan modot - modot, servise lipatan & ganti stick	18,25
07/06/2015	Mesin mati / servise quarto bad contact, setting posisi switch	24
23/06/2015	Setreng stacker putus, sambung kembali setreng habasit 5cm x 1mtr	
23/06/2015	Setreng timing belt double gigi putus, ganti timing belt double gigi = 1bh dari HA. Servise	
25/06/2015	Stacker error, setting posisi pusher & setting pneumatick stacker	
15/06/2015	Brake rusak pus/Ngancing, ganti brake spare dan cek value regulator	0,25
16/06/2015	Sthreng striker putus, timing belt putus, ganti timing belt, timing belt 1bh	0,25
17/06/2015	Baut kampas Pu4 rusak tuas As penggerak rol kertas bushing aus, ganti web D30 unit 1	0,25
18/06/2015	Brake Pu1 rusak, brake bocor, ganti brake dengan spare 1 unit	0,75
18/06/2015	Stekker mati-mati terus 5x , cek elektrik + riset	0,75
15/06/2015	Break masih ngancing kertas putus terus (PU 1), setelan angin regulator kurang pas+roll kertas miring, setel regulator break + ganti roll kertas	1
05/07/2015	Gear box motor air spie oblok, ganti gear box spare & ganti spie	0,75
05/07/2015	Mesin mati sendiri / bearing tacho generator patah, ganti bearing 608 = 1bh	0,25
06/07/2015	Mesin mati sendiri diatas spit 20rb, cek elektrik monitoring olie & tambah olie omala 30liter	1
06/07/2015	Gear plastik Pu1 rusak, ganti gear plastik = 1bh & modif spie	
07/07/2015	Brake pu4 rusak, cek elektrik & ganti relay 24VDC = 1bh	0,25
08/07/2015	Streng folder putus + baut vane doll, Ganti streng + ganti baut	0,75
08/07/2015	register lepas pu.1 , Geser cylinder pu.1 & Servise dial register	0,5
10/07/2015	Register Pu.3B lari2 sendiri, Pasang pen kembali	1,25
11/07/2015	Numerator tidak normal (Mandek2) , Check Elektrik	0,5
11/07/2015	Register kepolan, Geser cylinder plate Pu.2 atas	1
11/07/2015	Register pu3A naik pol & register Pu1A Turun pol , Geser Cylinder unit 3 A & 1 A	5,5

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
14/ 07 / 2015	Stacker rusak (jari2 gak mau turun), Service valve	0,5
14/ 07 / 2015	Geser cylinder Pu.3 , Geser cylinder plate	1
16/ 07 / 2015	Handle roll tinta Pu1 ngancing / bearing roll tinta pecah, ganti bearing 3202 = 1bh	4,25
19/ 07 / 2015	Main motor putus & over voltage dari genset (399 V), service & cleaning main motor dan setting Voltage 380 - 390 V	3
19/ 07 / 2015	Kontaktor trip terus, cek elektrik & kencangkan kabel kontaktor blower motor utama.	4
19/ 07 / 2015	Mesin matimati, sek elektrik. (mesin tetap jalan)	0,75
23/ 07 / 2015	Digipot error / mesin di enching kurang putaranny, ganti spare digipot bekas	0,25
24/ 07 / 2015	Baut setelan roll tinta plat Pu2 putus semua, ambil patahan baut 2bh	0,75
15/ 07 / 2015	Streng folder putus, streng rusak, ganti streng , habasit 25mm x 2m	1
15/ 07 / 2015	PU2 rusak, casing silinder blanket aus, copel tacho generator rusak , prb casing eksentrik setting, sementara ambil D 30D,bearing 22212 1bh	0,25
16/ 07 / 2015	Mesin mati-mati sendiri , neple oli PU2 lepas, pasang neple oli pu2	1
19/ 07 / 2015	Register PU3B turun sendiri, pen tarikan register lepas, pasang kembali pen	2
19/ 07 / 2015	Register naik turun PU4 poli register tidak pas, geser kople PU4	1
23/ 07 / 2015	Streng steker putus + putaran motor steker terbalik, ganti streng + balik kabel motor steker, streng habasit	1,75
23/ 07 / 2015	Steker rusak , putaran motor blower terbalik, balik putaran motor,	2,25
24/ 07 / 2015	Jari-jari folder geser, jari-jari penangkap kertas macet, servis	1
01 / 08 / 2015	Handle kopling putus, ganti ben belah 4mm = 1bh	1
04 / 08 / 2015	Pen kopling folder lepas, servise & pasang kembali pen kopling	0,5
04 / 08 / 2015	Brake Pu3 rusak / baut pengunci pen kendor, kencangkan baut dudukan brake	0,25
04 / 08 / 2015	Pisau porporasi folder doll, setel pisau porporasi	0,5
04 / 08 / 2015	Setreng stacker putus, ganti timing belt double gigi = 1bh	0,25
05 / 08 / 2015	Setreng putus, ganti setreng habasit 25mm x 1,5mtr	0,5
05 / 08 / 2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit	0,25
05 / 08 / 2015	Pen folder putus, ganti pen kopling folder	0,25
06 / 08 / 2015	Stacker rusak / compressor tidak mau nyedot, ganti selang angin 30cm. D=1inchi & clem selang = 2bh	0,25
10 / 08 / 2015	Setreng stacker putus, ganti setreng habasit 5cm X 1mtr	0,75
11 / 08 / 2015	Setreng folder putus 2bh, ganti setreng habasit 25mm x 2mtr	0,5
12 / 08 / 2015	Setreng folder putus, ganti setreng habasit 2cm x 2,5 mtr = 1bh	0,25
13 / 08 / 2015	Pen kopling folder rusak, ganti pen kopling folder = 1bh	0,25
07 / 08 / 2015	streng pengahantar kendor,kertas tidak bisa naik ke Stuker, ganti baut+ring, baut 13	0,25
07 / 08 / 2015	Gear plastik PU2b rusak motor air, ganti gear plastik 1bh	0,5
07 / 08 / 2015	Stucker rusak, stoper tidak main, servise stopper	1
07 / 08 / 2015	Gear plastik motor air PU2b rusak , ganti gear plastik 1bh+spie 4x4 1bh+repair asroll+ring C 1bh	0,5
07 / 08 / 2015	Pen motor air PU4 putus, ganti hold pen 3mm 1bh	0,5
09 / 08 / 2015	Break PU1 pecah(segitiga patah), ganti break sper tehnik	0,5
15 / 08 / 2015	Streng folder putus , ganti streng baru, streng habasit	0,25
18 / 08 / 2015	Kopling folder lepas sendiri, pan kopling lepas, pasang kembali	0,25
18 / 08 / 2015	Kopling folder rusak As lepas pasang kembali, set ulang	0,25
01 / 09 / 2015	Kopling folder lepas sendiri saat jalan / per handle kopling lemah, servise per handle kopling folder & ganti neple	4,5
08 / 09 / 2015	Setelan roll air terlalu mepet, setting roll air ulang.	2
08 / 09 / 2015	mesin jalan kopling folder lepas sendiri, shaft kopling rusak, pero shaft & ganti bearing , bearing 6209-5bh	0,25
16 / 09 / 2015	Gear plastik tidak ada / switch impressi lepas, pasang kembali switch impressi & ganti gear plastik = 1bh	0,5
16 / 09 / 2015	Motor air Pu2 rusak, ganti gear box = 1bh	0,25
15 / 10 / 2015	Setreng conyeroll delivery folder tidak jalan, setting jaw	0,5
15 / 10 / 2015	Selang angin bocor, pasang kembali selang angin	0,25
19 / 10 / 2015	Blade nembak (peyok) , Setting Jaw	0,25
20 / 10 / 2015	Connveyor macet , Kencangkan kembali tension streng	0,25
20 / 10 / 2015	Register tidak sinkron , Geser silinder blangket Pu.4 + Silinder plate geser kopel pu.2 dan 4	3,75
20 / 10 / 2015	Register roll Pu.4 , Geser silimder Pu.4	1

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
20 / 10 / 2015	Nepel selang bocor , Ganti nepe selang angin	0,25
21 / 10 / 2015	Break pu.1 Rusak , Spie lepas , Pasang lagi	0,5
22 / 10 / 2015	Conveyor macet lagi, kencangkan lock screw & adjust tension setreng	0,25
22 / 10 / 2015	Conveyor macet tidak mau jalan, kencangkan lock srew as roll conveyor	0,5
29 / 10 / 2015	Selang angin suplay utama bocor, ganti selang angin 3/4" = 10mtr & clean selang = 2bh	1
29 / 10 / 2015	Neple selang angin bocor, ganti neple drat 8mm = 2bh	0,25
17 / 10 / 2015	Geser silinder Pu.4, Setel Gap blangket	4,25
19 / 10 / 2015	Penghantar kertas macet, Perbaiki bengkel + pasang	1
30 / 10 / 2015	Kovayer tidak mau jalan , timeing bel penggerak kendor , kencangkan belt / string penggerak	0,75
30 / 10 / 2015	Hendle kopling tidak mau conect folder , AS tuas hendle aus + baut pegangan kopling rusak , service kopling + ganti pen as tuas hendle + baut pegangan bearing kopling	1,75
16 / 10 / 2015	Selang angin pecah, selang sudah aus, ganti selang utama selang 3m	0,75
26 / 10 / 2015	Mesin tidak mau jalan (rusak), ganti fuse field 15A 2h	0,25
26 / 10 / 2015	Sekring panel putus , fuse field putus + ganti fuse 15A / 220volt 1bh	0,25
02 / 11 / 2015	Mesin macet /sekring drive ada yang putus, ganti sekring 15A = 1bh	0,25
03 / 11 / 2015	Servise speed mesin, setting display & ganti MP5W = 1bh	1
03 / 11 / 2015	Sid quard rusak 2, ganti sid quard = 3bh	0,75
03 / 11 / 2015	Mesin tidak mau jalan, ganti fuse 15A = 1pcs	0,25
04 / 11 / 2015	Setreng putus & baut kancingan tensen putus, ganti mur M8 = 1bh	0,5
05 / 11 / 2015	Setreng conveyor macet & rumas as roll aus, perbaiki ke bengkel & ganti bearing 6205 = 2bh	19,5
05 / 11 / 2015	Baut tensen kurang kuat & brake Pu3 rusak, ganti baut L6 dengan baut 12 & ganti brake spare	1
19 / 11 / 2015	Bearing roll tursan kocak+As aus, ganti bearing + as rol tursan, ass roll 1bh,beraring 627 2bh	0,5
20 / 11 / 2015	Pen folder lepas, pasang kembali pen	0,25
20 / 11 / 2015	Kertas ngruwel pada folder / as lepas, pasang kembali	0,25
21 / 11 / 2015	Gear setelan roll tinta lepas kanan kiri+ pen kopling roll gear lepas, pasang + setel gear setelan roll tinta+ pasang per kopling folder	1,75
23 / 11 / 2015	Kabel fuse putus , sambung ulang kabel fuse	0,25
23 / 11 / 2015	Ganti pir tension streng	0,25
23 / 11 / 2015	Mesin tiba-tiba mati, cek elektrik+reset mesin	0,25
24 / 11 / 2015	Bongkar roll tinta arm patah pu3, arm roll tinta d5 patah, temporary diambilkan dari unit 5	2,25
25 / 11 / 2015	Roll penghantar stacker seret, servise stacker	1,5
25 / 11 / 2015	Pasang round belt stacker	0,5
25 / 11 / 2015	Kabel stacker putus, sambung kembali kabel	0,25
26 / 11 / 2015	Motor stacker rusak, ganti motor cadangan	2,75
26 / 11 / 2015	Kran air rusak, ganti kran air 1/4" = 1bh	0,25
30 / 11 / 2015	Gear plastik pecah PU 3 A, ganti gear plastik (gear plastik 1 = bh)	0,25
07 / 11 / 2015	Blit nambrak/penyok, blit dan jaw tidak pas, setting stel blit	0,5
07 / 11 / 2015	Mesin mati sendiri, oli unit 1+4+ folder kurang, tambah oli unit 1+ 4+ folder, oli omala 150 20L	0,5
07 / 11 / 2015	Tarikan plat rusak, ganti dari copotan silinder plat impresi	0,75
09 / 11 / 2015	Mesin tidak bisa run , e-stop tidak realies , cek elektrik & ganti e-stop 1bh	1,75
09 / 11 / 2015	Gigi conster ocilator rusak , ganti ger oscilator 1bh , ger transfer 1bh + bearing 24/20 1bh	2
09 / 11 / 2015	Gigi silinder blanket nabrak , setting posisi ger silinder blanket yang nyangkut	2,5
10 / 11 / 2015	Mesin tidak mau running , rumah skring rusak + skring putus , ganti rumah skring + skring = 15A 1bh	0,5
11 / 11 / 2015	Baut kancingan, reel tinta putus+PU4+folder tombol emergency copot, lepas patahan baut + pasang kembali tombol emergency	0,5
18 / 11 / 2015	Numerator error, ganti relay dan set proxy, relay 24 VDC 1bh	1,5
23 / 11 / 2015	Lampu unit 3&4 mati, lampu fitting dan balase rusak, mengganti lampu balas dan fitting	2
09 / 11 / 2015	Streng folder putus , ganti streng habasit ± 1,5m 1bh	0,5
12 / 11 / 2015	Tambah stopkontak 2 untuk penerangan , stopkontak 4lubang = 2 , klem kabel = 1pack , kabel NYM 3x2,5=25m	2
13 / 11 / 2015	Emergency rusak , push bottom lepas , perbaiki push bottom emergency	0,25
13 / 11 / 2015	Streng folder putus ganti streng habasit 25mm x 2m = 1bh	0,5
14 / 11 / 2015	Baut breake PU1+3 aus , baut breake dol , ganti breake spare 2 unit	2,25

Hasil Rekapen Jenis Kerusakan Mesin D300K (Lanjutan)

TANGGAL	JENIS KERUSAKAN	DURASI (JAM)
14 / 11 / 2015	Emergency rusak , kontak emergency stop lepas , pasang kontak emergency stop	0,25
15 / 11 / 2015	Streng folder putus , ganti streng habasit	0,5
15 / 11 / 2015	Break PU3 tidak berhenti , stell angin pada regulator	0,25
16 / 11 / 2015	Streng folder putus , ganti + sambung streng , habasit	0,5
16 / 11 / 2015	Tombol utama angin rusak , selektor angi lepas , baut kendor pasang kembali	0,25
17 / 11 / 2015	Fuse powersupply G22 badconnect , repair connection fuse G22	0,25
17 / 11 / 2015	Streng folder putus , ganti streng , streng habasit	0,25
03 / 12 / 2015	Lampu, fitting dan balas rusak, ganti lampu , balas dan fitting(balas = 1 bh, fitting = 1bh, lampu = 1 bh)	
05 / 12 / 2015	Eksentrik impressi macet, servise & tambah paslin ekcentrik impressi	0,25
05 / 12 / 2015	Cylinder Pu2 atas & bawah tidak sinkron, geser cylinder Pu2 bawah	0,75
05 / 12 / 2015	Gear plastik aus & gear box lemah, ganti gear plastik = 2 bh & gear box = 1 unit	1,75
05 / 12 / 2015	Ganti kolar gear box motor air, ganti kolar = 1 set	5
07 / 12 / 2015	Streng habasit putus, ganti setreng habasit 2cm x 1,5mtr	0,5
07 / 12 / 2015	Tambah setreng habasit 2cm x 1mtr	0,25
07 / 12 / 2015	Gear plastik hancur, ganti gear plastik = 1 bh	0,25
07 / 12 / 2015	Ganti roll pengambilan air cadangan, ganti gear plastik = 1bh - bearing 6205 = 2bh	1,25
07 / 12 / 2015	Geser cylinder Pu2 & 1, geser kopel Pu3 & Pu2	2,5
08 / 12 / 2015	Streng habasit putus 2 bh, ganti streng habasit (Streng habasit 25mm X 2 Mtr)	0,5
08 / 12 / 2015	Lipatan miring satu, setting timing quarter dan ganti blade.	7,5
08 / 12 / 2015	Streng habasit kendor, potong dan sambung kembali streng.	0,5
09 / 12 / 2015	Mesin eror + lipatan miring + register lari, ganti digipot + setting blade jaw + geser kopel PU 4.	10,5
09 / 12 / 2015	Gear plastik rusak, ganti gear plastik (gear plastik = 1bh)	0,25
09 / 12 / 2015	Register kurang pas, geser cylinder unit 3	0,5
10 / 12 / 2015	Stacker rusak, modifi tambah penekan kertas (delivery).	1,25
10 / 12 / 2015	Baut kancingan roll air PU 1 A aus, ganti setting arm 1 set.	4,75
10 / 12 / 2015	Left cam mleset, atur posisi left cam / setting posisi left cam.	0,75
12 / 12 / 2015	Arm timing lepas, pasang + setting arm & setting handle roll air.	1,25
12 / 12 / 2015	Gear roll stacker aus, ganti gear dan service stacker.	1,75
13 / 12 / 2015	Tombol emergency stop PU 3 aktif, rilease tombol emergency stop.	0,25
14 / 12 / 2015	Bantalan pisau aus, ganti bantalan baru.	1,5
14 / 12 / 2015	Rantai kendor dan streng kendor, potong sambung kembali streng dan setting rantai staker.	0,75
15 / 12 / 2015	Gigik gear stacker aus, perbaiki bengkel	4,75
18 / 12 / 2015	Staker rusak, bearing roll tensen jogger macet, ganti bearing 6202= 1 bh dan habasit 2,5 mm X 50 cm.	2,25
18 / 12 / 2015	Baut kancingan roll putus, lepas putusan baut kancingan roll.	0,75
19 / 12 / 2015	Streng round belt stacker putus, sambung round belt lagi.	0,25
19 / 12 / 2015	Round belt stacker putus, sambung round belt.	0,5
19 / 12 / 2015	Round belt stacker putus, sambung round belt.	0,25
19 / 12 / 2015	Round belt stacker putus, sambung round belt.	0,25
21 / 12 / 2015	Roll nipping folder rusak, sementara ganti roll besi.	1,25
22 / 12 / 2015	Kopel techo pecah, ganti kopelan tachometer & check elektrik , cleaning digipot. (plat tachometer generator)	3,75
22 / 12 / 2015	Cut off unit 4 poll, geser kopel unit 1.	0,5
23 / 12 / 2015	Digipot eror, main contactor input 3 phasa bad kontak, setting + ganti digipot cadangan & repair main contactor.	1,25
23 / 12 / 2015	Cut off tidak pas, geser kopel PU 1.	0,5
29 / 12 / 2015	Sensor intercept (brush stoper) kurang dekat, setting ulang posisi proximity sensor.	0,5
30 / 12 / 2015	Streng steker putus, ganti dan sambung streng habasit (habasit 2 cm X 1 mtr)	0,25
30 / 12 / 2015	Bearing penggerak break PU 1 pecah / aus, ganti bearing 626 = 1 bh.	0,25