

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil pengelolaan data dan analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa :

1. lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat antara km 1 sampai km 3 selama 3 (tiga) tahun terbanyak terdapat pada km 1-2 dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 19 kasus. Dari Tabel 5.7 dan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa angka kecelakaan pada tahun 2014-2016 yaitu sebanyak 5.7, 7, dan 5.7 kasus melebihi nilai tingkat kecelakaan pada km 1-2 yaitu sebanyak 4.33 atau 5 kasus.,
2. fasilitas pelengkap jalan pada km 1-2 ini sudah termasuk cukup, namun masih terdapat kekurangan di beberapa rambu lalu lintas yang tidak terlihat dengan jelas dikarenakan tertutup oleh pepohonan, beberapa rambu yang tidak berdiri tegak, dan masih kurangnya penerangan jalan pada area tersebut,
3. penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi salah satunya adalah faktor manusia, dimana pengemudi sering memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Pada hari Senin kecepatan rerata tertinggi untuk pagi hari pukul 13:15-14:15 WIB sebesar 71.0 km/jam. Pada hari Rabu kecepatan rerata maksimumnya adalah pukul 13:15-14:15 WIB sebesar 68.8 km/jam kemudian pada hari Kamis pukul 13:00-14:00 WIB kecepatan rerata adalah 71.2 km/jam,

sehingga rawan terjadi kecelakaan mau itu antar sesama pengendara maupun antara pengendara dengan *pedestrian* di ruas jalan Entikong,

4. kendaraan yang paling banyak melintas pada ruas Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada arah Indonesia-Malaysia adalah kendaraan roda dua dengan jumlah 137 kendaraan pada pukul 14:00-14:15 WIB,
5. upaya-upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di km 1-2, memberikan rambu peringatan rawan kecelakaan 100 meter sebelum memasuki km 1-2, pemasangan rambu batas kecepatan yang diijinkan seperti batas kecepatan maksimum 40 km/jam, merawat marka membersihkan rambu lalu lintas dari pepohonan yang menutupi rambu, penambahan lampu penerangan jalan serta penambahan rambu peringatan berbahaya seperti *traffic signal* (lampu kuning berkedip).

6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. melakukan pembenahan fasilitas jalan seperti rambu lalu lintas maupun marka jalan dan menambah penerangan jalan di ruas Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat,
2. memasang rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu peringatan rawan kecelakaan pada km 1-2,
3. menambah *zebracross* bagi penyeberang jalan, khususnya dikawasan pemukiman warga,

4. selalu memantau keadaan dan merawat rambu lalu lintas agar jangan sampai tertutup / terhalang pepohonan ataupun papan iklan,
5. diperlukannya sosialisasi keselamatan berlalulintas dari kepolisian setempat untuk menekankan angka kecelakaan yang terjadi diruas jalan Entikong, khususnya di sektor Tayan Hulu.



DAFTAR PUSTAKA

- Bill Sihombing, Todo, 2016. Analisis Keselamatan Lalulintas Di Jalan Wonosari, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, *Naskah Tugas Akhir, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2006, *Panduan Penempatan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan*, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan*, Jakarta.
- Dewanti, 1996, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta*, Media Teknik UGM Yogyakarta, No. 3 tahun XVIII, Yogyakarta.
- Fachrurrozy, 1996, Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Tol (Studi Kasus : Jalan Tol Srandol, Krapyak, Semarang, Jawa Tengah), *Naskah Tugas akhir UGM*.
- Malkhamah, S., 1995, *Manajemen Lalu Lintas*, Biro Penerbit KMTS FT UGM.
- Munawar, A., 2004, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Penerbit Beta Offset, Yogyakarta.
- Oglesby, C. H. dan Hicks, R. G., 1988, *Teknik Jalan Raya*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Oglesby, C. H. dan Hicks, R. G., 1993, *Teknik Jalan Raya*, Edisi ke Empat, jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Polri Daerah Kalimantan Barat, Resort Sanggau, Sektor Tayan Hilir (2016)
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan*, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Sukirman, 1994, *Perkerasan Lentur Jalan Raya*, Penerbit Nova, Bandung

Wells, G. R., 1993, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit Bhratara, Jakarta.

<https://www.google.co.id/maps/place/PLBN+ENTIKONG/@0.4125278,109.9198413,163165m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x31fc62b6d992dfcf:0xb90a5cb31e187e08!8m2!3d0.9861185!4d110.3516488!>

(Diakses 9/9/2017 18:43 PM)



Lampiran Kecepatan Motor (MC)

18/12/2017

IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Hendry Santos

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	10.8696	39.1304	13:15-13:30	14.706	52.9412	13:30-13:45	13.1579	47.368
	8.9286	32.1429		19.231	69.2308		22.7273	81.818
	8.9286	32.1429		19.231	69.2308		9.4340	33.962
	8.4746	30.5085		13.889	50.0000		9.4340	33.962
	16.1290	58.0645		18.519	66.6667		15.6250	56.250
	10.8696	39.1304		19.231	69.2308		11.9048	42.857
	10.8696	39.1304		18.519	66.6667		14.2857	51.429
	10.8696	39.1304		19.231	69.2308		17.2414	62.069
	11.3636	40.9091		17.241	62.0690		12.8205	46.154
	20.8333	75.0000		10.638	38.2979		10.6383	38.298
	22.7273	81.8182		12.821	46.1538		18.5185	66.667
	12.5000	45.0000		13.514	48.6486		11.9048	42.857
	18.5185	66.6667		11.111	40.0000		11.3636	40.909
	21.7391	78.2609		16.129	58.0645		16.1290	58.065
14.7059	52.9412	10.204	36.7347	16.1290	58.065			
17.2414	62.0690	9.615	34.6154	14.7059	52.941			
12.8205	46.1538	13.158	47.3684	14.7059	52.941			
Rata-Rata	14.0229	12.8362	21.739	78.2609	11.3636	40.909		
			12.821	46.1538	33.3333	120.000		
			17.241	62.0690	15.6250	56.250		
			17.241	62.0690	17.2414	62.069		
			17.241	62.0690	16.6667	60.000		
			15.625	56.2500	26.3158	94.737		
			15.625	56.2500	15.1515	54.545		
			15.625	56.2500	12.1951	43.902		
			13.514	48.6486	16.1290	58.065		
			11.364	40.9091	29.4118	105.882		
			12.500	45.0000	21.7391	78.261		
		Rata-Rata	15.269	54.9671	10.4167	37.500		
					10.4167	37.500		
					Rata-Rata	15.8910	57.208	

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

18/12/2017

IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	22.7273	81.8182	14:00-14:15	19.2308	69.2308	14:15-14:30	19.2308	69.2308
	13.1579	47.3684		16.1290	58.0645		22.7273	81.8182
	15.1515	54.5455		13.5135	48.6486		21.7391	78.2609
	15.6250	56.2500		14.2857	51.4286		14.7059	52.9412
	15.6250	56.2500		14.2857	51.4286		12.8205	46.1538
	13.8889	50.0000		14.7059	52.9412		23.8095	85.7143
	13.8889	50.0000		20.0000	72.0000		10.0000	36.0000
	15.1515	54.5455		17.8571	64.2857		17.2414	62.0690
	11.6279	41.8605		14.7059	52.9412		14.7059	52.9412
	10.6383	38.2979		14.7059	52.9412		15.6250	56.2500
	14.7059	52.9412		14.7059	52.9412		26.3158	94.7368
	13.8889	50.0000		14.2857	51.4286		17.8571	64.2857
	11.9048	42.8571		16.1290	58.0645		31.2500	112.5000
	15.6250	56.2500		22.7273	81.8182		22.7273	81.8182
	19.2308	69.2308		45.4545	163.6364		33.3333	120.0000
	21.7391	78.2609		12.8205	46.1538		17.8571	64.2857
	23.8095	85.7143		27.7778	100.0000		21.7391	78.2609
	20.8333	75.0000		27.7778	100.0000		20.8333	75.0000
	20.8333	75.0000		17.2414	62.0690		26.3158	94.7368
	10.6383	38.2979		17.2414	62.0690		21.7391	78.2609
	31.2500	112.5000		17.2414	62.0690		29.4118	105.8824
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		21.7391	78.2609
	15.6250	56.2500		16.1290	58.0645		14.7059	52.9412
	15.1515	54.5455		15.1515	54.5455		22.7273	81.8182
	15.6250	56.2500		23.8095	85.7143		14.2857	51.4286
	15.1515	54.5455		21.7391	78.2609		17.2414	62.0690
	15.1515	54.5455		20.0000	72.0000		20.0000	72.0000
	20.8333	75.0000		22.7273	81.8182		19.2308	69.2308
	21.7391	78.2609		22.7273	81.8182		25.0000	90.0000
	20.8333	75.0000		14.7059	52.9412		15.6250	56.2500
	10.6383	38.2979		15.6250	56.2500		18.9873	68.3544
	8.1967	29.5082		23.8095	85.7143		Rata-Rata	20.3719
16.1290	58.0645	20.8333	75.0000					
16.1290	58.0645	16.1290	58.0645					
Rata-Rata	16.4492	59.2172	11.6279	41.8605				
			29.4118	105.8824				
		Rata-Rata	18.9827	68.3377				

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
18/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
	19.2308	69.2308		13.1579	47.3684
	17.8571	64.2857		13.5135	48.6486
	21.7391	78.2609		11.9048	42.8571
	20.8333	75.0000		29.4118	105.8824
	29.4118	105.8824		13.5135	48.6486
	20.0000	72.0000		20.8333	75.0000
	13.8889	50.0000		21.7391	78.2609
	13.8889	50.0000		18.5185	66.6667
	20.8333	75.0000		17.2414	62.0690
	23.8095	85.7143		20.8333	75.0000
	22.7273	81.8182		17.2414	62.0690
	16.6667	60.0000		15.625	56.2500
	15.6250	56.2500		15.625	56.2500
	14.7059	52.9412	14.45-15.00	14.7059	52.9412
	14.2857	51.4286		14.2857	51.4286
	17.8571	64.2857		15.625	56.2500
	27.7778	100.0000		14.7059	52.9412
	20.8333	75.0000		13.5135	48.6486
	19.2308	69.2308		15.625	56.2500
	21.7391	78.2609		27.7778	100.0000
	18.5185	66.6667		18.5185	66.6667
	17.2414	62.0690		16.129	58.0645
	15.6250	56.2500		13.5135	48.6486
	16.1290	58.0645		18.5185	66.6667
	16.6667	60.0000		20	72.0000
	14.7059	52.9412		13.5135	48.6486
14:30-14:45	11.1111	40.0000	Rata-Rata	17.1381	61.6971
	13.5135	48.6486			
	18.5185	66.6667			
	20.0000	72.0000			
	21.7391	78.2609			
	16.1290	58.0645			
	21.7391	78.2609			
	19.2308	69.2308			
	18.5185	66.6667			
	14.7059	52.9412			
	17.8571	64.2857			
	20.0000	72.0000			
	27.7778	100.0000			
	12.5000	45.0000			
	20.0000	72.0000			
	27.7778	100.0000			
	12.5000	45.0000			
	20.0000	72.0000			
	27.7778	100.0000			
	15.6250	56.2500			
	20.8333	75.0000			
	25.0000	90.0000			
	16.1290	58.0645			
	26.3158	94.7368			
	16.6667	60.0000			
	20.0000	72.0000			
	17.8571	64.2857			
	23.8095	85.7143			
Rata-Rata	19.1752	69.0307			

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

18/12/2017

MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	12.1951	43.9024	13:15-13:30	12.1951	43.9024	13:30-13:45	18.1818	65.4545
	13.1234	47.2441		28.5714	102.8571		25.0000	90.0000
	21.7391	78.2609		13.8889	50.0000		11.1111	40.0000
	9.1075	32.7869		28.5714	102.8571		27.9330	100.5587
	13.0890	47.1204		22.9358	82.5688		26.3158	94.7368
	14.5773	52.4781		19.1571	68.9655		13.5135	48.6486
	13.0890	47.1204		19.0840	68.7023		13.2275	47.6190
	14.5773	52.4781		12.3457	44.4444		27.7778	100.0000
	9.1912	33.0882		20.8333	75.0000		26.3158	94.7368
	22.0264	79.2952		12.8205	46.1538		21.7391	78.2609
	14.8810	53.5714		11.2613	40.5405		15.3846	55.3846
	22.0264	79.2952		33.5570	120.8054		18.2482	65.6934
	14.8810	53.5714		16.3934	59.0164		19.2308	69.2308
	30.3030	109.0909		12.2249	44.0098		19.4553	70.0389
	20.4918	73.7705		13.8889	50.0000		18.5185	66.6667
	23.4742	84.5070		16.1290	58.0645		16.1290	58.0645
13.8122	49.7238	16.1290	58.0645	16.1290	58.0645			
14.2045	51.1364	15.6250	56.2500	21.2766	76.5957			
21.2766	76.5957	14.2857	51.4286	46.7290	168.2243			
17.6678	63.6042	17.8571	64.2857	20.0000	72.0000			
18.2482	65.6934	17.9211	64.5161	19.2308	69.2308			
20.4918	73.7705	30.1205	108.4337	18.5185	66.6667			
Rata-Rata	17.0215	10.5748		31.0559	111.8012	Rata-Rata	20.9075	75.2671
				21.2766	76.5957			
				20.0000	72.0000			
				19.2308	69.2308			
				15.9236	57.3248			
				21.2766	76.5957			
				18.1818	65.4545			
			Rata-Rata	19.0601	68.6162			

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
18/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	33.7838	121.6216	14:00-14:15	14.6628	52.7859	14:15-14:30	17.8571	64.2857
	26.1780	94.2408		14.2857	51.4286		18.5185	66.6667
	12.8866	46.3918		15.6250	56.2500		19.2308	69.2308
	12.5313	45.1128		13.1579	47.3684		20.8333	75.0000
	19.8413	71.4286		19.8413	71.4286		17.8571	64.2857
	25.6410	92.3077		19.8413	71.4286		12.1951	43.9024
	25.5102	91.8367		8.7413	31.4685		22.7273	81.8182
	26.3158	94.7368		19.0840	68.7023		12.5000	45.0000
	29.4118	105.8824		13.6612	49.1803		13.5135	48.6486
	18.7970	67.6692		20.8333	75.0000		13.8889	50.0000
	22.5225	81.0811		18.5185	66.6667		12.5000	45.0000
	22.9358	82.5688		20.0000	72.0000		12.1951	43.9024
	12.7877	46.0358		21.7391	78.2609		23.8095	85.7143
	15.5280	55.9006		22.7273	81.8182		16.1290	58.0645
	15.5280	55.9006		20.0000	72.0000		15.9236	57.3248
	13.3690	48.1283		23.8095	85.7143		23.8095	85.7143
	20.0000	72.0000		15.7233	56.6038		20.4918	73.7705
	16.1812	58.2524		15.6250	56.2500		11.6009	41.7633
	18.5185	66.6667		19.8413	71.4286		16.6113	59.8007
	14.8810	53.5714		19.4553	70.0389		27.4725	98.9011
22.5225	81.0811	23.8095	85.7143	27.1739	97.8261			
24.5098	88.2353	Rata-Rata	18.1420	65.3113	15.5763	56.0748		
27.9330	100.5587				17.8571	64.2857		
Rata-Rata	20.7876	74.8352			16.6667	60.0000		
					Rata-Rata	17.7891	64.0409	

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

18/12/2017

MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	19.5313	70.3125	14:45-15:00	32.0513	115.3846
	15.4799	55.7276		13.4048	48.2574
	15.6250	56.2500		17.9211	64.5161
	26.5957	95.7447		17.9211	64.5161
	20.0000	72.0000		18.7970	67.6692
	19.2308	69.2308		21.1864	76.2712
	13.8889	50.0000		19.3798	69.7674
	16.6667	60.0000		20.5761	74.0741
	14.2045	51.1364		31.8471	114.6497
	14.7059	52.9412		12.7551	45.9184
	20.0000	72.0000		20.4918	73.7705
	15.9744	57.5080		15.1515	54.5455
	15.4799	55.7276		22.0264	79.2952
	20.1613	72.5806		20.1613	72.5806
	18.1818	65.4545		11.9048	42.8571
	17.8571	64.2857		14.2857	51.4286
	24.0385	86.5385		16.3934	59.0164
	18.1818	65.4545		16.1290	58.0645
	20.1613	72.5806		14.7059	52.9412
	18.1818	65.4545		14.2857	51.4286
	17.3611	62.5000		16.1290	58.0645
	24.0385	86.5385		15.6250	56.2500
	17.8571	64.2857		18.7970	67.6692
	19.1571	68.9655		18.7266	67.4157
	27.3224	98.3607		15.9236	57.3248
	19.7628	71.1462		15.1057	54.3807
	23.3645	84.1121		16.3934	59.0164
	19.1571	68.9655		16.1290	58.0645
19.1571	68.9655	20.4082	73.4694		
12.7551	45.9184	Rata-Rata	18.0901	65.1244	
24.5098	88.2353				
19.5313	70.3125				
19.5313	70.3125				
34.9650	125.8741				
16.8919	60.8108				
20.1613	72.5806				
21.7391	78.2609				
Rata-Rata	19.4975	70.1912			

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

20/12/2017

IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 20 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	22.026	79.295	13:15-13:30	16.1812	58.2524	13:30-13:45	16.2338	58.4416
	18.182	65.455		16.1290	58.0645		21.3675	76.9231
	14.925	53.731		28.7356	103.4483		21.3675	76.9231
	20.161	72.581		19.7628	71.1462		21.3675	76.9231
	20.161	72.581		18.7970	67.6692		17.9856	64.7482
	18.182	65.455		14.7493	53.0973		18.0505	64.9819
	13.850	49.861		14.7493	53.0973		18.0505	64.9819
	16.393	59.016		14.7493	53.0973		18.0505	64.9819
	16.393	59.016		15.1057	54.3807		18.3150	65.9341
	13.514	48.649		19.7628	71.1462		14.9701	53.8922
	13.699	49.315		19.4553	70.0389		26.8817	96.7742
	23.364	84.112		18.7266	67.4157		22.1239	79.6460
	12.594	45.340		19.4553	70.0389		22.1239	79.6460
	19.157	68.966		19.4553	70.0389		25.5102	91.8367
	12.500	45.000		23.9234	86.1244		11.7371	42.2535
	13.514	48.649		23.8095	85.7143		11.7371	42.2535
	15.924	57.325		19.0114	68.4411		11.7371	42.2535
	15.480	55.728		17.6678	63.6042		20.1613	72.5806
	15.015	54.054		18.3150	65.9341		20.1613	72.5806
	14.164	50.992		13.7741	49.5868		17.1821	61.8557
	18.797	67.669		19.8413	71.4286		17.1821	61.8557
	18.868	67.925		16.6113	59.8007		14.7929	53.2544
	18.248	65.693		20.0803	72.2892		15.9744	57.5080
	18.868	67.925		20.0803	72.2892		10.6610	38.3795
	12.594	45.340		20.0803	72.2892		10.6610	38.3795
	20.492	73.770		20.0803	72.2892		15.7729	56.7823
19.920	71.713	20.0803	72.2892	15.7729	56.7823			
17.668	63.604	23.0415	82.9493	13.8889	50.0000			
23.923	86.124	23.0415	82.9493	13.8889	50.0000			
Rata-Rata	17.192	61.893	22.9358	82.5688	22.4215	80.7175		
			19.3798	69.7674	8.7719	31.5789		
			26.7380	96.2567	8.6505	31.1419		
			26.7380	96.2567	8.6505	31.1419		
			26.7380	96.2567	8.6505	31.1419		
			20.4918	73.7705	8.6505	31.1419		
			15.0602	54.2169	8.6505	31.1419		
			24.3902	87.8049	17.4825	62.9371		
			16.0772	57.8778	17.4825	62.9371		
			16.0772	57.8778	17.4825	62.9371		
			16.0772	57.8778	19.7628	71.1462		
			16.0772	57.8778	26.0417	93.7500		
			16.0772	57.8778	Rata-Rata	16.4977		
			18.3150	65.9341	59.3919			
			Rata-Rata	19.4518	70.0263			

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

20/12/2017

IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	13.8504	49.8615	14:00-14:15	23.0415	82.9493	14:15-14:30	22.6244	81.4480
	20.2429	72.8745		23.0415	82.9493		14.3266	51.5759
	13.6612	49.1803		23.0415	82.9493		14.3266	51.5759
	13.6612	49.1803		17.7305	63.8298		14.3266	51.5759
	13.6612	49.1803		17.7305	63.8298		14.3266	51.5759
	19.8413	71.4286		17.7305	63.8298		24.5098	88.2353
	7.3855	26.5879		17.7305	63.8298		24.5098	88.2353
	20.9205	75.3138		17.7305	63.8298		16.8919	60.8108
	20.9205	75.3138		17.7305	63.8298		16.8919	60.8108
	14.7493	53.0973		15.3374	55.2147		17.6678	63.6042
	14.7493	53.0973		15.5763	56.0748		17.6678	63.6042
	24.3902	87.8049		24.5098	88.2353		16.8919	60.8108
	24.3902	87.8049		17.9211	64.5161		16.8919	60.8108
	24.3902	87.8049		17.9211	64.5161		16.8919	60.8108
	14.9254	53.7313		26.1780	94.2408		20.0000	72.0000
	18.6567	67.1642		19.0840	68.7023		22.3214	80.3571
	15.1976	54.7112		20.2429	72.8745		26.7380	96.2567
	15.1976	54.7112		14.4092	51.8732		19.0840	68.7023
	23.9234	86.1244		14.4092	51.8732		20.2429	72.8745
	15.1976	54.7112		18.8679	67.9245		22.9358	82.5688
	11.0619	39.8230		10.1833	36.6599		22.9358	82.5688
	17.4825	62.9371		21.0084	75.6303		13.8889	50.0000
	17.4825	62.9371		23.3645	84.1121		16.4474	59.2105
	17.4825	62.9371		23.3645	84.1121		16.4474	59.2105
	17.4825	62.9371		20.2429	72.8745		16.4474	59.2105
	31.2500	112.5000		20.2429	72.8745		22.9358	82.5688
	22.7273	81.8182		20.2429	72.8745		21.2766	76.5957
	20.8333	75.0000		20.2429	72.8745		12.6263	45.4545
	20.8333	75.0000		20.2429	72.8745		12.6263	45.4545
	16.7224	60.2007		20.1613	72.5806		22.0264	79.2952
13.5870	48.9130	17.4825	62.9371	22.0264	79.2952			
19.2308	69.2308	14.8810	53.5714	25.5102	91.8367			
19.2308	69.2308	23.9234	86.1244	25.5102	91.8367			
Rata-Rata	18.0400	64.9439	Rata-Rata	19.1143	68.8116			
			18.5185	66.6667				
			18.5185	66.6667				
			19.7628	71.1462				
			19.7628	71.1462				
			25.3807	91.3706				
			19.7628	71.1462				
			19.6850	70.8661				
			25.3807	91.3706				
			19.6850	70.8661				
			19.6850	70.8661				
			11.3895	41.0023				
			11.3895	41.0023				
			11.3895	41.0023				
			11.3895	41.0023				
			17.7305	63.8298				
			11.9617	43.0622				
			11.9617	43.0622				
			25.5102	91.8367				
			24.8756	89.5522				
			16.3934	59.0164				
			14.2857	51.4286				
			11.2867	40.6321				
			14.4928	52.1739				
			14.4928	52.1739				
			14.4928	52.1739				
			17.6678	63.6042				
			27.3224	98.3607				
			27.3224	98.3607				
			17.6678	63.6042				
			17.6678	63.6042				
			17.6678	63.6042				
			17.6678	63.6042				
			Rata-Rata	18.6144	67.0118			

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
20/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	13.8504	49.8615	14:45-15:00	13.4409	48.3871
	15.6740	56.4263		24.5098	88.2353
	17.9211	64.5161		24.5098	88.2353
	17.4216	62.7178		27.9330	100.5587
	11.8483	42.6540		26.5957	95.7447
	22.9358	82.5688		26.5957	95.7447
	23.4742	84.5070		14.0056	50.4202
	13.4048	48.2574		14.0056	50.4202
	19.9203	71.7131		14.0056	50.4202
	18.2482	65.6934		16.1812	58.2524
	24.5098	88.2353		16.1812	58.2524
	10.0200	36.0721		14.0056	50.4202
	10.2249	36.8098		26.0417	93.7500
	12.5313	45.1128		20.4918	73.7705
	18.1159	65.2174		20.4918	73.7705
	22.3214	80.3571		19.9203	71.7131
	19.8413	71.4286		19.9203	71.7131
	19.8413	71.4286		19.9203	71.7131
	18.6567	67.1642		18.7970	67.6692
	22.6244	81.4480		13.6612	49.1803
19.2308	69.2308	14.6199	52.6316		
18.3150	65.9341	14.3678	51.7241		
18.3150	65.9341	12.1951	43.9024		
13.5501	48.7805	12.1951	43.9024		
Rata-Rata	17.6165	63.4195	8.7566	31.5236	
			26.3158	94.7368	
			27.3224	98.3607	
			27.3224	98.3607	
			34.0136	122.4490	
			21.2766	76.5957	
			21.2766	76.5957	
			20.4918	73.7705	
			26.0417	93.7500	
			26.0417	93.7500	
			25.2525	90.9091	
			25.7732	92.7835	
			21.6450	77.9221	
			18.5185	66.6667	
			18.3824	66.1765	
			15.0602	54.2169	
			15.4799	55.7276	
		Rata-Rata	20.0869	72.3128	

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

20/12/2017

MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Andry Adianto

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 20 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	23.8095	85.7143	13:15-13:30	23.8095	85.7143	13:30-13:45	20.0000	72.0000
	19.2308	69.2308		22.7273	81.8182		27.7778	100.0000
	19.2308	69.2308		22.7273	81.8182		20.8333	75.0000
	23.8095	85.7143		21.7391	78.2609		16.6667	60.0000
	20.8333	75.0000		21.7391	78.2609		12.8205	46.1538
	19.2308	69.2308		26.3158	94.7368		17.2414	62.0690
	18.5185	66.6667		15.6250	56.2500		15.6250	56.2500
	12.8205	46.1538		18.5185	66.6667		13.5135	48.6486
	12.8205	46.1538		21.7391	78.2609		21.7391	78.2609
	21.7391	78.2609		23.8095	85.7143		26.3158	94.7368
	23.8095	85.7143		21.7391	78.2609		23.8095	85.7143
	22.7273	81.8182		23.8095	85.7143		21.7391	78.2609
	14.7059	52.9412		21.7391	78.2609		15.6250	56.2500
	21.7391	78.2609		27.7778	100.0000		17.8571	64.2857
	21.7391	78.2609		16.6667	60.0000		21.7391	78.2609
	21.7391	78.2609		18.5185	66.6667		25.0000	90.0000
	27.7778	100.0000		31.2500	112.5000		23.8095	85.7143
	27.7778	100.0000		20.8333	75.0000		11.1111	40.0000
	27.7778	100.0000		16.6667	60.0000		10.6383	38.2979
	27.7778	100.0000		26.3158	94.7368		26.3158	94.7368
	13.5135	48.6486		17.2414	62.0690		23.8095	85.7143
	12.5000	45.0000		20.8333	75.0000		11.1111	40.0000
	18.5185	66.6667		20.8333	75.0000		10.6383	38.2979
	20.8333	75.0000		15.1515	54.5455		20.0000	72.0000
	18.5185	66.6667		10.0000	36.0000		16.6667	60.0000
	18.5185	66.6667		21.7391	78.2609		13.5135	48.6486
	13.5135	48.6486		14.7059	52.9412		13.5135	48.6486
	20.0000	72.0000		17.8571	64.2857		13.8889	50.0000
20.0000	72.0000	Rata-Rata	20.8010	74.8837	17.2414	62.0690		
20.0000	72.0000				15.6250	56.2500		
23.8095	85.7143				12.8205	46.1538		
					18.5185	66.6667		
					23.8095	85.7143		
					22.7273	81.8182		
					17.8571	64.2857		
					17.8571	64.2857		
Rata-Rata	20.3013	73.0846			Rata-Rata	18.3271	65.9776	

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
20/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	22.7273	81.8182	14:00-14:15	17.8571	64.2857	14:15-14:30	17.8571	64.2857
	14.2857	51.4286		20.0000	72.0000		20.0000	72.0000
	13.8889	50.0000		16.1290	58.0645		16.1290	58.0645
	18.5185	66.6667		11.9048	42.8571		11.9048	42.8571
	20.8333	75.0000		41.6667	150.0000		41.6667	150.0000
	20.8333	75.0000		22.7273	81.8182		22.7273	81.8182
	20.8333	75.0000		18.5185	66.6667		18.5185	66.6667
	20.8333	75.0000		17.2414	62.0690		17.2414	62.0690
	22.7273	81.8182		15.6250	56.2500		15.6250	56.2500
	13.5135	48.6486		13.5135	48.6486		13.5135	48.6486
	17.2414	62.0690		20.0000	72.0000		20.0000	72.0000
	17.8571	64.2857		14.7059	52.9412		14.7059	52.9412
	20.0000	72.0000		22.7273	81.8182		22.7273	81.8182
	15.1515	54.5455		21.7391	78.2609		21.7391	78.2609
	8.1967	29.5082		22.7273	81.8182		22.7273	81.8182
	26.3158	94.7368		19.2308	69.2308		19.2308	69.2308
	14.2857	51.4286		23.8095	85.7143		23.8095	85.7143
	17.8571	64.2857		21.7391	78.2609		21.7391	78.2609
	20.8333	75.0000		15.1515	54.5455		15.1515	54.5455
	15.6250	56.2500		16.1290	58.0645		16.1290	58.0645
	16.6667	60.0000		13.5135	48.6486		13.5135	48.6486
	22.7273	81.8182		10.2041	36.7347		10.2041	36.7347
	22.7273	81.8182		15.1515	54.5455		15.1515	54.5455
	22.7273	81.8182		16.1290	58.0645		16.1290	58.0645
	19.2308	69.2308		16.6667	60.0000		16.6667	60.0000
	22.7273	81.8182		11.1111	40.0000		11.1111	40.0000
	25.0000	90.0000		16.1290	58.0645		16.1290	58.0645
	16.6667	60.0000		19.2308	69.2308		19.2308	69.2308
18.5185	66.6667	17.2414	62.0690	17.2414	62.0690			
18.5185	66.6667	22.7273	81.8182	22.7273	81.8182			
Rata-Rata	18.9289	68.1442	Rata-Rata	18.3749	66.1497	Rata-Rata	18.3749	66.1497

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
20/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	16.6667	60.0000	14:45-15:00	22.7273	81.8182
	20.0000	72.0000		22.7273	81.8182
	17.8571	64.2857		22.7273	81.8182
	21.7391	78.2609		22.7273	81.8182
	11.6279	41.8605		22.7273	81.8182
	11.6279	41.8605		21.7391	78.2609
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000
	23.8095	85.7143		20.0000	72.0000
	21.7391	78.2609		21.7391	78.2609
	20.0000	72.0000		20.0000	72.0000
	16.1290	58.0645		23.8095	85.7143
	23.8095	85.7143		22.7273	81.8182
	15.6250	56.2500		16.6667	60.0000
	17.8571	64.2857		26.3158	94.7368
	16.6667	60.0000		10.6383	38.2979
	20.8333	75.0000		17.2414	62.0690
	26.3158	94.7368		22.7273	81.8182
	18.5185	66.6667		22.7273	81.8182
	17.2414	62.0690		22.7273	81.8182
	17.2414	62.0690		16.6667	60.0000
17.2414	62.0690	20.0000	72.0000		
25.0000	90.0000	17.8571	64.2857		
27.7778	100.0000	16.6667	60.0000		
14.7059	12.2400	17.8571	64.2857		
Rata-Rata	18.9856	66.6524	18.5185	66.6667	
			14.2857	51.4286	
			22.7273	81.8182	
			17.8571	64.2857	
			20.8333	75.0000	
			19.2308	69.2308	
			18.5185	66.6667	
			15.6250	56.2500	
			13.5135	48.6486	
		Rata-Rata	19.7834	71.2203	

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
21/12/2017
IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Surveyor : Andry Adianto
Jalur : Indonesia-Malaysia
Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	11.3636	40.9091	13:15-13:30	22.7273	81.8182	13:30-13:45	15.1515	54.5455
	11.1111	40.0000		27.7778	100.0000		17.2414	62.0690
	18.5185	66.6667		22.7273	81.8182		17.8571	64.2857
	18.5185	66.6667		16.6667	60.0000		20.0000	72.0000
	18.5185	66.6667		35.7143	128.5714		12.5000	45.0000
	16.6667	60.0000		19.2308	69.2308		15.1515	54.5455
	17.8571	64.2857		22.7273	81.8182		15.1515	54.5455
	20.8333	75.0000		12.1951	43.9024		15.1515	54.5455
	16.6667	60.0000		12.1951	43.9024		15.1515	54.5455
	13.1579	47.3684		21.7391	78.2609		19.2308	69.2308
	23.8095	85.7143		13.1579	47.3684		22.7273	81.8182
	11.6279	41.8605		22.7273	81.8182		18.5185	66.6667
	16.1290	58.0645		22.7273	81.8182		22.7273	81.8182
	17.8571	64.2857		22.7273	81.8182		29.4118	105.8824
	16.6667	60.0000		21.7391	78.2609		15.6250	56.2500
	15.1515	54.5455		13.8889	50.0000		22.7273	81.8182
	12.1951	43.9024		20.8333	75.0000		33.3333	120.0000
	12.8205	46.1538		25.0000	90.0000		22.7273	81.8182
	15.1515	54.5455		19.2308	69.2308		16.1290	58.0645
	13.8889	50.0000		14.7059	52.9412		26.3158	94.7368
	13.8889	50.0000		17.2414	62.0690		18.5185	66.6667
	13.8889	50.0000		19.2308	69.2308		12.5000	45.0000
	14.2857	51.4286		15.1515	54.5455		14.7059	52.9412
	14.2857	51.4286		16.1290	58.0645		20.0000	72.0000
	23.8095	85.7143		12.8205	46.1538		15.1515	54.5455
	17.8571	64.2857		13.5135	48.6486		15.1515	54.5455
23.8095	85.7143	20.0000	72.0000	18.5185	66.6667			
18.5185	66.6667	17.2414	62.0690	26.3158	94.7368			
17.8571	64.2857	17.2414	62.0690	25.0000	90.0000			
20.0000	72.0000	14.7059	52.9412	31.2500	112.5000			
14.7059	52.9412	15.6250	56.2500	9.4340	33.9623			
18.5185	66.6667	14.7059	52.9412	21.7391	78.2609			
16.1290	58.0645	23.8095	85.7143	17.2414	62.0690			
12.1951	43.9024	17.8571	64.2857	14.2857	51.4286			
19.2308	69.2308	21.7391	78.2609	23.8095	85.7143			
20.0000	72.0000	21.7391	78.2609	20.8333	75.0000			
11.3636	40.9091	21.7391	78.2609	17.8571	64.2857			
Rata-Rata	16.4555	59.2398	Rata-Rata	18.6051	66.9784	Rata-Rata	19.2296	69.2267

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

21/12/2017

IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan			
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		
13:45-14:00	8.7719	31.5789	14:00-14:15	18.5185	66.6667	14:15-14:30	17.8571	64.2857		
	15.6250	56.2500		20.8333	75.0000		16.1290	58.0645		
	22.7273	81.8182		19.2308	69.2308		13.1579	47.3684		
	11.9048	42.8571		50.0000	180.0000		13.1579	47.3684		
	15.6250	56.2500		13.5135	48.6486		20.8333	75.0000		
	20.0000	72.0000		15.6250	56.2500		22.7273	81.8182		
	16.1290	58.0645		15.6250	56.2500		22.7273	81.8182		
	13.1579	47.3684		15.6250	56.2500		15.1515	54.5455		
	13.1579	47.3684		17.8571	64.2857		19.2308	69.2308		
	21.7391	78.2609		17.8571	64.2857		11.9048	42.8571		
	20.8333	75.0000		16.6667	60.0000		21.7391	78.2609		
	22.7273	81.8182		14.7059	52.9412		15.6250	56.2500		
	22.7273	81.8182		15.6250	56.2500		16.1290	58.0645		
	21.7391	78.2609		16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		
	20.8333	75.0000		20.8333	75.0000		14.7059	52.9412		
	22.7273	81.8182		27.7778	100.0000		13.8889	50.0000		
	11.9048	42.8571		17.8571	64.2857		18.5185	66.6667		
	20.0000	72.0000		16.1290	58.0645		17.8571	64.2857		
	18.5185	66.6667		14.2857	51.4286		11.6279	41.8605		
	25.0000	90.0000		29.4118	105.8824		19.2308	69.2308		
	19.2308	69.2308		12.1951	43.9024		15.1515	54.5455		
	13.1579	47.3684		12.1951	43.9024		17.8571	64.2857		
	13.1579	47.3684		15.1515	54.5455		17.8571	64.2857		
	13.1579	47.3684		14.2857	51.4286		17.8571	64.2857		
	17.8571	64.2857		14.7059	52.9412		17.8571	64.2857		
	20.0000	72.0000		19.2308	69.2308		19.2308	69.2308		
	17.2414	62.0690		31.2500	112.5000		19.2308	69.2308		
	20.0000	72.0000		17.8571	64.2857		19.2308	69.2308		
	20.8333	75.0000		16.6667	60.0000		19.2308	69.2308		
	11.9048	42.8571		Rata-Rata	18.8843		67.9835	Rata-Rata	17.3045	62.2963
	11.3636	40.9091								
	11.6279	41.8605								
26.3158	94.7368									
26.3158	94.7368									
26.3158	94.7368									
23.8095	85.7143									
20.8333	75.0000									
20.8333	75.0000									
17.2414	62.0690									
17.2414	62.0690									
22.7273	81.8182									
20.0000	72.0000									
17.8571	64.2857									
17.8571	64.2857									
17.8571	64.2857									
23.8095	85.7143									
Rata-Rata	18.5738	66.8658								

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
21/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	27.7778	100.0000	14:45-15:00	13.5135	48.6486
	13.1579	47.3684		17.2414	62.0690
	22.7273	81.8182		17.2414	62.0690
	25.0000	90.0000		20.0000	72.0000
	16.6667	60.0000		12.5000	45.0000
	16.1290	58.0645		20.0000	72.0000
	15.1515	54.5455		14.7059	52.9412
	18.5185	66.6667		14.7059	52.9412
	19.2308	69.2308		10.6383	38.2979
	20.8333	75.0000		26.3158	94.7368
	17.2414	62.0690		17.8571	64.2857
	16.6667	60.0000		21.7391	78.2609
	17.8571	64.2857		16.6667	60.0000
	19.2308	69.2308		18.5185	66.6667
	16.6667	60.0000		20.0000	72.0000
	13.8889	50.0000		19.2308	69.2308
	16.1290	58.0645		17.8571	64.2857
	19.2308	69.2308		18.5185	66.6667
	22.7273	81.8182		23.8095	85.7143
	17.2414	62.0690		23.8095	85.7143
	18.5185	66.6667		22.7273	81.8182
	20.0000	72.0000		20.8333	75.0000
	18.5185	66.6667		11.6279	41.8605
	14.7059	52.9412		11.1111	40.0000
	14.7059	52.9412		20.0000	72.0000
	14.7059	52.9412		17.2414	62.0690
	20.0000	72.0000		13.8889	50.0000
	13.8889	50.0000		23.8095	85.7143
	21.7391	78.2609		16.1290	58.0645
	14.2857	51.4286		22.7273	81.8182
	21.7391	78.2609		22.7273	81.8182
	22.7273	81.8182		18.5185	66.6667
23.8095	85.7143	17.2414	62.0690		
18.5185	66.6667	17.8571	64.2857		
23.8095	85.7143	16.6667	60.0000		
16.6667	60.0000	17.8571	64.2857		
16.6667	60.0000	17.2414	62.0690		
16.1290	58.0645	21.7391	78.2609		
14.7059	52.9412	19.2308	69.2308		
11.9048	42.8571	20.8333	75.0000		
14.2857	51.4286	Rata-Rata	18.3719	66.1390	
18.5185	66.6667				
21.7391	78.2609				
23.8095	85.7143				
15.6250	56.2500				
Rata-Rata	18.3066	65.9037			

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

21/12/2017

MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Motor (MC)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	20.8333	75.0000	13:15-13:30	22.1239	79.6460	13:30-13:45	20.4918	73.7705
	20.8333	75.0000		12.5628	45.2261		19.4553	70.0389
	21.7391	78.2609		20.8333	75.0000		18.0505	64.9819
	21.2766	76.5957		20.8333	75.0000		19.4553	70.0389
	21.0084	75.6303		24.5098	88.2353		19.2308	69.2308
	25.0000	90.0000		17.7305	63.8298		19.2308	69.2308
	22.6244	81.4480		16.8919	60.8108		15.1057	54.3807
	21.0084	75.6303		17.4825	62.9371		14.8368	53.4125
	21.0084	75.6303		24.5098	88.2353		15.2905	55.0459
	21.1864	76.2712		24.5098	88.2353		21.8341	78.6026
	23.0415	82.9493		16.3399	58.8235		24.3902	87.8049
	21.7391	78.2609		20.4082	73.4694		19.8413	71.4286
	20.9205	75.3138		18.7970	67.6692		30.1205	108.4337
	18.5185	66.6667		24.3902	87.8049		23.5849	84.9057
	17.8571	64.2857		21.2766	76.5957		21.5517	77.5862
23.3645	84.1121	20.5761	74.0741	13.7741	49.5868			
32.0513	115.3846	14.5773	52.4781	16.6113	59.8007			
Rata-Rata	22.0006	79.2023	24.3902	87.8049	21.6450	77.9221		
			19.4553	70.0389	15.1057	54.3807		
			18.7266	67.4157	21.6450	77.9221		
			19.4553	70.0389	21.6450	77.9221		
			13.1579	47.3684	13.0890	47.1204		
			24.0385	86.5385	13.0890	47.1204		
			13.1579	47.3684	16.3399	58.8235		
			13.8889	50.0000	17.6678	63.6042		
			14.2045	51.1364	17.6678	63.6042		
			19.8413	71.4286	17.1821	61.8557		
			19.8413	71.4286	15.4321	55.5556		
			19.2308	69.2308	14.1243	50.8475		
			34.9650	125.8741	15.0602	54.2169		
			22.5225	81.0811	21.3675	76.9231		
			22.4215	80.7175	18.5874	66.9145		
		Rata-Rata	19.9266	71.7357	26.1780	94.2408		
					26.1780	94.2408		
					26.1780	94.2408		
					20.5761	74.0741		
					29.5858	106.5089		
					25.5102	91.8367		
					16.8919	60.8108		
					14.9701	53.8922		
					17.9856	64.7482		
					18.5185	66.6667		
				Rata-Rata	19.4066	69.8636		

Lampiran Kecepatan Motor (MC)

21/12/2017

MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	18.7970	67.6692	14:00-14:15	11.9617	43.0622	14:15-14:30	17.6678	63.6042
	15.7233	56.6038		16.1290	58.0645		18.3150	65.9341
	18.8679	67.9245		16.1812	58.2524		19.7628	71.1462
	16.0256	57.6923		15.1057	54.3807		22.4215	80.7175
	14.4928	52.1739		21.6450	77.9221		23.5849	84.9057
	26.7380	96.2567		11.6009	41.7633		16.1290	58.0645
	23.8095	85.7143		15.5280	55.9006		23.8095	85.7143
	22.4215	80.7175		20.4918	73.7705		20.8333	75.0000
	22.4215	80.7175		13.0208	46.8750		14.3678	51.7241
	14.7059	52.9412		9.2593	33.3333		16.4474	59.2105
	14.7059	52.9412		22.9358	82.5688		26.0417	93.7500
	13.8889	50.0000		23.8095	85.7143		17.1821	61.8557
	11.7371	42.2535		18.1818	65.4545		21.7391	78.2609
	11.8765	42.7553		22.9358	82.5688		15.6250	56.2500
	18.8679	67.9245		35.9712	129.4964		16.6113	59.8007
	20.9205	75.3138		22.9358	82.5688		16.1812	58.2524
	15.9744	57.5080		12.9534	46.6321		22.0264	79.2952
	15.5763	56.0748		17.1233	61.6438		27.4725	98.9011
	15.3846	55.3846		23.0415	82.9493		14.3678	51.7241
	17.9211	64.5161		16.0256	57.6923		13.1926	47.4934
	25.3807	91.3706	22.9358	82.5688	24.5098	88.2353		
	25.1256	90.4523	18.8679	67.9245	23.3645	84.1121		
	25.5102	91.8367	19.4553	70.0389	16.4474	59.2105		
	15.1515	54.5455	15.5763	56.0748	25.9067	93.2642		
	21.6450	77.9221	Rata-Rata	18.4864	66.5509	21.7391	78.2609	
	15.6740	56.4263				24.3902	87.8049	
	14.8810	53.5714				15.3374	55.2147	
	24.5098	88.2353				16.6113	59.8007	
	23.3645	84.1121				12.7551	45.9184	
	15.1057	54.3807				22.0264	79.2952	
20.5761	74.0741				27.4725	98.9011		
15.1515	54.5455				14.3678	51.7241		
12.3153	44.3350				17.9211	64.5161		
18.5874	66.9145				24.5098	88.2353		
23.9234	86.1244				13.6240	49.0463		
10.3520	37.2671				21.3675	76.9231		
10.3520	37.2671				20.5761	74.0741		
16.3934	59.0164				19.1571	68.9655		
16.1290	58.0645				20.0000	72.0000		
15.4799	55.7276				Rata-Rata	19.6375		
13.6986	49.3151					70.6951		
18.8679	67.9245							
20.4082	73.4694							
12.7551	45.9184							
Rata-Rata	17.7771	63.9977						

Lampiran Kecepatan Motor (MC)
21/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	22.6244	81.4480	14:45-15:00	16.6113	59.8007
	22.4215	80.7175		20.1613	72.5806
	15.5280	55.9006		20.4082	73.4694
	16.6667	60.0000		21.3675	76.9231
	20.8333	75.0000		21.5517	77.5862
	17.3611	62.5000		21.6450	77.9221
	18.5185	66.6667		19.4553	70.0389
	15.5280	55.9006		24.0385	86.5385
	18.7970	67.6692		10.4167	37.5000
	17.1821	61.8557		21.2766	76.5957
	19.4553	70.0389		26.0417	93.7500
	21.0970	75.9494		18.7970	67.6692
	22.6244	81.4480		14.9254	53.7313
	20.4918	73.7705		14.7493	53.0973
	22.5225	81.0811		14.3266	51.5759
	19.4553	70.0389		23.3645	84.1121
	14.0845	50.7042		25.5102	91.8367
	19.0840	68.7023		16.8919	60.8108
	12.5945	45.3401		19.0840	68.7023
	13.5135	48.6486		27.9330	100.5587
15.4321	55.5556	19.8413	71.4286		
22.3214	80.3571	12.0773	43.4783		
17.1233	61.6438	15.7233	56.6038		
26.0417	93.7500	20.9205	75.3138		
19.3798	69.7674	16.6113	59.8007		
16.3399	58.8235	24.8756	89.5522		
17.9211	64.5161	17.9211	64.5161		
Rata-Rata	18.7016	67.3257	Rata-Rata	19.5010	70.2034

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
18/12/2017
IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Hendry

Jalur : Indonesia-Malaysias

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan			
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		
13:00-13:15	10.8696	39.1304	13:15-13:30	19.2308	69.2308	13:30-13:45	17.8571	64.2857		
	20.0000	72.0000		10.2041	36.7347		15.1515	54.5455		
	17.2414	62.0690		17.8571	64.2857		16.6667	60.0000		
	15.6250	56.2500		13.5135	48.6486		14.7059	52.9412		
	19.2308	69.2308		7.9365	28.5714		26.3158	94.7368		
	14.2857	51.4286		14.7059	52.9412		31.2500	112.5000		
	10.2041	36.7347		15.6250	56.2500		29.4118	105.8824		
	10.8696	39.1304		18.5185	66.6667		21.7391	78.2609		
	11.3636	40.9091		17.8571	64.2857		16.1290	58.0645		
	11.9048	42.8571		15.1515	54.5455		19.2308	69.2308		
	7.0423	25.3521		20.8333	75.0000		16.1290	58.0645		
	13.8889	50.0000		13.8889	50.0000		23.8095	85.7143		
	45.4545	163.6364		Rata-Rata	15.4435		55.5967	Rata-Rata	20.6997	74.5189
	26.3158	94.7368								
14.2857	51.4286									
3.8000	13.6800									
Rata-Rata	15.7739	11.4113								

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
18/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	17.2414	62.0690	14:00-14:15	15.1515	54.5455	14:15-14:30	16.6667	60.0000
	10.6383	38.2979		13.5135	48.6486		20.8333	75.0000
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000		17.8571	64.2857
	18.5185	66.6667		10.8696	39.1304		21.7391	78.2609
	14.2857	51.4286		23.8095	85.7143		21.7391	78.2609
	13.8889	50.0000		15.6250	56.2500		26.3158	94.7368
	11.9048	42.8571		14.7059	52.9412		29.4118	105.8824
	20.0000	72.0000		18.5185	66.6667		27.7778	100.0000
	11.9048	42.8571		23.8095	85.7143		26.3158	94.7368
	19.2308	69.2308		20.0000	72.0000		21.7391	78.2609
	20.8333	75.0000		22.7273	81.8182	Rata-Rata	23.0396	82.9424
	22.7273	81.8182		20.8333	75.0000			
	20.0000	72.0000		22.7273	81.8182			
	26.3158	94.7368		27.7778	100.0000			
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645			
	16.6667	60.0000		16.6667	60.0000			
15.6250	56.2500	23.8095	85.7143					
17.8571	64.2857	20.8333	75.0000					
Rata-Rata	17.1885	61.8785	Rata-Rata	19.3060	69.5015			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
18/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14.45	20.8333	75.0000	14.45-15.00	29.4118	105.8824
	17.2414	62.0690		25.0000	90.0000
	23.8095	85.7143		33.3333	120.0000
	20.0000	72.0000		25.0000	90.0000
	19.2308	69.2308		20.8333	75.0000
	22.7273	81.8182		16.6667	60.0000
	21.7391	78.2609		21.7391	78.2609
	12.1951	43.9024		15.6250	56.2500
	10.0000	36.0000		16.1290	58.0645
	23.8095	85.7143		21.7391	78.2609
Rata-Rata	19.1586	68.9710		19.2308	69.2308
				16.1290	58.0645
				14.7059	52.9412
				25.0000	90.0000
			Rata-Rata	21.4674	77.2825

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
18/12/2017
MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	23.8095	85.7143	13:15-13:30	14.7059	52.9412	13:30-13:45	27.7778	100.0000
	12.5000	45.0000		23.8095	85.7143		26.3158	94.7368
	16.1290	58.0645		23.2558	83.7209		29.4118	105.8824
	9.4340	33.9623		21.7391	78.2609		12.1951	43.9024
	10.6383	38.2979		14.2857	51.4286		28.7356	103.4483
	41.6667	150.0000		10.8696	39.1304		19.4553	70.0389
	21.2766	76.5957		8.9286	32.1429		18.4502	66.4207
	31.2500	112.5000		35.7143	128.5714		16.6667	60.0000
	16.3934	59.0164		23.9234	86.1244		18.1159	65.2174
20.0000	72.0000	22.7273	81.8182	20.4082	73.4694			
Rata-Rata	20.3098	73.1151		33.3333	120.0000	25.0000	90.0000	
				22.7273	81.8182	21.2766	76.5957	
				15.3846	55.3846	20.8333	75.0000	
		Rata-Rata	20.8773	75.1581		21.2766	76.5957	
						18.1818	65.4545	
						Rata-Rata	21.6067	77.7842

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
18/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan			
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		
13:45-14:00	13.5135	48.6486	14:00-14:15	23.4742	84.5070	14:15-14:30	29.5858	106.5089		
	13.5135	48.6486		19.1571	68.9655		26.3158	94.7368		
	13.5135	48.6486		14.6628	52.7859		22.7273	81.8182		
	19.7628	71.1462		19.8413	71.4286		16.1290	58.0645		
	20.7469	74.6888		13.8889	50.0000		22.7273	81.8182		
	11.1111	40.0000		18.7970	67.6692		15.6250	56.2500		
	10.8225	38.9610		23.4742	84.5070		16.6667	60.0000		
	13.3690	48.1283		38.1679	137.4046		26.3158	94.7368		
	18.2482	65.6934		20.9205	75.3138		31.2500	112.5000		
	20.4082	73.4694		15.7233	56.6038		21.7391	78.2609		
	25.0000	90.0000		18.5185	66.6667		18.5185	66.6667		
	21.2766	76.5957		Rata-Rata	20.6023		74.1684	Rata-Rata	22.5091	81.0328
	20.8333	75.0000								
	15.1515	54.5455								
28.0899	101.1236									
36.7647	132.3529									
Rata-Rata	18.8828	67.9782								

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
18/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)	
14:30-14:45	14.2857	51.4286	14:45-15:00	13.4048	48.2574	
	17.2414	62.0690		16.8919	60.8108	
	17.8571	64.2857		18.5185	66.6667	
	22.7273	81.8182		23.4742	84.5070	
	23.4742	84.5070		22.7273	81.8182	
	21.7391	78.2609		20.0000	72.0000	
	17.2414	62.0690		18.7970	67.6692	
	18.7970	67.6692		20.0000	72.0000	
	18.7970	67.6692		21.6450	77.9221	
	21.6450	77.9221		17.4216	62.7178	
	21.3675	76.9231		19.2308	69.2308	
	18.8679	67.9245		16.1290	58.0645	
	21.7391	78.2609		16.5563	59.6026	
	16.3934	59.0164		23.8095	85.7143	
	16.3934	59.0164		25.0000	90.0000	
	16.5563	59.6026		Rata-Rata	19.5737	70.4654
	26.8817	96.7742				
31.2500	112.5000					
Rata-Rata	20.1808	72.6509				

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
20/12/2017
IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 20 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)	
13:00-13:15	20.1613	72.5806	13:15-13:30	14.3266	51.5759	13:30-13:45	20.1613	72.5806	
	31.0559	111.8012		25.0000	90.0000		20.2429	72.8745	
	18.1818	65.4545		28.7356	103.4483		18.5874	66.9145	
	13.3333	48.0000		18.5185	66.6667		16.4474	59.2105	
	17.4216	62.7178		25.5102	91.8367		17.4825	62.9371	
	13.5135	48.6486		26.7380	96.2567		17.4825	62.9371	
	30.8642	111.1111		18.5185	66.6667		27.4725	98.9011	
	15.5280	55.9006		28.7356	103.4483		17.7305	63.8298	
	12.5945	45.3401		16.0772	57.8778		24.3902	87.8049	
	12.5628	45.2261		16.0772	57.8778		11.0619	39.8230	
	12.7877	46.0358		16.8919	60.8108		18.1094	65.1938	
	18.7970	67.6692		12.7877	46.0358		Rata-Rata	19.0153	68.4552
	18.7970	67.6692		19.4553	70.0389				
	18.7266	67.4157		Rata-Rata	20.5671		74.0416		
18.2482	65.6934								
12.5945	45.3401								
20.4918	73.7705								
16.1812	58.2524								
Rata-Rata	17.8800	64.3682							

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
20/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	20.1613	72.5806	14:00-14:15	19.4553	70.0389	14:15-14:30	18.8679	67.9245
	16.4474	59.2105		24.3902	87.8049		18.8679	67.9245
	17.4825	62.9371		24.5098	88.2353		18.8679	67.9245
	17.4825	62.9371		11.3895	41.0023		17.7305	63.8298
	14.7493	53.0973		17.7305	63.8298		17.7305	63.8298
	24.3902	87.8049		22.4215	80.7175		17.7305	63.8298
	24.3902	87.8049		25.5102	91.8367		17.7305	63.8298
	11.0619	39.8230		19.8413	71.4286		17.7305	63.8298
	25.6410	92.3077		19.8413	71.4286		22.3214	80.3571
	33.3333	120.0000		17.6678	63.6042		12.6263	45.4545
18.7266	67.4157	23.0415	82.9493	23.1481	83.3333			
Rata-Rata	20.3515	73.2653		21.3675	76.9231	18.5185	66.6667	
				10.1833	36.6599	22.0264	79.2952	
				24.0385	86.5385	27.4725	98.9011	
				17.8571	64.2857	19.1571	68.9655	
			Rata-Rata	19.9497	71.8189	19.1571	68.9655	
						14.3266	51.5759	
						24.5098	88.2353	
						Rata-Rata	19.3622	69.7040

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
20/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	12.6263	45.4545	14:45-15:00	29.4118	105.8824
	25.5102	91.8367		29.4118	105.8824
	18.1818	65.4545		26.7380	96.2567
	18.1818	65.4545		13.4771	48.5175
	27.4725	98.9011		32.6797	117.6471
	13.4048	48.2574		26.5957	95.7447
	31.0559	111.8012		19.1571	68.9655
	27.3224	98.3607		19.1571	68.9655
	19.8413	71.4286		18.7266	67.4157
	10.1010	36.3636		25.1256	90.4523
	24.5098	88.2353		25.0000	90.0000
Rata-Rata	20.7462	74.6862	18.8679	67.9245	
			20.1613	72.5806	
			18.8679	67.9245	
			19.0840	68.7023	
			21.2766	76.5957	
			20.4918	73.7705	
			20.3252	73.1707	
			15.6740	56.4263	
			15.6740	56.4263	
			Rata-Rata	21.7952	
				78.4626	

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
20/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	14.7059	52.9412	14:00-14:15	14.7059	52.9412	14:15-14:30	20.0000	72.0000
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		20.0000	72.0000
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		17.2414	62.0690
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		12.8205	46.1538
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		15.6250	56.2500
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		12.8205	46.1538
	20.8333	75.0000		20.8333	75.0000		26.3158	94.7368
	18.5185	66.6667		18.5185	66.6667		15.1515	54.5455
	21.7391	78.2609		21.7391	78.2609		22.7273	81.8182
	21.7391	78.2609		21.7391	78.2609		23.8095	85.7143
	16.1290	58.0645		16.1290	58.0645		18.5185	66.6667
	16.6667	60.0000		16.6667	60.0000		21.7391	78.2609
	20.0000	72.0000		20.0000	72.0000		23.8095	85.7143
	27.7778	100.0000		27.7778	100.0000		15.6250	56.2500
	11.1111	40.0000		11.1111	40.0000		22.7273	81.8182
11.9048	42.8571	11.9048	42.8571	25.0000	90.0000			
Rata-Rata	17.6107	63.3984		15.1515	54.5455	Rata-Rata	20.9679	75.4846
				15.6250	56.2500			
				22.7273	81.8182			
				15.1515	54.5455			
				13.1579	47.3684			
				15.1515	54.5455			
				20.8333	75.0000			
				9.4340	33.9623			
				29.4118	105.8824			
				17.8571	64.2857			
				14.2857	51.4286			
				16.1290	58.0645			
				16.1290	58.0645			
			Rata-Rata	17.3385	62.4184			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
20/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14.30-14.45	25.0000	90.0000	14:45-15:00	2.7000	66.6667
	19.2308	69.2308		2.5000	72.0000
	33.3333	120.0000		2.9000	62.0690
	20.8333	75.0000		2.2000	81.8182
	20.8333	75.0000		2.2000	81.8182
	33.3333	120.0000		2.5000	72.0000
	17.2414	62.0690		2.1000	85.7143
	27.7778	100.0000		2.5000	72.0000
	23.3918	84.2105		1.9000	94.7368
Rata-Rata	13.8109	88.3900		2.2000	81.8182
				2.7000	66.6667
				3.5000	51.4286
				2.4000	75.0000
			Rata-Rata	2.4846	74.1336

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
21/12/2017
IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Andry Adianto

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	14.7059	52.9412	13:15-13:30	17.8571	64.2857	13:30-13:45	20.8333	75.0000
	16.1290	58.0645		20.0000	72.0000		26.3158	94.7368
	25.0000	90.0000		25.0000	90.0000		20.0000	72.0000
	9.4340	33.9623		17.8571	64.2857		29.4118	105.8824
	26.3158	94.7368		23.8095	85.7143		18.5185	66.6667
	25.0000	90.0000		20.0000	72.0000		23.8095	85.7143
Rata-Rata	19.4308	69.9508		20.0000	72.0000		18.5185	66.6667
				22.7273	81.8182		26.3158	94.7368
				22.7273	81.8182		25.0000	90.0000
				21.7391	78.2609		31.2500	112.5000
				15.1515	54.5455		17.8571	64.2857
				20.0000	72.0000		15.6250	56.2500
				11.9048	42.8571		22.7273	81.8182
				16.6667	60.0000		13.8889	50.0000
				11.6279	41.8605		10.0000	36.0000
				13.1579	47.3684		17.2414	62.0690
				23.8095	85.7143		20.8333	75.0000
				12.1951	43.9024		20.0000	72.0000
			13.8889	50.0000	14.2857	51.4286		
			31.2500	112.5000	25.0000	90.0000		
			Rata-Rata	19.0685	68.6466	Rata-Rata	20.8716	75.1378

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
21/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	14.2857	51.4286	14:00-14:15	20.8333	75.0000	14:15-14:30	15.6250	56.2500
	16.1290	58.0645		20.0000	72.0000		15.6250	56.2500
	27.7778	100.0000		29.4118	105.8824		27.7778	100.0000
	26.3158	94.7368		26.3158	94.7368		14.2857	51.4286
	19.2308	69.2308		31.2500	112.5000		14.7059	52.9412
	23.8095	85.7143		23.8095	85.7143		16.1290	58.0645
	15.1515	54.5455		14.7059	52.9412		17.2414	62.0690
	18.5185	66.6667		31.2500	112.5000		20.8333	75.0000
	21.7391	78.2609		17.8571	64.2857		16.1290	58.0645
	15.6250	56.2500		17.8571	64.2857		19.2308	69.2308
	26.3158	94.7368		15.6250	56.2500		19.2308	69.2308
	16.1290	58.0645		17.8571	64.2857		18.5185	66.6667
	21.7391	78.2609		15.6250	56.2500		18.5185	66.6667
	20.8333	75.0000		17.8571	64.2857		15.1515	54.5455
	21.7391	78.2609		17.8571	64.2857		20.0000	72.0000
27.7778	100.0000	20.8333	75.0000	27.7778	100.0000			
14.7059	52.9412	16.1290	58.0645	12.1951	43.9024			
Rata-Rata	20.4602	73.6566	16.1290	58.0645	14.2857	51.4286		
			31.2500	112.5000	19.2308	69.2308		
			13.8889	50.0000	18.5185	66.6667		
			17.8571	64.2857	25.0000	90.0000		
			11.6279	41.8605	Rata-Rata	18.3814	66.1732	
			31.2500	112.5000				
			17.8571	64.2857				
			Rata-Rata	20.6223	74.2402			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
21/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	41.6667	150.0000	14:45-15:00	19.2308	69.2308
	15.6250	56.2500		19.2308	69.2308
	11.9048	42.8571		20.8333	75.0000
	25.0000	90.0000		20.8333	75.0000
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000
	19.2308	69.2308		19.2308	69.2308
	13.1579	47.3684		20.8333	75.0000
	19.2308	69.2308		19.2308	69.2308
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000
	18.5185	66.6667		13.1579	47.3684
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000
	16.1290	58.0645		20.0000	72.0000
	17.8571	64.2857		14.2857	51.4286
	17.8571	64.2857		29.4118	105.8824
13.5135	48.6486	17.2414	62.0690		
21.7391	78.2609	20.0000	72.0000		
21.7391	78.2609	10.8696	39.1304		
Rata-Rata	18.8261	67.7741	14.7059	52.9412	
			13.8889	50.0000	
			22.7273	81.8182	
		Rata-Rata	18.7856	67.6281	

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
21/12/2017
MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Ringan (LV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Andry Adianto

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	26.1780	94.2408	13:15-13:30	17.3611	62.5000	13:30-13:45	19.2308	69.2308
	26.5957	95.7447		20.9205	75.3138		19.2308	69.2308
	21.7391	78.2609		22.6244	81.4480		22.9358	82.5688
	19.5313	70.3125		15.1515	54.5455		20.0803	72.2892
	22.1239	79.6460		13.1579	47.3684		22.8311	82.1918
	18.1818	65.4545		27.3224	98.3607		16.6113	59.8007
	19.6078	70.5882		26.4550	95.2381		27.3224	98.3607
Rata-Rata	21.9940	79.1782		24.5098	88.2353		23.8095	85.7143
				9.8814	35.5731		17.1821	61.8557
				12.2850	44.2260		24.8756	89.5522
				14.5773	52.4781		14.9701	53.8922
				19.5313	70.3125		29.5858	106.5089
				30.3030	109.0909		14.7493	53.0973
			Rata-Rata	19.5447	70.3608	Rata-Rata	21.0319	75.7149

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
21/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)	
13:45-14:00	19.2308	69.2308	14:00-14:15	16.1812	58.2524	14:15-14:30	19.4553	70.0389	
	18.8679	67.9245		16.1812	58.2524		23.9234	86.1244	
	14.3266	51.5759		20.8333	75.0000		23.2558	83.7209	
	22.4215	80.7175		24.3902	87.8049		21.7391	78.2609	
	25.0000	90.0000		33.3333	120.0000		16.6113	59.8007	
	25.0000	90.0000		14.3678	51.7241		12.7551	45.9184	
	30.8642	111.1111		20.5761	74.0741		25.0000	90.0000	
	20.9205	75.3138		18.1818	65.4545		16.1812	58.2524	
	15.9744	57.5080		15.1057	54.3807		17.5439	63.1579	
	15.0150	54.0541		31.8471	114.6497		24.7525	89.1089	
	15.6740	56.4263		22.9358	82.5688		21.6450	77.9221	
	15.6250	56.2500		22.5225	81.0811		15.9744	57.5080	
	10.3520	37.2671		17.9856	64.7482		19.2308	69.2308	
	13.1579	47.3684		18.7266	67.4157		Rata-Rata	19.8514	71.4649
	19.0114	68.4411		19.5313	70.3125				
Rata-Rata	18.7628	67.5459	18.0505	64.9819					
			20.9205	75.3138					
		Rata-Rata	20.6865	74.4715					

Lampiran Kecepatan Kendaraan Ringan (LV)
21/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	17.3611	62.5000	14:45-15:00	20.1613	72.5806
	18.5185	66.6667		27.3224	98.3607
	15.5280	55.9006		21.0084	75.6303
	17.9211	64.5161		19.4553	70.0389
	24.2718	87.3786		22.9358	82.5688
	22.3214	80.3571		21.3675	76.9231
	17.1821	61.8557		28.9017	104.0462
	27.9330	100.5587		17.3010	62.2837
	22.9358	82.5688		18.5874	66.9145
	19.0840	68.7023		18.7970	67.6692
	18.7970	67.6692		16.8919	60.8108
	15.4321	55.5556		20.5761	74.0741
	24.3902	87.8049		18.7266	67.4157
Rata-Rata	20.1289	72.4642	14.9701	53.8922	
			15.7233	56.6038	
			27.1739	97.8261	
			16.6113	59.8007	
			25.5102	91.8367	
			Rata-Rata	20.6678	74.4042

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
18/12/2017
IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Hendry

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	17.3010	62.2837	13:15-13:30	7.9365	28.5714	13:30-13:45	17.8571	64.2857
	20.0000	72.0000		10.4167	37.5000		17.8571	64.2857
	13.8889	50.0000		13.5135	48.6486		16.6667	60.0000
	14.2857	51.4286		25.0000	90.0000		15.6250	56.2500
	12.1951	43.9024		15.6250	56.2500		14.7059	52.9412
	9.2593	33.3333		8.6207	31.0345		12.5000	45.0000
	10.7759	38.7931		7.9365	28.5714		12.5000	45.0000
	11.9048	42.8571		11.3636	40.9091		7.1429	25.7143
	14.2857	51.4286		10.2041	36.7347		16.1290	58.0645
10.2041	36.7347	22.7273	81.8182	13.5135	48.6486			
Rata-Rata	12.1909	14.7651		33.3333	120.0000		25.0000	90.0000
			Rata-Rata	15.1525	54.5489		21.7391	78.2609
						Rata-Rata	15.9364	57.3709

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)

18/12/2017

IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan			
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		
13:45-14:00	11.6279	41.8605	14:00-14:15	23.8095	85.7143	14:15-14:30	20.8333	75.0000		
	10.6383	38.2979		20.0000	72.0000		17.2414	62.0690		
	9.2593	33.3333		17.8571	64.2857		17.8571	64.2857		
	9.2593	33.3333		23.8095	85.7143		16.6667	60.0000		
	11.9048	42.8571		19.2308	69.2308		17.2414	62.0690		
	12.5000	45.0000		18.5185	66.6667		26.3158	94.7368		
	15.6250	56.2500		23.8095	85.7143		21.7391	78.2609		
	15.1515	54.5455		17.2414	62.0690		13.8889	50.0000		
	10.8696	39.1304		15.6250	56.2500		19.2308	69.2308		
	19.2308	69.2308		17.2414	62.0690		13.5135	48.6486		
	23.8095	85.7143		Rata-Rata	19.7143		70.9714	Rata-Rata	18.4528	66.4301
	25.0000	90.0000								
Rata-Rata	14.5730	52.4628								

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	20.8333	75.0000	14:45-15:00	14.7059	12.2400
	17.2414	62.0690		14.7059	12.2400
	23.8095	85.7143		17.8571	10.0800
	20.0000	72.0000		25.0000	7.2000
	19.2308	69.2308		16.6667	10.8000
	22.7273	81.8182		19.2308	9.3600
	21.7391	78.2609		20.0000	9.0000
	12.1951	43.9024		23.8095	7.5600
	10.0000	36.0000		17.2414	10.4400
	23.8095	85.7143		16.1290	11.1600
	Rata-Rata	19.1586		68.9710	Rata-Rata

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
18/12/2017
MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	8.2645	29.7521	13:15-13:30	6.7385	24.2588	13:30-13:45	10.4384	37.5783
	11.3636	40.9091		9.3809	33.7711		18.1159	65.2174
	8.6207	31.0345		11.3379	40.8163		17.6678	63.6042
	13.8889	50.0000		27.3224	98.3607		17.6678	63.6042
	8.7719	31.5789		20.8333	75.0000		19.7628	71.1462
	18.5185	66.6667		13.8889	50.0000		21.5517	77.5862
	11.1111	40.0000		13.5135	48.6486		16.1290	58.0645
	13.3333	48.0000		20.8333	75.0000		30.1205	108.4337
	18.1818	65.4545		17.2414	62.0690		21.2766	76.5957
	9.9010	35.6436		27.7778	100.0000		18.1818	65.4545
	8.9286	32.1429		25.0000	90.0000		21.2766	76.5957
12.0192	43.2692	19.2308	69.2308	22.3214	80.3571			
Rata-Rata	11.9086	42.8710	23.4742	84.5070	Rata-Rata	19.5425	70.3532	
			20.0000	72.0000				
			7.2359	26.0492				
			16.1290	58.0645				
		Rata-Rata	17.4961	62.9860				

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)

18/12/2017

MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	12.8205	46.1538	14:00-14:15	22.8311	82.1918	14:15-14:30	12.0773	43.4783
	22.7273	81.8182		19.1571	68.9655		22.5225	81.0811
	20.0000	72.0000		14.6628	52.7859		27.9330	100.5587
	20.8333	75.0000		19.8413	71.4286		16.6667	60.0000
	21.7391	78.2609		19.4553	70.0389		16.6113	59.8007
	14.7059	52.9412		13.6612	49.1803		14.0449	50.5618
	15.1515	54.5455		21.5517	77.5862	Rata-Rata	18.3093	65.9134
	14.7059	52.9412		22.7273	81.8182			
	21.7391	78.2609		20.8333	75.0000			
	26.3158	94.7368		20.0000	72.0000			
	25.0000	90.0000		20.9205	75.3138			
	14.7059	52.9412		22.9358	82.5688			
	Rata-Rata	19.2037		69.1333	21.7391	78.2609		
		Rata-Rata	20.0243	72.0876				

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)	
14:30-14:45	15.4799	55.7276	14:45-15:00	16.8919	60.8108	
	16.1290	58.0645		23.4742	84.5070	
	18.1818	65.4545		16.8919	60.8108	
	18.9394	68.1818		16.6667	60.0000	
	20.0000	72.0000		17.6678	63.6042	
	18.5185	66.6667		14.7493	53.0973	
	19.2308	69.2308		11.9048	42.8571	
	18.5185	66.6667		16.3934	59.0164	
	21.7391	78.2609		16.5563	59.6026	
	20.8333	75.0000		Rata-Rata	16.7996	60.4785
	17.9856	64.7482				
	18.2482	65.6934				
	10.8225	38.9610				
Rata-Rata	18.0482	64.9735				

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
20/12/2017
IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 20 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	8.3056	29.9003	13:15-13:30	17.1821	61.8557	13:30-13:45	20.1613	72.5806
	13.8504	49.8615		17.1821	61.8557		20.2429	72.8745
	15.5280	55.9006		23.4742	84.5070		18.5874	66.9145
	15.3374	55.2147		23.4742	84.5070		16.4474	59.2105
	12.5945	45.3401		19.3798	69.7674		17.4825	62.9371
	12.9870	46.7532		20.4918	73.7705		17.4825	62.9371
	12.5945	45.3401		16.0772	57.8778		27.4725	98.9011
	18.7970	67.6692		16.9492	61.0169		17.7305	63.8298
			16.8919	60.8108	24.3902	87.8049		
			16.1812	58.2524	11.0619	39.8230		
Rata-Rata	14.2253	51.2110		16.1812	58.2524	Rata-Rata	19.1059	68.7813
				16.1812	58.2524			
				19.7628	71.1462			
			Rata-Rata	18.4161	66.2979			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)

20/12/2017

IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	20.1613	72.5806		15.3374	55.2147	14:15-14:30	18.7970	67.6692
	16.4474	59.2105		26.1780	94.2408		18.4502	66.4207
	17.4825	62.9371		20.2429	72.8745		17.6678	63.6042
	17.4825	62.9371		20.2429	72.8745		13.5135	48.6486
	14.7493	53.0973		14.4092	51.8732		13.3333	48.0000
	24.3902	87.8049		14.4092	51.8732		15.7233	56.6038
	24.3902	87.8049		18.8679	67.9245		12.6263	45.4545
	11.0619	39.8230		18.8679	67.9245		12.6263	45.4545
	25.6410	92.3077		10.1833	36.6599		24.3902	87.8049
	33.3333	120.0000		18.8679	67.9245		12.6263	45.4545
Rata-Rata	20.5140	73.8503		10.1626	36.5854	Rata-Rata	16.6275	59.8589
			14:00-14:15	18.8679	67.9245			
				14.4092	51.8732			
				20.2429	72.8745			
				20.2429	72.8745			
				20.4082	73.4694			
				20.4082	73.4694			
				20.0803	72.2892			
				17.6678	63.6042			
				19.4553	70.0389			
				20.8333	75.0000			
				17.7305	63.8298			
				17.7305	63.8298			
				24.3902	87.8049			
				13.0548	46.9974			
				17.6678	63.6042			
			Rata-Rata	18.1138	65.2098			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
 20/12/2017
 IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	19.8413	71.4286	14:45-15:00	13.4409	48.3871
	24.0385	86.5385		19.1571	68.9655
	10.0402	36.1446		19.1571	68.9655
	13.2979	47.8723		19.4553	70.0389
	14.9254	53.7313		19.4553	70.0389
	13.8889	50.0000		12.8866	46.3918
	13.8889	50.0000		22.5225	81.0811
	18.3150	65.9341		9.2251	33.2103
	12.5313	45.1128		14.5773	52.4781
	11.8483	42.6540		14.5773	52.4781
	13.5501	48.7805		20.4918	73.7705
Rata-Rata	15.1060	54.3815	21.1864	76.2712	
			14.9701	53.8922	
			Rata-Rata	17.0079	61.2284

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
20/12/2017
MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Surveyor : Andry Adianto
Jalur : Malaysia-Indonesia
Tanggal : 20 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	23.8095	85.7143	13:15-13:30	21.7391	78.2609	13:30-13:45	20.0000	72.0000
	19.2308	69.2308		23.8095	85.7143		13.1579	47.3684
	20.8333	75.0000		21.7391	78.2609		26.3158	94.7368
	13.8889	50.0000		23.8095	85.7143		21.7391	78.2609
	12.8205	46.1538		17.2414	62.0690		21.7391	78.2609
	21.7391	78.2609		20.0000	72.0000		22.7273	81.8182
	21.7391	78.2609		21.7391	78.2609		23.8095	85.7143
	21.7391	78.2609		16.6667	60.0000		25.0000	90.0000
	20.8333	75.0000		17.2414	62.0690		8.1967	29.5082
	20.8333	75.0000		26.3158	94.7368		8.1967	29.5082
	21.7391	78.2609		13.5135	48.6486		13.5135	48.6486
	12.8205	46.1538		13.5135	48.6486		13.5135	48.6486
	13.5135	48.6486		10.8696	39.1304		13.5135	48.6486
	20.0000	72.0000		Rata-Rata	19.0922		68.7318	21.7391
23.8095	85.7143				21.7391	78.2609		
Rata-Rata	19.2900	69.4439			16.1290	58.0645		
					16.1290	58.0645		
					15.1515	54.5455		
					15.1515	54.5455		
					15.1515	54.5455		
					15.1515	54.5455		
					15.1515	54.5455		
					17.8571	64.2857		
					Rata-Rata	17.4249	62.7298	

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
20/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	17.8571	64.2857	14:00-14:15	20.0000	72.0000	14:15-14:30	20.0000	72.0000
	25.0000	90.0000		15.1515	54.5455		16.1290	58.0645
	22.7273	81.8182		12.5000	45.0000		25.0000	90.0000
	19.2308	69.2308		20.0000	72.0000		25.0000	90.0000
	19.2308	69.2308		20.0000	72.0000		14.2857	51.4286
	17.2414	62.0690		11.1111	40.0000		15.6250	56.2500
	26.3158	94.7368		11.1111	40.0000		15.6250	56.2500
	15.6250	56.2500		11.1111	40.0000		15.6250	56.2500
	22.7273	81.8182		19.2308	69.2308		12.5000	45.0000
	22.7273	81.8182		20.0000	72.0000		21.7391	78.2609
	18.5185	66.6667		15.6250	56.2500		19.2308	69.2308
	20.8333	75.0000		15.1515	54.5455		19.2308	69.2308
	18.5185	66.6667		16.1290	58.0645		14.2857	51.4286
	18.5185	66.6667		13.5135	48.6486		20.8333	75.0000
Rata-Rata	20.3623	73.3041	13.1579	47.3684	Rata-Rata	17.7733	63.9840	
			13.1579	47.3684				
			27.7778	100.0000				
			17.2414	62.0690				
			15.1515	54.5455				
			21.7391	78.2609				
			22.7273	81.8182				
			16.6667	60.0000				
			15.1515	54.5455				
			17.8571	64.2857				
			15.6250	56.2500				
			22.7273	81.8182				
			19.2308	69.2308				
			19.2308	69.2308				
			16.6667	60.0000				
			17.8571	64.2857				
			14.7059	52.9412				
			Rata-Rata	17.0099	61.2356			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
20/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)	
14.30-14.45	29.4118	105.8824	14:45-15:00	18.51852	66.66667	
	29.4118	105.8824		20.00000	72.00000	
	14.2857	51.4286		17.24138	62.06897	
	20.0000	72.0000		22.72727	81.81818	
	27.7778	100.0000		22.72727	81.81818	
	11.6279	41.8605		20.00000	72.00000	
	17.8571	64.2857		23.80952	85.71429	
	20.8333	75.0000		20.00000	72.00000	
	27.7778	100.0000		26.31579	94.73684	
	14.2857	51.4286		22.72727	81.81818	
	23.8095	85.7143		18.51852	66.66667	
	21.7391	78.2609		14.28571	51.42857	
	22.7273	81.8182		20.83333	75.00000	
	20.0000	72.0000		Rata-Rata	20.59266	74.13358
	17.2414	62.0690				
23.8095	85.7143					
Rata-Rata	21.4122	77.0840				

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
21/12/2017
IND-MAL

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Andry Adianto

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	14.7059	52.9412	13:15-13:30	17.8571	64.2857	13:30-13:45	20.8333	75.0000
	16.1290	58.0645		20.0000	72.0000		26.3158	94.7368
	25.0000	90.0000		25.0000	90.0000		20.0000	72.0000
	9.4340	33.9623		17.8571	64.2857		29.4118	105.8824
	26.3158	94.7368		23.8095	85.7143		18.5185	66.6667
	25.0000	90.0000		20.0000	72.0000		23.8095	85.7143
Rata-Rata	19.4308	69.9508		20.0000	72.0000	18.5185	66.6667	
				22.7273	81.8182	26.3158	94.7368	
				22.7273	81.8182	25.0000	90.0000	
				21.7391	78.2609	31.2500	112.5000	
				15.1515	54.5455	17.8571	64.2857	
				20.0000	72.0000	15.6250	56.2500	
				11.9048	42.8571	22.7273	81.8182	
				16.6667	60.0000	13.8889	50.0000	
				11.6279	41.8605	10.0000	36.0000	
				13.1579	47.3684	17.2414	62.0690	
				23.8095	85.7143	20.8333	75.0000	
				12.1951	43.9024	20.0000	72.0000	
			13.8889	50.0000	14.2857	51.4286		
			31.2500	112.5000	25.0000	90.0000		
			Rata-Rata	19.0685	68.6466	Rata-Rata	20.8716	75.1378

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
21/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:45-14:00	14.2857	51.4286	14:00-14:15	20.8333	75.0000	14:15-14:30	15.6250	56.2500
	16.1290	58.0645		20.0000	72.0000		15.6250	56.2500
	27.7778	100.0000		29.4118	105.8824		27.7778	100.0000
	26.3158	94.7368		26.3158	94.7368		14.2857	51.4286
	19.2308	69.2308		31.2500	112.5000		14.7059	52.9412
	23.8095	85.7143		23.8095	85.7143		16.1290	58.0645
	15.1515	54.5455		14.7059	52.9412		17.2414	62.0690
	18.5185	66.6667		31.2500	112.5000		20.8333	75.0000
	21.7391	78.2609		17.8571	64.2857		16.1290	58.0645
	15.6250	56.2500		17.8571	64.2857		19.2308	69.2308
	26.3158	94.7368		15.6250	56.2500		19.2308	69.2308
	16.1290	58.0645		17.8571	64.2857		18.5185	66.6667
	21.7391	78.2609		15.6250	56.2500		18.5185	66.6667
	20.8333	75.0000		17.8571	64.2857		15.1515	54.5455
	21.7391	78.2609		17.8571	64.2857		20.0000	72.0000
27.7778	100.0000	20.8333	75.0000	27.7778	100.0000			
14.7059	52.9412	16.1290	58.0645	12.1951	43.9024			
Rata-Rata	20.4602	73.6566	16.1290	58.0645	14.2857	51.4286		
			31.2500	112.5000	19.2308	69.2308		
			13.8889	50.0000	18.5185	66.6667		
			17.8571	64.2857	25.0000	90.0000		
			11.6279	41.8605	Rata-Rata	18.3814	66.1732	
			31.2500	112.5000				
			17.8571	64.2857				
			Rata-Rata	20.6223	74.2402			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
21/12/2017
IND-MAL

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	41.6667	150.0000	14:45-15:00	19.2308	69.2308
	15.6250	56.2500		19.2308	69.2308
	11.9048	42.8571		20.8333	75.0000
	25.0000	90.0000		20.8333	75.0000
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000
	19.2308	69.2308		19.2308	69.2308
	13.1579	47.3684		20.8333	75.0000
	19.2308	69.2308		19.2308	69.2308
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000
	18.5185	66.6667		13.1579	47.3684
	15.6250	56.2500		20.0000	72.0000
	16.1290	58.0645		20.0000	72.0000
	17.8571	64.2857		14.2857	51.4286
	17.8571	64.2857		29.4118	105.8824
	13.5135	48.6486		17.2414	62.0690
21.7391	78.2609	20.0000	72.0000		
21.7391	78.2609	10.8696	39.1304		
Rata-Rata	18.8261	67.7741	14.7059	52.9412	
			13.8889	50.0000	
			22.7273	81.8182	
		Rata-Rata	18.7856	67.6281	

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
21/12/2017
MAL-IND

Tabel Survei Kecepatan Rata Rata Kendaraan Berat (HV)

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Mikael Paul

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
13:00-13:15	25.5102	91.8367	13:15-13:30	15.9236	57.3248	13:30-13:45	18.5874	66.9145
	22.5225	81.0811		15.9744	57.5080		23.5849	84.9057
	17.9211	64.5161		17.5439	63.1579		27.3224	98.3607
	20.8333	75.0000		16.9492	61.0169		18.5185	66.6667
	19.5313	70.3125		23.2558	83.7209		18.8679	67.9245
	15.9236	57.3248		15.1515	54.5455		19.3798	69.7674
	18.1818	65.4545		14.2857	51.4286		17.1821	61.8557
	33.3333	120.0000		18.5874	66.9145		17.3010	62.2837
	18.3150	65.9341		16.8919	60.8108		15.6740	56.4263
Rata-Rata	20.9740	75.5064		16.2338	58.4416	Rata-Rata	19.1167	68.8203
				25.0000	90.0000			
				15.5280	55.9006			
				24.3902	87.8049			
				19.5313	70.3125			
				24.5098	88.2353			
				14.2045	51.1364			
				25.0000	90.0000			
			Rata-Rata	18.7624	67.5447			

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
21/12/2017
MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan			
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)		
13:45-14:00	14.3266	51.5759	14:00-14:15	16.1812	58.2524	14:15-14:30	21.7391	78.2609		
	25.5102	91.8367		14.3678	51.7241		20.9205	75.3138		
	22.4215	80.7175		21.6450	77.9221		16.6113	59.8007		
	22.4215	80.7175		14.7493	53.0973		13.2275	47.6190		
	14.0056	50.4202		20.4918	73.7705		17.9856	64.7482		
	19.4553	70.0389		18.5185	66.6667		18.5185	66.6667		
	20.9205	75.3138		17.3611	62.5000		21.5517	77.5862		
	21.5517	77.5862		18.7266	67.4157		16.1290	58.0645		
	15.9744	57.5080		20.9205	75.3138		25.0000	90.0000		
	23.4742	84.5070		21.8341	78.6026		19.2308	69.2308		
	14.7059	52.9412		14.7059	52.9412		22.3214	80.3571		
	15.0602	54.2169		Rata-Rata	18.1365		65.2915	Rata-Rata	19.3850	69.7862
	16.8350	60.6061								
	24.5098	88.2353								
	10.3520	37.2671								
	17.4825	62.9371								
18.3150	65.9341									
15.0150	54.0541									
Rata-Rata	18.4632	66.4674								

Lampiran Kecepatan Kendaraan Berat (HV)
 21/12/2017
 MAL-IND

Pukul	Kecepatan		Pukul	Kecepatan	
	(m/s)	(km/jam)		(m/s)	(km/jam)
14:30-14:45	16.1812	58.2524	14:45-15:00	21.7391	78.2609
	14.3678	51.7241		20.9205	75.3138
	21.6450	77.9221		16.6113	59.8007
	14.7493	53.0973		13.2275	47.6190
	20.4918	73.7705		17.9856	64.7482
	18.5185	66.6667	Rata-Rata	18.0968	65.1485
	17.3611	62.5000			
	18.7266	67.4157			
	20.9205	75.3138			
	21.8341	78.6026			
14.7059	52.9412				
Rata-Rata	18.1365	65.2915			

Tabel Survei Volume Kendaraan

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Frans

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Volume Arus Lalu Lintas		
	MC	LV	HC
13:00-13:15	24	17	20
13:15-13:30	38	19	17
13:30-13:45	37	13	8
13:45-14:00	41	20	10
14:00-14:15	39	15	10
14:15-14:30	34	12	16
14:30-14:45	57	13	10
14:45-15:00	32	17	10

Tabel Survei Volume Kendaraan

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Oktavianus

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 18 Desember 2017

Pukul	Volume Arus Lalu Lintas		
	MC	LV	HC
13:00-13:15	33	15	26
13:15-13:30	27	24	25
13:30-13:45	25	14	16
13:45-14:00	26	16	10
14:00-14:15	23	11	16
14:15-14:30	18	11	6
14:30-14:45	37	21	12
14:45-15:00	31	22	9

Tabel Survei Volume Kendaraan

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Lilo

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 20 Desember 2017

Pukul	Volume Arus Lalu Lintas		
	MC	LV	HC
13:00-13:15	33	19	14
13:15-13:30	50	13	20
13:30-13:45	50	16	8
13:45-14:00	35	11	10
14:00-14:15	64	17	20
14:15-14:30	40	21	14
14:30-14:45	32	13	8
14:45-15:00	53	21	12

Tabel Survei Volume Kendaraan

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Lilo

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 20 Desember 2017

Pukul	Volume Arus Lalu Lintas		
	MC	LV	HC
13:00-13:15	39	11	10
13:15-13:30	58	23	12
13:30-13:45	34	20	13
13:45-14:00	59	20	13
14:00-14:15	34	24	8
14:15-14:30	38	23	10
14:30-14:45	54	19	9
14:45-15:00	44	20	13

Tabel Survei Volume Kendaraan

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Salenkkko

Jalur : Indonesia-Malaysia

Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Volume Arus Lalu Lintas		
	MC	LV	HC
13:00-13:15	39	11	10
13:15-13:30	58	23	12
13:30-13:45	34	20	13
13:45-14:00	59	20	13
14:00-14:15	34	24	8
14:15-14:30	38	23	10
14:30-14:45	54	19	9
14:45-15:00	44	20	13

Tabel Survei Volume Kendaraan

Lokasi : Jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Surveyor : Salenkkko

Jalur : Malaysia-Indonesia

Tanggal : 21 Desember 2017

Pukul	Volume Arus Lalu Lintas		
	MC	LV	HC
13:00-13:15	19	8	14
13:15-13:30	34	16	20
13:30-13:45	50	16	14
13:45-14:00	49	19	20
14:00-14:15	26	20	12
14:15-14:30	36	12	12
14:30-14:45	28	17	15
14:45-15:00	43	18	5

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 18 Maret tahun 2000 Empat Belas Jam 20.30 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1.	Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa , tanggal 18 Maret 2014 Sekira Jam 19.30 Wib.
2.	Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 18 Maret 2014 Sekira Jam 20.30 Wib
3.	Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Tanjung - Kembayan Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4.	Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan Depan Lawan Samping antara Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol B 9131 KAD dengan Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY.
5.	Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Strada No.Pol B 9131 KAD ; ANWAR , Pontianak 21-04-1976 , Jl.Komyos Sudarso Gg.Kayu Manis Kel.Sei Jawi Kod.Pontianak. - Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY : EDO , Lk , 12 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6.	Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

<p>7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP</p>	<p>- Tengah Malam , cuaca cerah, jalan lurus, lebar jalan 6 M, Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerang jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.</p>
<p>8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)</p>	<p>- Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol B 9131 KAD. - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY</p>
<p>9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP</p>	<p>- Gambar / Sket terlampir</p>
<p>10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).</p>	<p>1. JIMI , Lk , 30 th , Islam , Swasta , Dsn.Bunut Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau 2. CAPUA , 22 th , Katolik , Swasta , Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.</p>
<p>11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya</p>	<p>- EDO , Lk , 14 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia di TKP. - TADEUS , Lk , 26 th , Katolik , Swasta , Dsn.Bunut Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit. 2 orang meninggal dunia.</p>
<p>12. Kerugian Benda / Material</p>	<p>- Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol B 9131 KAD mengalami rusak pada : Bumper depan dan lampu bagian depan. - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY mengalami kerusakan pada ; Body samping sebelah kiri dan shock depan.</p>
<p>13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.</p>	<p>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</p>

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Jam 19.30 wib Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY yang dikendarai Sdr.EDO yang membonceng Sdr.TADEUS keluar dari perkarangan Rumah yang berada di Sebelah kiri Jalan Raya Tanjung – Kembayan Dsn.Bunut Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dan hendak menuju ke arah Tanjung dan pada saat masuk kejalan Raya dan pada saat bersamaan datang Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol B 9131 KAD yang dikemudikan Sdr.ANWAR sehingga terjadilah kecelakaan..
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang hati - hatinya pengendara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY pada saat Keluar dari perkarangan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari sebelah kiri Jalan utama sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang disita	- Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol B 9131 KAD. - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL

Tanggal : 18 Maret 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Membuat Laporan

B U I N E N
BRIPTU NRP. 87100726

MENGETAHUI
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 18 maret tahun 2000 empat belas Jam Wib, 20.30 adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 AIPDA J.P PANGABEAN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN :

Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / III / 2014 / LL, Tanggal 18 Maret 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up Mitsubishi Strada No.Pol B 9131 KAD , Pontianak 21-04-1976 , Jl.Komyos Sudarso Gg.Kayu Manis Kel.Sei Jawi Kod.Pontianak dengan Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY EDO , Lk , 12 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 3742 DY sudah tidak pada posisi semula setelah kecelakaan karena sudah di pinggirkan/ditepikan oleh warga sekitar.
2. Ditemukan serpihan lampu mobil bagian depan dan ceceran darah.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL

Tanggal : 18 Maret 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

B U I N E N
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL.

Tanggal : 24 Maret 2014.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL

----- Pada hari ini Senin , 24 Maret tahun 2000 tiga empat belas Jam 15.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1.	Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Kamis , tanggal 20 Maret 2014 sekitar jam 01.00 wib
2.	Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Senin , tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 15.00 wib
3.	Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4.	Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Honda Revo Tanpa Plat dengan Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Trail tanpa plat.
5.	Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- BUYUNG , Lk , 35 th , Islam , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - EDY , Lk , 28 th , Katolik , Tani , Dsn.Kebao Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6.	Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL.

Tanggal : 24 Maret 2014.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas.

7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Subuh , Tikungan, lebar jalan 6 M, Mulus , Arus Lalu Lintas Sepi , Cuaca cerah , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerangan Jalan , dekat pemukiman penduduk.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Honda Revo Tanpa Plat - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Trail tanpa plat.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. LALI , Lk , 25 th , Katolik , Tani , Dsn.Kabao Ds.Janajang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- EDI , Lk , 28 Th , Katolik , Tani , Dsn.Kabao Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - LALI , Lk , 25 Th , Katolik , Tani , Dsn.Kabao Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 2 orang Luka – Luka.
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Honda Revo Tanpa Plat mengalami kerusakan pada peda.----- - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Trail tanpa plat mengalami kerusakan pada stang depan.-----
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira Jam 01.00 Wib Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Trail tanpa plat yang dikendarai Sdr.BUYUNG datang dari arah Ngabang setibanya di Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya ditikungan menyalip Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Honda Revo Tanpa Plat yang dikendarai

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL.

Tanggal : 24 Maret 2014.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas.

	Sdr.EDI yang membonceng Sdr.LALI tetapi terjadi senggolan dan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang hati - hatinya hati – hatinya masing – masing pengendara dalam mengendarai kendaraan sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang disita	- Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Honda Revo Tanpa Plat - Kendaraan roda 2 (dua) jenis Trail tanpa plat.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

MENGETAHUI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL.

Tanggal : 24 Maret 2014.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas.

**DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Kamis , tanggal 20 Maret tahun 2000 Sebelas Jam 02.00 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lanatas Polres Sanggau dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I. BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL, Tanggal 20 Maret 2014 tentang Terjadinya Peristiwa Kecelakaan lalu lintas Jalan Raya antara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Honda Revo Tanpa Plat yang dikendarai Sdr. EDY , Lk , 28 th , Katolik , Tani , Dsn.Kebao Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Trail tanpa plat yang dikendarai Sdr. BUYUNG , Lk , 35 th , Islam , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepmot Honda Revo tanpa plat dengan Sepmot Trail masih di Tkp tapi sudah ditepikan di halaman rumah warga.
- .

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL.

Tanggal : 24 Maret 2014.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas.

Yang Membuat Berita Acara

B U I N E N
BRIPTU NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / IV / 2014 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 22 April tahun 2000 Empat Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa , tanggal 22 April 2014 Sekira Jam 15.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 22 April 2014 Sekira Jam 16.00 Wib
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN dengan Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN : YOHANI , Pr , 16 th , Katholik , Pelajar SMA PGRI 03 Sosok , Morok Ds.Kedakas Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - Pengendara Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM : THEODORUS , Lk , 16 th , Katolik , Pelajar SMA PGRI SOSOK , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Sore Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan ,dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Ramai.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN. - Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. ANGRE , Pr, 16 Th , Katolik , Pelajar SMA PGRI Sosok , Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- YOHANI , Pr , 16 th , Katholik , Pelajar SMA PGRI 03 Sosok , Morok Ds.Kedakas Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka robek pada kepala. - MARINA , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMA PGRI 03 Sosok , Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia di puskesmas sosok 1 Orang luka berat , 1 orang meninggal dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN mengalami lecet pada body. - Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM mengalami kerusakan pada spake board.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

<p>14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.</p>	<p>Pada Hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 15.00 Wib Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM yang dikendarai Sdr.THEODORUS yang membonceng Sdri.ANGRE datang bersamaan dengan Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai Sdri.YOHANI dengan membonceng Sdri.MARINA datang dari arah Sosok I menuju Arah Tanjung setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya depan TB Duta Bangunan Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM yang dikendarai Sdr.THEODORUS memperlambat kendaraannya dengan mengerem karena terdapat kendaraan didepanya tiba – tiba dari arah belakang datang Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai Sdri.YOHANI dan langsung menabrak bagian belakang Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM yang dikendarai Sdr.THEODORUS yang mengakibatkan Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai Sdri.YOHANI terpejal kearah Kanan yang mengakibatkan pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN mengalami luka dibagian kepala sedangkan yang diboncengnya meninggal dunia di Puskesmas.</p>
<p>15. Kesimpulan sementara kejadian</p>	<p>- Karena Kurang hati - hatinya pengendara sepnot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN dalam mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi serta tidak menjaga Jarak dengan kendaraan yang berada didepannya sehingga terjadi Kecelakaan Lalu Lintas</p>
<p>16. Barang Bukti yang disita</p>	<p>- Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN - Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM</p>
<p>17. Orang yang ditahan / diamankan</p>	<p>- Tidak Ada.</p>

Nomor LP. : 20.05. / IV / 2014 / LL

Tanggal : 22 April 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

BUDI HARTONO
IPTU NRP.87061684

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 22 April tahun 2000 empat belas Jam Wib, 16.00 adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / IV / 2014 / LL, Tanggal 22 April 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN yang dikendarai Sdri. YOHANI , Pr , 16 th , Katholik , Pelajar SMA PGRI 03 Sosok , Morok Ds.Kedakas Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM yang dikendarai Sdr. 4416 UM : THEODORUS , Lk , 16 th , Katolik , Pelajar SMA PGRI SOSOK , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepmot Yamaha Jupiter Mx No.Pol KB 4648 UN masih berada di TKP dengan posisi sudah berubah dari posisi semula terjadinya kecelakaan dan bercak darah berada sebelah kanan as Jalan Sosok - Tanjung.
2. Sepmot Honda Supra X 125 No.Pol KB 4416 UM dan beserta pengendara dan yang diboncengnya sudah tidak berada di TKP.
3. Korban An.YOHANI dan MARINA sudah dibawa ke Puskesmas.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)**

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

----- Pada hari ini Kamis , tanggal 01 Mei tahun 2000 Empat Belas Jam 18.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1.	Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Kamis , tanggal 01 Mei 2014 Sekira Jam 15.00 Wib.
2.	Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Kamis , tanggal 01 Mei 2014 Sekira Jam 18.00 Wib
3.	Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau tepatnya dekat Bank Kalbar Capem Sosok.
4.	Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- diduga tabrak lari yang dialami Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH dengan Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Terios / Rush yang tidak diketahui identitasnya.
5.	Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- HENDRIKUS YANTO , Lk , 31 Th , Swasta , Jl.Pangsuma Cengkeh Rt.14/05 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau.
6.	Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

7.	Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Sore Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan ,dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Ramai.
8.	Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH dengan Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Terios / Rush yang tidak diketahui identitasnya.
9.	Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir <u>Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL</u> <u>Tanggal : 01 Mei 2014</u> <u>Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas</u>

10.	Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	<ol style="list-style-type: none"> 1. HENDRIKUS YANTO , Lk , Katolik , Swasta , Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau. 2. KATARINA RUPIKA , Pr , 23 Th , Katolik , Rumah Tangga , Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau.
11.	<u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendara Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH :----- HENDRIKUS YANTO , Lk , Katolik , Swasta , Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau mengalami Luka lecet dibagian kaki. 2. Yang dibonceng Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH ;----- KATARINA RUPIKA , Pr , 23 Th , Katolik , Rumah Tangga , Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau mengalami luka lecet dikaki dan tangan. 3. Yang dibonceng Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH :----- OKTOHARI YANO KASTIA , Lk , 4 Th , Katolik Jl.Pangsuma Gg.Cengkeh Rt.14 / 05

		Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau mengalami luka robek dikening.
	b. Mati, Luka dan sebagainya	3 Orang Luka Ringan .
12.	Kerugian Benda / Material	- Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH.
13.	Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
14.	Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	<p>Pada Hari Kamis Tanggal 01 Mei 2014 Sekira Jam 15.00 Wib Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH yang dikendarai Sdr.HENDRIKUS YANTO dengan membonceng Sdri.KATARINA RUPIKA dan OKTOHARI YANO KASTIA datang dari arah Sanggau menuju arah Landak setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya dekat Bank Kalbar Capem Sosok hendak menyebrang kearah Kanan dan pada saat menyebrang Jalan tiba – tiba dari arah yang sama datang Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Terios / Rush yang tidak diketahui identitasnya dan menyenggol sepmot Yamaha Jupietr Z No.Pol KB 5020 UH yang diekndarai Sdr.HENDRIKUS YANTO yang mengakibatkan Penegndara Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH dan yang diboncengnya mengalami luka – luka dan kendaraan mengalami kerusakan.</p> <p><u>Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL</u> <u>Tanggal : 01 Mei 2014</u> <u>Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas</u></p>
15.	Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang hati – hatinya Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Terios /Rush Warna Putih yang tidak diketahui identitasnya dalam mengendarai kendaraannya serta Kendaraan tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian kecelakaan kepada Kantor Polisi terdekat.
16.	Barang Bukti yang disita	- Sepmot Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH.

17.	Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.
-----	--------------------------------	--------------

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726

**MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU**

**BUDI HARTONO
IPTU NRP.87061684**

**MENGETAHUI / MENGESAHKAN
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS**

**I NYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111**

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA

----- Pada Hari ini Kamis , tanggal 01 Mei tahun 2000 empat belas Jam Wib, 18.00 adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ V / 2014 / LL, Tanggal 01 Mei 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepmot Yamaha Jupiter Z No.Pol KB 5020 UH yang dikendarai Sdri.HENDRIKUS YANTO , Lk , 31 Th , Katolik , Swasta , Jl.Pangsuma Gg.CENGKEH Rt.14 / 05 Kel.Beringin Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepmot Yamaha Jupite Z No.Pol KB 5020 UH masih berada di TKP , beserta Pengendara dan yang dibonceng sdri.KATARINA RUPIKA dan OKTOHARI YANO KASTIA.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

Tanggal : 02 Mei 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

----- Pada hari ini Jum'at , tanggal 02 Mei tahun 2000 Empat Belas Jam 21.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1.	Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jum'at tanggal 02 Mei 2014 Sekira Jam 18.30 Wib.
2.	Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Jum'at , tanggal 02 Mei 2014 Sekira Jam 21.00 Wib
3.	Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau tepatnya dekat SMPN 01 Sosok.
4.	Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Tabrakan Depan Lawan Depan antara Sepmot Honda Revo KB 2593 YN dengan Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau Muda.
5.	Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- PENGENDARA SEPMOT HONDA REVO No.Pol KB 2593 YN :----- VAIDO SERGITU SIMANJUNTAK , Lk , Desa Gajah , 15 – 04 – 1993 , Kristen , Swasta (Karyawan Koperasi) , Kamp Mangga Rt.04 / 02 Kel.Tugu Selatan Kec.Koja Kod.Jakarta Utara (domisili sementara di Jl.Barage Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau). - PENGENDARA SEPMOT MIO TANPA PLAT :-----

		APOLONIUS SIYUS , Lk , 35 th , Ceriak Kec.Bt.Tarang Kab.Sanggau.
6.	Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7.	Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Malam Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Jalan Bergelombang , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8.	Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepmot Honda Revo KB 2593 YN. - Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau Muda. Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL
9.	Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir Tanggal : 02 Mei 2014 Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

10.	Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	-
11.	<u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- PENGENDARA SEPMOT HONDA REVO No.Pol KB 2593 YN :----- VAIDO SERGITU SIMANJUNTAK , Lk , Desa Gajah , 15 – 04 – 1993 , Kristen , Swasta (Karyawan Koperasi) , Kamp Mangga Rt.04 / 02 Kel.Tugu Selatan Kec.Koja Kod.Jakarta Utara (domisili sementara di Jl.Barage Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau) Mengalami Luka Dikepala dan lebam dibagian wajah. - PENGENDARA SEPMOT MIO TANPA PLA :- APOLONIUS SIYUS , Lk , 35 th , Ceriak Kec.Bt.Tarang Kab.Sanggau Meninggal Dunia Di Tkp. - YANG DIBONCENG SEPMOT MIO TANPA PLAT :----- MARDAM , Lk , 40 Th , Swasta , Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Mengalami luka dibagian kepala.
	b. Mati, Luka dan sebagainya	- 2 Orang luka berat , 1 Orang Meninggal Dunia.

12.	Kerugian Benda / Material	<ul style="list-style-type: none"> - Sepmot Honda Revo KB 2593 YN : ----- mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan. - Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau Muda kerusakan pada velg bagian depan.
13.	Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
14.	Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	<p>Pada hari Jum'at tanggal 02 mei 2014 sekira jam 18.30 Wib Sepmot Honda Revo KB 2593 YN yang dikendarai Sdr.V.S Simanjuntak datang dari arah Sosok menuju arah Bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya dekat SMPN 01 Sosok dari arah berlawanan datang Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau Muda yang menghindari jalan yang bergelombang dan mengambil lajur kanan sehingga terjadi kecelakaan .</p>
15.	Kesimpulan sementara kejadian	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang hati – hatinya pengendara Sepmot Yamaha Mio tanpa plat dalam mengendarai kendaraan pada saat menghindari jalan bergelombang dan mengambil lajur kanan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan serta kondisi jalan yang bergelombang yang dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengemudi kendaraan bermotor .
16.	Barang Bukti yang disita	<ul style="list-style-type: none"> - Sepmot Honda Revo KB 2593 YN. - Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau Muda.

Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

Tanggal : 02 Mei 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

17.	Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.
-----	--------------------------------	--------------

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726

**MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU**

**BUDI HARTONO
IPTU NRP.87061684**

**MENGETAHUI / MENGESAHKAN
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS**

**I NYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111**

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Jum'at , tanggal 02 Mei tahun 2000 empat belas Jam Wib, 21.00 adalah saya : -----

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ V / 2014 / LL, Tanggal 02 Mei 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tabrakan depan lawan depan antara Sepmot Honda Revo KB 2593 YN yang dikendarai Sdr. **VAIDO SERGITU SIMANJUNTAK** , Lk , Desa Gajah , 15 – 04 – 1993 , Kristen , Swasta (Karyawan Koperasi) , Kamp Mangga Rt.04 / 02 Kel.Tugu Selatan Kec.Koja Kod.Jakarta Utara (domisili sementara di Jl.Barage Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau) dengan Sepmot Mio Tanpa Plat **APOLONIUS SIYUS** , Lk , 35 th , Ceriak Kec.Bt.Tarang Kab.Sanggau Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat Warna Hijau Muda..

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepmot Honda Revo KB 2593 YN dan Sepmot Yamaha Mio Tanpa Plat masih berada di TKP dan Korban An.V.S SIMANJUNTAK , APOLONIUS SIYUS dan MARDAM masih berada diTkp dan dibawa ke Puskesmas Sosok.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.

Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

Tanggal : 02 Mei 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

----- Pada hari ini Senin , tanggal 12 Mei tahun 2000 Empat Belas Jam 14.00 Wib, adalah saya : -----

--

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan di pada Kepolisian Resort Sanggau Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1.	Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin tanggal 12 Mei 2014 Sekira Jam 12.20 Wib.
2.	Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Senin , tanggal 12 Mei 2014 Sekira Jam 14.00 Wib
3.	Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Ngabang Dsn.Perayan Dangkul Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4.	Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Tabrakan Depan Lawan Samping antara Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO dengan Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY.
5.	Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO :----- ALOSIUS SUDARSO , Lk , 25 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Tamang Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak. - Pengendara Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455

		<p>DY:----- HETI , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMK Bina Utama Sosok , Dsn.Perayan Dang kuk Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu.</p>
6.	Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7.	Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Siang Hari , Cerah, Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Jalan Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8.	Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO - Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY.
9.	Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan Depan Lawan Samping.
10.	Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- RITA , Pr , 18 th , Islam , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Tabat Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11.	<p><u>Akibat tabrakan :</u></p> <p>a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).</p> <p>b. Mati, Luka dan sebagainya</p>	<p>- Pengendara Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO :----- ALOSIUS SUDARSO , Lk , 25 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Tamang Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak mengalami pada bagian kepala dan lebam bagian wajah.</p> <p>- Pengendara Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY: ----- HETI , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMK Bina Utama Sosok , Dsn.Perayan Dang kuk Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu mengalami fraktur pada kaki kanan dan lebam pada wajah.</p> <p>- 2 Orang luka berat.</p>
12.	Kerugian Benda / Material	- Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO mengalami kerusakan pada : ----- Shock Depan dan Body Bagian Depan. - Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY mengalami Kerusakan Pada :

		- Body Bagian Samping. .
13.	Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
14.	Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Sekira Jam 12.20 Wib Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO yang dikendarai Sdr.ALOSIUS SUDARSO datang dari arah Sosok Menuju arah Ngabang dengan kecepatan tinggi setibanya di Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Perayan Dangkuk Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mendahului kendaraan lain yang berada didepanya dan mengambil lajur kanan dan pada saat mendahului kendaraan lain yang berada didepanya terdapat Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY yang dikendarai Sdri.HETI yang sedang menyebrang jalan sehingga tertabrak dan terjadilah kecelakaan.
15.	Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang hati – hatinya pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO pada saat mengambil lajur kanan untuk mendahului kendaraan lain yang berada didepanya tidak mempunyai jarak pandang yang bebas sehingga tidak melihat kendaraan yang berada di lajur kanan sehingga terjadilah kecelakaan..

Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

Tanggal : 12 Mei 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

16.	Barang Bukti yang disita	- Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO. - Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY.
17.	Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

BUDI HARTONO
IPTU NRP.87061684

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
An.KEPALAKEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Senin , tanggal 12 Mei tahun 2000 empat belas Jam Wib , 14.00 adalah saya : -----

B U I N E N

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

1. AIPTU SADUN WAKA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / V / 2014 / LL, Tanggal 12 Mei 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Perayan Dangkok Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tabrakan depan lawan depan antara Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO yang dikendarai Sdr.ALOSIUS SUDARSO , Lk , 25 th , Katolik , Swasta , Dsn.Tamang Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY yang dikendarai Sdri.HETI , Pr , 16 Th , Katolik , Pelajar SMK Bina Utama Sosok , Dsn.Perayan Dangkok Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 4893 SO dan Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 5455 DY masih berada di TKP dengan Posisi tertimpa dengan posisi sepmot mio di bawah.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

Nomor LP. : 20.05. / V / 2014 / LL

Tanggal : 12 Mei 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 25 Maret tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin , tanggal 24 Maret 2014 Sekira Jam 19.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 25 Maret 2014 Sekira Jam 08.00 Wib
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan belakang antara Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP dengan Sepmot Yamaha Rx King No.Pol KB 5682 SG.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP : ASE MARJOKO , Lk , 43 Th , Kristen , Swasta , Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - Pengendara Sepmot Yamaha Rx King : LONJONG , Lk , ± 40 tahun , Swasta , Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

<p>7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP</p>	<p>- Malam Hari , Hujan , Jalan tanjakan/turunan , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerang jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.</p>
<p>8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)</p>	<p>- Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP. - Sepmot Yamaha Rx King No.Pol KB 5682 SG.</p>
<p>9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP</p>	<p>- Gambar / Sket terlampir</p>
<p>10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).</p>	<p>1. KABUL , lk , 45 tahun , Islam, Swasta , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.</p>
<p>11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya</p>	<p>- Pengendara Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP : ASE MARJOKO , Lk , 43 Th , Kristen , Swasta , Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau - Pengendara Sepmot Yamaha Rx King : LONJONG , Lk , ± 40 tahun , Swasta , Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 1 Orang luka ringan , 1 orang meninggal dunia.</p>
<p>12. Kerugian Benda / Material</p>	<p>- Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP mengalami kerusakan pada Starter motor pedal motor bagian kanan. - Sepmot Yamaha Rx King No.Pol KB 5682 SG mengalami kerusakan pada space board depan.</p>
<p>13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.</p>	<p>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</p>

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada Hari senin tanggal 24 maret 2014 sekira jam 19.00 wib Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP yang dikendarai Sdr.ASE MARJOKO datang dari arah Menyabo menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Perayan Danguku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau hendak berhenti memasang mantel tiba – tiba dari arah yang sama datang sepmot yamaha Rx-King No.Pol KB 5682 SG yang dikendarai Sdr.LONJONG sehingga Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP yang dikendarai Sdr.ASE MARJOKO tertabrak dari belakang oleh Sepmot Yamaha Rx – King No.Pol KB 5682 SG yang dikendarai Sdr.LONJONG yang mengakibatkan pengendara Sepmot Honda Blade mengalami luka ringan sedangkan Pengendara Sepmot Yamaha Rx – King meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit di Pontianak dan masing – masing kendaraan mengalami kerusakan .
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Karena Kurang kosentrasinya pengendara sepmot Yamaha Rx – King dalam mengendarai Kendaraan sehingga tidak memperhatikan kendaraan yang ada didepanya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang disita	- Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117 UP. - Sepmot Yamaha Rx King No.Pol KB 5682 SG.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL

Tanggal : 18 Maret 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726

MENGETAHUI
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA



**DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 18 maret tahun 2000 empat belas Jam Wib, 20.30 adalah saya : -----

BUINEN

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 3 BRIGPOL HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / III / 2014 / LL, Tanggal 25 Maret 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa Sepmot Honda Blade No.Pol KB 2117
UP
yang dikendarai Sdr. ASE MARJOKO , Lk , 43 Th , Kristen , Swasta ,
Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Sepmot Yamaha Rx King No.Pol
KB 5682 SG yang dikendarai Sdr.LONJONG , Lk , Swasta , Ds.Menyabo
Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepmot Yamaha Rx – King dan Sepmot Honda Blade masih berada di Tkp dengan Posisi Sudah Bergeser di perkarangan.
2. Korban An.ASE MARJOKO masih di TKP dengan di temukan luka pada kaki dan korban an.LONJONG juga masih berada di TKP dengan ditemukan luka pada bagian telapak kaki.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

Nomor LP. : 20.05. / III / 2014 / LL
Tanggal : 18 Maret 2014
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BULNEN
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 18 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

----- Pada hari ini Jum'at , tanggal 18 Juli tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Kamis , tanggal 10 Juli 2014 Sekira Jam 19.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Jum'at , tanggal 18 Juli 2014 Sekira Jam 08.00 Wib
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN dengan Pejalan Kaki An.GUSTI THAMRIN.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN: HARYONO , Lk , Perongkan 01-01-1977 , Katholik , Wiraswasta , Perongkan Rt.01/01 Ds.Perongkan Kec.Sekadau Hulu Kab.Sekadau. - PEJALAN KAKI : GUSTI THAMRIN , Lk , Balai Karanganyan 05-01-1955 , Islam , Wiraswasta, Dsn.Tahan Rt.04 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Malam Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerang jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN warna hitam No.Ka MH335D0040CJ039405 No.Sin 35D-039450. <small>Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL Tanggal : 18 Juli 2014 Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas</small>
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. GUSTI HARIFIN , Lk , 30 Th , Islam , Wiraswasta , Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pengendara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN: HARYONO , Lk , Perongkan 01-01-1977 , Katholik , Wiraswasta , Perongkan , Rt.01/01 , Ds.Perongkan Kec.Sekadau Hulu Kab.Sekadau mengalami fraktur pada tulang Iga. - PEJALAN KAKI : GUSTI THAMRIN , Lk , Balai Karang 05-01-1955 , Islam , Wiraswasta , Dsn.Tahan Rt.04 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka dibagian Kepala. 1 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat .
12. Kerugian Benda / Material	- Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN mengalami kerusakan pada spake board bagian depan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Kamis tanggal 10 juli 2014 sekira jam 19.00 wib Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN yang

	<p>dikendarai Sdr.HARYONO datang dari arah Sosok menuju arah Bt.Tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba datang pejalan kaki An.GUSTI THAMRIN yang sedang menyebrang jalan sehingga tertabrak oleh Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN yang dikendarai sdr.HARYONO.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- Karena Kurang kosentrasinya pengendara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN dalam mengendarai Kendaraan sehingga tidak memperhatikan kendaraan yang ada didepanya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang disita	<p>- I (satu) unit Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN. - I (satu) Lembar STNK No.Pol KB 4502 VN. - I (satu) Buah SIM C an.HARYONO.</p>
17. Orang yang ditahan / diamankan	<p>- Tidak Ada.</p>

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 18 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
W A K A

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

SADUN
AIPTU NRP.62010617

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Jum'at , tanggal 18 Juli maret tahun 2000 empat belas Jam Wib, 08.00 adalah saya : -

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

1 BRIGPOL ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VII / 2014 / LL, Tanggal 18 Juli 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepmot Yamaha Vega – ZR No.Pol KB 4502 VN yang dikendarai Sdr.HARYONO , Lk , Perongkan 01-01-1977 , Katholik , Wiraswasta , Perongkan , Rt.01/01 , Ds.Perongkan Kec.Sekadau Hulu Kab.Sekadau dengan Pejalan Kaki an.GUSTI THAMRIN , Lk , Balai Karanganyan 05-01-1955 , Islam , Wiraswasta, Dsn.Tahan Rt.04 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepmot Yamaha Vega ZR No.Pol KB 4502 VN masih berada di TKP sedangkan Pengendara Sepmot dan pejalan kaki sudah dilarikan Ke Rumah sakit.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 18 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 27 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 29 Juli tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

----- **B U I N E N** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Minggu , tanggal 27 Juli 2014 Sekira Jam 13.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Minggu , tanggal 27 Juli 2014 Sekira Jam 13.45 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Sanggau Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan depan lawan Samping antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3070 LI dengan Sepeda Motor Honda Supra No.Pol 3576 DL.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol 3070 LI :----- BERNARD SIAHAAN , Lk , 49 Th , Katolik , Pahuman Kec.Sengah Temila Kab.Sanggau. - Pengendara Sepmot Honda Supra No.Pol 3576 DL : ---

	- DARIUS POHAN , Lk , Kedondong 06 – 06 – 1973 , Dsn.Kedondong Rt.021 Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Siang Hari , Cerah , Jalan tanjakan/turunan , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3070 LI. - Sepeda Motor Honda Supra No.Pol 3576 DL.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. YUSTINA ICA , Pr , Kedondong 16 – 10 -1973 , Katolik , Petani , Dsn.Kedondong Rt.021 Ds.PandanSembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pengendara Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol : BERNARD SIAHAAN , Lk , 49 Th , Katolik , Pahuman Kec.Sengah Temila Kab.Sanggau mengalami luka robek dibagian kepala. - Pengendara Sepmot Honda Supra No.Pol 3576 DL: --- ----- DARIUS POHAN , Lk , Kedondong 06 – 06 – 1973, Dsn.Kedondong Rt.021 Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka ringan 1 Orang luka ringan , 1 orang luka berat.
12. Kerugian Benda / Material	- Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol 3070 LI mengalami kerusakan pada spake boar depan , shock bagian depan.

13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari minggu tanggal 27 juli 2014 sekira jam 13.30 wib sepnot jupiter Z CW No.Pol KB 3070 LI datang dari Sosok menuju arah sanggau setibanya di Jl.Raya Sosok – Sanggau Dsn.Sosok II Ds.Sosok tepatnya depan mini market arsena dari arah depan muncul kendaraan Sepeda Motor Honda Supra No.Pol 3576 DL yang dikendarai Sdr.DARIUS POHAN dengan membonceng Sdri.YUSTINA ICA sedang berbelok sehingga tertabrak sehingga terjadilah kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- menunggu proses penyidikan dan pada saat dibuatkan laporan ini barang bukti berupa sepeda motor masih belum diamankan di Polsek Tayan Hulu.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Sepmot Yamaha Jupiter Z – CW No.Pol KB 3070 LI. - I (satu) Buah STNK dengan No.Pol KB 3576 DL
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 27 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

BUDI HARTONO
IPTU NRP. 87061684

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini minggu , tanggal 27 juli tahun 2000 empat belas Jam 14.00 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

1 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VII / 2014 / LL, Tanggal 27 juli 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Sanggau Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu tabrakan antara Sepmot Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol 3070 LI yang dikendarai Sdr.BERNARD SIAHAAN , Lk , 49 Th , Katolik , Pahuman Kec.Sengah Temila Kab.Sanggau dengan sepeda motor Honda Supra No.Pol 3576 DL yang dikendarai Sdr.DARIUS POHAN , Lk , kedondong 06 – 06 – 1973 , Katolik , Dsn.Kedondong Rt.021 Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau membonceng sdri.YUSTINA ICA , Pr , 41 Th ,Katolik , Dsn.Kedondong Ds.Kedondong Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3070 LI masih di TKP , sedangkan Sepeda motor Honda Supra No.Pol 3576 DL yang dikendarai Sdr.DARIUS POHAN tidak berada di TKP.
2. Korban an.BERNARD SIAHAAN sudah berada di Puskesmas Sosok.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 27 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 29 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 29 Juli tahun 2000 Empat Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa , tanggal 29 Juli 2014 Sekira Jam 14.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 29 Juli 2014 Sekira Jam 14.05 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Pasar Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA dengan Pejalan Kaki An.JANIS.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA:----- KACEP AJAT SUDRAJAT AMING , Lk , Bandung 05 – 06 – 1969 , Wiraswasta , Dsn.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau.-----

	- Pejalan Kaki :----- JANIS , Pr , 65 th , Protestan , Petani , Dsn.Tapang Ds.Engkasan Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.-----
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Siang Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA Warna Hitam No.Mesin MHYGDN41TDJ405214 No.Ka G15AID312042.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	<ol style="list-style-type: none"> 1. KACONG , Lk , 50 Th , Islam , Dsn.Pripin Ds.Entikong Kec.Entikong. 2. DEDI , Lk , 35 th , Islam , Dsn.Pripin Ds.Entikong Kec.Entikong.
11. <u>Akibat tabrakan</u> : a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pejalan Kaki :----- JANIS , Pr , 65 th , Protestan , Petani , Dsn.Tapang Ds.Engkasan Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Meninggal Dunia Dalam Perjalanan Menuju Rumah Sakit 1 Orang Meninggal Dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Tidak Ada.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Tidak Ada.
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari selasa tanggal 29 juli 2014 sekira jam 14.00 wib Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415

	<p>No.Pol KB 8678 DA yang dikemudikan Sdr.KACEP AJAT SUDRAJAT AMING datang dari arah Sanggau menuju arah Pontianak setibanya di Jl.Raya Pasar Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau ada Pejalan Kaki An.JANIS yang hendak menyebrang jalan pada saat sudah berada ditengah jalan tiba – tiba berbalik arah sehingga tertabrak Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA yang dikemudikan Sdr.KECAPAJAT SUDRAJAT AMING.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA kurang menjaga keselamatan pejalan kaki dengan tidak memberikan kesempatan pejalan kaki untuk selesai menyebrangi jalan sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- I (satu) unit Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA Warna Hitam No.Mesin MHYGDN41TDJ405214 No.Ka G15AID312042. - I (satu) Lembar STNK dengan No.Pol KB 8678 DA.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 29 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

B U I N E N
BRIPTU NRP. 87100726

BUDI HARTONO
IPTU NRP. 87061684

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

**DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 29 juli tahun 2000 empat belas Jam 14.05 Wib, adalah saya : -----

-

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

1 AIPTU YOHANES JUMANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

- I BERDASARKAN :** Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VII / 2014 / LL, Tanggal 29 juli 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Pasar Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu tabrakan antara Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA Warna Hitam No.Mesin MHYGDN41TDJ405214 No.Ka G15AID312042 yang dikemudikan Sdr. **KACEP AJAT SUDRAJAT AMING** , Lk , Bandung 05 – 06 – 1969 , Wiraswasta , Dsn.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau dengan Pejalan Kaki An.**JANIS** , Pr , 65 th , Protestan , Petani , Dsn.Tapang Ds.Engkasan Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.-----

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Pick Up Suzuki GC 415 No.Pol KB 8678 DA sudah tidak berada pada posisi semula
2. Korban An.JANIS sudah di bawa ke Puskesmas Sosok.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2014 / LL

Tanggal : 29 Juli 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.050046 / VIII / 2014 / LL

Tanggal : 19 Agustus 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05.0046 / VIII / 2014 / LL

----- Pada hari ini Jum'at , tanggal 05 September tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : --

----- **B U I N E N** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Rabu ,tanggal 03 september2014 Sekira Jam 06.30Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Rabu , tanggal 03 september 2014 Sekira Jam 06.35 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau (tepatnya depan SDN 05 Pampik).
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB dengan sepeda motor Honda Revo tanpa plat.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB: ----- VENI ROSITA , Pr , 25 Th , Protestan , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

	<p>- sepeda motor Honda Revo tanpa plat:----- YOHANES ANTO , Lk , 13 th , katolik , Pelajar (SMP PGRI SOSOK) , Dsn.Mak Pompong Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.</p>
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Pagi Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB dengan - sepeda motor Honda Revo tanpa plat.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan depan dengan samping.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. RIA , Pr , 12 th ,Katolik , Pelajar (SMP PGRI SOSOK) , Dsn.Kebao Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	<p>- Pengendara sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB:----- VENI ROSITA , Pr , 25 Th , Protestan , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet dan benturan dikepala.</p> <p>- Yang dibonceng sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB:----- PUTRI AWAL CINTA , Pr ,6 Th , pelajar , Dsn.Perayan Dangku Ds.SosokKec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalai luka lecet dan benjol idbagian kening.</p> <p>- sepeda motor Honda Revo tanpa plat:----- YOHANES ANTO , Lk , 13 th , katolik , Pelajar (SMP PGRI SOSOK) , Dsn.Mak Pompong Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.</p> <p>- Yang dibonceng sepeda motor Honda Revo :----- RIA , Pr , 12 th , katolik , pelajar , dsn.kebaoda.janjang kec.tayan hulu kab.sanggau.</p>

b. Mati, Luka dan sebagainya	1 Orang luka berat , 3 orang luka ringan.
12. Kerugian Benda / Material	- sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KB 4180 NB:----- ----- Mengalami goresan pada body bagian samping. - sepeda motor Honda Revo tanpa plat :----- ----- Mengalami kerusakan pada spake board depan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari rabu tanggal 03 september 2014 sekira jam 06.30 wib sepmot yamaha mio No.Pol KB 4180 NB yang dikendarai Sdri.VENI ROSITA dengan membonceng Sdri.PUTRI AWAL CINTA datang dari arah Ngabang menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya depan SDN 05 Pampik sepmot yamaha mio No.Pol KB 4180 NB yang dikendarai Sdri.VENI ROSITA berbelok kearah kanan pada saat berbelok tiba-tiba dari arah yang sama (dari arah belakang) datang sepeda motor honda revo tanpa plat yang dikendarai Sdr.YOHANES ANTO dengan membonceng Sdri.RIA yang berusaha mendahului sepmot yamaha mio No.Pol KB 4180 NB yang dikendarai Sdri.VENI ROSITA yang berada didepanya sehingga terjadi tabrakan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor Honda Revo serta kurang etika dalam berlalulintas dan belum memahami aturan berlalulintas dengan usia yang belum 17 tahun dengan tidak memberikan kesempatan pada kendaraan yang berada didepanya untuk berbelok terlebih dahulu sebelum mendahului kendaraan yang berada didepannya.

Nomor LP. : 20.050046 / VIII / 2014 / LL

Tanggal : 19 Agustus 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

16. Barang Bukti yang diamankan	- 1 (satu) unit Sepmot Yamaha Mio No.Pol KB 4180 NB. - 1 (satu) unit Sepmot Honda Revo.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726

**MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU**

**BUDI HARTONO
IPTU NRP. 87061684**

**MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS**

**INYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111**

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Rabu , tanggal 03 September tahun 2000 empat belas Jam 06.35 Wib, adalah saya : --

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL TRIO TEGUH W ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPTU AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ IX / 2014 / LL, Tanggal 03 September 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu tabrakan antara sepeda motor Yamaha MioNo.Pol KB 4180 NB yang dikendarai Sdri.VENI ROSITA , Pr , 25 Th , Protestan , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng Sdri.PUTRI AWAL CINTA , Pr , 6 th , Protestan , Pelajar , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan sepeda motor Honda Revo tanpa plat yang dikendarai Sdr.YOHANES ANTO , Lk , 13 th , katolik , Pelajar (SMP PGRI SOSOK) , Dsn.Mak Pompong Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng Sdri.RIA , Pr , 12 th , Katolik , Pelajar , Dsn.Kebao Ds.Janjang Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.-----

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

01. Sepeda motor yamaha mio No.Pol KB 4180 NB dan sepeda motor honda revo masih berada di TKP.

Nomor LP. : 20.050046 / VIII / 2014 / LL

Tanggal : 19 Agustus 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

B U I N E N

BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2014 / LL

Tanggal : 19 Agustus 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2014 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 18 Agustus tahun 2000 Empat Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin , tanggal 18 Agustus 2014 Sekira Jam 06.30Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 19 agustus 2014 Sekira Jam 08.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Pasar Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D dengan Pejalan Kaki An.LICUNG LIDIYA.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D:----- H.HERIYADI , Lk , Sanggau 30- 06 - 1977 , PNS , Jl.Haji Said No.44 Rt.05/II Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau.

	<p>- Pejalan Kaki :----- LICUNG LIDIYA , Pr , 12 Th , Pelajar , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.</p>
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Pagi Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. TEDDI , Lk , 20 th , Swasta , Kristen , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan</u> : a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pejalan Kaki :----- LICUNG LIDIYA , Pr , 12 Th , Pelajar , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia di Rs.St.Antonius. 1 Orang Meninggal Dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D mengalami kerusakan Pada :----- Body bagian depan mengalami penyok.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkirakan.	- Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari senin tanggal 18 agustus 2014 sekira jam 06.30 wib Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D yang dikemudikan Sdr.H.HERIYADI datang dari arah Sanggau menuju arah Pontianak setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D yang dikemudikan Sdr.H.HERIYADI tiba – tiba berbelok kearah kanan dan menuju kearah pejalan kaki an.LICUNG LIDIYA yang sehingga pejalan kakian.LICUNG LIDIYA tertabrak dan mengakibatkan pejalan kaki mengalami fraktur pada tangan dan kaki dan benturan dikepala dan dirujuk di Rs.St.Antonius Pontianak dan meninggal dunia.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D tidak konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Foertuner No.Pol KB 847 D. - 1 (satu) buah SIM A an.H.HERIYADI. - 1 (satu) Lembar STNK an.HIDAYAT dengan No.Pol KB 847 D.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2014 / LL

Tanggal : 19 Agustus 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

BUDI HARTONO
IPTU NRP. 87061684

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Senin , tanggal 18 agustus tahun 2000 empat belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----
s

- 1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ VIII / 2014 / LL, Tanggal 18 Agustus 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu tabrakan antara Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Fortuner No.Pol KB 847 D yang dikemudikan Sdr.H.HERIYADI , Lk , Sanggau 30- 06 - 1977 , PNS , Jl.Haji Said No.44 Rt.05/II Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan Pejalan Kaki LICUNG LIDIYA , Pr , 12 Th , Pelajar , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hul u Kab.Sanggau.-----

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan roda 4 (Empat) Jenis Minibus Toyota Fortuner No.Pol KB 847 D dengan posisi roda depan menghadap sebelah utara.
2. Korban An.LICUNG LIDIYA sudah dibawa ke Puskesmas Sosok.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.

Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2014 / LL

Tanggal : 19 Agustus 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / IX / 2014 / LL

Tanggal : 16 september 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / IX / 2014 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 16 September tahun 2000 Empat Belas Jam 20.00 Wib, adalah saya : ---

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOKan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa,tanggal 16 september2014 Sekira Jam 14.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 16 september 2014 Sekira Jam 20.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Ngabang Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH dengan sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH: ----- HENDRA , LK 29 Th , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

Nomor LP. : 20.05. /IX/ 2014 /LL

Tanggal : 16 september 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

	<ul style="list-style-type: none">- Pengendara sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB :----- IRIANUS IDRIS , Lk , 50 Th , Security PT.DLP , Dsn.Kase Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none">- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	<ul style="list-style-type: none">- Sore Hari , Cerah , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , jauh dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	<ul style="list-style-type: none">- sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH.- sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	<ul style="list-style-type: none">- Tabrakan depan lawan depan.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	<ul style="list-style-type: none">1. ANDRY JUNAIDI , Lk , Kepolisian RI , Aspol Polres Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	<ul style="list-style-type: none">- Pengendara sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH:----- HENDRA , LK 29 Th , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.- Pengendara sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB :----- IRIANUS IDRIS , Lk , 50 Th , Security PT.DLP , Dsn.Kase Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak. <p>1 Orang meninggal dunia , 1 orang luka berat.</p>
12. Kerugian Benda / Material	<ul style="list-style-type: none">- sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH:----- Mengalami kerusakan pada stang depan , lampu depan , dan spake board bagian depan.- sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB :--- mengalami kerusakan pada bagian knalpot.

Nomor LP. : 20.05. /IX/ 2014 /LL

Tanggal : 16 september 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari selasa tanggal 16 september 2014 sekira jam 14.30 wib sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB yang dikendarai Sdr.IRIANUS IDRIS datang dari arah ngabang menuju sosok setibanya di Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Peruan dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba dari arah berlawanan pas ditikungan datang sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH yang dikendarai Sdr.HENDRA dari arah berlawanan yang tiba – tiba memasuki lajur kanan sehingga bertabrakan dan terjadinya kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH dalam mengendarai kendaraan sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya pada saat ditikungan sehingga memasuki lajur kanan dan terjadinya kecelakaan
16. Barang Bukti yang diamankan	- sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH. - sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. /IX/ 2014 /LL

Tanggal : 16 september 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / IX / 2014 / LL

Tanggal : 16 september 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau
" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 16 September tahun 2000 empat belas Jam 14.45 Wib, adalah saya :

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 AIPTU DAUD YANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 3 BRIPKA KUSWIYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ IX / 2014 / LL, Tanggal 16 September 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Jaong Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu Sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH yang dikendarai Sdr.HENDRA , Lk , 29 Th , Islam , Swasta , Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB yang dikendarai Sdr.IRIANS IDRIS , Lk , 50 Th , Security PT.DLP , Dsn.Kase Rt.01 Ds.Jelimpo Kec.Jelimpo Kab.Landak.-----

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

01. sepeda motor Yamaha Rx King No.Pol KB 4762 TH dan sepeda motor honda supra No.Pol KB 2852 LB.berada di TKP berada di kanan as Jalan Sosok – Ngabang.

TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.

Nomor LP. : 20.05. /IX/ 2014 /LL

Tanggal : 16 september 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / IX / 2014 / LL

Tanggal : 06 Oktober 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / X / 2014 / LL

----- Pada hari ini Senin , tanggal 06 Oktober tahun 2000 Empat Belas Jam 09.00 Wib, adalah saya : -----

----- **B U I N E N** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOKan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Sabtu , tanggal 04 Oktober 2014 Sekira Jam 16.00Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Sabtu , tanggal 04 oktober 2014 Sekira Jam 16.05 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Tanjung – Kembayan Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV dengan kendaraanroda 4 (empat) jenis pick up no.pol KB 8476 D.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Toyota Kijang Inova No.Pol KB 1580 HV :--- EBIT NOVER XAVERIUS N , Lk , Medan 13 - 11 - 1993 , Pelajar , Kristen , KP.Siluman Rt.001/002 Kel.Mangun Jaya Bekasi DKI Jakarta. - Pengemudi Pick Up no.pol KB 8476 D :-----

	TASMIN , Lk , 48 Th , Islam , swasta ,Dsn.Maju Karya Kec.Parindu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Sore Hari , Cerah , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , jauh dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV. - kendaraanroda 4 (empat) jenis pick up no.pol KB 8476 D.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan depan lawan depan.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. BOBY ,Lk , 40 th , Swasta , Jl.Tambak 2 No.34 Komp.Polri rt.009/005 Menteng Jakarta Pusat. 2. TUTUK , pr , 31 Th , islam , muara II Kec.Kembayan Kab.Sanggau. 3. PESTA , Pr, 28 th , Kristen , Swasta , Bekasi Barat. 4. JUWITA , Pr , 18 th , Kristen , Mahasiswa , Bekasi. 5. JULIUS , Pr , Kristen , Swasta , Bekasi
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Pick Up no.pol KB 8476 D :----- TASMIN , Lk , 48 Th , Islam , swasta ,Dsn.Maju Karya Kec.Parindu Kab.Sanggau mengalami fraktur pada kaki. - Penumpang Pick Up No.Pol KB 8476 D :----- TUTUK , pr , 31 Th , islam , muara II Kec.Kembayan Kab.Sanggau mengalami luka lecet. - Penumpang Kijang Inova No.Pol KB 1580 HV :----- BOBY ,Lk , 40 th , Swasta , Jl.Tambak 2 No.34 Komp.Polri rt.009/005 Menteng Jakarta Pusat mengalami benturan pada bahu.
b. Mati, Luka dan sebagainya	2 Orang luka ringan , 1 orang luka berat.

12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV :----- mengalami kerusakan pada body bagian depan. - kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up no.pol KB 8476 D :- mengalami kerusakan pada body bagian depan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari sabtu tanggal 04 oktober 2014 sekira jam 16.00 Wib Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV yang dikemudikan Sdr.EBET NOVER XAVERIUS datang dari arah Kembayan menuju arah tanjung setibanya di Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba kendaraannya oleng sebelah kiri sehingga Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV yang dikemudikan Sdr.EBET NOVER XAVERIUS membanting stir kearah kanan dan memasuki lajur kanan dan pada saat bersamaan datang kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up no.pol KB 8476 D yang dikemudikan Sdr.TASMIN sehingga bertabrakan dan terjadilah kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang kosentrasinya pengemudi Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV Dalam mengemudi kendaraan sehingga memasuki lajur kanan dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus toyota kijang inova no.pol KB 1580 HV. - kendaraanroda 4 (empat) jenis pick up no.pol KB 8476 D. - I (satu) SIM B1 an.EBIT NOVER XAVERIUS N yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. - 1 (satu) lembar STNK dengan No.Pol KB 1580 HV an.SUNARJO.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. /IX/2014/LL

Tanggal : 06 Oktober 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Sabtu , tanggal 04 Oktober tahun 2000 empat belas Jam Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

1. BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
2. BRIPKA KUSWIYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ X / 2014 / LL, Tanggal 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Tanjung – Kembayan Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu antara Kendaraan roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Inova No.Pol KB 1580 HV yang dikemudikan Sdr.EBIT NOVER XAVERIUS N , Lk , Medan 13 - 11 - 1993 , Pelajar , Kristen , KP.Siluman Rt.001/002 Kel.Mangun Jaya Bekasi DKI Jakarta dengan 5 orang penumpang an. **BOBY** , Lk , 40 th , Swasta , Jl.Tambak 2 No.34 Komp.Polri rt.009/005 Menteng Jakarta Pusat, **PESTA** , Pr, 28 th , Kristen , Swasta , Bekasi Barat , **JUWITA** , Pr , 18 th , Kristen , Mahasiswa , Bekasi , **JULIUS** , Pr , Kristen , Swasta , Bekasi bertabrakan dengan kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Suzuki Carry no.pol KB 8476 D yang dikemudikan Sdr.TASMIN , Lk , 48 Th , Islam , swasta , Dsn.Maju Karya Kec.Parindu Kab.Sanggau dengan 1 (satu) orang penumpang an.**TUTUK** , pr , 31 Th , islam , muara II Kec.Kembayan Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

01. Posisi Roda depan Kendaraan roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Inova No.Pol KB 1580 HV menghadap sebelah barat sedangkan Posisi kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Suzuki Carry no.pol KB 8476 D menghadap sebelah barat.

Nomor LP. : 20.05. /IX/2014/LL

Tanggal : 06 Oktober 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / XI / 2014 / LL

Tanggal : 10 November 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / X / 2014 / LL

----- Pada hari ini Senin , tanggal 10 November tahun 2000 Empat Belas Jam 13.30 Wib, adalah saya : ---

B U I N E N

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas Polres Sanggau dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari masyarakat telah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin , tanggal 10 November 2014 Sekira Jam 13.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Senin , tanggal 10 Novemnber sekira jam 13.05 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO : EDI SURIADI , Lk , Tayan 25-04-1986 , Islam , Swasta , Dsn.Piasak Rt.15/05 Ds.Pedalaman Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau. - Pengendara Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat.: -----

	SAIFUL , Lk , 44 Th , Islam , Tani , Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Siang Hari , Cerah , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO - Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat .
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan depan lawan samping.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1.SITI , Pr , 66 Th , Ibu Rumah Tangga , Islam , Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 2.SITI , Pr , 44 Th , Ibu Rumah Tangga , Islam , Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pengendara Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO : EDI SURIADI , Lk , Tayan 25-04-1986 , Islam , Swasta , Dsn.Piasak Rt.15/05 Ds.Pedalaman Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau meninggal dunia di TKP. - Pengendara Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat.: ----- SAIFUL , Lk , 44 Th , Islam , Tani , Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet pada kaki. 1 Orang luka ringan , 1 orang meninggal dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO : ----- mengalami kerusakan pada spacke board bagian depan dan tebeng bagian depan.

	Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat:----- mengalami kerusakan pada tebeng bagian depan dan lampu bagian belakang.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkirakan.	- Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari senin sekira jam 13.00 Wib Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat yang dikendarai Sdr.SAIFUL datang / keluar dari persimpangan jalan kecil tepatnya dari arah bekas bangunan RM.Citra Minang dan hendak menyebrang jalan utama Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau pada saat menyebrang jalan datang Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO yang dikendarai Sdr.EDI SURIADI dari arah tanjung menuju arah Sosok sehingga bertabrakan dan terjadilah kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang hati – hatinya pengendara sepmot yamaha mio warna putih tanpa plat pada saat menyeberang jalan dari jalan yang lebih kecil tanpa memperhatikan atau tidak memberikan prioritas utama pada Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO yang datang dari jalan utama sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO - Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat .
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. /XI/2014/LL

Tanggal : 10 November 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

I NYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau
" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

---Pada Hari ini Senin , tanggal 10 November tahun 2000 empat belas sekira Jam 13.00 Wib, adalah saya

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL HARLES PASARIBU ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ XI / 2014 / LL, Tanggal 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu antara Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Vega-ZR No.Pol KB 5051 UO yang dikendarai Sdr.EDI SURIADI , Lk , Tayan 25-04-1986 , Islam , Swasta , Dsn.Piasak Rt.15/05 Ds.Pedalaman Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau dengan Kendaraan roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih Tanpa Plat yang dikendarai Sdr.SAIFUL , Lk , 44 Th , Islam , Tani , Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

01. Posisi roda depan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR No.Pol KB 5051 UO menghadap sebelah Utara sedangkan Posisi sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat dengan posisi roda depan menghadap sebelah barat.
02. Posisi korban an.EDI SURIADI denga posisi kepala menghadap sebelah selatan.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.

Nomor LP. : 20.05. /XI/2014/LL

Tanggal : 10 November 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.

5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / XI / 2014 / LL

Tanggal : 12 November 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

Jalan Jendral Sudirman No.01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / XI / 2014 / LL

----- Pada hari ini Rabu , tanggal 12 November tahun 2000 Empat Belas Jam 11.30 Wib, adalah saya : ----

--

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOKan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Rabu ,tanggal , 12 november 2014 sekira jam 11.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Rabu ,tanggal 12 november 2014 sekirajam 11.01 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856:-----

	APIN ,Lk , Pejagan 01 – 07 – 1978 , Tani , Protestan , Dsn.Mundun Rt.003/001 Ds.Palem Jaya Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Pagi Hari , Cerah , Tikungan dan turunan , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , jauh dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Kecelakaan tunggal.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. ALKADIUS , Lk , sengoret 24-04-1964 , Katolik, Tani , Dsn.Terentang Rt.10/04 Ds.Subah Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau No.Hp. 082157572882. 2. .SURUANTI , Pr , Terentang 05-10-1973, katolik , Ibu rumah tangga , Dsn.Terentang Rt.10/04 Ds.Subah Kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau No.Hp 085245422346.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pengendara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856:----- APIN ,Lk , Pejagan 01 – 07 – 1978 , Tani , Protestan , Dsn.Mundun Rt.003/001 Ds.Palem Jaya Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia. 1 Orang meninggal dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856:----- Mengalami kerusakan pada seluruh body.

13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari rabu tanggal 12 november sekira jam 11.00 wib Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 yang dikendarai Sdr.APIN datang dari arah Sosok menuju arah Bt.Tarang setibanya di Jl.Raya Sosok- Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya ditikungan turunan dekat kantor PT.EAL (Ratubadis) tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga keluar jalur dan masuk kedalam jurang dan mengakibatkan Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 yang dikendarai Sdr.APIN meninggal dunia di TKP.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang kosentrasinya Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 mengendarai kendaraannya sehingga mengalami kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 .
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / XI / 2014 / LL
Tanggal : 12 November 2014
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111

B U I N E N
BRIPTU NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / XI / 2014 / LL

Tanggal : 12 November 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral sudirman No.01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

---Pada Hari ini Rabu , tanggal 12 Novemeber tahun 2000 empat belas Jam 11.00 Wib, adalah saya : ---

BUINEN

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 3 BRIPKA KUSWIYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 4 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / XI / 2014 / LL, Tanggal 12 November 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.menyabo kec.tayan hulu kab.sanggau yaitu kecelakaan tunggal Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 yang diekndarai Sdr. APIN ,Lk , Pejagan 01 – 07 – 1978 , Tani , Protestan , Dsn.Mundun Rt.003/001 Ds.Palem Jaya Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.-----

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

01. Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna hitam dengan No.Sin JBK1E-1018856 masih berada di TKP dengan posisi roda depan menghadap sebelah selatan.
02. Sedangkan posisi korban An.APIN dengan posisi kepalamenghadap sebelah barat.

Nomor LP. : 20.05. / XI / 2014 / LL

Tanggal : 12 November 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / XII / 2014 / LL

----- Pada hari ini Sabtu , tanggal 13 Desember tahun 2000 Empat Belas Jam 20.00 Wib, adalah saya : ---

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Sabtu , tanggal 13 desember 2014 Sekira Jam 19.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Sabtu , tanggal 13 desember 2014 Sekira Jam 19.30 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Tanjung - Kembayan Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrak lari yang dialami Pejalan Kaki An.UTIANUS , Lk, Sanjan Emberas 18-08-1978 ,Katolik , Dsn.Sanjan Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau oleh Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up yang tidak diketahui identitasnya.
5. Identitas Pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (- Seorang Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagai berikut : UTIANUS , Lk, Sanjan Emberas 18-08-1978 ,Katolik ,

Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pejalan kaki sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Malam hari , cuaca cerah , terdapat marka jalan , lebar jalan 6 M , agak menikung , dekat pemukiman penduduk , tidak terdapat lampu penerangan jalan , arus lalu lintas sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick up yang Belum diketahui identitasnya.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan depan lawan belakang.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	<ol style="list-style-type: none">1. Murni , Pr , 31 th , Islam , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan sembuat Kab.Sanggau.2. Nasution , Lk , 47 Th , Katolik , Karyawan BUMN , Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Seorang Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagai berikut : UTIANUS , Lk, Sanja Emberas 18-08-1978 ,Katolik , Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. 1 Orang luka berat.
12. Kerugian Benda / Material	- Tidak Ada.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Nihil.
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Sabtu sekira Jam 19.00 Wib pejalan kakian.UTIANUS datang dari arah Tanjung menuju arah Kembayan berada di sebelah kiri as jalan Tanjung –

	<p>Kembayan Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau pada saat berjalan tiba dari belakang / dari arah yang sama datang kendaraan roda 4 (empat) Jenis Pick Up yang belum diketahui identitasnya sehingga mengakibatkan pejalan kaki an.UTIANUS tertabrak Kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up yang mengakibatkan pejalan kaki an.UTIANUS mengalami benturan dan luka dibagian kepala.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- kurang kosentrasinya pengendara Kendaraan roda 4 (empat) yang tidak diketahui identitasnya dalam mengendarai kendaraan sehingga terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang diamankan	<p>- Serpihan kaca.</p>
17. Orang yang ditahan / diamankan	<p>- Tidak Ada.</p>

Nomor LP. : 20.05. /XII/ 2014 /LL
Tanggal : 13 Desember 2014
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

BUINEN
BRIPTU NRP. 87100726

SUPARWOTO S.IP
AKP NRP. 71040018

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA ,S.Ik
AKP NRP.81031111

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU

SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Sabtu , tanggal 13 Desember tahun 2000 empat belas Jam 20.00 Wib, adalah saya : --

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 AIPTU DAUD YANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 AIPTU MARIANUS SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ XII / 2014 / LL, Tanggal 13 Desember 2014 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Tanjung – Kembayan Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu tabrak lari yang dialami pejalan kaki an.UTIANUS , Lk, Sanjan Emberas 18-08-1978 ,Katolik , Dsn.Sanja Emberas Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau oleh kendaraan roda 4 (empat) yang belum diketahui identitasnya..

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Bercak darah dan serpihan kaca.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Nomor LP. : 20.05. /XII/ 2014 /LL

Tanggal : 13 Desember 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIPTU NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / II / 2015 / LL

----- Pada hari ini Jum'at , tanggal 06 Februari tahun 2000 Lima Belas Jam 18.00 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lintas dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jum'at , tanggal 06 Februari 2015 Sekira Jam 16.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Jum'at , tanggal 06 Februari 2014 Sekira Jam 16.55 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO dengan pejalan kaki an.ABDUL DEKI.
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO : ----- EVAN OLENSA ,17 Th , Katolik ,Pelajar SMK Bina Utama Sosok , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

	- PEJALAN KAKI : ----- ABDUL DEKY , lk ,9Th , Islam , Pelajar , Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Pejalan kaki sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	Sore Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO warna Hitam Metalik.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan Depan Lawan Samping.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. MUL , 40 th , Islam , Swasta , Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	Pengendara Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO : ----- EVAN OLENSA ,17 Th , Katolik ,Pelajar SMK Bina Utama Sosok , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet pada bagian kaki. PEJALAN KAKI : ----- ABDUL DEKY , lk ,9Th , Islam , Pelajar , Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami benturan dikepala. 1 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat .
12. Kerugian Benda / Material	Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO:----- Mengalami kerusakan pada spacke board dan tebeng bagian depan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Jum'at tanggal 06 Februari sekira jam 16.30 wib Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO yang dikendarai sdr.EVAN OLENSA datang dari arah sosok menuju arah bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – bt.tarang dsn.tahan ds.sosok kec.tayan hulu kab.sanggau tiba – tiba dari arah depan terdapat pejalan kaki an.ABDUL DEKY yang menyebrang jalan dari sebelah kanan as jalan sosok – bt.tarang sehingga terjadinya kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Karena Kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor saat mengendarai kendaraan tanpa mengutamakan keselamatan pejalan kaki serta kurang hati –hatinya pejalan kaki pada saat menyebrang jalan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari kiri sebelah kiri.
16. Barang Bukti yang disita	- I (satu) unit Sepmot yamaha vega – R no.pol KB 3694 DO.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / II / 2015 / LL
Tanggal : 06 Pebruari 2015
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
W A K A

SADUN
AIPTU NRP.62010617

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA

----- Pada Hari ini Jum'at , tanggal 06 pebuarai tahun 2000 lima belas Jam Wib, 16.55 adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA DODO ROHANDA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / II / 2015 / LL, Tanggal , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Tahan Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepmot Yamaha Vega – R No.Pol KB 3694 DO yang dikendarai Sdr.EVAN OLENSA , Lk , Katolik , Pelajar SMK Bina Utama , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan hulu kab.Sanggau dengan pejalan kaki an.ABDUL DEKY ,Lk, 9 th , islam , pelajar , dsn.tahan ds.Sosok kec.tayan hulu kab.sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1.Sepeda motor yamaha vega –r no.pol kb.3694 DO dengan kondisi rusak pada bagian spacke board dan
tebeng pada bagian depan.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.

Nomor LP. : 20.05. / II / 2015 / LL
Tanggal : 06 Pebruari 2015
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / III / 2015 / LL

----- Pada hari ini Kamis , tanggal 19 Maret tahun 2000 Lima Belas Jam 20.30 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Briptu Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Kamis , tanggal 19 Maret 2015 Sekira Jam 07.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Kamis , tanggal 19 Maret 2015 Sekira Jam 08.30 Wib
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok –Ngabang Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI dengan Sepeda Motor Yamaha Rx-King No.Pol KB 3068 HH.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI :----- JAMAWIN , Pr, Tolong 08-03-1967 , Katolik , PNS , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - Pengendara Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH : SUPRIANUS HERMANTO , Lk , Protestan , Security PT.APS , Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

6.	Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7.	Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Pagi hari , cuaca cerah , jalan lurus, lebar jalan 6 M, Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerang jalan , jauh dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8.	Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI warna Putih Hitam. - Sepeda Motor Yamaha Rx-King No.Pol KB 3068 HH warna hitam.
9.	Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Gambar / Sket terlampir
10.	Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1.
11.	<u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI :----- JAMAWIN , Pr, Tolong 08-03-1967 , Katolik , PNS , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami pendarahan ditelinga. - Pengendara Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH: SUPRIANUS HERMANTO , Lk , Protestan , Security , Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - 1 orang luka ringan , 1 orang luka berat.
12.	Kerugian Benda / Material	- Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI mengalami kerusakan pada spacke board , velg , dan stang bagian depan. - Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH mengalami rusak pada mesin.
13.	Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
14.	Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 sekira jam 07.30 wib Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI yang dikendarai Sdri. JAMAWIN datang dari arah sosok menuju

	<p>ngabang setibanya di Jl.Raya Sosok –Ngabang Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya di persimpangan kebun APS tiba-tiba dari persimpangan jalan kebun APS atau jalan yang lebih kecil keluar Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH yang dikendarai Sdr.SUPRIANUS HERMANTO sehingga tertabrak Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI yang dikendarai Sdri.JAMAWIN dan terjadilah kecelakaan.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- Kurang hati - hatinya pengendara Sepeda motor Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH saat keluar dari persimpangan atau jalan yang lebih kecil tidak memberikan prioritas utama pada kendaraan yang datang dari jalan utama sehingga terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang disita	<ul style="list-style-type: none">- Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI.- Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH.- 1 Buah SIM C an.JAMAWIN.- 1 Lembar STNK No.Pol KB 5364 LI.
17. Orang yang ditahan / diamankan	<p>- Tidak Ada.</p>

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Nomor LP. : 20.05. / III / 2015 / LL

Tanggal : 19 Maret 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Membuat Laporan

B U I N E N
BRIGADIR NRP. 87100726

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

SUPARWOTO S.IP
AKP NRP.71040018

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

INYOMAN SARJANA , S.Ik
AKP NRP.81031111

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU
Jalan Jendral Sudirman No. 01 Sanggau
" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 19 Maret tahun 2000 Lima belas Jam 08.30 adalah saya : -----

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / III / 2014 / LL, Tanggal 19 Maret 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya di Jl..Raya Sosok – Ngabang Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepeda Motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI yang dikendarai Sdri.**JAMAWIN** , Pr, Tolong 08-03-1967 , Katolik , PNS , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepmot Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH yang dikendarai Sdr.**SUPRIANUS HERMANTO** , Lk , Protestan , Security , Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda motor Suzuki Satria F No.Pol KB 5364 LI dan sepeda motor Yamaha RX King No.Pol KB 3068 HH.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Nomor LP. : 20.05. / III / 2015 / LL

Tanggal : 19 Maret 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Membuat Berita Acara

B U I N E N

BRIGADIR NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

Tanggal : 05 Mei 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 05 mei tahun 2000 Lima Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : -----
-

----- **B U I N E N** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Minggu , tanggal 21 Desember 2014 sekira jam 11.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 16.00 wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A dengan Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A :----- DENDI SAFERI , Lk , 34 Th , Wiraswasta , Dsn.Meliau Hulu Rt.009/003 Ds.Meliau Hulu Kec.Meliau Kab.Sanggau .

	<p>- Pengendara Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP:----- ABANG IBRAHIM , Lk , 22 th , Mahasiswa , Jl.H.Muhammad Rt.001/001 Ds.Balai Sebut Kec.Jangkang Kab.Sanggau.</p>
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Siang Hari , Cerah , Jalan lurus , agak menanjak , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A. - Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan depan lawan belakang.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. FELIX , Lk , 25 Th , Katolik , Balai Riban Ds.Empiyang Kec.Jangkang Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pengendara Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP : ----- ABANG IBRAHIM , Lk , 22 th , Mahasiswa , Jl.H.Muhammad Rt.001/001 Ds.Balai Sebut Kec.Jangkang Kab.Sanggau mengalami luka-luka pada bagian kaki dan tangan. 1 Orang luka ringan.
12. Kerugian Benda / Material	Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A : ----- Mengalami kerusakan pada bumper bagian depan Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP : ----- Mengalami kerusakan pada seluruh body.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari minggu tanggal 21 desember 2014 Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP yang dikendarai

Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

Tanggal : 05 Mei 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

	<p>sdr.ABANG IBRAHIM datang dari arah Sosok menuju arah tanjung setibanya di Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau berusaha memotong mobil truck dan memasuki lajur kanan pada saat memasuki lajur kanan dari arah berlawanan datang Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A yang dikemudikan Sdr.DEDI SAFERI sehingga Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP yang dikendarai sdr.ABANG IBRAHIM berusaha untuk mengerem dan tergelincir dan terjatuh ke arah kanan sehingga tertabrak Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A yang dikemudikan Sdr.DEDI SAFERI dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	- kurang kosentrasinya pengendara Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP dalam mengendarai kendaraan pada saat memasuki lajur kanan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.
16. Barang Bukti yang diamankan	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP.- 1 (satu) lembah STNK Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP an.ABANG BAHARDI.

Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

Tanggal : 05 Mei 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

17. Orang yang ditahan / diamankan

- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

**MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU**

**SUPARWOTO S.IP
AKP NRP. 71040018**

**MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
ub
KAUR BIN OPS**

**BERNADUS SEDA
IPTU NRP.64030241**

Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

Tanggal : 05 Mei 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 05 Mei tahun 2000 lima belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : -----

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ V / 2015 / LL, Tanggal 05 Mei 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya dekat RM Citra Minang yaitu tabrakan antara Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A yang dikemudikan Sdr.DENDI SAFERI , Lk , 34 Th , Wiraswasta , Dsn.Meliau Hulu Rt.009/003 Ds.Meliau Hulu Kec.Meliau Kab.Sanggau dengan Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP yang dikendarai Sdr.ABANG IBRAHIM , Lk , 22 th , Mahasiswa , Jl.H.Muhammad Rt.001/001 Ds.Balai Sebut Kec.Jangkang Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan roda 4 (empat) Pick Up Toyota Kijang No.Pol KB 1212 A.
2. Sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 4018 UP.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mendatangi TKP
2. Membawa korban ke Rumah Sakit
3. Mengamankan / Olah TKP
4. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
5. Mengamankan Barang Bukti.
6. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
7. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 05 mei tahun 2000 Lima Belas Jam 12.00 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan saat ini menjadi BKO LANTAS diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa , tanggal 05 Mei 2015 Sekira Jam 09.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 05 Mei 2015 Sekira Jam 10.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Lintas Malindo Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Sepmot Yamaha V-Xion No.Pol KB 2741 UU dengan pejalan kaki.....
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengendara Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU : ----- HERI , Lk , 33 Th , Islam , Swasta , Dsn.Pusat Damai Kec.Parindu Kab.Sanggau. - Pejalan kaki : ----- SODOR , lk , 70 Th , Protestan , Tani , Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Pejalan kaki sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	Pagi Hari , Jalan Lurus beraspal, lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU warna kuning No.Sin : 1PA-507261 No.Ka : MH31PA004EK506858.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan Depan Lawan Samping
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. YOPITA INYOK , Pr , 36 Th , Protestan ,Ibu Rumah Tangga , Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- Pengendara Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU : ----- HERI , Lk2 , 33 Th , Islam , Swasta , Dsn.Pusat Damai Kec.Parindu Kab.Sanggau mengalami luka berat dengan kondisi masih koma. - Pejalan Kaki : ----- SODOR , lk , 70 Th , Protestan , Tani , Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau MD diTKP. 1 Orang luka berat , 1 Orang meninggal dunia.
12. Kerugian Benda / Material	Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU mengalami kerusakan pada spacke board depan dan segitiga.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah)

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari selasa tanggal 05 mei 2015 sekira jam.09.30 wib Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU yang dikendarai sdr.HERI datang dari arah Kembayan menuju Sp.Tanjung setibanya di Jl.Raya Lintas Malindo Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tiba – tiba keluar seorang pejalan kaki an.SODOR dari jalan kebun yang hendak menyebrang setibaanya di marka jalan tengah karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia di TKP sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka berat dengan kondisi koma.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Karena kurang hati-hatinya pengendara Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU dalam mengendarai kendaraan dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki yang menyebrang jalan sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang disita	- I (satu) unit Sepmot yamaha V-XION No.Pol KB 2741 UU.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

Tanggal : 05 Mei 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

**MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU**

**SUPARWOTO,S.IP
AKP NRP.71040018**

**MENGETAHUI/MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
Ub
KAUR BIN OPS**

**BERNADUS SEDA
IPTU NRP.64030241**

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU**

SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 05 Mei tahun 2000 lima belas Jam 10.30 Wib adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / V / 2015 / LL, Tanggal 05 Mei 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Lintas Malindo Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepmot Yamaha V-Xion No.Pol KB 2741 UU yang dikendarai Sdr.HERI , Lk , 33 Th , Islam , Swasta , Dsn.Pusat Damai Kec.Parindu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

- 1.Sepeda motor yamaha V-Xion No.Pol KB 2741 UU
- 2.Korban masih diTKP an.SODOR dan HERI masih diTKP
- 3.Bercak darah korban
- 4.Sandal korban
- 5.Kerumunan Masyarakat

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Menerima laporan dri masyarakat
2. Mendatangi TKP
3. Mengamankan / Olah TKP
4. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.

Nomor LP. : 20.05. / V / 2015 / LL

Tanggal : 05 Mei 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

5. Mengamankan Barang Bukti.
6. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
7. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

Tanggal : 02 Juni 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 02 juni tahun 2000 Lima Belas Jam 15.00 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa , tanggal 02 Juni 2015 Sekira Jam 14.50 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa, tanggal 02 juni 2015 Sekira Jam 14.51 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO dengan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI.
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO: ----- LELENG , Lk , 25 th , swasta , Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI: ----- MANBOY , Lk , 19 th , katolik , swasta , Pagong Belantiant Kec.Ngabang Kab.Landak.

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Pejalan kaki sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	Sore Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO. - Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan Depan Lawan Samping.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. LISE ,Pr , 35 Th , katolik , Swasta ,Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI: ----- MANBOY , Lk , 19 th , katolik , swasta , Pagong Belantiant Kec.Ngabang Kab.Landak. Yang dibonceng Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI : ----- GLORIA , Pr , 11 th , Katolik , pelajar , Dsn.Perayan Dangkul Rt.01 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu. 1 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat .
12. Kerugian Benda / Material	Pengendara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI : ----- Mengalami kerusakan pada Stang sebelah kanan dan lecet pada body bagian depan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari selasa tanggal 02 juni 2015 sekira jam 14.50 wib Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO yang dikemudikan sdr.LELENG datang dari arah Kembayan menuju arah Ngabang

	<p>setibanya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau berusaha mendahului Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI yang dikendarai Sdr.MANBOY dengan membonceng sdri.GLORIA pada saat mendahului dari arah yang sama datang sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berusaha untuk mendahului sehingga Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO yang dikemudikan sdr.LELENG membanting stir kearah kiri sehingga bagian belakang sebelah kiri Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO yang dikemudikan sdr.LELENG mengenai Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI yang dikendarai Sdr.MANBOY yang mengakibatkan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI yang dikendarai Sdr.MANBOY dengan membonceng sdri.GLORIA dan yang diboncengnya terpelanting dan terjatuh yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya mengalami luka – luka.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Karena Kurang kosentrasinya pengemudi Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO sehingga tidak menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalulintas.
16. Barang Bukti yang disita	- Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO. - Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI. - I (satu) lembar STNK No.Pol KB 9866 DO. - I (satu) buah SIM B1 An.LELENG.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

Tanggal : 02 Juni 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

SUPARWOTO.S.IP
AKP NRP.71040018

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
Ub
KAUR BIN OPS

BERNADUS SEDA
IPTU NRP.64030241

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 02 Juni tahun 2000 lima belas Jam Wib, 14.55 adalah saya : -----

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPTU ADE CITRA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ VI / 2015 / LL, Tanggal 06 Juni 2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO yang dikemudikan Sdr. LELENG , Lk , 25 th , swasta , Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI yang dikendarai Sdr. MANBOY , Lk , 19 th , katolik , swasta , Pagong Belantiant Kec.Ngabang Kab.Landak dengan membonceng Sdr.GLORIA , Pr , 11 th , Katolik , pelajar , Dsn.Perayan Dangkuk Rt.01 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan roda 6 (enam) Jenis Mitshubishi Dump Truck No.Pol KB 9866 DO dengan roda depan menghadap sebelah barat sedangkan kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI menghadap sebelah selatan.
2. Pengendara sepeda motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI An.MANBOY dan Yang diboncenganya an.GLORIA dalam keadaan luka – luka.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :


1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 14 juni tahun 2000 Lima Belas Jam 15.00 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Minggu , tanggal 14 Juni 2015 Sekira Jam 16.42 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Minggu , tanggal 14 juni 2015 Sekira Jam 16.50 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat .
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL : ----- AJIM , Lk , 30 Th , Katolik ,Swasta , Dsn.Benua Ds.Senyabang Kec.Balai Kab.Sanggau. - Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat : ----- JULI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Pejalan kaki sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	Sore Hari , Jalan Lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL warna kuning No.Ka MHMF74P5SEK125158 No.Sin 4D34TK40766. - Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat warna biru-hitam No.ka MH35D90019J072495 No.Sin 5D9-072580
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan samping lawan samping.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	Pengendara Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat: ----- JULI , Pr , 38 Th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet. Yang dibonceng Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat: ----- KUNA , Pr , 40 Th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami remuk kaki sebelah kiri. SOPI , Pr , 10 Th , Dsn.sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet. 2 Orang luka ringan , 1 Orang Luka Berat .
12. Kerugian Benda / Material	- Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 3700 UI :----- Mengalami kerusakan pada Stang body samping dan lampu bagian belakang.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari minggu tanggal 14 juni 2015 sekira jam 16.42 wib Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki

	<p>No.Pol KB 9587 AL yang dikemudikan sdr.AJIM dengan muatan CPO datang dari arah simpang tanjung menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya simpang tanjung – Sosok dsn.tanjung ds.binjai kec.tayan hulu kab.sanggau tepatnya depan vulkanisir juwara hendak menyalip Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat yang dikendarai sdri.JULI pada saat menyalip dari arah berlawanan datang kendaraan yang tidak diketahui identitasnya sehingga Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL yang dikemudikan sdr.AJIM berusaha menghindari dengan membanting stir kearah kiri karena kondisi kendaraan yang bermuatan CPO membuat kendaraan tidak dapat dikendalikan yang menyebabkan kendaraan oleng dan terjatuh dan mengenai Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat yang dikendarai sdri.JULI dengan membonceng sdri.KUNA dan SOPI yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka lecet dan yang diboncengnya sdri.SOPI mengalami luka lecet sedangkan Sdr.KUNO mengalami remuk dibagian kaki sebelah kiri akibat tertimpa body kendaraan.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Karena Kurang konsentrasi pengendara Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL pada saat hendak mendahului kendaraan lain tidak memperhatikan kondisi kendaraan yang sedang bermuatan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang disita	- Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL warna kuning No.Ka MHMFE74P5SEK125158 No.Sin 4D34TK40766. - Sepeda motor Yamaha Vega – Zr Tanpa plat warna biru-hitam No.ka MH35D90019J072495 No.Sin 5D9-072580
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

Tanggal : 14 Juni 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

**MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU**

**BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726**

**SUPARWOTO,S.IP
AKP NRP.71040018**

**MENGETAHUI/MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
Ub
KAUR BIN OPS**

**BERNADUS SEDA
IPTU NRP.64030241**

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini minggu , tanggal 14 Juni tahun 2000 lima belas Jam 16.50 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPTU ADE CITRA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ VI / 2015 / LL, Tanggal 14 Juni 2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Simpang Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL yang dikemudikan Sdr.AJIM , Lk , 30 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Benua Ds.Senyabang Kec.Balai Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat yang dikendarai Sdri.JULI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng sdri.KUNA , Pr , 40 th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dan Sdri.SOPI , Pr , 10 Th , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan posisi terjatuh sebelah kanan posisi roda depan menghadap sebelah selatan.

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

Tanggal : 14 Juni 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Membawa korban kerumah sakit.
 2. Mengamankan / Olah TKP
 3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
 4. Mengamankan Barang Bukti.
 5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
 6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI
Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

----- Pada hari ini Senin , tanggal 29 juni tahun 2000 Lima Belas Jam 09.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin , tanggal 29 Juni 2015 Sekira Jam 09.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Senin, tanggal 29 juni 2015 Sekira Jam 09.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 6 (enam) jenis Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB dengan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat.
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB :----- EDY SISWANTO , Lk , Nanga Suhaid 22-07-1969 , Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya Kab.Kubu Raya. - Pengendara Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat : ----- ANI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengemudi / Pengendara sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	Pagi Hari , Jalan Lurus / agak menanjak / tikungan , cuaca gerimis lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin G4KDAU238146. - Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka MH1JFB12XDK089224.

9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan depan lawan samping.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	<p>Pengendara Sepeda motor honda vario tanpa plat:-- ANI , Pr , 38 Th , Ibu rumah tangga , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia di Puskesmas Sosok.</p> <p>Yang dibonceng Sepeda motor Honda vario Tanpa plat:----- SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , Protestan Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami luka lecet.</p> <p>1 Orang meninggal dunia , 1 Orang Luka ringan.</p>
12. Kerugian Benda / Material	<p>- Kendaraan roda 6 (enam) jenis Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB mengalami kerusakan pada bumper bagian depan , cap penutup mesin dan kaca bagian depan retak.</p> <p>- Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat mengalami kerusakan pada body bagian depan.</p>
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	<p>Pada hari senin tanggal 29 juni 2015 sekira jam 09.00 wib Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI datang dari arah Sosok menuju arah bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.tarang dsn.menyabo ds.menyabo kec.tayan hulu kab.sanggau , Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI keluar dari tikungan menuju jalan lurus dan berbelok kearah kanan menuju perkarangan rumah pada saat berbelok dari arah berlawanan datang Kendaraan roda 6 (enam) jenis Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY SISWANTO dengan kecepatan tinggi sehingga Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI tertabrak Kendaraan roda 6 (enam) jenis Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY SISWANTO yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di puskesmas sosok dan yang dibonceng mengalami luka lecet dikepala kiri , pelipis , siku bagian kanan dan nyeri dibagian dada.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Karena kurang hati-hatinya / konsentrasi masing – masing pengemudi / pengendara kendaraan bermotor dalam mengemudi / mengendarai kendaraan , pengendara sepeda motor honda vario tanpa plat pada saat berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari lajur kanan sedangkan pengemudi kendaaraan roda 4 (empat) hyundai tucson no.pol KB 617 QB mengemudi kendaraan diperkampungan

	dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang disita	- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin G4KDAU238146. - Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka MH1JFB12XDK089224. - 1 (satu) buah SIM B1 an.EDY SISWANTO yang dikeluarkan Polresta Pontianak. - 1 (satu) lembar STNK No.Pol KB 617 QB an.EDY SISWANTO.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI

**An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
W A K A**

SADUN

AIPTU NRP.62010617

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

**a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
Ub
KAUR BIN OPS**

BERNADUS SEDA

IPTU NRP.64030241

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA

----- Pada Hari ini minggu , tanggal 14 Juni tahun 2000 lima belas Jam 16.50 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIGPOL AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPTU ADE CITRA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VI / 2015 / LL, Tanggal 14 Juni 2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Simpang Tanjung Dsn.Tanjung Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL yang dikemudikan Sdr.AJIM , Lk , 30 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Benua Ds.Senyabang Kec.Balai Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat yang dikendarai Sdri.JULI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng sdri.KUNA , Pr , 40 th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dan Sdri.SOPI , Pr , 10 Th , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan posisi terjatuh sebelah kanan posisi roda depan menghadap sebelah selatan.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Membawa korban kerumah sakit.
2. Mengamankan / Olah TKP
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

Tanggal : 29 Juni 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

----- Pada hari ini Senin , tanggal 29 juni tahun 2000 Lima Belas Jam 10.30 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin , tanggal 29 Juni 2015 Sekira Jam 09.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Senin, tanggal 29 juni 2015 Sekira Jam 09.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang tepatnya Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB dengan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat.
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB :----- EDY SISWANTO , Lk , Nanga Suhaid 22-07-1969 , Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya Kab.Kubu Raya. - Pengendara Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat : ----- ANI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengemudi / Pengendara sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

<p>7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP</p>	<p>Pagi Hari , Jalan Lurus menanjak dari arah Bt.Tarang , jalan menurun disertai tikungan dari arah Sosok , cuaca gerimis menyebabkan jalan basah dan licin di jalan perkampungan Ds.Menyabo , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sepi.</p>
<p>8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)</p>	<p>- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin G4KDAU238146. - Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka MH1JFB12XDK089224.</p>
<p>9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP</p>	<p>- Tabrakan depan lawan samping.</p>
<p>10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).</p>	
<p>11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya</p>	<p>Pengendara Sepeda motor honda vario tanpa plat:-- ANI , Pr , 38 Th , Ibu rumah tangga , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , meninggal dunia di Puskesmas Sosok. Yang dibonceng Sepeda motor Honda vario Tanpa plat:----- SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , Protestan Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , mengalami luka lecet. 1 Orang meninggal dunia , 1 Orang Luka ringan.</p>
<p>12. Kerugian Benda / Material</p>	<p>- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB mengalami kerusakan pada bumper bagian depan , kap penutup mesin dan kaca bagian depan retak. - Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat mengalami kerusakan pada body bagian depan.</p>
<p>13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.</p>	<p>- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)</p>
<p>14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.</p>	<p>Pada hari senin tanggal 29 juni 2015 sekira jam 09.00 wib Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI datang dari arah Sosok menuju arah Bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.tarang tepatnya di Dsn.menyabo Ds.menyabo</p>

	<p>Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau , Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI keluar dari tikungan menuju jalan lurus dan berbelok kearah kanan menuju perkarangan rumah pada saat berbelok dari arah berlawanan datang Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY SISWANTO dengan kecepatan tinggi sehingga Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI tertabrak Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY SISWANTO yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di Puskesmas Sosok dan yang dibonceng mengalami luka lecet dikepala kiri , pelipis , siku bagian kanan dan nyeri dibagian dada.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- Karena kurang hati-hatinya / konsentrasi masing – masing pengemudi / pengendara kendaraan bermotor dalam mengemudi / mengendarai kendaraan , pengendara sepeda motor honda vario tanpa plat pada saat berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari lajur kanan sedangkan pengemudi kendaraan roda 4 (empat) Hyundai Tucson KB 617 QB mengemudikan kendaraan diperkampungan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang disita	<p>- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin G4KDAU238146. - Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka MH1JFB12XDK089224. - 1 (satu) buah SIM B1 an.EDY SISWANTO yang dikeluarkan Polresta Pontianak. - 1 (satu) lembar STNK No.Pol KB 617 QB an.EDY SISWANTO.</p>

17. Orang yang ditahan / diamankan

- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI

An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

W A K A

SADUN

AIPTU NRP.62010617

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU

KASAT LANTAS

Ub

KAUR BIN OPS

BERNADUS SEDA

IPTU NRP.64030241

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Senin , tanggal 29 Juni tahun 2000 lima belas Jam 10.30 Wib, adalah saya : -----
-

----- **BUINEN** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

1. AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
2. BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ VI / 2015 / LL, Tanggal 29 Juni 2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan Sdr.EDY SISWANTO , Lk , Nanga Suhaid 22-07-1969 , Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya Kab.Kubu Raya.dengan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat yang dikendarai sdri.ANI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , Protestan , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia dan yang dibonceng maengalami luka – luka di kepala bagian kiri , pelipis kiri , dan siku dan masing – masing kendaraan mengalami luka - luka.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda motor Honda Vario tanpa plat masih berada di Tkp dengan posisi roda depan menghadap sebelah utara sedangkan korban an.ANI dan SULTRI OKTAVIANI dengan kondisi luka – luka dan \pm 1 M dari kendaraan.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Membawa korban kerumah sakit.
2. Mengamankan / Olah TKP
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

----- Pada hari ini Senin , tanggal 29 juni tahun 2000 Lima Belas Jam 10.30 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin , tanggal 29 Juni 2015 Sekira Jam 09.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Senin, tanggal 29 juni 2015 Sekira Jam 09.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang tepatnya Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB dengan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat.
5. Identitas Pengendara dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB :----- EDY SISWANTO , Lk , Nanga Suhaid 22-07-1969 , Swasta , Kp.Agung Graha Putra Rt.16/08 Kec.Sei Raya Kab.Kubu Raya. - Pengendara Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat : ----- ANI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengemudi / Pengendara sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

<p>7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP</p>	<p>Pagi Hari , Jalan Lurus menanjak dari arah Bt.Tarang , jalan menurun disertai tikungan dari arah Sosok , cuaca gerimis menyebabkan jalan basah dan licin di jalan perkampungan Ds.Menyabo , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sepi.</p>
<p>8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)</p>	<p>- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin G4KDAU238146. - Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka MH1JFB12XDK089224.</p>
<p>9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP</p>	<p>- Tabrakan depan lawan samping.</p>
<p>10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).</p>	
<p>11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya</p>	<p>Pengendara Sepeda motor honda vario tanpa plat:-- ANI , Pr , 38 Th , Ibu rumah tangga , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , meninggal dunia di Puskesmas Sosok. Yang dibonceng Sepeda motor Honda vario Tanpa plat:----- SULTRI OKTAVIANI , Pr , 12 Th , Pelajar , Protestan Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , mengalami luka lecet. 1 Orang meninggal dunia , 1 Orang Luka ringan.</p>
<p>12. Kerugian Benda / Material</p>	<p>- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB mengalami kerusakan pada bumper bagian depan , kap penutup mesin dan kaca bagian depan retak. - Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat mengalami kerusakan pada body bagian depan.</p>
<p>13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.</p>	<p>- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)</p>
<p>14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.</p>	<p>Pada hari senin tanggal 29 juni 2015 sekira jam 09.00 wib Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI datang dari arah Sosok menuju arah Bt.tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.tarang tepatnya di Dsn.menyabo Ds.menyabo</p>

	<p>Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau , Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI keluar dari tikungan menuju jalan lurus dan berbelok kearah kanan menuju perkarangan rumah pada saat berbelok dari arah berlawanan datang Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY SISWANTO dengan kecepatan tinggi sehingga Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat warna putih yang dikendarai Sdri.ANI dengan membonceng sdri.SULTRI OKTAVIANI tertabrak Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB yang dikemudikan sdr.EDY SISWANTO yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di Puskesmas Sosok dan yang dibonceng mengalami luka lecet dikepala kiri , pelipis , siku bagian kanan dan nyeri dibagian dada.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- Karena kurang hati-hatinya / konsentrasi masing – masing pengemudi / pengendara kendaraan bermotor dalam mengemudi / mengendarai kendaraan , pengendara sepeda motor honda vario tanpa plat pada saat berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari lajur kanan sedangkan pengemudi kendaraan roda 4 (empat) Hyundai Tucson KB 617 QB mengemudikan kendaraan diperkampungan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang disita	<p>- Kendaraan roda 4 (empat) jenis Jeep Hyundai Tucson No.Pol KB 617 QB warna abu-abu metalik No.Ka MHXJS51BMBj000274 No.Sin G4KDAU238146. - Sepeda motor Honda vario tanpa plat warna putih No.Sin JFB1E-2040018 No.Ka MH1JFB12XDK089224. - 1 (satu) buah SIM B1 an.EDY SISWANTO yang dikeluarkan Polresta Pontianak. - 1 (satu) lembar STNK No.Pol KB 617 QB an.EDY SISWANTO.</p>

17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.
------------------------------------	--------------

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI

An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

W A K A

S A D U N

AIPTU NRP.62010617

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU

KASAT LANTAS

Ub

KAUR BIN OPS

BERNADUS SEDA

IPTU NRP.64030241

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Senin , tanggal 29 Juni tahun 2000 lima belas Jam 10.30 Wib, adalah saya : -----
-

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VI / 2015 / LL, Tanggal 29 Juni 2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan roda 4 (e) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL yang dikemudikan Sdr.AJIM , Lk , 30 Th , Katolik ,Swasta , Dsn.Benua Ds.Senyabang Kec.Balai Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR tanpa plat yang dikendarai Sdri.JULI , Pr , 38 Th , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan membonceng sdri.KUNA , Pr , 40 th , Swasta , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dan Sdri.SOPI , Pr , 10 Th , Dsn.Sembatu Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Tangki No.Pol KB 9587 AL dengan posisi terjatuh sebelah kanan posisi roda depan menghadap sebelah selatan.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Membawa korban kerumah sakit.
 2. Mengamankan / Olah TKP
 3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
 4. Mengamankan Barang Bukti.
 5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
 6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

----- Pada hari ini Kamis , tanggal 03 Juli tahun 2000 Lima Belas Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

B U I N E N

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Rabu , tanggal 02 Juli 2015 Sekira Jam 14.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Rabu , tanggal 02 Juli 2015 Sekira Jam 14.05 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok tepatnya di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- tabrakan antara Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML dengan Pejalan kaki An.HUSEIN.
5. Identitas Pengemudi dan pejalan kaki yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML: - MUHAMMAD ZAINI , Lk , Demak 30-09-1972 , Pegawai Swasta , Tungkul Hilir Kantor Ngabang Kec.Ngabang Kab.Landak. - Pejalan kaki : ----- HUSEIN , Lk , 5 Th , Islam , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Pejalan kaki sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	Sore Hari , Jalan Lurus dari arah Sanggau dan Ngabang , lebar jalan 6 M , Mulus , Cuaca Cerah terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML warna Putih Silver No.Ka MHF11KF8020076424 No.Sin 7K-0559259.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan samping lawan depan
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. YULINDA KRISTINI ,Pr , 38 Th , Swasta , Tungkul Hilir Kantor Ngabang Kec.Ngabang Kab.Landak.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	Pejalan Kaki An.HUSEIN , 5 th , Islam ,Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau , meninggal dunia. 1 Orang meninggal dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML , mengalami kerusakan pada lampu sensebalh kanan dan penyok dibagian kap mobil sebelah kanan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Rabu tanggal 03 juli 2015 sekira jam 14.00 Wib Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML yang dikemudikan sdr.MUHAMMAD ZAINI datang dari arah Sanggau Menuju arah Ngabang setibanya di Jl.Raya Sosok tepatnya di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu

	<p>Kab.Sanggau dari arah depan secara tiba – tiba keluar pejalan kaki an.HUSEIN dari perkarangan rumah menuju jalan utama untuk menyebrang jalan sehingga tertabrak Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML yang dikemudikan Sdr.MUHAMMAD ZAINI yang mengakibatkan pejalan kaki mengalami benturan dikepala.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- Karena Kurang kosentrasiya pengendara Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML dalam mengendarai kendaraan yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki serta kurang hati-hatinya pejalan kaki pada saat menyebarang jalan tanpa melihat kendaraan dari arah kanan dan kiri dan kurangnya pengawasan orang tua dikarenakan pejalan kaki masih anak-anak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang disita	<p>- Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML warna Putih Silver No.Ka MHF11KF8020076424 No.Sin 7K-0559259. - 1 (satu) Lembar STNK an.NORMILA dengan No.Pol KB 1524 ML. - 1(satu) Buah SIM A an.MUHAMMAD ZAINI.</p>
17. Orang yang ditahan / diamankan	<p>- Tidak Ada.</p>

Nomor LP. : 20.05. / VI / 2015 / LL

Tanggal : 03 juli 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

SUPARWOTO,S.IP
AKP NRP.71040018

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
Ub
KAUR BIN OPS

BERNADUS SEDA
IPTU NRP.64030241

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Rabu , tanggal 02 Juli tahun 2000 lima belas sekira Jam 14.15 Wib, adalah saya : ----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota BKO Lantas Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----
--

- 1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VI / 2015 / LL, Tanggal 03 Juni 2015, tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas Jalan Raya di Jl.Raya Sosok tepatnya di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 Mlyang dikemudikan Sdr.MUHAMMAD ZAINI , Lk , Demak 30-09-1972 , Pegawai Swasta , Tungkul Hilir Kantor Ngabang Kec.Ngabang Kab.Landak Pejalan kaki HUSEIN , Lk , 5 Th , Islam , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Minibus Toyota Kijang Kf80 No.Pol KB 1524 ML mengamankan diri di Polsek Tayan Hulu dan korban sudah berada di Puskesmas Sosok.

II. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Membawa korban kerumah sakit.
 2. Mengamankan / Olah TKP
 3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
 4. Mengamankan Barang Bukti.
 5. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
 6. Membuat Laporan Polisi , Ba Tkp dan Gambar / Sket TKP Sementara.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / VI / 2017 / LL

Tanggal : 04 Juli 2017

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05.00 / VII / 2017 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 04 juli tahun 2000 Tujuh Belas Jam 17.40 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Brigpol Nrp.87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa , tanggal 04 juli 2017 Sekira Jam 17.40 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 04 juli 2017 Sekira Jam 18.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu tabrakan antara Kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL dengan Kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor honda beat warna hitam.
5. Identitas Pengendara / Pengemudi yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- SANDI ARASE , Lk , Apala Kec.Barebbo Kab.Bone Prov.Sulsel (pengendara R4). - ERNI ANGGRAINI , Pr , 19 Th , Islam , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Maghrib , Cerah , jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerangan

	jalan , Dekat dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL No.Ka MHFXW42G85204483 No.Sin 1TR-6186348.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Laka Lantas.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. HENDRA , Lk , 27 Th , Islam , Ds.Malimpu Kec.Batang Panuan Kab.Pinrang Prov.Bone. 2. MURNI TAHANG , Lk , Amessangeng 01.07.1980 , Amessangeng Rt.01/01 Kab.Bone Prov.Sulsel. 3. HAIKAL LASINI , Lk , Soppeng 05.08.1975 , Islam , Gg.Nilam No.09 Rt.04/04 Kec.Pontianak Kota. 4. DINA RAHIMA , Parit Wak Paik 15.10.1995 , Islam , Kec.Segedong Kab.Mempawah.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- ERNI ANGGRAINI , Pr , 19 Th , Islam , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami benturan. 1 Orang meninggal dunia
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL No.Ka MHFXW42G85204483 No.Sin 1TR-6186348

Nomor LP. : 20.05. /VI/2017/LL

Tanggal : 04 Juli 2017

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas


	mengalami kerusakan pada bumper bagian depan dan kaca bagian depan retak. -Kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor honda beat warna hitam mengalami rusak berat pada bagian belakang.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	- Pada hari Selasa tanggal 04 juli 2017 sekira jam 17.40 Wib Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL yang dikemudikan Sdr.SANDI ARASE datang dari arah Sosok menuju Bt.Tarang dengan kecepatan tinggi setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dari arah yang sama terdapat kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor honda beat yang berbelok kearah kanan , sehingga tertabrak Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL yang dikemudikan Sdr.SANDI ARASE dan terjadilah kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	.
16. Barang Bukti yang diamankan	-Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL. -Sepeda motor honda beat. -1 (satu) lembar STNK No.Pol KB 1783 BL an.MARIANI. -1 (satu) buah SIM A umum An.SANDI ARASE.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada

---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIGPOL NRP.87100726

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU



AGUSTANA EKA KUSUMA , S.IK
IPTU NRP.89080726

Nomor LP. : 20.05. /VI/2017/LL

Tanggal : 04 Juli 2017

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 04 Juli tahun 2000 tujuh belas Jam 18.00 Wib, adalah saya :

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA AGUS PURNAMA ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGADIR HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 3 BRIGADIR AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ VII / 2017 / LL, Tanggal 04 Juli 2017 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL yang dikemudikan Sdr.SANDI ARASE, Apala 02-08—1982 , Swasta , Kel.Apala Kec.Barebbo Kab.Bone Prov.Sulsel dengan Sepeda motor Honda beat warna hitam yang dikendarai Sdr.ERNI ANGGRAINI , Pr , 19 Th , Islam , Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Minibus kijang innova No.Pol KB 1783 BL dengan kerusakan pada bumper dan kaca depan pecah sedangkan Sepeda motor Honda beat mengalami kerusakan berat pada bumper bagian belakang.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

Nomor LP. : 20.05. /VI/2017/LL

Tanggal : 04 Juli 2017

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

B U I N E N

BRIGPOL NRP.87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

----- Pada hari ini Rabu , tanggal 15 Juli tahun 2000 Lima Belas Jam 07.00 Wib, adalah saya : ----

BUINEN

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Rabu , tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 00.05 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Rabu , tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 00.15 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Ngabang tepatnya di Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Kecelakaan tunggal Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP.
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- MARTINUS PICUN , Lk , Semayong 04-12-1976 , Wiraswasta ,Katholik , Dsn.Semayong Rt.001 Ds.Mawang Dua Kec.Beduwai Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara Sepeda motor sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Dini hari , cuaca cerah , Jalan menikung kekiri dari arah ngabang dan menikung kekanan dari arah Sosok terdapat marka jalan , lebar jalan 6 M , dekat

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

Tanggal : 15 Juli 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

	pemukiman penduduk , tidak terdapat lampu penerangan jalan , arus lalu lintas sepi.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP warna Hitam No.Ka MH350C002CK474387 No.Sin 50c-474404.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Kecelakaan Tunggal.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. AGUS ARYANTO, Lk , 28 th ,Islam , Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- MARTINUS PICUN , Lk , Semayong 04-12-1976 , Wiraswasta ,Katholik , Dsn.Semayong Rt.001 Ds.Mawang Dua Kec.Beduwai Kab.Sanggau , meninggal dunia di rumah sakit. 1 Orang meninggal dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP , mengalami kerusakan pada lampu bagian depan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam 00.05 wib Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP yang dikendarai Sdr.MARTINUS PICUN datang dari arah Ngabang menuju arah Sosok setibanya di Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

Tanggal : 15 Juli 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

	<p>Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya di jalan tikungan diperkirakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP yang dikendarai Sdr.MARTINUS PICUN tidak dapat mengendalikan kendaraanya sehingga melebar kearah kanan dan menabrak pagar beton yang mengakibatkan benturan keras dibagian kepala.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor dalam mengendarai kendaraan serta tanpa adanya lampu penerangan jalan dan rambu lalu lintas jalan di jalan tikungan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang diamankan	<p>- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP. - 1 (satu) Lembar STNK No.Po KB 3816 UP an.HONCIN.</p>
17. Orang yang ditahan / diamankan	<p>- Tidak Ada.</p>

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

Tanggal : 15 Juli 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

SUPARWOTO S.IP
AKP NRP. 71040018

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
ub
KAUR BINOPS LANTAS

BERNADUS SEDA
IPDA NRP 63030241

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada hari ini Rabu , tanggal 15 Juli tahun 2000 lima belas sekira Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGADIR ZUL EFENDI SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VII / 2015 / LL, Tanggal 15 Juli 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang Dsn.Kubing Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu Kecelakaan tunggal yang dialami Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP yang dikendarai Sdr. **MARTINUS PICUN** , Lk , Semayong 04-12-1976 , Wiraswasta ,Katholik , Dsn.Semayong Rt.001 Ds.Mawang Dua Kec.Beduwai Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW No.Pol KB 3816 UP yang sudah di amankan warga dengan kondisi kerusakan pada lampu bagian depan.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Membawa korban Kerumah Sakit.
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

Tanggal : 15 Juli 2015


Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

----- Pada hari ini Jum'at , tanggal 17 Juli tahun 2000 Lima Belas Jam 10.00 Wib, adalah saya : ----

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jum'at , tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 05.00 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Jum'at , tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 05.50 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Bt.Tarang tepatnya di Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Kecelakaan tunggal Sepeda Motor Beat No.Pol KB 2709 QJ.
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- MANGUN SUWARNO ,Lk , 30 Th , Islam , Polri , Aspol Polsek Sekayam Kec.Sekayam Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara Sepeda motor sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Pagi hari , cuaca cerah , Jalan turunan dan tikungan dari arah Sosok , berlubang , lebar jalan 6 M , terdapat marka jalan ,tidak terdapat rambu lalu lintas , jauh dari pemukiman penduduk , arus lalu lintas sepi.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ warna merah No.Ka MH1JF5115AK442487 No.Sin JF51E-1445048.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Kecelakaan Tunggal.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- MANGUN SUWARNO ,Lk , 30 Th , Islam , Polri , Aspol Polsek Sekayam Kec.Sekayam Kab.Sanggau ,mengalami patah pada bahu sebelah kiri dan pendarahan ditelinga serta luka lecet dibagian wajah. 1 Orang luka berat.
12. Kerugian Benda / Material	- Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ mengalami kerusakan pada stang bagian kanan dan knalpot.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.800.000 ,- (delapan ratus ribu rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 05.00 wib Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO datang dari arah Sosok menuju arah Bt.Tarang setibanya di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau tepatnya diJalan turunan terdapat lubang

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

Tanggal : 17 Juli 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

	<p>sehingga Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO berusaha menghindari lubang pada saat menghindari lubang Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjatuh dan terpejal yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka – luka dan kendaraannya mengalami kerusakan.</p>
15. Kesimpulan sementara kejadian	<p>- kurang kosentrasinya pengendara sepeda motor dalam mengendarai kendaraan serta tanpa adanya rambu lalu lintas jalan / himbauan di jalan tikungan disertai turunan dan berlubang sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.</p>
16. Barang Bukti yang diamankan	<p>- Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ warna merah No.Ka MH1JF5115AK442487 No.Sin JF51E-1445048.</p> <p>- 1 (satu) lembar STNK dengan No.Pol KB 2709 QJ an.NOVIANTO LINATA.</p>

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

Tanggal : 17 Juli 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

17. Orang yang ditahan / diamankan

- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

SUPARWOTO S.IP
AKP NRP. 71040018

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
ub
KAUR BINOPS LANTAS

BERNADUS SEDA
IPDA NRP 63030241

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada hari ini Rabu , tanggal 15 Juli tahun 2000 lima belas sekira Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

----- B U I N E N -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 AIPTU MARIANUS ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGADIR HERKULANUS SUHERMAN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ VII / 2015 / LL, Tanggal 17 Juli 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Bt.Tarang Dsn.Menyabo Ds.Menyabo Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu kecelakaan tunggal yang dialami Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang dikendarai Sdr.MANGUN SUWARNO ,Lk , 30 Th , Islam , Polri , Aspol Polsek Sekayam Kec.Sekayam Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KB 2709 QJ yang sudah dipindahkan dari posisi semula seelah terjadinya kecelakaan dengan kondisi rusak pada bagian stang sebelah kiri dan knalpot.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Membawa korban Kerumah Sakit.
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.

Nomor LP. : 20.05. / VII / 2015 / LL

Tanggal : 17 Juli 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2015 / LL
Tanggal : 30 Agustus 2015.
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2015 / LL

----- Pada hari ini Minggu , tanggal 30 Agustus tahun 2000 Lima Belas Jam 06.00 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Minggu , tanggal 30 Agustus 2015 sekira Jam 02.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Minggu , tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 04.30 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jl.Raya Lintas Malindo tanjung – Kembayan tepatnya di Dsn.Pandan Sembuat Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- diduga tabrak lari yang dialami Sepeda motor Yamaha Vega – ZR No.Pol 3066 UG.
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- RELUS als KIMA , Lk , Semayang 27-04-1981 , Petani , Katholik , Dsn.Semayang Rt.005/002 Ds.Semayang Kec.Kembayan Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara Sepeda motor sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Dini hari , cuaca cerah , Jalan agak menikung dari arah Kembayan , lebar jalan 6 M , terdapat marka jalan , jauh dari pemukiman penduduk , arus lalu lintas sepi.

8.	Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Yamaha Vega –ZR No.Pol KB 3066 UG No.Ka MH35D9204BJ242387 No.Sin 5D9-1242365.
9.	Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Diduga tabrak lari.
10.	Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	-
11.	<u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- RELUS als KIMA , Lk , Semayang 27-04-1981 , Petani , Katholik , Dsn.Semayang Rt.005/002 Ds.Semayang Kec.Kembayan Kab.Sanggau meninggal dunia. 1 Orang luka berat.
12.	Kerugian Benda / Material	- Sepeda motor Yamaha Vega – ZR No.Pol 3066 UG mengalami kerusakan berat pada seluruh body.
13.	Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.7.500.000 ,- (Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
14.	Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 02.30 Wib Sepeda motor Yamaha Vega – ZR No.Pol 3066 UG diperkirakan datang dari arah Sosok menuju arah Kembayan setibanya di Dsn.Pandan Sembuat Ds.Pandan Sembuat Kec.Kembayan Kab.Sanggau mengalami

Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2015 / LL

Tanggal : 30 Agustus 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

	tabrakan dengan Kendaraan yang tidak diketahui identitasnya.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- kurang hati-hatinya masing – masing pengendara mengendarai / mengemudikan kendaraannya sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Sepeda Motor Yamaha Vega –ZR No.Pol KB 3066 UG No.Ka MH35D9204BJ242387 No.Sin 5D9-1242365. - 1 (satu) Lembar STNK No.Pol KB 3066 UG.

Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2015 / LL

Tanggal : 30 Agustus 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

17. Orang yang ditahan / diamankan

- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
W A K A

HARIYANTO S.Sos
IPDA NRP.77060680

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
ub
KAUR BINOPS LANTAS

BERNADUS SEDA
IPDA NRP 63030241

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada hari ini Rabu , tanggal 15 Juli tahun 2000 lima belas sekira Jam 08.00 Wib, adalah saya : -----

----- BUINEN -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05. / VIII / 2015 / LL, Tanggal 30 Agustus 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Lintas Malindo Tanjung – Kembayan Dsn.Pandan Sembuat Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau yaitu diduga tabrak lari Sepeda Motor Yamaha Vega –ZR No.Pol KB 3066 UG yang dikendarai Sdr. **RELUS als KIMA** , Lk , Semayang 27-04-1981 , Petani , Katholik , Dsn.Semayang Rt.005/002 Ds.Semayang Kec.Kembayan Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda Motor Yamaha Vega –ZR No.Pol KB 3066 UG berada di TKP dengan kondisi rusak berat.
2. Korban An.RELUS Als KIMA kondisi meninggal dunia.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

Nomor LP. : 20.05. / VIII / 2015 / LL
Tanggal : 30 Agustus 2015.
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Membawa korban Kerumah Sakit.
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

B U I N E N
BRIGPOL NRP. 87100726

Nomor LP. : 20.05. / IX / 2015 / LL
Tanggal : 25 September 2015.
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / IX / 2015 / LL

----- Pada hari ini Jum'at , tanggal 25 September tahun 2000 Lima Belas Jam 14.30 Wib, adalah saya : ----

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jum'at , tanggal 25 September 2015 sekira jam 14.20 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Jum'at , tanggal 25 September 2015 sekira jam 14.22 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Tanjung Tepatnya Di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Tabrakan Antara Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin KC41E-1367642 dengan Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF.
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- CANDRA SITORUS ,Lk , Sungai Lama 20-03-1992 , Kristen , Wiraswasta , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau (Pengendara Sepeda Motor Honda CB-150R). - SUDIRIN , Lk , 49 Th , Islam , BUMN , Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau (Pengendara Sepeda Motor Honda Supra X-125).

6.	Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara Sepeda motor sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7.	Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Siang hari , cuaca cerah , Jalan Lurus , Mulus , lebar jalan 6 M , terdapat marka jalan , dekat dengan pemukiman penduduk , arus lalu lintas sedang.
8.	Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin KC41E-1367642. - Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF warna Hitam.
9.	Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan Depan Lawan Samping.
10.	Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	-
11.	<u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- CANDRA SITORUS ,Lk , Sungai Lama 20-03-1992 , Kristen , Wiraswasta , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau (Pengendara Sepeda Motor Honda CB-150R) megalami luka lecet pada bagian bibir - SUDIRIN , Lk , 49 Th , Islam , BUMN , Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau (Pengendara Sepeda Motor Honda Supra X-125) mengalami luka robek pada siku bagian dalam sebelah kanan dan luka pada pelipis. - DHAINY , Pr , Tuban 15-07-1970 , Islam , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau (yang dibonceng Sepmot Supra X) mengalami Fraktur pada paha bagian kanan. 2 Orang luka Ringan , 1 Orang luka berat.
12.	Kerugian Benda / Material	- Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin KC41E-1367642 mengalami kerusakan pada Spake Board depan , Shock depan dan tangki. - Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF warna Hitam pada body bagian kanan.
13.	Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah).

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 14.20 Wib Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF yang dikendarai Sdr.SUDIRIN dengan membonceng Sdri.DHAINY keluar dari perkarangan menuju jalan utama Sosok – Tanjung tepatnya Di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau hendak kearah Sosok pada saat berada di tengah jalan Utama tiba – tiba dari arah Sosok datang Sepeda Motor Honda CB-150R tanpa TNKB yang dikendarai Sdr.CANDRA SITORUS sehingga Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF yang dikendarai Sdr.SUDIRIN tertabrak oleh Sepeda Motor Honda CB-150R tanpa TNKB yang dikendarai Sdr.CANDRA SITORUS yang mengakibatkan Pengendara Sepeda Motor An.CANDRA SITORUS mengalami luka lecet pada bagian mulut sedangkan Pengendara Sepeda An.SUDIRIN mengalami luka robek pada siku bagian dalam sebelah kanan dan yang diboncengnya an.DHAINY mengalami fraktur pada paha sebelah kanan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- kurang kosentrasinya pengendara Sepeda motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF pada saat keluar dari perkarangan tidak memberikan prioritas utama kepada kendaraan yang datang dari jalan utama.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin KC41E-1367642. - Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF warna Hitam.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Nomor LP. : 20.05. / IX / 2015 / LL
Tanggal : 25 September 2015.
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
WAKA

B U I N E N
BRIGPOL NRP. 87100726

HARIYANTO,S.Sos
IPDA NRP. 77060680

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
ub
KAUR BINOPS LANTAS

BERNADUS SEDA
IPDA NRP 63030241



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA

----- Pada hari ini Jum,at , tanggal 25 September tahun 2000 lima belas sekira Jam 14.30 Wib, adalah saya
:-----

----- BUINEN -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA AGUS PURWANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.
- 3 BRIGADIR AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ IX / 2015 / LL, Tanggal 25 September 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung tepatnya di Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepeda Motor Honda CB-150R No.Pol Tanpa Plat Warna Hitam No.Ka MH1KC4113EK368595 No.Sin KC41E-1367642 yang dikendarai Sdr. **CANDRA SITORUS** ,Lk , Sungai Lama 20-03-1992 , Kristen , Wiraswasta , Dsn.Barage Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Honda Supra X-125 No.Pol KB 4155 UF yang dikendarai Sdr.**SUDIRIN** , Lk , 49 Th , Islam , BUMN , Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau dengan membonceng Sdri.**DHAINY** , Pr , Tuban 15-07-1970 , Islam , Ibu Rumah Tangga , Dsn.Suka Gerundi Kec.Parindu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda Motor Honda CB-150R warna Hitam tanpa TNKB sudah dipingirkan dengan kondisi rusak pada bagian shock dan tangki ,serta Sepeda Motor Honda Supra X No.Po, KB 4155 UF dengan kondisi rusak pada bagian body sebelah kanan.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Membawa korban Kerumah Sakit.


Nomor LP. : 20.05. / IX / 2015 / LL
Tanggal : 25 September 2015.
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / XI / 2015 / LL
Tanggal : 26 September 2015
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / IX / 2015 / LL

----- Pada hari ini Sabtu , tanggal 26 September tahun 2000 Lima Belas Jam 21.00 Wib, adalah saya : -----

BUINEN

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Sabtu , tanggal 26 September 2015 sekira jam 19.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Sabtu , tanggal 26 September 2015 sekira jam 20.00 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Tanjung - Kembayan Tepatnya Di Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Tabrakan Antara Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI dengan Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC.
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- HERKULANUS , Lk , 39 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Mandong Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - EKO YULIANTO , Lk , 26 Th , Islam ,Swasta , Dsn.Sengawan Hilir Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengemudi / Pengendara Kendaraan bermotor sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

Nomor LP. : 20.05. / XI / 2015 / LL
 Tanggal : 26 September 2015
 Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Malam hari , cuaca gelap , Jalan Tikungan , Mulus , lebar jalan 6 M , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerangan jalan , jauh dengan pemukiman penduduk , arus lalu lintas sepi.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI - Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan depan lawan belakang
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- LEO , Lk , 20 th , Swasta , Emplasmnt Parindu Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. - WAHYU , Lk , 20 Th , Swasta , Komplek PMS Parindu Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- HERKULANUS , Lk , 39 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Mandongg Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Soedarso. 1 Orang Meninggal Dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI mengalami rusak berat. - Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC mengalami kerusakan pada Sap Lintang bagian belakang sebelah kanan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah).

Nomor LP. : 20.05. / XI / 2015 / LL

Tanggal : 26 September 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira Jam 19.30 wib Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC yang dikemudikan sdr.EKO YULIANTO datang dari arah Kembayan menuju Simpang Tanjung setibanya di Jl.Raya Simpang Tanjung – Kembayan tepatnya di dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami kerusakan pada mesin sehingga berhenti dibadan jalan pada saat berhenti dibadan jalan dari arah Kembayan datang Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI yang dikendarai Sdr.HERKULANUS sehingga Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC yang dikemudikan sdr.EKO YULIANTO tertabrak pada bagian belakang dan terjadilah kecelakaan. .
15. Kesimpulan sementara kejadian	- kurang kosentrasinya pengendara Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI dalam mengendarai Kendaraan serta keadaan jalan yang menikung serta tanpa adanya lampu penerangan jalan yang mengakibatkan terganggunya jarak pandang yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI. - Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC. - 1 (Satu) buah SIM A an.EKO SUDIANTO. - 1 (Satu) Lembar STNK No.Pol AD-7742-FC.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / XI / 2015 / LL
Tanggal : 26 September 2015
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

MENGETAHUI
An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
WAKA

B U I N E N
BRIGPOL NRP. 87100726

HARIYANTO,S.Sos
IPDA NRP. 77060680

MENGETAHUI
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS
ub
KAUR BINOPS LANTAS

BERNADUS SEDA
IPDA NRP 63030241

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA

----- Pada hari ini Sabtu , tanggal 26 September tahun 2000 lima belas sekira Jam 21.00 Wib, adalah saya
:-----

----- BUINEN -----

Pangkat Briptu Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

1 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ IX / 2015 / LL, Tanggal 26 September 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Simpang Tanjung – Kembayan tepatnya DiDsn.Hino Ds.Pandan sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI yang dikendarai Sdr. **HERKULANUS** , Lk , 39 Th , Katolik , Swasta , Dsn.Mandong Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC yang dikemudikan Sdr. **EKO YULIANTO** , Lk , 26 Th , Islam ,Swasta , Dsn.Sengawan Hilir Ds.Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol KB 2182 UI dengan posisi berada dikiri jalan As Simpang Tanjung – Kembayan dengan kondisi rusak berat sedangkan Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up No.Pol AD-7743-FC dengan posisi roda depan menghadap selatan dengan kondisi mengalami kerusakan pada sap lintang sebelah kanan.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Membawa korban Kerumah Sakit.
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.

Nomor LP. : 20.05. / XI / 2015 / LL
Tanggal : 26 September 2015
Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / X / 2015 / LL

Tanggal : 21 Oktober 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / X / 2015 / LL

----- Pada hari ini Rabu , tanggal 21 Oktober tahun 2000 Lima Belas Jam 14.30 Wib, adalah saya :

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota BKO Polsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Rabu , tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 06.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Rabu , tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 06.35 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Ngabang tepatnya Di Km 1 Dsn.Sosok I Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Tabrakan Antara Sepeda Motor Honda Vario No.Pol KB 4163 UV dengan Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD.
5. Identitas Pengendara sepeda motor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- KAMIDI , Lk , Klaten 01-04-1963 , PNS , Islam , Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. (Pengendara Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV). - ANYU , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani , Katholik , Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau (Pengendara Sepeda Motor F1ZR).

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara Sepeda motor sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Pagi hari , cuaca cerah , Jalan Lurus , Mulus , lebar jalan 6 M , terdapat marka jalan , dekat dengan pemukiman penduduk , arus lalu lintas sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV warna Putih. - Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD UF warna Hitam.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Tabrakan Depan Lawan Samping.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	-
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- KAMIDI , Lk , Klaten 01-04-1963 , PNS , Islam , Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. (Pengendara Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV) mengalami patah pada kaki sebelah kanan. - ANYU , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani , Katholik , Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau (Pengendara Sepeda Motor F1ZR) mengalami luka lecet pada bagian muka dan tangan. 1 Orang luka Ringan , 1 Orang luka berat.
12. Kerugian Benda / Material	- KAMIDI , Lk , Klaten 01-04-1963 , PNS , Islam , Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau. (Pengendara Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV) mengalai kerusakan pada lampu bagian depan. - ANYU , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani , Katholik , Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau (Pengendara Sepeda Motor F1ZR) mengalami kerusakan pada lampu bagian depan .

13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.2.000.000 ,- (dua juta rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Rabu Sekitar Jam 06.30 Wib Sepeda Motor Honda Vario No.Pol KB 4163 UV yang dikendarai Sdr.KAMIDI datang dari arah Sosok menuju arah Ngabang beriringan dengan Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD yang dikendarai Sdr.ANYU sesampainya di Jl.Raya Sosok – Ngabang tepatnya di Km 1 Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV hendak mendahului Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD dan pada saat mendahului Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD berbelok kearah kanan sehingga terjadilah kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- kurang kosentrasinya masing – masing pengendara Sepeda motor dalam mengendarai kendaraan sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Sepeda Motor Honda Vario No.Pol KB 4163 UV warna Putih. - Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD UF warna Hitam. - 1 Lembar STNK No.Pol KB 4163 UV an.KAMIDI - 1 Buah Sim C an.KAMIDI. - 1Lembar STNK No.Pol KB 4875 DD An.LIM KIM HIE.

Nomor LP. : 20.05. / X / 2015 / LL

Tanggal : 21 Oktober 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.
------------------------------------	--------------

----- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

MENGETAHUI

An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
WAKA

HARIYANTO,S.Sos
IPDA NRP. 77060680

MENGETAHUI

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

ub

KAUR BINOPS LANTAS

BERNADUS SEDA
IPDA NRP 63030241

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA

----- Pada hari ini Rabu , tanggal 21 Oktober tahun 2000 lima belas sekira Jam 14.30 Wib, adalah saya : -

----- BUINEN -----

Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA YULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGADIR JULIANTO SIREGAR ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ X / 2015 / LL, Tanggal 21 Oktober 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang Km 1 tepatnya di Dsn.Sosok 1 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 4163 UV warna Putih yang dikendarai Sdr. **KAMIDI** , Lk , Klaten 01-04-1963 , PNS , Islam , Dsn.Sosok I Rt.02 Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD UF warna Hitam yang dikendarai Sdr. **ANYU** , Lk , Mandong 05-07-1962 , Petani , Katholik , Dsn.Mandong Rt.05 Ds.Mandong Kec.Tayan hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

Nomor LP. : 20.05. / X / 2015 / LL

Tanggal : 21 Oktober 2015.

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

1. Sepeda Motor Honda Vario No.Pol KB 4163 UV dengan kerusakan pada lampu depan Sedangkan Sepeda Motor Yamaha F1ZR No.Pol KB 4875 DD UF warna Hitam dengan kerusakan pada lampu depan.
2. Korban An.KAMIDI dengan kondisi luka dan Fraktur pada kaki sebelah kanan.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Membawa korban Kerumah Sakit.
3. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
4. Mengamankan Barang Bukti.
5. Mencatat Identitas Saksi, Korban.
6. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN
BRIGPOL NRP. 87100726

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05.00 / XII / 2015 / LL

----- Pada hari ini Jum'at , tanggal 25 Desember tahun 2000 Lima Belas Jam 16.00 Wib, adalah saya : --

----- **YULI SISWANTO** -----

----- Pangkat Briпка Nrp.79060464 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jum'at , tanggal 25 Desember 2015 Sekira Jam 14.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Jum'at , tanggal 25 Desember 2015 Sekira Jam 14.40 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok Tepatnya di Km 4 Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya antara Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- SUBROTO , Lk , Rentep 17-08-1983 , Protestan , Swasta , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau (Pengendara Sepmot Honda Astrea Grand). - JAENUDIN SAKIUS , Lk , Entajam 7-10-1987 , Katolik , Dsn.Entajan Ds.Empodis Kab.Sanggau (Pengendara Yamaha Mio)
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.

7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Sore Hari , Cerah , Jalan tanjakan dari arah Sanggau , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK. - Sepeda Motor Yamaha Mio Tanpa Plat.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Laka Lantas.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. SUNYIM , Lk , 55 Th , Protestan , Swasta , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- SUBROTO , Lk , Rentep 17-08-1983 , Protestan , Swasta , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau (Pengendara Sepmot Honda Astrea Grand).----- - Mengalami Patah Kaki Bagian Kanan. - JAENUDIN SAKIUS , Lk , Entajam 7-10-1987 , Katolik , Dsn.Entajan Ds.Empodis Kab.Sanggau (Pengendara Sepmot Yamaha Mio). - Mengalami Luka Lecet ditangan Bagian Kiri. 1 Orang luka Ringan , 1 Orang Luka Berat.
12. Kerugian Benda / Material	- Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK mengalami kerusakan pada stang sebelah kanan. - Sepeda Motor Yamaha Mio nomor KB 3003 XX mengalami kerusakan pada spake board depan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 Sekira Jam 14.30 Wib Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB

Nomor LP. : 20.05. /XI/2014/LL

Tanggal : 1 Desember 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

	5908 CK yang dikendarai Sdr.SUBROTO keluar dari persimpangan Jalan yang lebih kecil menuju jalan utama Jalan Raya Sosok – Tanjung tepatnya di Km 4 Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau pada saat memasuki Jalan Utama dari arah Sosok datang Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX yang dikendarai Sdr.JAENUDIN SAKIUS sehingga Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK tertabrak oleh Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX dan terjadilah kecelakaan.
15. Kesimpulan sementara kejadian	Kurang hati – hatinya pengendara Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK pada saat keluar dari persimpangan Jalan yang lebih kecil tidak memperhatikan dan memberikan Prioritas kepada kendaraan yang datang dari Jalan Utama sehingga terjadinya kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	- Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK mengalami kerusakan pada stang sebelah kanan. - Sepeda Motor Yamaha Mio nomor KB 3003 XX mengalami kerusakan pada spake board depan.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada

---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

YULI SISWANTO
BRIPKA NRP. 79060464

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

RIZAL SATRIA.F , S.IK
AKP NRP. 84071779

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

Nomor LP. : 20.05. /XI/2014/LL

Tanggal : 1 Desember 2014

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS**

DWIDYO PRIYANTORO
IPTU NRP.70070277



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA

----- Pada Hari ini Jum'at , tanggal 25 Desember tahun 2000 lima belas Jam 16.00 Wib, adalah saya :

----- **YULI SISWANTO** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ XII / 2015 / LL, Tanggal 25 Desember 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Tanjung tepatnya di KM 4 Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK yang dikendarai Sdr.SUBROTO , Lk , Rentep 17-08-1983 , Swasta , Protestan , Dsn.Sosok II Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX yang di kendarai Sdr.JAENUDIN SAKIUS , Lk , Entajam 07-10-1987 , Katolik , Dsn.Entajam Ds.Empodis Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Sepeda Motor Honda Astrea Grand No.Pol KB 5908 CK dengan kerusakan pada stang sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor KB 3003 XX dengan kerusakan pada Spake Board Depan.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.

Nomor LP. : 20.05. /XI/ 2014 /LL

Tanggal : 1 Desember 2014


Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

YULI SISWANTO
BRIPKA NRP.79060464



Nomor LP. : 20.05. / XII / 2015 / LL

Tanggal : 15 Desember 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT**

**RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05. / XII / 2015 / LL

----- Pada hari ini Selasa , tanggal 15 Desember tahun 2000 Lima Belas Jam 19.00 Wib, adalah saya : -----

----- **BUINEN** -----

----- Pangkat Brigpol Nrp. 87100726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOkan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Selasa , tanggal 15 Desember 2015 Sekira Jam 16.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Selasa , tanggal 15 Desember 2015 Sekira Jam 16.35 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Sosok – Ngabang tepatnya di KM1 Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Kecelakaan Lalu Lintas Antara Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D dengan Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK.
5. Identitas Pengemudi / Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- Pengemudi Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D :----- TAKEM ,Lk , 30 Th , Kristen , Swasta , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau - Pengendara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK:----- ANDRI LAU , Lk , 40 Th , Kristen , Karyawan Swasta , Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan

	Hulu Kab.Sanggau.
6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengemudi / Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Sore Hari , Medung disertai Hujan , Jalan lurus , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , dekat pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D. - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Laka Lantas.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. GLORIANUS LENDI SAIRO , Lk , 29 Th , Kristen , Swasta , Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	Pengendara Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK:----- ANDRI LAU , Lk , 40 Th , Kristen , Karyawan Swasta , Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mengalami Luka pada kelopak Mata Kiri , Luka Kepala Belakang Sebelah kiri , Patah Tulang Terbuka pada kaki Sebelah Kanan , Luka Robek di alis Mata Sebelah Kiri dan Pendarahan di Telinga. 1 Orang luka berat.
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D mengalami rusak berat pada kabin bagian depan. - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK mengalami rusak berat pada body depan dan kanan.
13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkirakan.	- Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D yang dikemudikan Sdr.TAKEM datang dari arah Ngabang menuju arah Sosok dengan kecepatan tinggi setibanya di Jl.Raya Sosok – Ngabang tepatnya di KM 1 Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau dari arah berlawanan datang Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK yang dikendarai Sdr.ANDRI LAU dan secara tiba – tiba Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D yang dikemudikan Sdr.TAKEM menuju kearah kanan sehingga bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK yang mengakibatkan Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK terseret sekitar 30 M dan Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D berhenti setelah menabrak teras rumah dan tiang listrik.
15. Kesimpulan sementara kejadian	- Kurang hati – hatinya serta belum mahirnya Pengemudi Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D dalam mengemudikan kendaraan dan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
16. Barang Bukti yang diamankan	- Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D. - Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK. - 1 (satu) Lembar STNK An.NASARIUS CECEN dengan No.Pol KB 9335 D.
17. Orang yang ditahan / diamankan	- Tidak Ada.

Nomor LP. : 20.05. / XII / 2015 / LL

Tanggal : 15 Desember 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sosok pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726

**MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU
MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS**

RIZAL SATRIA.F , S.IK

AKP NRP. 84071779

DWIDYO PRIYANTORO

IPTU NRP.70070277



**KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Selasa , tanggal 15 Desember tahun 2000 lima belas Jam 16.35 Wib, adalah saya :

----- **B U I N E N** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA JULI SISWANTO ANGGOTA BKO LANTAS POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL HERMAN JULIANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 3 BRIGPOL AGUS ARYANTO ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ XII / 2015 / LL, Tanggal 15 Desember 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya yang terjadi di Jl.Raya Sosok – Ngabang tepatnya di KM 1 Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D yang dikemudikan Sdr.TAKEM , Lk , 30 Th , Kristen , Swasta , Dsn.Perayan Dangku Ds.Sosok Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK yang dikendarai Sdr.ANDRI LAU , Lk , 40 Th , Kristen , Karyawan Swasta , Dsn.Peruan Dalam Ds.Peruan Dalam Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis L-Truck Mitshubishi Ragasa No.Pol KB 9335 D dengan Posisi Roda Depan menghadap sebelah Timur dengan kondisi rusak berat pada kabin sedangkan Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Honda Mega Pro No.Pol KB 3957 OK dengan posisi roda depan menghadap sebelah selatan dengan kondisi rusak berat pada body.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

Nomor LP. : 20.05. / XII / 2015 / LL

Tanggal : 15 Desember 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.
5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

BUINEN

BRIGPOL NRP. 87100726



Nomor LP. : 20.05. / XII / 2015 / LL

Tanggal : 28 Desember 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

**PKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
BARAT
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU**

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



LAPORAN POLISI

Nomor LP. : 20.05.00 / XII / 2015 / LL

----- Pada hari ini Senin , tanggal 28 Desember tahun 2000 Lima Belas Jam 19.00 Wib, adalah saya : ---

----- **YULI SISWANTO** -----

----- Pangkat Briпка Nrp.79060464 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas Selaku Anggota Sat Lantas dan diBKOKan diPolsek Tayan Hulu, Sewaktu menjalankan tugas telah menerima Laporan / Pemberitahuan dari Masyarakat, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya. -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Senin , tanggal 28 Desember 2015 Sekira Jam 17.30 Wib.
2. Hari, Tanggal dan jam dilaporkan	- Senin , tanggal 28 Desember 2015 Sekira Jam 17.35 Wib.
3. Nama daerah / lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya	- Jalan Raya Tanjung – Kembayan tepatnya di KM 5 Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau.
4. Pokok – pokok kecelakaan antara apa dengan apa	- Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya antara Kendaraan Roda 6 (enam) L-Truck No.Pol KB 9835 DN dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK.
5. Identitas Pengendara yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	- LADIN , Lk , Tatai Kuju 15-05-1989 , Wiraswasta , Dsn.Tanjung Tenggang Rt.04/02 Ds.Tanjung Tenggang Kec.Nanga Pinoh Kab.Melawi (Pengemudi L-Truck). - SELEON , Pr , Serawak 23-04-1964 , PNS , Katholik , Dsn.Pandan Sembuat Rt.004/001 Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau.

6. Keadaan Jasmani / Rohani Pengendara dan Korban sebelum terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	- Sehat jasmani dan rohani.
7. Keadaan situasi / kondisi jalan, arus lalin, cuaca dan sarpras (rambu, marka, lampu penrangan) di TKP	- Magrib , Cerah , Jalan tanjakan dan turunan , lebar jalan 6 M , Mulus , terdapat marka jalan , tidak terdapat lampu penerangan jalan , jauh dari pemukiman penduduk , Arus Lalu Lintas Sedang.
8. Identitas Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas (SIM, STNK, dan STCK)	- Kendaraan Roda 6 (enam) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN warna Kuning No.Ka MHMF74P5DK090689 No.Sin 4D34T-J28253 - Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK Warna Merah Hitam No.Ka MH1JB912XCK923525 No.Sin JB91E2913993.
9. Gambar / Sket Kendaraan di TKP	- Laka Lantas.
10. Identitas saksi – saksi (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat).	1. BONJALI , Lk , 34 Th , Islam ,Wiraswasta , Dsn.Tanjung Priok Kec.Kembayan Kab.Sanggau No.Hp 085332317700. 2. JODI , Lk , 16 Th , Swasta , Islam , Dsn.Tanjung Priok Kec.Kembayan
11. <u>Akibat tabrakan :</u> a. Korban manusia (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat). b. Mati, Luka dan sebagainya	- SELEON , Pr , Serawak 23-04-1964 , PNS , Katholik , Dsn.Pandan Sembuat Rt.004/001 Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau Meninggal dunia di Rs St.Antonius Pontianak. 1 Orang Meninggal Dunia.
12. Kerugian Benda / Material	- Kendaraan Roda 6 (enam) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan - Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK mengalami kerusakan pada stang sebelah kiri serta tergores pada body.

13. Kerugian Benda dinilai dengan uang di perkiraan.	- Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
14. Keterangan singkat awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.	Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Sekira Jam 17.30 Wib Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK yang dikendarai Sdri.SELEON datang dari arah Tanjung menuju arah Kembayan Setibanya di Jalan Raya Tanjung – Kembayan Tepatnya di KM 5 Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau keluar Kendaraan Roda 6 (enam) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN yang dikemudikan Sdr.LADIN dari Jalan yang lebih kecil menuju Jalan Utama sehingga Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK yang dikendarai Sdri.SELEON berusaha menghindari tetapi stang bagian kiri masih mengenai lampu depan bagian kanan Kendaraan Roda 6 (enam) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN mengakibatkan pengendara sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK terpejal dan terjatuh dan terjadi benturan di bagian Kepala.
15. Kesimpulan sementara kejadian	Kurang hati – hatinya Pengemudi Kendaraan Roda 6 (enam) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN pada saat keluar dari jalan yang lebih kecil tidak memperhatikan Kendaraan yang datang dari Jalan Utama Sehingga mengakibatkan terjadinya Kecelakaan.
16. Barang Bukti yang diamankan	<ul style="list-style-type: none">- Kendaraan Roda 6 (enam) Mitsubishi Dump Truck No.Pol KB 9835 DN warna Kuning No.Ka MHMFE74P5DK090689 No.Sin 4D34T-J28253- Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK Warna Merah Hitam No.Ka MH1JB912XCK923525 No.Sin JB91E2913993.- 1 Lembar STNK dengan No.Pol KB 9853 DN an.YUSTINA.- 1 Buah SIM C An.SELEON- 1 Buah SIM B1 An.LADIN.

Nomor LP. : 20.05. / XII / 2015 / LL

Tanggal : 28 Desember 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

17. Orang yang ditahan / diamankan

- Tidak Ada

---- Demikianlah Laporan Polisi ini di buat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas.

Yang Membuat Laporan

YULI SISWANTO
BRIPKA NRP. 79060464

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYAN HULU

RIZAL SATRIA.F , S.IK
AKP NRP. 84071779

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SANGGAU
KASAT LANTAS

DWIDYO PRIYANTORO
IPTU NRP.70070277

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESORT SANGGAU

SEKTOR TAYAN HULU

Jalan Bardan No.72 Sosok (78562)

" PRO JUSTITIA "



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada Hari ini Senin , tanggal 28 Desember tahun 2000 lima belas Jam 19.00 Wib, adalah saya :

----- **YULI SISWANTO** -----

Pangkat Brigpol Nrp. 8710726 yang ditugaskan pada Kantor tersebut diatas selaku anggota Sat Lantas dan saat ini di BKO kan di Polsek Tayan Hulu , dengan dibantu bersama – sama : -----

- 1 BRIPKA MEIDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.
- 2 BRIGPOL YUS BARUDIN ANGGOTA POLSEK TAYAN HULU.

I BERDASARKAN : Laporan Polisi Nomor : LP./ 20.05./ XII / 2015 / LL, Tanggal 28 Desember 2015 , tentang Terjadinya Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di Jl.Raya Tanjung - Kembayan tepatnya di KM 5 Dsn.Hino Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau antara Kendaraan Roda 6 (enam) L-Truck No.Pol KB 9835 DN yang dikemudikan Sdr. **LADIN** , Lk , Tatai Kuju 15-05-1989 , Wiraswasta , Dsn.Tanjung Tenggara Rt.04/02 Ds.Tanjung Tenggara Kec.Nanga Pinoh Kab.Melawi dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KB 3917 UK yang dikendarai Sdr. **SELEON** , Pr , Serawak 23-04-1964 , PNS , Katholik , Dsn.Pandan Sembuat Rt.004/001 Ds.Pandan Sembuat Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau

II. HASIL – HASIL YANG TELAH DITEMUKAN DI TKP :

1. Kendaraan sudah tidak berada di Tkp\.

III. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL :

1. Mengamankan / Olah TKP
2. Melancarkan Arus Lalu Lintas di TKP.
3. Mengamankan Barang Bukti.
4. Mencatat Identitas Saksi, Korban, Pengemudi, dan Pengendara.

Nomor LP. : 20.05. / XII / 2015 / LL

Tanggal : 28 Desember 2015

Perkara : Kecelakaan Lalu Lintas

5. Membuat Gambar / Sket TKP Sementara.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenar – benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sanggau pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas. -----

Yang Membuat Berita Acara

YULI SISWANTO
BRIPKA NRP.79060464



POLRI DAERAH KALBAR
 RESORT SANGGAU
 SEKTOR TAYAN HULU
JALAN BADRAN NO.72 Sosok (78562)

No	Tanggal	Waktu	Lokasi	Korban Jiwa			Kerugian Materil
				LR	LB	MD	
1	MINGGU, 09.10.2016	14:00 WIB	JL.RAYA SOSOK- TANJUNG DS.MOLING DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	0	1	0	Rp2,000,000.00
2	RABU, 15.11.2016	13:30 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.BUNUT DS.SEMBUAT KEC TYN HULU KAB.SGU	1	1	0	Rp4,000,000.00
3	MINGGU, 03.01.2016	11:00 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.HINO DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	1	0	1	Rp6,000,000.00
4	JUMAT, 11.03.2016	04:30 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SEMBUAT DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	0	1	1	Rp3,000,000.00
5	SELASA, 05.04.2016	07:45 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SANJAN DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	1	0	1	Rp500,000.00
6	RABU, 20.04.2016	14:15 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SEMBUAT DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	1	1	0	Rp300,000.00
7	KAMIS, 21.04.2016	12:10 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SEMBUAT DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	0	0	1	Rp0.00
8		12:45 WIB		0	1	1	Rp2,000,000.00

POLRI DAERAH KALBAR
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU

JALAN BADRAN NO.72 Sosok (78562)

	MINGGU, 15.05.2016		JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SEMBUAT DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU				
9	MINGGU.05.06.2 016	18:30 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.MONDES DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	0	0	1	Rp0.00
10	SABTU, 04.06.2016	22:30 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.KELOMPU DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	1	1	0	Rp8,000,000.00
11	SABTU, 07.02.2016	19:45 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.TANAP DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	1	0	1	Rp1,000,000.00
12	JUMAT, 16.09.2016	18:45 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SEMBUAT DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	0	0	1	Rp15,000,000.00
13	JUMAT, 23.09.2016	14:45 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SANJAN DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	0	0	2	Rp15,000,000.00
14	JUMAT, 02.02.2016	07:30 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.HINO DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	1	0	1	Rp200,000.00
15	SENIN, 13.02.201	11:30 WIB	JL.RAYA TANJUNG- KEMBAYAN KEC TYN HULU KAB.SGU	1	1	0	Rp2,000,000.00
16	KAMIS, 20.04.201	13:00 WIB		0	0	1	Rp1,000,000.00

POLRI DAERAH KALBAR
RESORT SANGGAU
SEKTOR TAYAN HULU
JALAN BADRAN NO.72 Sosok (78562)

			JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.SEMBUAT DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU				
17	JUMAT, 19.05.2016	17:00 WIB	JL.RAYA TANJUNG- ENTIKONG DS.HINO DS.SOSOK KEC TYN HULU KAB.SGU	1	0	1	Rp2,000,000.00
JUMLAH				9	7	13	Rp62,000,000.00