

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| MILIK PERPUSTAKAAN             |                      |
| UNIVERSITAS ATMA JAYA          |                      |
| YOGYAKARTA                     |                      |
| Diterima                       | : 05 NOV 2001        |
| Inventori                      | 0129/MT/Hd.11/2001   |
| Klasifikasi                    | R-f: 624.068/Cah/01. |
| Katalog                        | :                    |
| Selesai diproses : 15 NOV 2001 |                      |



PERPUSTAKAAN  
PROGRAM MAGISTER TEKNIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK**

**TESIS**

**STUDI MENGENAI HUBUNGAN *REWORK*  
TERHADAP *LOST OF VOLUME AND LOST OF TIME*  
PEKERJAAN PASANGAN BATA PADA  
PROYEK KONSTRUKSI**

**Diajukan oleh :**

**CORNELIUS CAHYANTO TRI NUGROHO**

**No. Mhs. : 99.521/PS/MT**

**Nirm : 990051053114130043**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER TEKNIK  
2001**





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK**

Tesis & mt'01

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

**Nama** : Cornelius Cahyanto Tri Nugroho  
**Nomor Mahasiswa** : 99.521/PS/MT  
**NIRM** : 990051053114130043  
**Konsentrasi** : Manajemen Konstruksi  
**Judul tesis** : Studi Mengenai Hubungan *Rework* Terhadap  
*Lost Of Volume And Lost Of Time*  
Pekerjaan Pasangan Bata Pada Proyek Konstruksi

Tanggal,  
Pembimbing I,

Dr. Ir. Peter F. Kaming, M.Eng.

Tanggal, 17.07.2001  
Pembimbing II,

Ir. AY. Harijanto, M.Eng.



Ir. Peter F. Kaming, M. Eng., Ph.D.

# HADIR-HIDUP-BERARTI

KUPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK  
• ORANG TUAKU  
• ISTRIKU DAN ANAKKU TERCINTA

## **PRAKATA**

Atas berkat Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Penulis memanjatkan puji syukur atas segala rahmat dan kebaikan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh derajat kesarjanaan ( S2 ) pada Program Magister Teknik Pasca sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan yang baik ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan dalam dalam menyelesaikan tugas akhir ini, kepada :

1. Bpk. DR., Ir., Peter F. Kaming, M.Eng., selaku Dosen Pembimbing I tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, perhatian, masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
2. Bpk Ir. A.Y. Harijanto Setiawan, M.Eng., selaku pembimbing II tesis yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta dorongan selama menyelesaikan tesis.
3. Bpk Ir. Eko Setyanto, M.Const..Mgt., selaku Ketua Program Magister Teknik Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dosen pengajar Magister Teknik Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang sangat berguna untuk masa depan kami.
5. Istriku tercinta FA. Herlina Ratna S.M. yang telah memberiku segala-galanya selama kuliah sampai dengan selesainya tesis ini.

6. Bapak dan Ibu tercinta, mbak Lina,mas Andrie,mbak Ita,mas Budi, Yaya, Anik, serta keluarga besar bapak Ign Soedjadi yang telah memberikan kesempatan belajar serta seluruh perhatian, kesabaran, kasih-sayang, doa, dorongan dan segalanya.
7. Seluruh staf Admisi serta laboratorium komputer Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Rekan-rekan Angkatan VI Magister Teknik Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu selama kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan sukarela memberikan bantuan, masukan-masukan maupun saran-saran untuk dapat terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaan penulisan yang akan datang.

Yogyakarta, 30 Mei 2001  
Penulis

CORNELIUS CAHYANTO TRI NUGROHO  
No. Mahasiswa : 99.521 / PS / MT  
NIRM : 99.005105311413004358

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>JUDUL</b> .....                              | i       |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                         | ii      |
| <b>PERSEMPBAHAN</b>                             | iii     |
| <b>PRAKATA</b> .....                            | iv      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                         | vi      |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                       | viii    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                      | ix      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                    | x       |
| <b>INTISARI</b> .....                           | xi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |         |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                 | 1       |
| 1.2 Perumusan masalah.....                      | 3       |
| 1.3 Batasan Masalah.....                        | 3       |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                     | 3       |
| 1.5 Tujuan Penelitian.....                      | 4       |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                  |         |
| 2.1 Definisi Dan Pengertian <i>Rework</i> ..... | 5       |
| 2.2 Mutu.....                                   | 6       |
| 2.2.1 Hubungan produsen dan pelanggan.....      | 7       |
| 2.2.2 Keinginan/kepuasan pemilik proyek.....    | 8       |
| 2.3 Produktivitas.....                          | 8       |
| 2.4 Kinerja.....                                | 10      |
| 2.5 Koordinasi Proyek.....                      | 11      |
| 2.6 <i>Change Order</i> .....                   | 12      |
| 2.7 Konstruksi Batu Bata.....                   | 14      |
| 2.7.1 Batu bata.....                            | 14      |
| 2.7.1.1 Pengertian.....                         | 14      |
| 2.7.1.2 Pembuatan.....                          | 14      |
| 2.7.1.3 Ukuran batu bata.....                   | 15      |
| 2.7.1.4 Pengujian dan pemeriksaan.....          | 15      |
| 2.7.2 Pasangan bata.....                        | 16      |
| 2.7.3 Tenaga kerja pekerjaan pasangan bata..... | 17      |
| 2.8 Landasan Teori.....                         | 17      |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>            |         |
| 3.1 Teknik Pengumpulan Data.....                | 24      |
| 3.2 Teknik Pengukuran Data.....                 | 25      |
| 3.3 Teknik Analisis Data.....                   | 26      |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>      |         |
| 4.1 Data Pribadi Responden.....                 | 28      |
| 4.1.1 Nama proyek.....                          | 28      |
| 4.1.2 Jumlah lantai proyek yang dikerjakan..... | 28      |
| 4.1.3 Kelompok umur pekerja.....                | 29      |
| 4.1.4 Pengalaman kerja.....                     | 29      |

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| 4.1.5                 | Sumber ilmu pertukangan.....   | 30 |
| 4.1.6                 | Pengalaman memasang bata pada bangunan gedung.....   | 31 |
| 4.1.7                 | Pengalaman memasang bata pada gedung bertingkat<br>lebih dari 2 lantai.....                            | 31 |
| 4.1.8                 | Pengalaman mengerjakan bangunan bertingkat.....  | 32 |
| 4.2                   | Analisis <i>Lost of Volume and Lost of Time</i> .....  | 34 |
| 4.2.1                 | Perbandingan tukang dan tenaga laden di proyek.....  | 34 |
| 4.2.2                 | Perbandingan tukang dan tenaga laden paling baik di<br>proyek.....                                     | 35 |
| 4.2.3                 | Hasil pasangan bata perhari yang bisa dikerjakan tukang<br>bersama tenaga laden.....                   | 35 |
| 4.2.4                 | Hasil pasangan bata perhari yang bisa dikerjakan tukang<br>tanpa tenaga laden.....                     | 36 |
| 4.2.5                 | Hasil pasangan bata perhari ideal dikerjakan tukang dan<br>tenaga laden.....                           | 37 |
| 4.2.6                 | Waktu penyelesaian 10 m <sup>2</sup> pekerjaan pasangan bata<br>tanpa <i>rework</i> .....              | 37 |
| 4.2.7                 | Pengalaman pekerja dalam melakukan <i>rework</i> .....   | 38 |
| 4.2.8                 | Hubungan jenis <i>rework</i> terhadap <i>lost of volume and lost<br/>of time</i>                       | 40 |
| 4.2.9                 | Urutan <i>rework</i> berdasar besarnya <i>lost of volume and<br/>lost of time</i> .....                | 41 |
| 4.3                   | Analisis Frekuensi Urutan <i>Rework</i> .....  | 44 |
| 4.4                   | Hubungan Urutan <i>Rework</i> Terhadap Urutan Berdasar Besarnya<br><i>Lost of Volume</i> .....         | 48 |
| 4.5                   | Hubungan Urutan <i>Rework</i> Terhadap Urutan Berdasar Besarnya<br><i>Lost of Time</i> .....           | 49 |
| 4.6                   | Hubungan Urutan Berdasar Besarnya <i>Lost of Volume</i> Terhadap<br>Besarnya <i>Lost of Time</i> ..... | 51 |
| <b>BAB V</b>          | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |    |
| 5.1                   | Kesimpulan.....  | 53 |
| 5.2                   | Saran.....   | 54 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |  | 57 |
| <b>LAMPIRAN</b>       |  |    |

## DAFTAR TABEL

| No Urut | No Tabel | Nama Tabel   | Halaman |
|---------|----------|--|---------|
| 1       | 2.1      | Sebab-sebab terjadinya <i>rework</i> pada industri konstruksi                | 6       |
| 2       | 3.1      | Struktur kuisoner  | 21      |
| 3       | 4.1      | Nama proyek  | 28      |
| 4       | 4.2      | Kelompok umur pekerja  | 29      |
| 5       | 4.3      | Pengalaman kerja   | 29      |
| 6       | 4.5      | Sumber ilmu pertukangan  | 30      |
| 7       | 4.6      | Pengalaman memasang bata pada bangunan gedung                                | 31      |
| 8       | 4.7      | Pengalaman memasang bata pada gedung bertingkat lebih dari 2 lantai          | 31      |
| 9       | 4.8      | Hasil pasangan bata perhari bersama tenaga laden                             | 35      |
| 10      | 4.9      | Hasil pasangan bata perhari ideal tanpa tenaga laden                         | 36      |
| 11      | 4.10     | Hasil pasangan bata perhari ideal  | 37      |
| 12      | 4.11     | Pengalaman pekerja dalam melakukan <i>rework</i>                             | 38      |
| 13      | 4.12     | Peringkat <i>rework</i> yang mengakibatkan <i>lost of volume</i>             | 40      |
| 14      | 4.13     | Peringkat <i>rework</i> yang mengakibatkan <i>lost of time</i>               | 41      |
| 15      | 4.14     | Urutan <i>rework</i> berdasar tingkat kejadian                               | 45      |
| 16      | 4.15     | Urutan <i>rework</i> dan <i>lost of volume</i> untuk pekerjaan pasangan bata | 48      |
| 17      | 4.16     | Urutan <i>rework</i> dan <i>lost of time</i> untuk pekerjaan pasangan bata   | 50      |
| 18      | 4.17     | Urutan <i>rework</i> berdasar <i>lost of volume and lost of time</i>         | 51      |

## **DAFTAR GAMBAR**

| No Urut | No Gambar | Nama Gambar                                   | Halaman |
|---------|-----------|---|---------|
| 1       | 2.1       | Koordinasi proyek dimana rework dapat terjadi | 12      |
| 2       | 2.2       | Siklus perencanaan dan pengendalian proyek    | 21      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No Urut | No Lamp | Nama Lampiran   | Halaman |
|---------|---------|---|---------|
| 1       | 1       | Nama proyek   | 59      |
| 2       | 2       | Jumlah lantai proyek yang dikerjakan  | 60      |
| 3       | 3       | Kelompok umur pekerja   | 61      |
| 4       | 4       | Pengalaman kerja  | 62      |
| 5       | 5       | Sumber ilmu pertukangan   | 63      |
| 6       | 6       | Pengalaman memasang bata pada bangunan gedung   | 64      |
| 7       | 7       | Pengalaman memasang bata pada gedung bertingkat lebih dari 2 lantai                   | 65      |
| 8       | 8       | Pengalaman mengerjakan bangunan bertingkat untuk hotel                                | 66      |
| 9       | 9       | Pengalaman mengerjakan bangunan bertingkat untuk kantor                               | 67      |
| 10      | 10      | Pengalaman mengerjakan bangunan bertingkat untuk sekolah/kampus                       | 68      |
| 11      | 11      | Pengalaman mengerjakan bangunan bertingkat untuk pusat perbelanjaan/mall              | 69      |
| 12      | 12      | Pengalaman mengerjakan bangunan bertingkat untuk rumah tinggal                        | 70      |
| 13      | 13      | Perbandingan tukang dan tenaga laden di proyek  | 71      |
| 14      | 14      | Perbandingan tukang dan tenaga laden paling baik di proyek menurut responden          | 72      |
| 15      | 15      | Hasil pasangan bata perhari yang bisa dikerjakan tukang bersama tenaga laden          | 73      |
| 16      | 16      | Hasil pasangan bata perhari yang bisa dikerjakan tukang tanpa tenaga laden            | 74      |
| 17      | 17      | Hasil pasangan bata perhari ideal dikerjakan tukang dan tenaga laden                  | 75      |
| 18      | 18      | Waktu penyelesaian 10 m <sup>2</sup> pekerjaan pasangan bata tanpa rework             | 76      |
| 19      | 19      | Pengalaman pekerja dalam melakukan rework   | 77      |
| 20      | 20      | Hubungan jenis rework terhadap <i>lost of volume and lost of time</i>                 | 79      |
| 21      | 21      | Hasil analisis mean <i>lost of volume and lost of time</i>                            | 85      |
| 22      | 22      | Hasil analisis frekuensi berdasar tingkat kejadian rework                             | 86      |
| 23      | 23      | Hasil analisis hubungan urutan rework terhadap <i>lost of volume and lost of time</i> | 88      |
| 24      | 24      | Data base SPSS  | 89      |
| 25      | 25      | Kuisoner penelitian   | 98      |

## INTISARI

**STUDI MENGENAI HUBUNGAN REWORK TERHADAP *LOST OF VOLUME AND LOST OF TIME* PEKERJAAN PASANGAN BATA PADA PROYEK KONSTRUKSI,**  
Cornelius Cahyanto Tri Nugroho, 99.521/PS/MT, Mei 2001, Konsentrasi Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister Teknik, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian ini berkaitan dengan "*rework*" pekerjaan pasangan bata pada proyek-proyek konstruksi di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji (1) hubungan antara besarnya *lost of volume* dan *lost of time* untuk setiap jenis *rework*; (2) hubungan ranking kejadian *rework* dan ranking *lost of volume*; (3) hubungan antara ranking kejadian *rework* dan ranking *lost of time*; dan (4) hubungan antara ranking *rework* berdasar besarnya *lost of volume* dan ranking *rework* berdasar besarnya *lost of time*.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner, didukung wawancara dan observasi. Responden yang berhasil dijaring sejumlah 50 orang tukang batu yang sedang bekerja pada proyek-proyek konstruksi di wilayah Yogyakarta.

Hasil studi menunjukkan bahwa penyebab-penyebab *rework* terbesar berturut-turut adalah (1) tidak sesuai gambar; dan (2) pasangan bata tidak rapi. Dari hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan positif pada penyebab *rework* dengan volume dan waktu yang hilang. Dari hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa (1) ada hubungan antara ranking kejadian *rework* dengan ranking *rework* akibat *lost of volume*; (2) ada hubungan antara ranking kejadian *rework* dengan ranking *rework* akibat *lost of time*; dan (3) ada hubungan antara ranking *rework* akibat *lost of volume* dengan ranking *rework* akibat *lost of time*.

## ABSTRACT

**STUDI MENGENAI HUBUNGAN REWORK TERHADAP LOST OF VOLUME AND LOST OF TIME PEKERJAAN PASANGAN BATA PADA PROYEK KONSTRUKSI,**  
Cornelius Cahyanto Tri Nugroho, 99.521/PS/MT, May 2001, Majoring in Construction Management, Magister of Engineering, Post-Graduate Program, University of Atma Jaya Yogyakarta.

This study related to rework of masonry on the construction project in Yogyakarta. The objectives of the study are to examine the relationship of the : (1) lost of volume and lost of time for rework factor; (2) ranking of occurrence of rework and ranking of lost of volume; (3) ranking of occurrence of rework and lost of time; (4) ranking rework caused by lost of volume against ranking rework caused by lost of time.

The study utilized postal questionnaires, supported by interviews and observation to 50 brick layer working in construction project at Yogyakarta.

The result of the study shows that the most occurrence of reworks are : (1) being not conform with the drawing; (2) disorderly structure. From the result of Pearson correlation analysis shows that there is a correlation between each rework factor with the lost of volume and lost of time. From the Spearman correlation analysis shows that there is correlation between : (1) ranking of occurrence of rework and ranking rework caused by lost of volume; (2) ranking of occurrence of rework and ranking rework caused by lost of time; and(3) ranking rework result lost of volume and ranking rework result lost of time.