

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Beberapa proyek konstruksi di Yogyakarta tidak menerapkan sistem evakuasi, masih membutuhkan perhatian lebih bagi kontraktor yaitu seharusnya bertidak tegas dalam menerapkan sistem evakuasi sebelum kecelakaan terjadi dengan meningkatkan kualitas SDM, membuat kebijakan tentang penerapan sistem evakuasi, membentuk tim, mengadakan pelatihan khusus tentang jalur evakuasi, mengidentifikasi bencana sebelum terjadi, meningkatkan personil yang berkompeten dalam melakukan identifikasi penilaian dan pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja dengan mengikutkan training tentang sistem evakuasi. Jalur-jalur evakuasi dibuat aman dan nyaman bagi pekerja. Dengan diterapkannya sistem evakuasi dapat mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja pada proyek konstruksi dan dapat meningkatkan nama baik perusahaan.
2. Analisis *mean* tertinggi untuk tingkat kepentingan adalah kelompok pertanyaan “Bagian kaki tangga darurat dilengkapi dengan dudukan yang aman” 4,65. *Mean* terendah adalah “Tempat kumpul sementara cukup untuk menampung pekerja yang ada di proyek” 3,18, point tersebut membutuhkan perhatian khusus dari kontraktor karena tempat berkumpul sangat penting sebagai tempat pengevakuasian saat terjadi keadaan darurat. Analisis *mean* tertinggi untuk penerapan adalah “Tangga diikat dengan kuat pada bagian

atas dan bawahnya” 4,35. *Mean* terendah “Kondisi *safety line* dalam keadaan baik” 3,13. Point tersebut perlu diperhatikan oleh pihak manajemen dan Top Manager karena *safety line* sangat diperlukan untuk menunjukkan jalur aman.

3. Berdasarkan hasil korelasi antara kepentingan dan penerapan terhadap hambatan nilai korelasi mendekati -1 korelasi negatif sempurna. Dengan $Sig.= 0.00 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Semakin besar tingkat hambatan di lapangan, maka penerapan jalur evakuasi semakin tidak ada atau tidak diterapkan (-), hubungan yang “Bertolak Belakang”.
4. Berdasarkan hasil korelasi, Hambatan dan Penanganan nilai korelasi mendekati +1. Dengan $Sig.= 0.00 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Semakin besar hambatan yang terjadi, semakin besar juga penanganan yang harus di lakukan (+), hubungan “Searah”.

B. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan analisa selama melakukan pengumpulan data pada proyek-proyek konstruksi di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Bagi kontraktor, kiranya bersikap tegas dan memberikan motivasi kepada pekerja dalam menerapkan Sistem Evakuasi di proyek konstruksi serta bertindak sebelum terjadi kecelakaan. Dengan diterapkan sistem evakuasi darurat pada proyek konstruksi dapat menciptakan lingkungan proyek yang terbebas dari kecelakaan kerja dan meningkatkan citra perusahaan.

Sehingga para pekerja dapat menjalankan aktivitas mereka dengan nyaman pada lingkungan kerja yang aman.

2. Untuk peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini dengan objek yang berbeda, kiranya dapat menambah jumlah responden dengan kuesioner yang lebih baik lagi, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang PU (2000). *Pedoman Teknik Pusat Permukiman*. Diakses tanggal 03 Juli 2015. Pukul: 21:27.
- Barrie, D.S., dan Paulson, B. C., Alih Bahasa oleh Sudinarto, 1987, *Manajemen Konstruksi Profesional*, Erlangga, Jakarta.
- Candra Kartika, 2009. *Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Tindakan Pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja di PT. Coca-cola Bottling Indonesia*. Laporan Khusus FK Univ Sebelas Maret. Surakarta
- Cleland, D. I. and King, W. R 1987. *System Analysis and Project Management*. Mc Graw Hill, New York.
- Departemen PU. 1987. *Panduan Pemasangan Alat Bantu Evakuasi Untuk Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung*.
- Ervianto, W. I., 2005. *Manajemen Proyek konstruksi*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Falenshina, Nizhenifa. *Implementasi Contractor Safety management System (CSMS) Terhadap Kontraktor Project TA Unit CD III PT.Pertamina RU III Palembang*.UI.
- Gould, Frederick E. 2002, *Managing The Construction Process: Estimating, Sceduling, and Project Control* (2nd ed.), Pearson Education, Inc. New Jersey.
- Guiness, William, 1981. *Mechanical, Electrical and Equipment for Buildings. Mc Guiness Book*. New York.
- Hartanto Martin. 2008. *Kajian Jalur Evakuasi Darurat di Pusat Perbelanjaan Ramayana Mall Malioboro*. Tugas Akhir FT UAJY. Yogyakarta.
- <Http://qhseconbloc.files.wordpress.com/2011/07/k3-bangunan-tinggi-wika.pdf>.
- Diakses tanggal 13 Juni 2015. Pukul: 13:13.

- Rahmayanti, Ida. 2007. Studi Fire Protection di Galeria Mall. Tugas Akhir FT UNY. Yogyakarta
- Riant Nugroho, 2009, *Public Policy* (edisi revisi), PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, Prof., Dr., 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan Ke-6, CV. Alfa Beta, Bandung.
- Zuliyanti.S. *Pengaruh Perilaku Tenaga Kerja Terhadap Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bagian Produksi PT Gold Coin Indonesia*. USU. Sumatera Utara

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian Tesis

KAJIAN TERHADAP PRASARANA DAN SARANA EVAKUASI PADA PROYEK KONSTRUKSI

A. PENGANTAR

Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penyelesaian Tesis di Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan menyangkut Jalur evakuasi darurat pada proyek konstruksi.

Penelitian ini sangat penting bagi peneliti, maka peneliti sangat mengharapkan Bapak / Ibu dapat mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak / Ibu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih.

B. INFORMASI TENTANG RESPONDEN

Isilah Menggunakan tanda (x) pada pilihan jawaban yang sesuai:

1. Jenis Kelamin:
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
2. Kepemilikan Sertifikat Keterampilan dalam Bekerja:
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
3. Kepemilikan Sertifikat Keahlian dalam Bekerja:
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
4. Pendidikan Terakhir:
 - a. S2
 - b. S1
 - c. D1/D2/D3
 - d. Lainnya, sebutkan.....

5. Jabatan dalam perusahaan:
 - a. Pimpinan Perusahaan (Direktur)
 - b. Project Manager (PM)
 - c. Site Manager (SM)
 - d. Lainnya, sebutkan.....
6. Pengalaman Kerja Bapak / Ibu:
 - a. < 5 thn
 - b. 5 – 10 thn
 - c. > 10 thn

C. DATA UMUM PROYEK

1. Nama Perusahaan : _____
2. Nama Proyek : _____
3. Jenis Proyek yang dikerjakan : _____
4. Total Luasan proyek yang dikerjakan : _____
5. Total Lantai proyek yang dikerjakan : _____
6. Durasi Total Proyek : _____
7. Kualifikasi Kontraktor : _____

1) Kecil : a. K1	b. K2	c.K3
2) Menengah : a. M1	b. M2	
3) Besar : a. B1	b.B2	

D. Tingkat Penerapan dan Kepentingan Jalur Evakuasi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dengan cara di centang (✓).

Skala Likert untuk tingkat penerapan

1. = Tidak Pernah
2. = Jarang
3. = Kadang-kadang
4. = Sering
5. = Selalu

Skala Likert untuk tingkat kepentingan

1. = Tidak Begitu Penting
 2. = Kurang Penting
 3. – Cukup Penting
 4. – Penting
 5. – Sangat Penting

No	Faktor-Faktor	Kepentingan						Penerapan				
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
4	Penyimpanan APAR pada tempat yang tidak terkunci											
F	Jalur EXIT											
1	Tulisan “PINTU KELUAR” dengan huruf besar berukuran min 25 mm dan warna kontras terhadap <i>backgroundnya</i>											
2	Terdapat jalur-jalur penyelamatan yang cukup sebagai jalur alternatif dalam keadaan darurat											
3	Jalur evakuasi memiliki penerangan yang baik											
4	Terdapat petunjuk/ <i>safety sign</i> yang dapat menyala dalam kegelapan											
5	<i>Safety line</i> terpasang dengan kuat dan benar											
6	Kondisi <i>safety line</i> dalam keadaan baik											
7	Rambu-rambu dari jalur evakuasi menuju titik kumpul terlihat jelas oleh pekerja											

E. Faktor Penghambat Penerapan Jalur Evakuasi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dengan cara dicentang (✓).

1. – Sangat Tidak Setuju
2. – Tidak Setuju
3. – Cukup
4. = Setuju
5. = Sangat Setuju

No	Faktor Penghambat	1	2	3	4	5
1	Manajemen bertindak saat bencana terjadi					
2	Kontribusi Jalur Evakuasi yang kurang terukur					
3	Kurangnya kesadaran dari Top Manager tentang pentingnya penerapan jalur evakuasi					
4	Kurangnya perhatian dari Top Manager tentang pentingnya penerapan jalur evakuasi					
5	Kurangnya sikap tegas dari Top Manager					
6	Kurangnya pembinaan mengenai sistem jalur evakuasi dari asosiasi profesi					
7	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi					
8	Keterbatas SDM yang berkualitas					
9	Kurangnya pengetahuan tentang sistem penerapan jalur evakuasi					
10	Kurangnya pengawasan dari manajemen					
11	Kurangnya personil yang memiliki kompetensi dalam melakukan identifikasi penilaian & pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja					

F. Faktor Penanganan Penerapan Jalur Evakuasi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dengan cara di centang (✓).

1. = Sangat Tidak Setuju
2. = Tidak Setuju
3. = Cukup
4. = Setuju
5. = Sangat Setuju

No	Faktor Penanganan	1	2	3	4	5
1	Mengidentifikasi bencana sebelum terjadi dan meminimalkan dampak dari bencana					
2	Aturan penerapan Jalur evakuasi harus diperkuat					
3	Perlunya tingkat kesadaran dari Top Manager akan pentingnya penerapan jalur evakuasi					
4	Perlu ditingkatkan perhatian dari Top Manager bagi pekerja untuk melaksanakan program penerapan jalur evakuasi					
5	Perlu ditingkatkan ketegasan dari Top Manager dalam upaya melaksanakan program penerapan jalur evakuasi dilapangan					

No	Faktor Penanganan	1	2	3	4	5
6	Perlu ditingkatkan pembinaan menegenai sistem jalur evakuasi darurat di lapangan dari asosiasi profesi					
7	Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi di lapangan mengenai sistem jalur evakuasi					
8	Mengubah pola pikir dan mengikutkan pekerja dalam pembelajaran yang menarik secara teori maupun praktik tentang sistem penerapan jalur evakuasi darurat					
9	Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan jalur evakuasi darurat dengan mengadakan program <i>sharing</i> untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait sistem jalur evakuasi					
10	Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan penerapan jalur evakuasi					
11	Menyediakan personil yang berkompeten dalam melakukan identifikasi penilaian & pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja dengan mengikutkan training tentang penerapan sistem jalur evakuasi.					

Lampiran 2: Rekapitulasi Responden

No.Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Proyek
1	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel
2	Lk	S1	QS	5-10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel
3	Lk	S1	QS	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel
4	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel
5	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel
6	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WIKA	Hotel
7	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Wasiat Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt
8	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Wasiat Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt
9	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Wasiat Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt
10	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Gdg.Kmps UGM
11	Lk	S1	SM	5-10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Gdg.Kmps UGM
12	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Gdg.Kmps UGM
13	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Gdg.Kmps UGM
14	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Nusa Konstruksi Enjiniring	Mall & Hotel
15	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Nusa Konstruksi Enjiniring	Mall & Hotel
16	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Nusa Konstruksi Enjiniring	Mall & Hotel
17	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.Nusa Konstruksi Enjiniring	Mall & Hotel
18	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Adicipta Cahaya Gemilang	Hotel
19	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Adicipta Cahaya Gemilang	Hotel
20	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Adicipta Cahaya Gemilang	Hotel
21	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Wijaya Kusuma Contractors	Hotel
22	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Wijaya Kusuma Contractors	Hotel
23	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.Wijaya Kusuma Contractors	Hotel
24	Prm	S1	QS	<5 Thn	PT.Wijaya Kusuma Contractors	Hotel
25	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Ciptra Prima Sejahtera	Hotel
26	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Ciptra Prima Sejahtera	Hotel
27	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Ciptra Prima Sejahtera	Hotel
28	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel

Lampiran 2: Rekapitulasi Responden

No.Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Proyek
29	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel
30	Lk	S1	Pelaksana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel
31	Prm	S1	QS	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel
32	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Tata Bumi Raya	Hotel
33	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Tata Bumi Raya	Hotel
34	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT.Tata Bumi Raya	Hotel
35	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Inti Cipta Perkasa	Hotel
36	Lk	S1	Pelaksana	5-10 Thn	PT.Inti Cipta Perkasa	Hotel
37	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel
38	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel
39	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel
40	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel
41	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel
42	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel
43	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel
44	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel
45	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel
46	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel
47	Lk	S2	PM	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Gdg.Kmps UAJY
48	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Gdg.Kmps UAJY
49	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Gdg.Kmps UAJY
50	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel
51	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel
52	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel
53	Prm	S1	QS	5-10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel
54	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel
55	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel
56	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel
57	Lk	S1	Pelaksana	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel
58	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel
59	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel
60	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	PengKjra	Perusahaan	Jns Proyek	Tingkat Kepentingan & Penerapan														
							Var1 A			Var2 A			Var3 A			Var4 A			Var5 A		
							K	Pr	K	P1	Pr	K	P2	Pr	K	P3	Pr	K	P4	Pr	K
1	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	4	16	5	5	25	5	5
2	Lk	S1	QS	5-10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	3
3	Lk	S1	OS	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	4	5	20	5	5	25	5	5	25	4	4	16	3
4	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PI.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
5	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4
6	Lk	S1	SM	>10 Thn	PI.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4
7	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Wasiat Sanwo Irenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	5	25	2	3	6	5	5	25	2	2	4	5	5
8	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Wasiat Sanwo Irenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	4	4	16	1	3	3	5	5	25	1	2	5	2
9	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Wasiat Sanwo Irenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	3	4	12	1	4	4	5	5	25	1	3	3	2
10	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kampus UGM	m	2	3	5	15	4	4	16	3	3	9	3	3	12	1
11	Lk	S1	SM	5-10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kampus UGM	m	2	3	5	15	4	4	15	4	4	16	3	4	12	1
12	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kampus UGM	m	2	1	5	3	5	15	3	3	9	3	4	12	4	2
13	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kampus UGM	m	2	3	3	9	3	5	15	3	3	9	2	2	4	2
14	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
15	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
16	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
17	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
18	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	4	4	16	4	4	16	4
19	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	9	4	4	16	5	5	25	4	4	16	3	9
20	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4
21	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.TWKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
22	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.TWKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
23	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.TWKC	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
24	Prm	S1	OS	<5 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	4	20	5
25	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	4	20	5
26	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
27	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	4	4	16	4	4	16	4
28	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	2	8
29	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4
30	Lk	S1	Pelaksana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	5	5	25	3	3	9	3
31	Prm	S1	QS	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	3	9	5	5	25	5	5	25	3	3	9	3	
32	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Tara Bumi Raya	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	3
33	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Tara Bumi Raya	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4
34	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT.Tara Bumi Raya	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	3
35	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Initi Cipta Perkasa	Hotel	m	2	3	4	12	4	4	16	4	4	16	3	3	9	4
36	Lk	S1	Pelaksana	5-10 Thn	PT.Initi Cipta Perkasa	Hotel	m	2	3	5	15	4	4	16	3	3	9	3	2	6	3
37	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	4	5	20	4	4	16	4	4	16	3	3	9	5
38	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4
39	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
40	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Proyek	Tingkat Kepentingan & Penerapan													
							Var1A			Var2A			Var3A			Var4A				
							K	Pr	K	P1	Pr	K	P2	Pr	K	P3	Pr	K	P4	
41	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
42	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
43	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT. Adicon	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	20
44	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT. Adicon	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	4	4	25
45	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT. Adicon	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	4	4	25
46	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT. Adicon	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	3	3	9
47	Lk	S2	PM	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmpos UAY	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	4	4	25
48	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmpos UAY	B	1	5	5	25	4	5	20	4	4	16	4	4	16
49	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmpos UAY	B	1	1	1	5	1	5	1	1	1	1	2	2	4
50	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	2	5	10	3	4	12	2	2	4	4	4	16
51	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	2	5	10	3	5	15	2	2	4	3	3	9
52	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	3	5	15	3	5	15	1	3	3	3	2	6
53	Prm	S1	QS	5-10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	1	5	5	2	3	6	1	3	3	3	9	5
54	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	4	4	16	4	5	20	4	4	16	4	4	25
55	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	4	5	20	4	4	16	4	4	16	4	4	20
56	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	4	4	16	4	5	20	4	4	16	4	4	16
57	Lk	S1	Pelaksana	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	4	5	20	4	5	20	3	5	15	4	4	20
58	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Surya Tata Intemusa	Hotel	m	2	4	4	16	4	5	20	5	5	25	4	4	20
59	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Intemusa	Hotel	m	2	4	5	20	4	4	16	5	5	25	4	4	16
60	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Intemusa	Hotel	m	2	4	5	20	4	4	16	5	5	25	4	4	16
							Mean	4.03	4.6	4.2	4.65	4.35	4.55	4.18	4.27	4.15	3.98	3.82	3.87	
							STDV	1.07	0.59	1.09	0.58	1.1	0.81	1.1	0.95	0.92	1.13	1.48	1.16	

Ket:

K = Kualifikasi (Besar=1, Menengah=2)

Pr = Penerapan

K = Kepentingan

p = K x Pr

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	PengKjra	Perusahaan	Jns Projek	Var7 B				Var8 B				Var9 B				Var10 B				Var11B							
							K		Pr	K	Pr	K	P8	Pr	K	P9	Pr	K	P10	Pr	K	P11	Pr	K	P12					
							Pr	K	Pr	K	Pr	K	Pr	K	Pr	K	Pr	K	Pr	K	Pr	K	Pr	K	Pr					
1	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25				
2	Lk	S1	OS	5-10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	3	5	15	2	5	10	5	5	25	4	5	20	5	5	25	5	5	25				
3	Lk	S1	OS	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	3	5	15	5	5	25	4	16	4	16	5	25	3	5	15	5	5	25				
4	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25				
5	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	5	5	25	5	4	20	3	5	15	5	5	25				
6	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	4	4	16	5	5	25	4	4	16	5	5	25				
7	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Wasiat Sanwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	1	3	3	1	2	2	1	5	5	3	2	6	4	4	16	4	4	16				
8	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Wasiat Sanwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	1	3	3	1	2	2	1	5	5	2	2	4	4	4	16	4	4	16				
9	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Wasiat Sanwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	1	2	2	1	2	2	1	3	3	2	2	4	3	3	9	5	5	25				
10	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Klmpks UGM	m	2	1	3	3	1	3	3	1	2	2	2	4	1	3	3	3	5	5	25				
11	Lk	S1	SM	5-10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Klmpks UGM	m	2	1	2	1	5	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	2	2	4	4			
12	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Klmpks UGM	m	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4		
13	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Klmpks UGM	m	2	1	1	1	2	2	1	1	3	3	2	2	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
14	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	3	3	9	3	3	9	3	3	9	
15	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	4	20	5	5	25	5	5	25	4	4	16	1	3	3	3	3	3	
16	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	4	20	5	5	25	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	
17	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	
18	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	3	9	4	4	16	4	4	16	2	2	4	3	5	15	5	5	25	4	4	16	
19	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	3	9	4	4	16	4	4	16	1	3	3	5	5	25	3	3	9	3	3	9	
20	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	3	9	4	5	20	4	4	16	1	3	3	5	5	25	4	4	16	4	4	16	
21	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.TWKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	
22	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.TWKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	
23	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.TWKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	2	2	4	4	4	16	
24	Prm	S1	QS	<5 Thn	PT.TWKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	2	2	4	4	4	16	
25	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Ciptra Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	2	2	4	4	4	16	5	5	25	4	4	16	
26	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Ciptra Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	2	4	8	5	5	25	5	5	25	5	5	25	
27	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Ciptra Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	1	4	4	4	5	5	25	5	5	25	5	5	25
28	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	3	1	3	4	4	16	5	5	25	3	3	15	5	5	25	
29	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	4	16	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	
30	Lk	S1	Pelaksana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	3	3	9	3	3	9	3	2	6	3	3	9	5	5	25	4	4	16	5	5	25	
31	Prm	S1	QS	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	2	4	3	3	9	3	2	6	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16		
32	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Tata Bumi Raya	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	3	12	4	4	16	4	4	16	4	4	16	
33	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Tata Bumi Raya	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	4	4	16	5	5	25	3	3	9	3	3	9	
34	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT.Tata Bumi Raya	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	4	20	4	3	12	5	5	25	4	4	16				
35	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Initi Cipta Perkasa	Hotel	m	2	4	4	16	3	3	9	3	2	6	4	4	16	5	5	25	4	4	16	5	5	25	
36	Lk	S1	Pelaksana	5-10 Thn	PT.Initi Cipta Perkasa	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	
37	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	5	5	25	4	4	16	3	3	9	2	2	4	1	3	3	5	5	25	5	5	25	
38	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	3	2	6	2	2	4	1	3	3	3	3	9	3	3	9	
39	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16	
40	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	20	5	5	25	5	5	25	1	3	3	3	3	3		
41	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	16	5	5	25	5	5	25	1	3	3	3	3	3		

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.Klmm	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Proyek	Tingkat Penerapan & Kepentingan																
							Var7 B			Var8 B			Var9 B			Var10 B			Var11B				
							K	Pr	K	P7	Pr	K	P8	Pr	K	P9	Pr	K	P10	Pr	K	P12	
42	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	4	20	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25
43	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	4	16	3	3	9	4	4	4
44	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	5	20	3	3	9	5	5	25
45	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	5	4	20	5	5	25	4	5	20	4	4	16	4	4	16
46	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16	4	4	16
47	Lk	S2	PM	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmks UAY	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	3	3	9
48	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmks UAY	B	1	4	4	16	5	5	25	5	4	20	2	2	4	1	3	4
49	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmks UAY	B	1	4	4	16	5	5	25	5	4	20	2	2	4	1	4	3
50	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16	2	4	8
51	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	5	3	15	5	5	25	4	2	8	4	4	16	1	5	5
52	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16	3	3	9
53	Prm	S1	QS	>10 Thn	PT.Swa Wargin	Hotel	m	2	5	3	15	5	5	25	4	4	16	4	4	16	2	5	10
54	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	2	4	3	3	9	3	3	9	3	3	9	2	5	10
55	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	2	4	3	3	9	3	3	9	2	2	4	1	5	5
56	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	3	3	3	3	9	3	4	12	2	2	4	1	5	5
57	Lk	S1	Pelaksana	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	1	3	3	3	9	3	3	9	2	2	4	1	5	5
58	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	5	5	25	5	3	15	5	5	25	4	3	12	4	4	16
59	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	5	5	25	5	3	15	4	4	16	4	3	12	3	3	9
60	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	5	5	25	4	2	8	4	4	16	4	3	12	3	3	9
							Mean	3.87	4.02	4.04	4.23	3.87	4.02	3.5	3.5	3.45	4.02	3.45	4.35	3.47	4.17		
							STDV	1.48	1.17	1.36	1.03	1.28	1.05	1.33	1.14	1.48	0.73	1.53	0.94				

Ket:

K = Kualifikasi (Besar=1, Menengah=2)

Pr = Penerapan

K = Kepentingan

p = K x Pr

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.Klmm	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Projek	Tingkat Penerapan & Kepentingan											
							Var13 B			Var14 C			Var15 C			Var16 C		
							K	Pr	K	P13	Pr	K	P14	Pr	K	P15	Pr	K
1	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	3	5	15	4	3	12	5	5	25	4
2	Lk	S1	OS	5-10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	2	3	6	4	3	12	4	5	25	5
3	Lk	S1	OS	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	1	3	3	4	3	12	4	4	20	1
4	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	1	3	3	5	4	20	5	5	20	5
5	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	1	2	2	5	4	20	5	5	25	1
6	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	5	4	20	5	5	25	5
7	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Wasiat Sawo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	3	5	15	1	2	2	4	5	20	5
8	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Wasiat Sawo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	5	4	20	1	1	1	3	5	15	4
9	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Wasiat Sawo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	5	4	20	1	2	2	5	2	10	4
10	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kmbs UGM	m	2	4	4	16	1	2	2	1	3	3	1
11	Lk	S1	SM	5-10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kmbs UGM	m	2	4	5	20	1	2	1	3	3	1	4
12	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kmbs UGM	m	2	4	5	20	1	3	3	1	5	12	4
13	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Kmbs UGM	m	2	1	2	1	3	3	1	5	1	3	2
14	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
15	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
16	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
17	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
18	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	3	5	15	4
19	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	5	3	15	3	3	9	3	5	15	3
20	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	5	20	3	3	9	3	5	15	3
21	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WMC	Hotel	B	1	3	4	12	5	5	25	5	5	25	4
22	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.WMC	Hotel	B	1	3	3	9	5	4	20	5	5	25	5
23	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.WMC	Hotel	B	1	3	3	9	5	4	20	5	5	25	5
24	Prm	S1	OS	<5 Thn	PT.WMC	Hotel	B	1	4	5	20	5	5	25	4	20	5	5
25	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	5	20	3	3	9	5	4	20	5
26	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	5	20	3	3	9	5	5	25	5
27	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	3	3	9	3	3	9	5	5	25	4
28	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	3	3	9	4	2	8	4	20	4	8
29	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	1	4	4	2	8	4	5	20	4	8
30	Lk	S1	Pelaksana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	5	5	25	4	2	8	4	4	16	3
31	Prm	S1	OS	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	5	5	25	4	1	4	4	16	3	2
32	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Tata Bumi Rayaya	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5
33	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Tata Bumi Rayaya	Hotel	B	1	5	5	25	4	3	12	5	4	20	4
34	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT.Tata Bumi Rayaya	Hotel	B	1	5	5	25	4	3	12	5	4	20	4
35	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Inti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	5	25	4	4	16	5	3	15	5	4
36	Lk	S1	Pelaksana	5-10 Thn	PT.Inti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	5	25	4	4	16	5	3	20	4	4
37	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	4	3	12	3	3	9	5	5	25	1
38	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	1	5	3	3	9	5	5	25	4	1

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.Klmm	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Proyek	Tingkat Penerapan & Kepentingan										Var17 C				
							K	Pr	K	P13	Pr	K	P14	Pr	K	P15	Pr	K	P16	Pr	K
39	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	3	15	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
40	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	2	5	10	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
41	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	1	4	4	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5
42	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	1	1	1	5	3	15	5	5	25	5	5	25	5
43	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	3	3	9	5	3	15	5	5	25	5	5	25	4
44	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	3	3	9	5	3	15	5	5	25	5	5	25	4
45	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	3	5	15	5	5	25	5	3	15	5	5	25	4
46	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	1	5	5	5	5	25	5	3	15	5	5	25	4
47	Lk	S2	PM	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmbs.UAJY	B	1	1	5	5	3	3	9	5	5	25	3	3	9	3
48	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmbs.UAJY	B	1	4	5	20	3	3	9	1	4	4	2	5	10	2
49	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmbs.UAJY	B	1	2	4	8	3	3	9	1	4	4	1	5	1	5
50	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	1	4	3	2	6	4	5	20	3	5	15	3	5
51	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	4	3	12	3	2	6	3	5	15	2	5	10	4
52	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	4	3	12	3	1	3	3	5	15	1	4	4	3
53	Prm	S1	QS	5-10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	3	3	9	3	1	3	2	5	10	1	4	4	3
54	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	3	3	9	4	5	20	4	4	16	1
55	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	3	3	9	4	5	20	3	4	12	1
56	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	3	3	9	4	4	16	3	2	6	1
57	Lk	S1	Pelaksana	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	3	3	9	4	4	16	3	2	6	1
58	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	5	5	25	5	2	10	5	3	15	5	2	10	3
59	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	5	5	25	5	2	10	5	3	15	4	2	8	2
60	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	5	5	25	5	2	10	5	3	15	4	2	8	2
					Mean		3,55	4,18		3,72	3,18		4,15	4,40		3,92	4,15		3,43	4,23	
					STDV		1,50	1,03		1,29	1,16		1,29	0,81		1,37	1,12		1,44	1,05	

Ket:

K = Kualifikasi (Besar=1, Menengah=2)

Pr = Penerapan

K = Kepentingan

P = K x Pr

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.KMM	Pendidikan	Jabatan	Peng.Kja	Perusahaan	Jns Proyek	Var19 D				Var20 D				Var21 D				Var22 D				Var23 E				
							Pt	K	P19	Pt	K	P20	Pt	K	P21	Pt	K	P22	Pt	K	P23						
1	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT Putau Intan	Hotel	B	1	3	3	9	2	5	10	4	5	20	5	5	25	5	5	25				
2	Lk	\$1	QS	5-10 Thn	PT.Putau Intan	Hotel	B	1	1	5	5	1	5	5	5	5	25	5	25	4	5	20	5	5	25		
3	Lk	\$1	QS	>10 Thn	PT.Putau Intan	Hotel	B	1	1	5	5	1	5	5	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25		
4	Lk	\$1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	1	5	5	5	5	5	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25		
5	Lk	\$1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	1	4	4	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25				
6	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	1	4	4	5	5	25	3	4	12	4	5	20	5	5	25				
7	Lk	\$1	PM	>10 Thn	PT.Wasiat Santri Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	1	3	3	4	12	3	4	12	4	4	16	4	4	16	4	4	16		
8	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT.Wasiat Santri Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	1	3	3	4	12	3	4	12	4	4	16	4	4	16	4	4	16		
9	Lk	\$1	SE	>10 Thn	PT.Wasiat Santri Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	5	5	25	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	
10	Lk	\$1	PM	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Knps UGM	m	2	5	5	25	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3	3	
11	Lk	\$1	SM	5-10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Knps UGM	m	2	5	5	25	1	3	3	2	3	3	6	1	4	4	4	4	4	4	4	
12	Lk	\$1	St	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Knps UGM	m	2	5	5	25	5	25	1	3	3	2	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4
13	Lk	\$1	SE	>10 Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Knps UGM	m	2	1	5	5	5	25	1	3	3	1	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4
14	Lk	\$1	PM	>10 Thn	PT.NKE	Mail & Hotel	B	1	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
15	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT.NKE	Mail & Hotel	B	1	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
16	Lk	\$1	SE	>10 Thn	PT.NKE	Mail & Hotel	B	1	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
17	Lk	\$1	HSE	5-10 Thn	PT.NKE	Mail & Hotel	B	1	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
18	Lk	\$1	PM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	5	20	4	4	16	4	4	20	4	5	20	4	4	16	4	4	16	
19	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	5	5	25	2	4	8	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16	
20	Lk	\$1	SE	5-10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	5	5	25	2	3	6	4	5	20	4	4	16	4	4	16	4	4	16	
21	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	4	2	8	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	
22	Lk	\$1	SE	>10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
23	Lk	\$1	HSE	5-10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
24	Prm	\$1	OS	<5 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	4	4	16	8	2	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	
25	Lk	\$1	PM	>10 Thn	PT.Ciputra Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	4	16	8	2	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	
26	Lk	\$1	SE	>10 Thn	PT.Ciputra Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
27	Lk	\$1	SE	>10 Thn	PT.Ciputra Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	4	4	20	4	4	16	5	5	25	5	5	25	
28	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	5	20	3	2	6	3	4	12	3	5	15		
29	Lk	\$1	SE	5-10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	8	5	5	25	3	2	6	3	4	12	3	5	15	4	4	16		
30	Lk	\$1	Pelaksana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	3	6	5	5	25	3	3	9	3	4	12	4	4	16	4	4	16		
31	Prm	\$1	QS	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	2	8	5	5	25	3	3	9	3	3	9	4	4	16	4	4	16	
32	Lk	\$1	SE	5-10 Thn	P.I.Tata Bumi Raya	Hotel	B	1	5	5	25	4	25	4	5	20	4	5	20	4	4	16	4	4	16		
33	Lk	\$1	SE	>10 Thn	P.I.Tata Bumi Raya	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	4	4	20	4	5	20	3	3	9	3	3	9	
34	Lk	\$1	HSE	>10 Thn	P.I.Tata Bumi Raya	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	3	5	20	4	5	20	3	3	9	3	3	9	
35	Lk	\$1	SE	5-10 Thn	PT.Inti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	5	5	25	1	4	4	2	3	6	2	4	8	4	4	8	4	4	8	
36	Lk	\$1	Pelaksana	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	5	5	25	1	4	4	2	3	6	2	4	8	4	4	8	4	4	8	
37	Lk	\$1	SE	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	3	4	12	1	3	3	2	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	3	
38	Lk	\$1	SE	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	m	2	3	4	12	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1	3	3	1	3	3	
39	Lk	\$1	PM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	4	5	20	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	
40	Lk	\$1	SM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	1	5	5	2	3	6	2	4	8	4	4	8	4	4	8	

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.Kmn	Pendidikan	Jabatan	Peng(k)ra	Perusahaan	Jns Projek	Tingkat Penerapan & Kepentingan											
							Var19 D			Var20 D			Var21 D			Var22 D		
							Pr	K	P19	Pr	K	P20	Pr	K	P21	Pr	K	P23
41	Lk	S1	SE	>10Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5
42	Lk	S1	HSE	>10Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	1	4	4	5	5	25	5
43	Lk	S1	PM	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	4	5	20	2	4	8	4	5	20	4
44	Lk	S1	SM	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	5	4	20	2	4	8	3	5	15	4
45	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	5	25	1	3	3	5	5	25	5	5
46	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	2	5	10	2	5	10	3	4	12	3
47	Lk	S2	PM	>10Thn	CV Cahyo Seto	Krnps UAY	B	1	1	5	1	5	5	1	4	4	1	5
48	Lk	D3	Peleksana	>10Thn	CV Cahyo Seto	Krnps UAY	B	1	4	5	20	1	4	4	2	4	8	2
49	Lk	D3	Peleksana	>10Thn	CV Cahyo Seto	Krnps UAY	B	1	3	5	15	1	4	4	1	5	5	1
50	Lk	S1	SM	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	3	5	15	3	5	15	1	3	3	1
51	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	1	5	3	1	3	1	3	1	3	1
52	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	2	3	6	2	3	6	2	3	6	2
53	Prm	S1	OS	5-10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	1	4	4	5	4	20	1	3	3	1
54	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	4	5	20	5	5	25	3	4	12	3
55	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	3	3	5	5	25	1	4	4	1
56	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	8	2	16	5	5	25	2	5	10	2
57	Lk	S1	Peleksana	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	4	5	5	5	25	1	5	5	1
58	Lk	S1	SM	>10Thn	PT Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	4	2	8	5	4	20	3	2	6	3
59	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	1	3	3	5	4	20	3	2	6	3
60	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	4	8	625	4	25	3	2	6	3	3
							Mean	3.52	4.33	3.74	4.32	3.25	4.05	3.37	4.25	3.53	4.33	
							STDV	1.70	0.93	1.80	0.95	1.49	1.10	1.52	0.99	1.49	0.80	

Ket:

K = Kualifikasi (Besar=1, Menengah=2)

Pr = Penerapan

K = Kepentingan

P = K x Pr

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Pengkja	Perusahaan	Jns Proyek	K	Var24 E				Var25 E				Var26 E				Tingkat Penerapan & Kepentingan			
								Pr	K	P24	Pr	K	P25	Pr	K	P26	Pr	K	P27	Pr	K	P28	
1	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	4	20
2	Lk	S1	OS	5-10Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	4	5	20	5	5	25	5	5	25	4	5	20	4	4	16
3	Lk	S1	OS	>10Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
4	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
5	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25
6	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25
7	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.Wasat Sarwo Trenggila	Parkiran 3 Lt	m	2	1	4	4	3	3	9	3	3	9	3	2	6	2	2	4
8	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.Wasat Sarwo Trenggila	Parkiran 3 Lt	m	2	1	4	4	3	3	9	3	3	9	3	2	6	1	2	2
9	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Wasat Sarwo Trenggila	Parkiran 3 Lt	m	2	3	3	9	2	2	4	2	4	8	2	3	6	2	2	4
10	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	1	3	3	1	4	4	1	4	1	3	3	2	3	3	6
11	Lk	S1	SM	5-10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	4	4	16	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	3	3
12	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	4	4	16	1	4	4	1	3	3	1	2	2	1	2	2
13	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	2	2	1	2	2
14	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
15	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
16	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
17	Lk	S1	HSE	5-10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
18	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25
19	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	4	20
20	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	4	20
21	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
22	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	3	15
23	Lk	S1	HSE	5-10Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	3	15
24	Prm	S1	QS	<5 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	4	20
25	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	4	20	5	5	25
26	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	4	20	5	5	25
27	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	4	20	5	5	25
28	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	5	3	15	4	2	8	4	4	16	4	3	12	4	2	8
29	Lk	S1	HSE	5-10Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	5	3	15	2	2	4	2	3	6	3	3	9	3	2	6
30	Lk	S1	Pejaksana	<5 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	m	2	4	4	16	2	2	4	2	3	6	3	3	9	3	3	9
31	Prm	S1	OS	>10Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	4	16	4	4	16	3	3	9	3	3	9	3	3	9
32	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.Iraja Bumi Raya	Hotel	B	1	4	4	16	4	5	20	4	4	16	4	3	12	5	5	25
33	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Iraja Bumi Raya	Hotel	B	1	3	9	5	5	25	4	4	16	4	3	12	5	5	25	
34	Lk	S1	HSE	>10Thn	PT.Tata Bumi Raya	Hotel	B	1	4	4	16	4	4	16	4	4	16	5	3	15	5	5	25
35	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.Iriti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	4	4	16	2	1	2	1	2	2	1	4	4	1	2	2
36	Lk	S1	Pejaksana	5-10Thn	PT.Iriti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	4	4	16	2	1	2	1	2	2	1	4	4	1	2	2
37	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	1	3	3	2	2	4	1	2	2	1	3	3	1	1	1
38	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	1	3	3	2	2	4	1	3	3	1	3	3	1	1	1
39	Lk	S1	PM	>10Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	1	5	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	
40	Lk	S1	SM	>10Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Kja	Perusahaan	Jns Proyek	Tingkat Penerapan & Kepentingan									
							Var24 E			Var25 E			Var26 E			
							Pr	K	P24	Pr	K	P25	Pr	K	P26	
41	Lk	S1	SE	>10Thn	P.T. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	25
42	Lk	S1	HSE	>10Thn	P.T. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	25
43	Lk	S1	PM	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	25
44	Lk	S1	SM	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	25
45	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	4	4	16	5	5	25	5	25
46	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	4	4	16	3	5	15	3	4
47	Lk	S2	PM	>10Thn	CV Cahyo Seto	Kmps UAY	B	1	1	5	2	4	8	2	4	8
48	Lk	D3	Pelaksana	>10Thn	CV Cahyo Seto	Kmps UAY	B	1	3	5	15	1	4	4	2	5
49	Lk	D3	Pelaksana	>10Thn	CV Cahyo Seto	Kmps UAY	B	1	3	9	2	4	8	2	5	10
50	Lk	S1	SM	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	3	9	2	2	4	2	4	2
51	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	3	9	2	3	6	2	2	4
52	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	1	3	2	3	6	3	3	9
53	Prm	S1	QS	5-10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	1	4	2	4	2	2	4	1
54	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	4	8	4	4	16	4	20
55	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	5	2	4	8	3	5	15
56	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	5	1	3	3	1	5	1
57	Lk	S1	Pelaksana	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	5	1	3	3	2	5	10
58	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	1	5	4	2	8	3	12	4
59	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	1	5	3	1	3	4	3	12
60	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	1	5	4	1	4	3	12	4
					Mean		3.43	4.32	3.50	3.78	3.57	4.12	3.57	4.23	3.45	3.53
					STDV		1.63	0.77	1.48	1.29	1.56	1.08	1.57	1.00	1.69	1.42

Ket:
K = Kualifikasi (Besar=1, Menengah=2)
Pr = Penerapan
K = Kepentingan
P = K x Pr

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Pengkraja	Perusahaan	Jns Proyek	K	Var29F			Var30F			Var31F			Var32F						
								Pr	K	P29	Pr	K	P30	Pr	K	P31	Pr	K	P33				
1	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	5	20	4	4	5	20		
2	Lk	S1	OS	5-10Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	5	20		
3	Lk	S1	OS	>10Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	5	20	4	4	5	20		
4	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	5	25		
5	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	2	5	10	4	5	20	5	5	5	25		
6	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	5	5	25	2	5	10	5	5	25	4	5	5	25		
7	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.Wasat Sarwo Trenggila	Parkiran 3 Lt	m	2	4	8	4	4	16	1	4	4	1	2	2	4	4	16	
8	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.Wasat Sarwo Trenggila	Parkiran 3 Lt	m	2	1	4	4	4	16	1	4	4	1	2	2	4	4	16	
9	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Wasat Sarwo Trenggila	Parkiran 3 Lt	m	2	1	3	3	3	9	1	4	4	1	3	3	3	3	9	
10	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	1	3	1	3	3	2	6	1	3	3	1	3	3		
11	Lk	S1	SM	5-10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	1	3	1	4	4	2	2	4	1	2	2	1	4	4	
12	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	1	4	1	4	4	2	2	4	1	2	2	1	4	4	
13	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Bhinneka Citra Prima	Krnps UCM	m	2	1	4	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	4	4	
14	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	3	3	9	5	25	
15	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	3	12	5	25	
16	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	5	25		
17	Lk	S1	HSE	5-10Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	5	25		
18	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	5	4	20	4	4	16	5	5	25	5	5	25	4	4	16
19	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	5	4	20	4	4	16	4	4	16	4	5	20	4	4	16
20	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	4	4	16
21	Lk	S1	SM	>10Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
22	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16	5	5	25
23	Lk	S1	HSE	5-10Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
24	Prm	S1	QS	<5 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	5	5	25	5	5	25	4	4	16
25	Lk	S1	PM	>10Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16
26	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	3	3	9
27	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	4	4	16	4	4	16
28	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	12	3	5	15	4	2	8	4	2	6	4	4	16
29	Lk	S1	HSE	5-10Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	12	3	5	15	4	2	8	4	2	8	3	5	15
30	Lk	S1	Peleksana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	2	5	10	4	4	16	2	4	8	1	4	4	4	4	16
31	Prm	S1	OS	>10Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	3	5	15	4	4	16	2	3	6	2	3	6	4	4	16
32	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.Iraja Bumi Raya	Hotel	B	1	5	5	25	4	4	16	5	5	25	4	4	16	5	5	25
33	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Iraja Bumi Raya	Hotel	B	1	5	5	25	3	3	9	5	5	25	3	3	9	5	5	25
34	Lk	S1	HSE	>10Thn	PT.Iraja Bumi Raya	Hotel	B	1	4	5	20	4	4	16	3	3	9	3	3	9	5	5	25
35	Lk	S1	Peleksana	5-10Thn	PT.Iriti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	1	5	4	4	16	1	3	3	1	3	3	3	3	15	
36	Lk	S1	Peleksana	5-10Thn	PT.Iriti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	2	5	10	4	4	16	2	2	4	1	3	4	4	4	16
37	Lk	S1	SE	5-10Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	1	5	1	3	3	2	2	4	1	3	3	3	3	3	
38	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	1	5	1	3	3	2	2	4	1	1	1	1	1	3	
39	Lk	S1	PM	>10Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
40	Lk	S1	SM	>10Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
41	Lk	S1	SE	>10Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25

Lampiran 3: Rekap Kepentingan dan Penerapan Jalur Evakuasi

No.Res	J.Kmn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Kja	Perusahaan	Jns Proyek	K	Tingkat Penerapan & Kepentingan					
								Var29 F	Var29 E	Var30 F	Var31 F	Var32 F	Var33 F
42	Lk	S1	HSE	>10Thn	P.T. Green Tech	Hotel	B	1	5	5	25	5	5
43	Lk	S1	PM	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	5	5	25	5	25
44	Lk	S1	SM	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	5	5	25	5	25
45	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	5	3	15	4	16
46	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	3	9	4	16	2
47	Lk	S2	PM	>10Thn	CV Cahyo Seto	Kmps.UAY	B	1	1	4	4	1	5
48	Lk	D3	Peaksana	>10Thn	CV Cahyo Seto	Kmps.UAY	B	1	2	4	8	3	6
49	Lk	D3	Peaksana	>10Thn	CV Cahyo Seto	Kmps.UAY	B	1	1	4	4	1	4
50	Lk	S1	SM	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	1	2	2	5	10
51	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	2	4	8	3	9
52	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	2	4	8	1	3
53	Prm	S1	OS	5-10 Thn	PT Swa Waringin	Hotel	m	2	1	3	3	1	4
54	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	3	9	2	4	8
55	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	3	6	1	5
56	Lk	S1	SE	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	3	6	1	5
57	Lk	S1	Peaksana	>10Thn	PT Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	3	1	5	5
58	Lk	S1	SM	>10Thn	pt.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	4	2	8	4	16
59	Lk	S1	SE	>10Thn	pt.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	3	2	6	3	9
60	Lk	S1	SE	>10Thn	pt.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	4	2	8	3	6
						Mean	3,45	4,22	3,43	4,37	3,38	3,88	3,13
						SDIV	1,71	0,99	1,52	0,74	1,52	1,32	1,60
													4,35
													1,23
													0,78

Ket:
 K = Kualifikasi(Besar=1, Menengah=2)
 Pr = Penerapan
 K = Kepentingan
 P = K x Pr

Lampiran 4: Rekapan Hambatan

No.Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Proyek	Hambatan							
							K	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
1	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	2	2	2	2	3	2
2	Lk	S1	OS	5-10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	2	2	2	2	3	2
3	Lk	S1	OS	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	2	2	2	2	3	2
4	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	2	2	1	1	2	1
5	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	1	2	1	2	2	2
6	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	1	2	1	2	2	2
7	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Wasiat Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	4	3	3	3	4	5
8	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Wasiat Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	4	3	3	3	4	5
9	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Wasiat Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	4	3	4	4	5	5
10	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmps UGM	m	2	3	5	3	4	5	5
11	Lk	S1	SM	5-10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmps UGM	m	2	3	5	4	5	5	4
12	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmps UGM	m	2	3	5	4	5	5	5
13	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmps UGM	m	2	3	5	4	5	5	5
14	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	1	1	2	2	3	2
15	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	1	1	2	2	3	2
16	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	1	2	2	2	3	1
17	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	2	1	1	2	1	1
18	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	2	3	1	1	3	3
19	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	2	3	1	1	3	3
20	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	3	2	2	3	3
21	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	3	2	2	1	2	1
22	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	3	2	3	3	2	2
23	Lk	S1	HSE	b-10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	1	2	4	3	3	2
24	Prlm	S1	QS	<5 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	3	2	4	2	1	2
25	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	3	2	4	2	1	2
26	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	2	4	2	1	3	2
27	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Cipta Prima Sejahtera	Hotel	B	1	2	4	2	1	2	2
28	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	4	3	3	3
29	Lk	S1	SE	b-10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	5	3	4	3
30	Lk	S1	Pelskana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	5	4	4	3
31	Prlm	S1	OS	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	5	5	4	3
32	Lk	S1	SE	b-10 Thn	PT.Iata Bumi Raya	Hotel	B	1	1	2	3	2	2	2
33	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Iata Bumi Raya	Hotel	B	1	1	2	3	2	1	2
34	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT.Iata Bumi Raya	Hotel	B	1	1	3	2	2	3	3
35	Lk	S1	SE	b-10 Thn	PT.Inti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	4	5	3	4	4	4
36	Lk	S1	Pelskana	5-10 Thn	PT.Inti Cipta Perkasa	Hotel	m	2	4	5	3	4	4	5
37	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	2	5	4	4	5	4
38	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	2	5	4	4	5	4
39	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	1	3	2	2	3	1
40	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	1	3	2	2	3	1
41	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	1	3	2	2	3	1

Lampiran 4: Rekapan Hambatan

No.Res	J.Klmn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Kjra	Perusahaan	Hambatan											
						Jns Projek		Hambatan					Hambatan				
						K	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
42	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT Green Tech	Hotel	B	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
43	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
45	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	2	2	1	2	2	3	2	2	2
46	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT Adicon	Hotel	B	1	2	3	1	2	2	1	3	3	4
47	Lk	S2	PM	>10 Thn	CV Cahyo Setio	Kmbs UAY	B	1	2	3	1	3	3	3	3	3	4
48	Lk	D3	Pelikana	>10 Thn	CV Cahyo Setio	Kmbs UAY	B	1	3	1	3	3	1	4	4	3	1
49	Lk	D3	Pelikana	>10 Thn	CV Cahyo Setio	Kmbs UAY	B	1	3	4	1	3	3	4	4	4	4
50	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Swia Waringin	Hotel	m	2	4	4	b	3	3	4	4	4	4
51	Lk	S1	SE	>10 Thn	pt.Swia Waringin	Hotel	m	2	4	4	5	3	3	4	4	4	4
52	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swia Waringin	Hotel	m	2	4	4	5	3	3	2	4	4	4
53	Prm	S1	QS	5-10 Thn	PT.Swia Waringin	Hotel	m	2	4	4	4	4	5	5	5	4	5
54	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	3	3	4	4	3	3	3	4	3
55	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	1	3	3	4	4	3	3	5	3
56	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	4	2	4	4	4	4	4	4
57	Lk	S1	Pelikana	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	2	4	2	3	3	4	4	4	4
58	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Surya Tala Internusa	Hotel	m	2	3	3	5	5	3	3	3	5	3
59	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tala Internusa	Hotel	m	2	3	3	b	b	4	3	3	5	3
60	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tala Internusa	Hotel	m	2	3	5	5	5	4	3	3	5	3
						Mean	2,42	2,80	3,12	2,81	2,75	3,17	2,98	2,95	2,73	4,23	2,93
						STDV	1,01	1,23	1,35	1,14	1,23	1,09	1,21	1,25	1,15	1,16	1,23

Ket:

K = Kualifikasi (Besar=1, Menengah=2)
H = Hambatan

Lampiran 5: Rekapan Penanganan

No Res	J.Klmm	Pendidikan	Jabatan	Peng Kjra	Perusahaan	Jns Proyek	K	Penanganan						
								PN1	PN2	PN3	PN4	PN5	PN6	PN7
1	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
2	Lk	S1	OS	5-10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
3	Lk	S1	OS	>10 Thn	PT.Pulau Intan	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
4	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
5	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
6	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WIKA	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
7	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Wisata Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	4	4	3	3	4	5
8	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Wisata Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	4	4	3	3	4	5
9	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Wisata Sarwo Trenggina	Parkiran 3 Lt	m	2	4	3	4	4	5	5
10	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmpsk UGM	m	2	3	5	3	4	5	5
11	Lk	S1	SM	5-10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmpsk UGM	m	2	3	5	4	5	5	5
12	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmpsk UGM	m	2	3	5	4	5	5	4
13	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Bhineka Citra Prima	Kmpsk UGM	m	2	3	5	4	5	5	5
14	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	3	3	3	3	3	4
15	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
16	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.NKE	Mall & Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
17	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.NKE	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
18	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
19	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
20	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.ACG	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
21	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
22	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
23	Lk	S1	HSE	5-10 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	3	4	3	3	3	3
24	Prm	S1	US	<5 Thn	PT.WKC	Hotel	B	1	3	4	3	3	3	3
25	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Cipta Prima Segantara	Hotel	B	1	3	3	4	3	3	3
26	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Cipta Prima Segantara	Hotel	B	1	3	3	4	3	3	3
27	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Cipta Prima Segantara	Hotel	B	1	3	4	3	3	3	3
28	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	3	3	3	3
29	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	5	4	4	3
30	Lk	S1	Padaksana	<5 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	5	4	4	3
31	Prm	S1	OS	>10 Thn	PT.Central Gemilang	Hotel	m	2	4	3	5	5	4	3
32	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Iata Bumi Raya	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
33	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Iata Bumi Raya	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
34	Lk	S1	HSE	>10 Thn	PT.Iata Bumi Raya	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
35	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Initi Cipta Perkasa	Hotel	m	2	3	4	5	4	4	3
36	Lk	S1	Padaksana	5-10 Thn	PT.Initi Cipta Perkasa	Hotel	m	2	3	4	5	3	4	3
37	Lk	S1	SE	5-10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	3	5	4	5	4	3
38	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sinar Mandiri Semesta	Hotel	m	2	3	5	4	5	5	4
39	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	3	5	3	3	3	3
40	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3
41	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT. Green Tech	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3

Lampiran 5: Rekapan Penanganan

No.Res	J.K.Imn	Pendidikan	Jabatan	Peng.Krja	Perusahaan	Jns Proyek	Penanganan										
							K		PN1		PN2		PN3		PN4		
42	Lk	S1	Hse	>10 Thn	PT.Green Tech	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
43	Lk	S1	PM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
44	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3	3	5	
45	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3	3	5	
46	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Adicon	Hotel	B	1	3	3	3	3	3	3	3	5	
47	Lk	S2	PM	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmps.UAY	B	1	3	3	3	3	3	3	3	4	
48	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmps.UAY	B	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
49	Lk	D3	Pelaksana	>10 Thn	CV.Cahyo Seto	Kmps.UAY	B	1	3	4	3	3	4	4	4	4	
50	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	4	4	5	3	4	4	4	5	
51	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	4	4	5	3	4	4	4	5	
52	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	4	4	5	3	3	4	4	4	
53	Prm	S1	OS	5-10 Thn	PT.Swa Waringin	Hotel	m	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	3	3	4	3	3	3	3	4	
55	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	3	3	4	4	3	3	3	5	
56	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	3	4	3	4	4	4	4	4	
57	Lk	S1	Pelaksana	>10 Thn	PT.Sarana Bangun Perkasa	Mall & Hotel	B	1	3	4	3	3	4	4	4	4	
58	Lk	S1	SM	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	3	5	5	3	3	3	3	5	
59	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	3	5	5	4	3	3	3	5	
60	Lk	S1	SE	>10 Thn	PT.Surya Tata Internusa	Hotel	m	2	3	5	5	4	3	3	3	5	
								Mean	3.18	3.40	3.60	3.40	3.38	3.41	3.50	3.33	4.42
								STDV	0.39	0.67	0.83	0.72	0.69	0.68	0.72	0.57	0.72

Ket:
 K = Kualifikasi (Besar=1, Menengah=2)
 PN= Penanganan

Lampiran 6: Hasil Output SPSS Korelasi Kepentingan dan Penerapan terhadap Hambatan

	P11	P12	P13	P18	P19	P20	P23	P24	P30	P33	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
P11 Pearson Correlation	1	.272*	-.073	.200	.249	-.184	.663**	.536**	.682**	.470**	-.073	-.064	-.050	-.656**	-.708**	-.160	.056	-.145	.158	-.209	-.115
Sig. (2-tailed)		,035	,581	,125	,055	,158	,000	,000	,000	,000	,579	,629	,707	,000	,000	,221	,669	,268	,228	,109	,381
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
P12 Pearson Correlation	.272*	1	-.084	.054	.049	-.217	.365**	.300*	.314*	.106	-.172	.022	-.045	-.263*	-.309*	-.046	.011	-.024	.104	-.003	-.127
Sig. (2-tailed)	,035	,524	,684	,713	,096	,004	,020	,015	,419	,190	,865	,733	,042	,016	,726	,934	,855	,429	,982	,333	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
P13 Pearson Correlation	-.073	-.084	1	,043	,168	,350**	-.052	-.118	-.097	,004	-.075	-.149	-.105	-.122	-.044	-.154	-.902**	-.090	-.854**	-.050	-.185
Sig. (2-tailed)	,581	,524	,745	,199	,006	,696	,370	,462	,978	,571	,256	,422	,354	,741	,240	,000	,493	,000	,705	,158	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
P18 Pearson Correlation	,200	,054	,043	1	,725**	,180	,412**	,503**	,539**	,346**	,138	,175	,027	,349**	,241	,038	,126	-,061	-,089	-,795**	,079
Sig. (2-tailed)	,125	,684	,745	,000	,169	,001	,000	,005	,000	,007	,291	,181	,835	,006	,064	,770	,339	,646	,499	,000	,549
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
P19 Pearson Correlation	,249	,049	,168	,725**	1	-,004	,279*	,401**	,366**	,184	,132	,043	-,024	,276*	-,170	-,044	,231	,064	-,198	-,588**	,068
Sig. (2-tailed)	,055	,713	,199	,000	,975	,031	,002	,004	,160	,313	,743	,859	,033	,194	,736	,075	,627	,129	,000	,607	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
P20 Pearson Correlation	-,184	-,217	,350**	,180	-,004	1	,020	,031	-,083	,033	-,109	-,115	,007	,107	-,023	-,200	-,223	-,273*	-,286*	-,089	
Sig. (2-tailed)	,158	,096	,006	,169	,975	,882	,815	,526	,802	,407	,383	,237	,955	,417	,863	,126	,087	,035	,027	,500	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Lampiran 6: Hasil Output SPSS Korelasi Kepentingan dan Penerapan terhadap Hambatan

		P11	P12	P13	P18	P19	P20	P23	P24	P30	P33	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
P23	Pearson Correlation	,663**	-,052	,412**	,279'	,020	1	,852**	,926**	,671**	,7021	,115	,046	,790**	,848**	,002	,070	-,108	,171	-,400**	-,042	
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,696	,001	,031	,882	,000	,000	,873	,381	,729	,000	,000	,985	,597	,413	,193	,002	,748		
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
P24	Pearson Correlation	,536**	,300*	,118	,503**	,401**	,031	,852**	1	,798**	,583**	,036	,172	,080	,596**	,661**	,048	,164	,048	,262*	,463*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,020	,370	,000	,002	,815	,000	,000	,785	,188	,545	,000	,000	,717	,211	,717	,043	,000	,469		
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
P30	Pearson Correlation	,682**	,314*	,097	,359**	,366**	,083	,926**	,798**	1	,647**	,032	,021	,049	,742**	,819**	,007	,081	,106	,182	,363**	
	Sig. (2-tailed)	,000	,015	,462	,005	,004	,526	,000	,000	,807	,873	,713	,000	,000	,958	,539	,422	,165	,004	,756		
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
P33	Pearson Correlation	,470**	,106	,004	,346**	,184	,033	,671**	,583**	,647**	1	,092	,008	,062	,571**	,622**	,063	,106	,167	,189	,359**	
	Sig. (2-tailed)	,000	,419	,978	,007	,160	,802	,000	,000	,487	,949	,696	,000	,000	,634	,421	,202	,149	,005	,421		
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H1	Pearson Correlation	,073	-,172	-,075	,138	,132	-,109	-,021	,036	-,032	,092	1	,729**	,853**	,132	,132	,815**	,103	,877**	,096	,060	
	Sig. (2-tailed)	,579	,190	,571	,291	,313	,407	,873	,785	,807	,487	,000	,000	,316	,314	,000	,436	,000	,467	,646	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H2	Pearson Correlation	-,064	,022	,149	,175	,043	-,115	,115	,172	,021	-,008	,729**	1	,696**	,056	,039	,795**	,169	,725**	,167	,017	
	Sig. (2-tailed)	,629	,865	,256	,181	,743	,383	,381	,188	,873	,949	,000	,000	,669	,767	,000	,196	,000	,203	,900	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H3	Pearson Correlation	-,050	,045	,105	-,027	,024	-,155	,046	,080	,049	-,052	,853**	,696**	1	,206	,094	,795**	,106	,838**	,173	,165	
	Sig. (2-tailed)	,707	,733	,422	,835	,859	,237	,729	,545	,713	,696	,000	,000	,115	,477	,000	,420	,000	,185	,208	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

Lampiran 6: Hasil Output SPSS Korelasi Kepentingan dan Penerapan terhadap Hambatan

	P11	P12	P13	P18	P19	P20	P23	P24	P30	P33	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	
H4 Pearson Correlation	-,656**	-,263*	-,122	-,349**	-,276*	,007	-,790**	-,596**	-,742**	-,571**	,132	,056	,206	1	,939**	,186	,095	,244	,016	,367**	,318*	
Sig. (2-tailed)	,000	,042	,354	,006	,033	,955	,000	,000	,000	,000	,316	,669	,115	,000	,155	,468	,060	,906	,004	,004	,013	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H5 Pearson Correlation	-,708**	-,309	-,044	-,241	-,170	,107	-,848**	-,661**	-,819**	-,622**	,132	,039	,094	,939**	1	,166	,033	,222	,080	,092*	,228	
Sig. (2-tailed)	,000	,016	,741	,064	,194	,417	,000	,000	,000	,000	,314	,767	,477	,000	,206	,803	,089	,544	,024	,080	,080	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H6 Pearson Correlation	-,160	-,046	-,154	-,038	-,044	-,023	,002	,048	,007	-,063	,815**	,795**	,795**	,186	,166	1	,225	,803**	,225	,168	,702**	
Sig. (2-tailed)	,221	,726	,240	,770	,736	,863	,985	,717	,958	,634	,000	,000	,000	,155	,206	,083	,000	,084	,200	,000	,000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H7 Pearson Correlation	,056	,011	-,902**	-,126	-,231	-,200	,070	,164	,081	,106	,103	,169	,106	,095	,033	,225	1	,125	,917**	,099	,157	
Sig. (2-tailed)	,669	,934	,000	,339	,075	,126	,597	,211	,539	,421	,436	,196	,420	,468	,803	,083	,340	,000	,463	,230	,230	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H8 Pearson Correlation	-,145	-,024	-,090	-,061	,064	-,223	-,108	-,048	-,106	-,167	,877**	,725**	,838**	,244	,222	,803**	,125	1	,121	,276*	,761**	
Sig. (2-tailed)	,268	,855	,493	,646	,627	,087	,413	,717	,422	,202	,000	,000	,000	,060	,089	,000	,340	,356	,033	,000	,000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H9 Pearson Correlation	,158	,104	-,854**	-,089	-,198	-,273*	,171	,262*	,182	,189	,096	,167	,173	,016	,080	,225	,917**	,121	1	,085	,131	
Sig. (2-tailed)	,228	,429	,000	,499	,129	,036	,193	,043	,165	,149	,467	,203	,185	,906	,544	,084	,000	,356	,518	,518	,317	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
H10 Pearson Correlation	-,209	-,003	-,050	-,795**	-,583*	-,286*	-,400**	-,463**	-,363**	-,359*	,060	,017	,165	,367**	,292	,168	,099	,276	,085	1	,100	
Sig. (2-tailed)	,109	,982	,705	,000	,000	,027	,002	,000	,004	,005	,646	,900	,208	,004	,024	,200	,453	,033	,518	,448		
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

Lampiran 6: Hasil Output SPSS Korelasi Kepentingan dan Penerapan terhadap Hambatan

		P11	P12	P13	P18	P19	P20	P23	P24	P30	P33	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
H11	Pearson Correlation		-,115	-,127	-,185	,079	,068	-,089	-,042	,095	-,041	-,106	,771 [*]	,657 ^{**}	,866 [*]	,318 [*]	,228	,702 [*]	,157	,761 ^{**}	,131	,100
	Sig. (2-tailed)		,381	,333	,158	,549	,607	,500	,748	,469	,756	,421	,000	,000	,013	,080	,000	,230	,000	,317	,448	
	N		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ket:
Pernyataan sangat penting dan kadang-kadang diterapkan

P12 Bunyi Alarm dibedakan untuk masing-masing keadaan darurat (Kebakaran, kecelakaan kerja, gempa bumi,dan lainnya).

P13 Bunyi dan jenis alarm dimengerti oleh seluruh pekerja.

P18 Lokasi dilengkapi lampu darurat.

P19 Pencatayaan darurat berfungsi dengan baik

P20 Pencatayaan darurat memberikan cahaya yang cukup tanpa perunduan dalam upaya menjamin evakuasi yang aman dalam lokasi proyek.

P23 Setiap unit Alat Pernadam Api Ringan n(APAR) di beri label yang mudah terihat dan terbaca.

Pernyataan sangat penting dan tidak pernah diterapkan

P11 Bunyi alarm dibedakan untuk masing-masing kondisi (darurat, evakuasi, aran).

P24 APAR diletakkan di area yang mudah dijangkau saat terjadi kebakaran di proyek.

P30 Terdapat petunjuk/ safety sign yang dapat menyela dalam kegelapan.

P33 Rambu-rambu dari jalur evakuasi menuju titik kumpul terihat jelas oleh pekerja

Pernyataan tentang Hambatan

H11 Manajemen bertindak saat bencana terjadi.

H2 Kontribusi jalur Evakuasi yang kurang terukur.

H3 Kurangnya kesadaran dari Top Manager tentang pentingnya penerapan jalur evakuasi.

H4 Kurangnya perhatian dari Top Manager tentang pentingnya penerapan jalur evakuasi.

H5 Kurangnya sikap tegas dari Top Manager.

H6 Kurangnya pembinaan mengenai sistem jalur evakuasi dari asosiasi profesi.

H7 Kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

H8 Keterbatas SDM yang berkualitas.

H9 Kurangnya pengetahuan tentang sistem penerapan jalur evakuasi.

H10 Kurangnya pengawasan dari manajemen.

H11 Kurangnya personil yang memiliki kompetensi dalam melakukan identifikasi penilaian & pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja.

Lampiran 7: Hasil Output SPP Korelasi Hambatan dan Penanganan

		H1	PN1	PN2	PN3	PN5
H1	Pearson Correlation	1	,918**	,670**	,088	,005
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,505	,971
	N	60	60	60	60	60
PN1	Pearson Correlation	,918**	1	,767**	,115	,106
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,383	,420
	N	60	60	60	60	60
PN2	Pearson Correlation	,670**	,767**	1	,087	,188
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,508	,150
	N	60	60	60	60	60
PN3	Pearson Correlation	,088	,115	,087	1	,500**
	Sig. (2-tailed)	,505	,383	,508		,000
	N	60	60	60	60	60
PN5	Pearson Correlation	,005	,106	,188	,500**	1
	Sig. (2-tailed)	,971	,420	,150	,000	
	N	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ket:

- H1 : Manajemen bertindak saat bencana terjadi.
- PN1 : Mengidentifikasi bencana sebelum terjadi dan meminimalkan dampak dari bencana.
- PN2 : Aturan penerapan Jalur evakuasi harus diperkuat.
- PN3 : Perlunya tingkat kesadaran dari Top Manager akan pentingnya penerapan jalur evakuasi.
- PN5 : Perlu ditingkatkan ketegasan dari Top Manager dalam upaya melaksanakan program penerapan jalur evakuasi dilapangan.

		H2	PN1	PN2
H2	Pearson Correlation	1	,813**	,649**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	60	60	60
PN1	Pearson Correlation	,813**	1	,767**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	60	60	60
PN2	Pearson Correlation	,649**	,767**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

- H2 : Kontribusi Jalur Evakuasi yang kurang terukur.
- PN1 : Mengidentifikasi bencana sebelum terjadi dan meminimalkan dampak dari bencana.
- PN2 : Aturan penerapan Jalur evakuasi harus diperkuat.

Lampiran 7: Hasil Output SPP Korelasi Hambatan dan Penanganan

		H3	PN3
H3	Pearson Correlation	1	,050
	Sig. (2-tailed)		,704
	N	60	60
PN3	Pearson Correlation	,050	1
	Sig. (2-tailed)	,704	
	N	60	60

Keterangan:

H3 : Kurangnya kesadaran dari Top Manager tentang pentingnya penerapan jalur evakuasi.

PN3 : Perlunya tingkat kesadaran dari Top Manager akan pentingnya penerapan jalur evakuasi.

Correlations

		H4	PN3	PN4
H4	Pearson Correlation	1	,775**	,984**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	60	60	60
PN3	Pearson Correlation	,775**	1	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	60	60	60
PN4	Pearson Correlation	,984**	,791**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

H4 : Kurangnya perhatian dari Top Manager tentang pentingnya penerapan jalur evakuasi.

PN3 : Perlunya tingkat kesadaran dari Top Manager akan pentingnya penerapan jalur evakuasi.

PN4 : Perlu adanya motivasi dari Top Manager bagi pekerja untuk melaksanakan program penerapan jalur evakuasi

		H5	PN3	PN5
H5	Pearson Correlation	1	,844**	,609**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	60	60	60
PN3	Pearson Correlation	,844**	1	,500**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	60	60	60

PN5	Pearson Correlation	,609**	,500**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

H5 : Kurangnya sikap tegas dari Top Manager.

PN3 : Perlunya tingkat kesadaran dari Top Manager akan pentingnya penerapan jalur evakuasi.

PN5 : Perlu ditingkatkan ketegasan dari Top Manager dalam upaya melaksanakan program penerapan jalur evakuasi dilapangan.

		H6	PN6
H6	Pearson Correlation	1	,727**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	60	60
PN6	Pearson Correlation	,727**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

H6 : Kurangnya pembinaan mengenai sistem jalur evakuasi dari asosiasi profesi.

PN6 : Perlu ditingkatkan pembinaan menegenai sistem jalur evakuasi darurat di lapangan dari asosiasi profesi.

		H7	PN4	PN6	PN7	PN9	PN10
H7	Pearson Correlation	1	,049	,067	,741**	,342**	,078
	Sig. (2-tailed)		,713	,610	,000	,008	,555
	N	60	60	60	60	60	60
PN4	Pearson Correlation	,049	1	,178	,307'	,151	,355**
	Sig. (2-tailed)	,713		,173	,017	,251	,005
	N	60	60	60	60	60	60
PN6	Pearson Correlation	,067	,178	1	,067	,535**	,004
	Sig. (2-tailed)	,610	,173		,610	,000	,978
	N	60	60	60	60	60	60
PN7	Pearson Correlation	,741**	,307'	,067	1	,232	,013
	Sig. (2-tailed)	,000	,017	,610		,074	,922
	N	60	60	60	60	60	60
PN9	Pearson Correlation	,342**	,151	,535**	,232	1	,113
	Sig. (2-tailed)	,008	,251	,000	,074		,388
	N	60	60	60	60	60	60

PN10	Pearson Correlation	,078	,355**	,004	,013	,113	1
	Sig. (2-tailed)	,555	,005	,978	,922	,388	
	N	60	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Keterangan:

- H7 : Kurangnya sosialisasi dan komunikasi.
 PN4 : Perlu adanya motivasi dari Top Manager bagi pekerja untuk melaksanakan program penerapan jalur evakuasi.
 PN6 : Perlu ditingkatkan pembinaan menenegai sistem jalur evakuasi darurat di lapangan dari asosiasi profesi.
 PN9 : Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan jalur evakuasi darurat dengan mengadakan program *sharing* untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait sistem jalur evakuasi.
 PN10 : Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan penerapan jalur evakuasi.

		H8	PN4	PN8	PN9	PN10
H8	Pearson Correlation	1	,236	,867**	,542**	,230
	Sig. (2-tailed)		,069	,000	,000	,077
	N	60	60	60	60	60
PN4	Pearson Correlation	,236	1	,178	,151	,355**
	Sig. (2-tailed)	,069		,173	,251	,005
	N	60	60	60	60	60
PN8	Pearson Correlation	,867**	,178	1	,674**	,113
	Sig. (2-tailed)	,000	,173		,000	,388
	N	60	60	60	60	60
PN9	Pearson Correlation	,542**	,151	,674**	1	,113
	Sig. (2-tailed)	,000	,251	,000		,388
	N	60	60	60	60	60
PN10	Pearson Correlation	,230	,355**	,113	,113	1
	Sig. (2-tailed)	,077	,005	,388	,388	
	N	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

- H8 : Keterbatas SDM yang berkualitas.
 PN4 : Perlu adanya motivasi dari Top Manager bagi pekerja untuk melaksanakan program penerapan jalur evakuasi.
 PN8 : Mengubah pola pikir dan mengikutkan pekerja dalam pembelajaran yang menarik secara teori maupun praktik tentang sistem penerapan jalur evakuasi darurat.
 PN9 : Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan jalur evakuasi darurat dengan mengadakan program *sharing* untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait sistem jalur evakuasi.
 PN10 : Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan penerapan jalur evakuasi.

		H9	PN6	PN7	PN9	PN10
H9	Pearson Correlation	1	,089	,649**	,259*	,065
	Sig. (2-tailed)		,500	,000	,046	,624
	N	60	60	60	60	60
PN6	Pearson Correlation	,089	1	,067	,535**	,004
	Sig. (2-tailed)	,500		,610	,000	,978
	N	60	60	60	60	60
PN7	Pearson Correlation	,649**	,067	1	,232	,013
	Sig. (2-tailed)	,000	,610		,074	,922
	N	60	60	60	60	60
PN9	Pearson Correlation	,259*	,535**	,232	1	,113
	Sig. (2-tailed)	,046	,000	,074		,388
	N	60	60	60	60	60
PN10	Pearson Correlation	,065	,004	,013	,113	1
	Sig. (2-tailed)	,624	,978	,922	,388	
	N	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Keterangan:

H9 : Kurangnya pengetahuan tentang sistem penerapan jalur evakuasi.

PN6 : Perlu ditingkatkan pembinaan menegenai sistem jalur evakuasi darurat di lapangan dari asosiasi profesi.

PN7 : Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi di lapangan mengenai sistem jalur evakuasi.

PN9 : Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan jalur evakuasi darurat dengan mengadakan program *sharing* untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait sistem jalur evakuasi.

PN10 : Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan penerapan jalur evakuasi.

		H10	PN2	PN5	PN10
H10	Pearson Correlation	1	,051	,519**	,984**
	Sig. (2-tailed)		,696	,000	,000
	N	60	60	60	60
PN2	Pearson Correlation	,051	1	,188	,031
	Sig. (2-tailed)	,696		,150	,814
	N	60	60	60	60
PN5	Pearson Correlation	,519**	,188	1	,519**
	Sig. (2-tailed)	,000	,150		,000
	N	60	60	60	60
PN10	Pearson Correlation	,984**	,031	,519**	1

Sig. (2-tailed)	,000	,814	,000	
N	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

H10 : Kurangnya pengawasan dari manajemen.

PN2 : Aturan penerapan Jalur evakuasi harus diperkuat.

PN5 : Perlu ditingkatkan ketegasan dari Top Manager dalam upaya melaksanakan program penerapan jalur evakuasi dilapangan.

PN10 : Melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan penerapan jalur evakuasi.

		H11	PN9	PN11
H11	Pearson Correlation	1	,602**	,790**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	60	60	60
PN9	Pearson Correlation	,602**	1	,604**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	60	60	60
PN11	Pearson Correlation	,790**	,604**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

H11 : Kurangnya personil yang memiliki kompetensi dalam melakukan identifikasi penilaian & pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja.

PN9 : Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan jalur evakuasi darurat dengan mengadakan program *sharing* untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait sistem jalur evakuasi.

N11 : Menyediakan personil yang berkompeten dalam melakukan identifikasi penilaian & pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja dengan mengikuti training tentang penerapan sistem jalur evakuasi.