

**STUDI PENGELOLAAN SISA MATERIAL TAK TERBARUKAN (*NON
RENEWABLE MATERIALS*) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI
YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Oleh :

VALENTINA RATRI MUTIARA CHANDRANOVI
NPM : 13 02 14726



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
APRIL 2017**

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

STUDI PENGELOLAAN SISA MATERIAL TAK TERBARUKAN (*NON RENEWABLE MATERIALS*) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA

Oleh :


VALENTINA RATRI MUTIARA CHANDRANOVI

NPM : 13 02 14726

Telah disetujui oleh pembimbing

Yogyakarta, 25 APRIL 2017

Pembimbing



(Dr. Ir. Wulfram I Ervianto, M.T.)

Disahkan oleh:

Program Studi Teknik Sipil

Ketua



(J. Januar Sudjati, S.T., M.T.)

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

STUDI PENGELOLAAN SISA MATERIAL TAK TERBARUKAN (NON RENEWABLE MATERIALS) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA



Oleh :

VALENTINA RATRI MUTIARA CHANDRANOVI

NPM : 13 02 14726

Nama Dosen

Pengaji I : Dr. Ir. Wulfram I Ervianto, M.T.

Pengaji II : Ir. Peter F. Kaming, M.Eng., Ph.D

Pengaji III : Nectaria Putri Pramesti, S.T., M.T

Tanda Tangan

Tanggal

25 April 2017

25 April 2017

25/04/2017

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
Tugas Akhir dengan judul:

STUDI PENGELOLAAN SISA MATERIAL TAK TERBARUKAN (*NON RENEWABLE MATERIALS*) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA


Benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil
plagiasi dari karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan baik
langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain
dinyatakan secara tertulis dalam Tugas Akhir ini. Apabila terbukti di kemudian hari
bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi, maka ijazah yang saya peroleh
dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Rektor Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Yogyakarta, April 2017

Yang membuat pernyataan



(Valentina Ratri Mutiara Chandranovi)



Persembahan kepada :


1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Orang Tua tercinta (Robertus Eko Pristirianto dan Maria Bernadetta Ariani Chriswardani).
3. Kakak tersayang (Alberta Rika Mutiara Pradani).
4. Teman-teman Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat serta rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Program Strata I Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis berharap tugas akhir ini dapat menambah wawasan pembaca untuk mengetahui material tak terbarukan yang terdapat pada proyek konstruksi, sumber penyebab sisa material tersebut, serta dapat mengelola dengan baik sisa material terutama sisa material tak terbarukan.

Dalam mengumpulkan data serta menyusun Tugas Akhir ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak J. Januar Sudjati, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ir. Wulfram I Ervianto, M.T., sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah sabar membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- 
5. Bapak Ferianto Raharjo, ST., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir Bidang Manajemen Konstruksi.
 6. Seluruh Dosen Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Mami, Papi, dan Kakak tercinta yang selalu memberi motivasi, serta doa demi kelancaran penulisan Tugas Akhir.
 8. Teman – teman Fantastic Four yang selalu memberi motivasi, semangat, serta membantu penulis dalam mengumpulkan data: Cynthia Tirza Christanti, Veronika Inge Anggraini, serta Vanessa Evi Estriana.; teman – teman Biatches dari Kos Floraya yang selalu memberi semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan tugas akhir : Cynthia Tirza Christanti, Karmelia Melania, Siska Marisstella dan Devina Martina.; teman-teman SMA Regina Pacis yang berada di Yogyakarta yang telah mewarnai hidup penulis.
 9. Ega Prathama yang selalu setia menemani serta selalu memberi motivasi dalam proses pembuatan tugas akhir.
 10. Teman-teman angkatan 2013 Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah membantu proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.

Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, April 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Keaslian Tugas Akhir	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Proyek Konstruksi.....	6
2.2 Material Konstruksi	6
2.3 Material Terbarukan (<i>Renewable Materials</i>) dan Material Tak Terbarukan (<i>Non Renewable Materials</i>).....	7
2.4 Sisa Material Konstruksi.....	8
2.5 Limbah Konstruksi	10
2.6 Sumber dan Penyebab Terjadinya Sisa Material Konstruksi.....	10
2.7 Pemanfaatan Sisa Material.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	15
3.2 Instrumen Kuisioner	16
3.2.1 Teknik Pembuatan Kuisioner.....	16
3.2.2 Bagian Kuisioner.....	16
3.3 Metode Analisis Data.....	18

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Data Umum Responden	19
4.2 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan yang Terdapat pada Pekerjaan Konstruksi	21
4.2.1 Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan <i>Uitzet</i> dan <i>Bowplank</i>	22
4.2.2 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sementara.....	23
4.2.3 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Bekisting	24
4.2.4 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Pembesian	25
4.2.5 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Rangka Plafond	26
4.2.6 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Penutup Plafond	27
4.2.7 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Pintu, Kusen dan Jendela.....	28
4.2.8 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Railing Tangga.....	29
4.2.9 Jenis Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Atap...	30
4.3 Jumlah Sisa Material Tak Terbarukan yang Terdapat pada Proyek	31
4.4 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Tak Terbarukan	34
4.4.1 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Kayu Balok....	36
4.4.2 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Kayu Papan....	37
4.4.3 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Multipleks.....	39
4.4.4 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Besi/Baja Tulangan.....	42
4.4.5 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Paku	44
4.4.6 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Seng	45
4.4.7 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Kawat Beton ..	47
4.4.8 Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Besi	49
4.5 Pengelolaan terhadap Sisa Material Tak Terbarukan	51
4.5.1 Alur Pengelolaan Sisa Material Tak Terbarukan	52
4.5.2 Pemanfaatan Terhadap Sisa Material Tak Terbarukan	53
4.5.3 Penyebab Utama Timbulnya Sisa Material Tak Terbarukan	54

4.5.4	Usaha Proyek Untuk Mengurangi Timbulnya Sisa Material Tak Terbarukan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1	Kesimpulan	57
5.1.1	Jenis Sisa Material Tak Terbarukan yang Terdapat pada Pekerjaan Konstruksi	57
5.1.2	Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material tak Terbarukan	58
5.1.3	Pengelolaan Sisa Material Tak Terbarukan	59
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Klasifikasi Responden.....	18
Tabel 4.2	Jumlah Sisa Material Tak Terbarukan yang Terdapat pada Proyek Berdasarkan Pilihan Responden.....	31
Tabel 4.3	Urutan Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Kayu Balok Berdasarkan Pilihan Responden.....	35
Tabel 4.4	Urutan Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Kayu Papan Berdasarkan Pilihan Responden.....	37
Tabel 4.5	Urutan Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Multipleks Berdasarkan Pilihan Responden.....	39
Tabel 4.6	Urutan Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Besi/Baja Tulangan Berdasarkan Pilihan Responden.....	41
Tabel 4.7	Urutan Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Paku Berdasarkan Pilihan Responden.....	43
Tabel 4.8	Urutan Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Seng Berdasarkan Pilihan Responden.....	45
Tabel 4.9	Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Kawat Beton.....	47
Tabel 4.10	Urutan Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Besi Berdasarkan Pilihan Responden.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan <i>Uitzet dan Bowplank.....</i>	22
Gambar 4.2	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Pembuatan Bangunan Sementara.....	23
Gambar 4.3	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Bekisting.....	24
Gambar 4.4	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Pembesian.....	25
Gambar 4.5	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Rangka Plafond.....	26
Gambar 4.6	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Penutup Plafond.....	27
Gambar 4.7	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Pintu, Kusen dan Jendela.....	28
Gambar 4.8	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Railing Tangga.....	29
Gambar 4.9	Diagram Urutan Sisa Material Tak Terbarukan pada Pekerjaan Atap.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Kuisioner.....	66
Lampiran 2	Profil Responden.....	76
Lampiran 3	Material Tak Terbarukan yang Menimbulkan Sisa pada Proyek Menurut Pendapat Responden.....	78
Lampiran 4	Jumlah Sisa Material Tak Terbarukan yang Terdapat pada Proyek Menurut Pendapat Responden.....	81
Lampiran 5	Sumber Penyebab Terjadinya Sisa Material Tak Terbarukan Menurut Pendapat Responden.....	82
Lampiran 6	Pengelolaan terhadap Material Tak Terbarukan.....	86

INTISARI

STUDI PENGELOLAAN SISA MATERIAL TAK TERBARUKAN (*NON RENEWABLE MATERIALS*) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA, Valentina Ratri Mutiara Chandranovi, NPM 13 02 14726, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kebutuhan terhadap material tak terbarukan terus meningkat sedangkan ketersediaan terhadap material tersebut semakin menipis. Dalam tugas akhir ini, penulis melakukan studi untuk mengetahui material tak terbarukan yang terdapat pada pekerjaan proyek konstruksi, sumber penyebab terjadinya sisa material tak terbarukan, serta pengelolaan yang dilakukan oleh proyek konstruksi terhadap sisa material tak terbarukan.

Penelitian dilakukan pada proyek konstruksi di Yogyakarta, dengan cara menyebarkan kuisioner sehingga dapat diketahui pendapat responden mengenai sisa material tak terbarukan pada proyek. Metode yang digunakan ialah metode persentase untuk mengetahui persen pendapat responden yang paling tinggi mengenai sisa material tak terbarukan, jumlah sisa material tak terbarukan, sumber penyebab sisa material tak terbarukan, serta pengelolaan yang dilakukan oleh proyek terhadap sisa tersebut. Kemudian akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Dari hasil analisis, sisa material tak terbarukan dengan range jumlah sisa sebesar 0 - <2% ialah besi/baja tulangan, paku, seng, kawat beton, serta besi. Sisa material tak terbarukan dengan range jumlah sisa sebesar 4 – <6% ialah kayu balok, kayu papan, dan multipleks. Berdasarkan pendapat responden, sumber penyebab yang paling sering menimbulkan sisa material tak terbarukan ialah perubahan desain. Pengelolaan terhadap sisa material sebagian besar responden hanya membuang serta menjual sisa material, sebagian responden memanfaatkan sisa material tak terbarukan menjadi barang yang lebih berguna serta menggunakan kembali sisa material untuk pekerjaan yang masih memungkinkan.

Kata kunci : sisa material, proyek konstruksi, material tak terbarukan, penyebab, pengelolaan.