

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang berjudul perancangan tebal perkerasan landas pacu *Yogyakarta International Airport* Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan metode *FAA* khusus perkerasan lentur (*flexible pavement*), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. tebal perkerasan pada *runway* terdiri dari 2 area, yaitu area kritis dan area non kritis (tepi). Total tebal untuk area kritis adalah 47,04 in, dengan rincian tebal lapisan *surface* 5 in, lapisan *base course* 8 in dan *subbase course* 34,04 in. Total tebal untuk area non kritis (tepi) adalah 46,54 in, dengan rincian tebal lapisan *surface* 4 in, lapisan *base course* 5,6 in dan *subbase course* 36,94 in,
2. metode *FAA* untuk perkerasan lentur, dalam perhitungan tebal perkerasannya menggunakan grafik-grafik yang dibuat oleh *FAA* dan memiliki umur rencana perkerasan 20 tahun.
3. perawatan perkerasan tetap diperlukan untuk menjaga kualitas *runway*,
4. penggunaan metode manual *FAA* untuk menghitung tebal perkerasan lentur membutuhkan beberapa data atau komponen utama, yaitu *equivalent annual departure*, nilai *CBR* dari lapisan *subbase course* dan *subgrade*, pesawat rencana yang disertai dengan konfigurasi roda pendaratan utama dan *maximum take off weight* (berat lepas landas),

5. *equivalent annual departure* untuk memprediksi frekuensi reptisi pendaratan yang akan dialami perkerasan selama 1 tahun. Semakin tinggi frekuensi pesawat yang beroperasi, semakin besar tebal perkerasan yang dibutuhkan.
6. nilai *CBR* dari lapisan *subbase course* dan *subgrade* sebagai tolak ukur daya dukung tanah dasar dan lapisan *subbase course* terhadap beban yang akan ditahan. Apabila daya dukung tanah besar, maka tebal perkerasan yang dibutuhkan semakin kecil,
7. pesawat rencana yang disertai dengan konfigurasi roda pendaratan utama dan *maximum take off weight* (berat lepas landas pesawat) untuk mengantisipasi beban pesawat terberat yang akan ditahan oleh perkerasan. Semakin berat pesawat, semakin besar tebal perkerasan yang dibutuhkan.

## **6.2. Saran**

Bagi yang membuat penelitian dalam bidang sejenis, disarankan untuk membuat perbandingan antara metode manual *FAA* dengan metode yang menggunakan *software FAARFIELD* dengan studi kasus bandara *New Yogyakarta International Airport*. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dan efisien dalam merancang tebal perkerasan (*runway*).

Untuk pihak Angkasa Pura selaku penanggung jawab proyek ini, diharapkan untuk selalu melakukan perawatan rutin terhadap perkerasan *runway* bandara agar kualitas permukaan dan perkerasan tetap terjaga dengan baik dan dapat bertahan sesuai umur rencana, yaitu 20 tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AASHTO, 1993, *Design of Pavement Structures*, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D. C.
- Annex 14, 2009, *Aerodrome Design Manual*, International Civil Aviation Organization, Montreal.
- Basuki, H., 1986, *Merancang dan Merencana Lapangan Terbang*, Alumni, Bandung
- Dalipang, M., 2017, Perancangan Geometrik Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Potingku, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, *Tugas Akhir Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta.
- FAA Document, 1995, *Airport Pavement Design and Evaluation*, U.S. Department of Transportation, Washington, D. C.
- Gultom, H., 2018, The Design of Runway of New Yogyakarta International Airport, *Tugas Akhir Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Horronjeff, R., McKelvey, F.X., Sproule, W.J. dan Young, S.B., 2010, *Planning and Design of Airport*, The McGraw-Hill Companies, New York.
- Humas YIA, 2018, *Lokasi Proyek Yogyakarta International Airport*, Angkasa Pura, Yogyakarta
- International Civil Aviation Organization, 2006, *Aerodrome Design Manual Part 1: Runways*, Montreal, Canada.
- Kazda, A., and Caves R., 2007, *Airport Design and Operation*, Elsevier, Amsterdam.
- Norman, J., Saleh A. dan Paul H., 2011, *Airport Engineering- Planning, Design and Development of 21st Century Airports*, Jhon Wiley and Son, New Jersey.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, 2005, *Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara*, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Marga, 2017, *Manual Perkerasan Jalan*, Kementerian PUPR, Jakarta.
- PT Angkasa Pura, 2019, *Proyek Bandara Yogyakarta International Airport*, Humas YIA, Kulon Ptogo

Ramdhani, G., 2018, *Kapasitas Terbatas, Bandara Adisutjipto Makin Padat dan Sesak*, diakses 27 September 2018, <https://m.liputan6.com/amp/3240680/kapasitas-terbatas-bandara-adisutjipto-makin-padat-dan-sesak>.

Sartono,W., 1992, *Airport Engineering*, Erlangga, Jakarta

SNI 1738, 2011, *Cara Uji CBR (California Bearing Ratio) Lapangan*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.


Susanto, A., 2015, *Airport, Seaport & Spaceport*, diakses 14 Desember 2018, [http://www.aripsusanto.com/p/blog-page\\_14.html](http://www.aripsusanto.com/p/blog-page_14.html).

Tyas, T., 2005, Perancangan Lapis Keras Landas Pacu di Kabupaten Boven Digoel Papua, *Tugas Akhir Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta.

Undang-Undang, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penerbangan*, CV Mandar Maju, Bandung

Warsito, D., 2017, *Manajemen Bandar Udara*, Erlangga, Jakarta.

Yanuar, H., 2015, *Alasan Yogyakarta Harus Miliki Bandara Baru*, diakses 28 September 2018, <https://m.liputan6.com/amp/2259493/alasan-yogyakarta-harus-miliki-bandara-baru>.



*Subbase Course - P-154 (subbase course)*

*Surface Course - P-401 HMA (Hot Mix Asphalt)  
Base Course - P-306 (concrete subbase course)*


*Subgrade*

Potongan B - B  
Detail Perkerasan Area Kritis

*Surface Course - P-401 HMA (Hot Mix Asphalt)  
Base Course - P-306 (econcrete subbase course)*

*Subbase Course - P-154 (subbase course)*

*Subgrade*



Potongan C - C  
Detail Perkerasan Area Tepi

Surfacing  
Subgrade  
Subbase Course - P-154  
Surface Course - P-401 HMA (Hot Mix Asphalt)  
Base Course - P-306 (econcrete subbase course)






Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+080	Test Locasition n	CL
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	6	91,6
1/2	0.0250	0,620	11,5	175,6
1	0.0500	1,250	15,5	236,6
1,5	0.0750	1,870	19	290,1
2	0.1000	2,540	23	351,1
3	0.1500	3,750	25	381,7
4	0.2000	5,000	27,5	419,8
6	0.3000	7,500	34	519,1
8	0.4000	10,000	42	641,2
10	0.5000	12,500	52	793,9

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{250}{1000} \times 100 \% = 25,0 \%$	$\frac{470}{1500} \times 100 \% = 31,3 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	S.I.	LADY ADI.P

DI KULONPROGO

FIELD CBR (SNI 1738:2011)




Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+160	Test Locasition n	CL
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

## PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	4,5	68,7
1/2	0.0250	0,620	5,5	84,0
1	0.0500	1,250	10	152,7
1,5	0.0750	1,870	13	198,5
2	0.1000	2,540	16,5	251,9
3	0.1500	3,750	22,5	343,5
4	0.2000	5,000	28	427,5
6	0.3000	7,500	35	534,3
8	0.4000	10,000	43	656,5
10	0.5000	12,500	52	793,9

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
225 1000	x 100 % = 22,5 %
430 1500	x 100 % = 28,7 %



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	SJ	SA 01.0


Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+140	Test Locasition n	R
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	4,5	68,7
1/2	0.0250	0,620	8,5	129,8
1	0.0500	1,250	14	213,7
1.5	0.0750	1,870	18	274,8
2	0.1000	2,540	23	351,1
3	0.1500	3,750	30	458,0
4	0.2000	5,000	37	564,9
6	0.3000	7,500	43	656,5
8	0.4000	10,000	50	763,3
10	0.5000	12,500	56	854,9

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{320}{1000} \times 100 \% = 32,0 \%$	$\frac{550}{1500} \times 100 \% = 36,7 \%$



ANGKASA PURA I	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	S. -	L. ADI-P


Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+220	Test Locasition nR	
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,30 Lbf/Div

PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arioji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0,0125	0,312	4	61,1
1/2	0,0250	0,620	7,5	114,5
1	0,0500	1,250	11	167,9
1,5	0,0750	1,870	15	229,0
2	0,1000	2,540	20,5	313,0
3	0,1500	3,750	24	366,4
4	0,2000	5,000	31	473,3
6	0,3000	7,500	37,5	572,5
8	0,4000	10,000	44	671,7
10	0,5000	12,500	52	793,9

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{250}{1000} \times 100 \% = 25,0 \%$	$\frac{470}{1500} \times 100 \% = 31,3 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	S1	Adi.P


Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+120	Test Locasition	CL
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP


KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

**PENETRASI :**

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	4,5	68,7
1/2	0.0250	0,620	6	91,6
1	0.0500	1,250	11	167,9
1,5	0.0750	1,870	16	244,3
2	0.1000	2,540	20,5	313,0
3	0.1500	3,750	26	396,9
4	0.2000	5,000	32,5	496,2
6	0.3000	7,500	40	610,7
8	0.4000	10,000	46	702,3
10	0.5000	12,500	54	824,4

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{270}{1000} \times 100 \% = 27,0 \%$	$\frac{495}{1500} \times 100 \% = 33,0 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	S.I.	

DI KULONPROGO

FIELD CBR (SNI 1738:2011)


Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+040	Test Location	CL
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

## PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	5,5	84,0
1/2	0.0250	0,620	9	137,4
1	0.0500	1,250	14,5	221,4
1,5	0.0750	1,870	18,5	282,4
2	0.1000	2,540	22,5	343,5
3	0.1500	3,750	29	442,7
4	0.2000	5,000	33,5	511,4
6	0.3000	7,500	39	595,4
8	0.4000	10,000	47	717,5
10	0.5000	12,500	55	839,7

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{300}{1000} \times 100 \% = 30,0 \%$	$\frac{520}{1500} \times 100 \% = 34,7 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	SJ-	


Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+020	Test Location n <sup>o</sup>	L
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	6,5	99,2
1/2	0.0250	0,620	12	183,2
1	0.0500	1,250	19,5	297,7
1.5	0.0750	1,970	27,5	419,8
2	0.1000	2,540	32	488,5
3	0.1500	3,750	40	610,7
4	0.2000	5,000	46	702,3
6	0.3000	7,500	53	809,1
8	0.4000	10,000	60	916,0
10	0.5000	12,500	63	961,8

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{425}{1000} \times 100 \% = 42,5 \%$	$\frac{525}{1500} \times 100 \% = 35,0 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	SJ -	Soen Aol. P


Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+180	Test Locasition n	L
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

#### PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arojji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	4	61,1
1/2	0.0250	0,620	7	106,9
1	0.0500	1,250	11,5	175,6
1.5	0.0750	1,870	16	244,3
2	0.1000	2,540	20	305,3
3	0.1500	3,750	24	366,4
4	0.2000	5,000	30,5	465,6
6	0.3000	7,500	37	564,9
8	0.4000	10,000	43	656,5
10	0.5000	12,500	52	793,9

Harga CBR ( % )	
0.1 "	0.2 "
$\frac{255}{1000} \times 100 \% = 25,5 \%$	$\frac{465}{1500} \times 100 \% = 31,0 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	SJ	SM AD1-P

DI KULONPROGO

FIELD CBR (SNI 1738:2011)




Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+240	Test Locasition n	CL
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

## PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	5	76,3
1/2	0.0250	0,620	7,5	114,5
1	0.0500	1,250	13	198,5
1,5	0.0750	1,870	18,5	282,4
2	0.1000	2,540	21,5	328,2
3	0.1500	3,750	27,5	419,8
4	0.2000	5,000	32	488,5
6	0.3000	7,500	38	580,1
8	0.4000	10,000	45	687,0
10	0.5000	12,500	53	809,1

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{280}{1000} \times 100 \% = 28,0 \%$	$\frac{500}{1500} \times 100 \% = 33,3 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR

DI KULONPROGO

FIELD CBR (SNI 1738:2011)




Date of test	08/01/2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	RUNWAY 0+200	Test Location	CL
Material	P.154	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45,80 Lbf/Div

#### PENETRASI :

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	3,5	53,4
1/2	0.0250	0,620	5	76,3
1	0.0500	1,250	7,5	114,5
1.5	0.0750	1,870	11	167,9
2	0.1000	2,540	15,5	233,6
3	0.1500	3,750	21	320,6
4	0.2000	5,000	26,5	404,6
6	0.3000	7,500	35	534,3
8	0.4000	10,000	43	656,5
10	0.5000	12,500	50	763,3

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{220}{1000} \times 100 \% = 22,0 \%$	$\frac{400}{1500} \times 100 \% = 26,7 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	S.I.	S. ADI P.

 <b>blueVisions</b> Building Infrastructure Excellence	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU</b> <b>DI KULONPROGO</b>		 <b>PP KSO</b>
	<b>FIELD CBR (SNI 1738:2011)</b>		


Date of test	(0.1.2019)	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	TAP 2+275	Test Locasition no	L
Material	tanah layer a / pasir	Tested by	Lab PP

KALIBRASI PROVING RING: 45.86 Lbf/Div


PENETRASI:

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	9	13
1/2	0.0250	0,620	6.5	17.6
1	0.0500	1,250	9.5	27.5
1.5	0.0750	1,870	12.5	33.8
2	0.1000	2,540	19	42.5
3	0.1500	3,750	25	62.5
4	0.2000	5,000	34.5	80
6	0.3000	7,500	45	118
8	0.4000	10,000	56	140
10	0.5000	12,500	68.5	140

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{52}{1000} \times 100 \% = 5,2 \%$	$\frac{140}{1500} \times 100 \% = 9,3 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	Sd.	A.

 <b>Angkasa Pura</b>  <b>blueVisions</b> Quality Control Services	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU</b> <b>DI KULONPROGO</b>	 <b>PPKSO</b>
	<b>FIELD CBR (SNI 1738:2011)</b>	


Date of test	10.1.2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011).
Location	TDP 2300	Test Location no	L
Material	tanah layer 4 /Dasar	Tested by	Lab PP

KALIBRASI PROVING RING: 95.80 Lbf/Div


#### PENETRASI:

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	4	7.5
1/2	0.0250	0,620	6.5	15.5
1	0.0500	1,250	9	32.5
1.5	0.0750	1,870	12	40
2	0.1000	2,540	15	57.8
3	0.1500	3,750	21	70
4	0.2000	5,000	39	85
6	0.3000	7,500	42	105
8	0.4000	10,000	59	125
10	0.5000	12,500	65	148

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{56}{1000} \times 100 \% = 5,6 \%$	$\frac{86}{1500} \times 100 \% = 5,7 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	C1	/ /

 <b>Angkasa Pura</b>  <b>blueVisions</b> <small>Quality Testing Services</small>  <b>PT. TATA GUNA PATRA</b> <small>CEMENT TEST LABORATORY</small> CIRUJAJASA CPTA MANDIRI	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU</b> <b>DI KULONPROGO</b> <b>FIELD CBR (SNI 1738:2011)</b>		 <b>PP</b> <b>PP KSO</b>


Date of test:	10.1.2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	TAP 24325	Test Locasiton no	1
Material	tanah layer 1 /Bahan	Tested by	Lab PP

KALIBRASI PROVING RING: 47. & 0 Lbf/Div

PENETRASI:

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Alatji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	3	16
1/2	0.0250	0,620	5,5	23,5
1	0.0500	1,250	7	37,5
1,5	0.0750	1,870	12	47,5
2	0.1000	2,540	15	56
3	0.1500	3,750	25	67,5
4	0.2000	5,000	29,5	82,5
6	0.3000	7,500	43	95
8	0.4000	10,000	55,5	118
10	0.5000	12,500	67	142,2

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{52,5}{1000} \times 100 \% = 5,25\%$	$\frac{82,5}{1500} \times 100 \% = 5,5\%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR

Angkasa Pura  CIRAJASA CPTA MANDIRI	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU DI KULONPROGO	
 PL. TATA GUNA PATRIA	FIELD CBR (SNI 1738:2011)	


Date of test	10.1.2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	TAP 2+350	Test Locasition no	6
Material	tanah layer 9/pan	Tested by	Lab PP



KALIBRASI PROVING RING: 45.80 Lbm/Div

#### PENETRASI:

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqIn)
1/4	0.0125	0,312	3	7,8
1/2	0.0250	0,620	5	16,5
1	0.0500	1,250	8	28,5
1.5	0.0750	1,870	10	38,5
2	0.1000	2,540	14,5	45,5
3	0.1500	3,750	21	57
4	0.2000	5,000	29,5	78
6	0.3000	7,500	43	97,5
8	0.4000	10,000	57	115
10	0.5000	12,500	66,5	135

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{44}{1000} \times 100 \% = 4,4 \%$	$\frac{78,8}{1500} \times 100 \% = 5,3 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
		

	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU DI KULONPROGO</b>  <b>FIELD CBR (SNI 1738:2011)</b>	 <b>PP KSQ</b>
<b>Date of test</b>   <u>10.1.2019</u>	<b>Reference</b>   FIELD CBR (SNI 1738:2011)	
<b>Location</b>   <u>TAP 2 f375</u>	<b>Test Locasition</b>   <u>R</u>	
<b>Material</b>   <u>tanah layer 9 / Pasir</u>	<b>Tested by</b>   TEAM QC & LAB PP	


  

<b>KALIBRASI PROVING RING : 45-20 Lbl/Div</b>				
<b>PENETRASI :</b>				
<b>Waktu (Menit)</b>	<b>Penetran (Inchi)</b>	<b>Penetrasi (mm)</b>	<b>Pembenaran Arloji</b>	<b>Beban (Lbs/sqin)</b>
1/4	0.0125	0.312	4	21,1
1/2	0.0250	0.620	7	27,3
1	0.0500	1,250	9	42,5
1.5	0.0750	1,870	12	67,5
2	0.1000	2,540	15	74,2
3	0.1500	3,750	22	87,5
4	0.2000	5,000	35	113,5
6	0.3000	7,500	43	136,5
8	0.4000	10,000	57	158
10	0.5000	12,500	68	177,5


<b>Harga CBR (%)</b>	
<b>0.1 "</b> $\frac{78,5}{1000} \times 100 \% = 7,85 \%$	<b>0.2 "</b> $\frac{112,7}{1500} \times 100 \% = 7,5 \%$



The graph plots Beban (Lbs/sqin) on the Y-axis (0 to 200) against Penurunan (Inchi) on the X-axis (0 to 0.5). A straight line is drawn through the origin, representing the calibration curve for the Proving Ring.

<b>ANGKASA PURA 1</b>	<b>KONSULTAN</b>	<b>KONTRAKTOR</b>
		

  <b>Angkasa Pura</b> <b>blueVisions</b> Quality Management Systems	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU</b> <b>DI KULONPROGO</b> <b>FIELD CBR (SNI 1738:2011)</b>	 <b>PPKSO</b>
--	---	---


Date of test	10.1.2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	TAP 2+200	Test Location no	(
Material	Tanah layer a / Pasir	Tested by	Labs PP

KALIBRASI PROVING RING: 18-80 Lbt/Div

PENETRASI:

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Alatji	Beban (Lbs/sqIn)
1/4	0.0125	0,312	3.5	4
1/2	0.0250	0,620	5	7.5
1	0.0500	1,250	8	15
1.5	0.0750	1,870	12	37.5
2	0.1000	2,540	19.5	52.5
3	0.1500	3,750	25	63
4	0.2000	5,000	32	72
6	0.3000	7,500	42	90
8	0.4000	10,000	56	110
10	0.5000	12,500	65	132

Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{47.1}{1000} \times 100 \% = 4.71 \%$	$\frac{77}{1500} \times 100 \% = 5.1 \%$



ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	SJ	/hm ✓


Angkasa Pura  blueVisions CREATING INNOVATIVE EXPERIENCES CIRAJASA CPTA MANDIRI	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU DI KULONPROGO	
FIELD CBR (SNI 1738:2011)		

Date of test	10 .1. 2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	TAP 2+175	Test Location no	C
Material	tanah layer 9 / Pasir	Tested by	Lab PP

KALIBRASI PROVING RING: 45 - Q0 Lb/Div.

PENETRASI:

Waktu (Menit)	Penurunan (Inchi)	Penurunan (mm)	Pembacaan Arloji	Beban (Lbs/sqin)
1/4	0,0125	0,312	3	5
1/2	0,0250	0,620	6,5	14
1	0,0500	1,250	9	20
1,5	0,0750	1,870	12	25
2	0,1000	2,540	19	29
3	0,1500	3,750	25	40
4	0,2000	5,000	33	62,5
6	0,3000	7,500	42	76
8	0,4000	10,000	55	92,5
10	0,5000	12,500	66	108



0.1 "	0.2 "
$\frac{33,8}{1000} \times 100 \% = 3,4 \% \quad \text{---}$	$\frac{55}{1500} \times 100 \% = 3,9 \% \quad \text{---}$

ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	✓	✓

 <b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANDARA BARU</b> <b>DI KULONPROGO</b> <b>FIELD CBR (SNI 1738:2011)</b>	 <b>PP KSO</b>
--	--


Date of test	10.1.2019	Reference	FIELD CBR (SNI 1738:2011)
Location	TAP 2+125	Test Location	R
Material	Tanah Layer 9/Pasir	Tested by	TEAM QC & LAB PP

KALIBRASI PROVING RING : 45-40 Lbf/Div


PENETRASI :

Waktu (Menit)	Pengukuran (Inchi)	Pengukuran (mm)	Pembacaan Arloji	Bebatan (Lbs/sqin)
1/4	0.0125	0,312	4.5	10
1/2	0.0250	0,620	8	15
1	0.0500	1,250	10	25
1.5	0.0750	1,870	15	32.5
2	0.1000	2,540	21	45
3	0.1500	3,750	26	60
4	0.2000	5,000	29	70
6	0.3000	7,500	47	91
8	0.4000	10,000	56	114
10	0.5000	12,500	66	138


Harga CBR (%)	
0.1 "	0.2 "
$\frac{45}{1000} \times 100 \% = 4.5 \%$	$\frac{74}{1500} \times 100 \% = 5 \%$




ANGKASA PURA 1	KONSULTAN	KONTRAKTOR
	SJ	ADIP

 Potongan A - A  
 Potongan Melintang Runway

 Surface Course     Base Course     Subbase Course     Subgrade



 Tampak Atas Runway

Runway Safety Area  
Structural Pavement

