

**ANALISIS KAPASITAS TAMPUNGAN SABO DAM GE-C12**  
**DI KALI GENDOL, YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Oleh :**

**MARIA ROSARIO VIANEY**

**NPM. 150216128**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**YOGYAKARTA**  
**JULI 2019**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa  
Tugas Akhir dengan judul :

### **ANALISIS KAPASITAS TAMPUNGAN SABO DAM GE-C12 DI KALI GENDOL, YOGYAKARTA**

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil  
plagiasi dari karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan, baik  
langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain  
dinyatakan secara tertulis dalam Tugas Akhir ini. Apabila terbukti dikemudian hari  
bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi, maka ijazah yang saya peroleh  
dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Rektor Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Maria Rosario Vianey

## PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

### ANALISIS KAPASITAS TAMPUNGAN SABO DAM GE-C12 DI KALI GENDOL, YOGYAKARTA

Oleh :

MARIA ROSARIO VIANEY

NPM : 150216128

telah disetujui oleh Pembimbing

Yogyakarta, ..... 22.07.19

Pembimbing




Agatha Padma Laksitaningtyas, S.T., M.Eng.

Disahkan oleh :

Program Studi Teknik Sipil



Ketua



Ir. A.Y. Harijanto Setiawan, M.Eng., Ph.D.

## PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

### ANALISIS KAPASITAS TAMPUNGAN SABO DAM GE-C12 DI KALI GENDOL, YOGYAKARTA



Oleh :

MARIA ROSARIO VIANEY

NPM : 150216128

Telah diuji dan disetujui oleh

Nama

Ketua : Agatha Padma L., S.T., M. Eng.

Sekretaris : Siswadi, S.T., M.T.

Anggota : Ir. V. Yenni Endang S., M.T.

Tanda Tangan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Agatha Padma L."

Tanggal

22.07.19

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Siswadi".

22/07/2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ir. V. Yenni Endang S."

22 Juli 2019

## **KATA HANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Analisis Kapasitas Tampungan Sabo Dam GE-C12 di Kali Gendol, Yogyakarta dengan baik sebagai syarat menyelesaikan pendidikan tinggi Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, antara lain:

1. Ibu Susharjanti Felasari, S.T., M.Sc. CAED., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ir. AY. Harijanto Setiawan, M.Eng., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Agatha Padma Laksitaningtyas, S.T., M. Eng. selaku pembimbing dan koordinator tugas akhir bidang Hidro yang telah bersedia memberi arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penggerjaan tugas akhir.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berbagi ilmu, membantu, dan memberikan saran selama masa perkuliahan hingga penggerjaan tugas akhir ini.
5. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (Bapak Dani dan staf), Balai Litbang Sabo (Ibu Dyah, Bapak Sutiarso, dan staf), PPK Pengendalian Lahar Merapi

(Bapak Pandu, Bapak Lesan, dan staf), dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data.

6. Bapak, ibu, Mas Kiki, Mbak Windy, Kinas, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan.
7. Teman-teman Sipil 2015, adik dan kakak tingkat, HMS UAJY, serta teman-teman Asisten Laboratorium Ilmu Ukur Tanah.
8. Para sahabat terbaik, BIBIBCAT (Rani, Agatha, Veby, Regita, Agnes, Sanchia, Frinda), Amy, Putri, Dito, Hendra, Acin, Selo, Dieva, Demus, Edi, Desti, Clara, Gading, dan Otto yang telah bersama-sama membantu penulis melewati tantangan dan perjuangan selama masa perkuliahan.
9. Bonifacius Agathon Aryo Priambodo yang turut serta memberikan waktu dan dukungan selama proses penulisan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, Juli 2019

Penulis,

Maria Rosario Vianey

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA HANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR NOTASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PERSAMAAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Lokasi Penelitian .....	6
1.7 Keaslian Tugas Akhir .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Aliran Debris .....	9
2.1.1 Pengertian Aliran Debris.....	9
2.1.2 Karakteristik Aliran Debris .....	10
2.1.3 Pengaruh Curah Hujan Dalam Terbentuknya Aliran Debris .....	11
2.1.4.Keseimbangan Sedimen.....	18
2.2 Bangunan Sabo Dam .....	20
2.2.1 Pengertian Sabo Dam.....	20
2.2.2 Bangunan Sabo di Kali Gendol.....	23
2.2.3 Kapasitas Sabo Dam .....	26
2.2.4 Estimasi Debit Aliran.....	29
2.3 Penambangan di Kali Gendol .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Umum .....	33
3.2 Pengumpulan Data.....	33
3.2.1 Data Primer .....	33
3.2.2 Data Sekunder .....	35
3.3 Pemeriksaan Data Sedimen .....	36
3.4 Bagan Alir.....	42

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Data Curah Hujan .....	44
4.2 Data Pemeriksaan Sedimen .....	61
4.3 Tipe Aliran dan Konsentrasi Sedimen.....	73
4.4 Volume Potensi Aliran Sedimen (Vs) .....	74
4.5 Penambangan Pasir dan Batu .....	76
4.6 Keseimbangan Sedimen .....	80
4.7 Kapasitas Tampungan Sabo.....	84
4.8 Estimasi Debit Aliran .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peta Lokasi Sabo Dam Kali Gendol.....	7
Gambar 1.2 A. Lokasi Sabo Dam GE-C12 .....	7
Gambar 1.2 B. Kondisi Eksisting Sabo Dam GE-C12 .....	7
Gambar 2.1 Sketsa Keseimbangan Sedimen.....	19
Gambar 2.2 Sabo Dam Tipe Tertutup .....	22
Gambar 2.3 Sabo Dam Tipe Terbuka Dengan <i>Grid</i> .....	23
Gambar 2.4 Bagian-bagian Bangunan Sabo Dam.....	24
Gambar 2.5 Sketsa Estimasi Debit Aliran Pada Sabo Dam Tertutup .....	31
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian .....	43
Gambar 4.1 Data DEM .....	45
Gambar 4.2 Peta Daerah Tangkapan Air Sabo GE-C12 .....	46
Gambar 4.3 Peta Stasiun Hujan Sabo GE-C12 .....	47
Gambar 4.4 Lokasi Pengambilan <i>Sample</i> Sedimen .....	62
Gambar 4.5 Grafik Distribusi Ukuran Butir Bagian Hulu .....	69
Gambar 4.6 Grafik Distribusi Ukuran Butir Bagian Hilir.....	70
Gambar 4.7 Grafik Kuat Geser Langsung .....	72
Gambar 4.8 Penambangan Legal di Kali Gendol.....	78
Gambar 4.9 Sabo Dam GE-C12.....	79

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Kecepatan Aliran Berdasarkan Kemiringan Lereng .....	17
Tabel 2.2 Nilai Koefisien Limpasan Berdasarkan Tata Guna Lahan .....	18
Tabel 2.3 Kondisi Bangunan Sabo Kali Gendol Pasca Erupsi 2010 .....	24
Tabel 2.4 Volume Penambangan di Lereng Merapi .....	32
Tabel 4.1 Koordinat dan Luasan Stasiun Hujan DAS Kali Gendol.....	47
Tabel 4.2 Jarak Antar Stasiun Hujan .....	48
Tabel 4.3 Data Hujan Bulan Januari 2009 .....	48
Tabel 4.4 Curah Hujan Rata-rata Harian Bulan Januari 2009 .....	49
Tabel 4.5 Data Curah Hujan Harian Rata-rata Maksimum.....	51
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Nilai Probabilitas Data Hujan .....	52
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Data Hujan.....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Chi Kuadrat .....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Smirnov Kolomogorov.....	56
Tabel 4.10 Analisis Statistik Data Log Pearson III.....	57
Tabel 4.11 Nilai Curah Hujan Kala Ulang Tahun .....	59
Tabel 4.12 Intensitas Hujan dan Debit Puncak Limpasan Kala Ulang .....	61
Tabel 4.13 Berat Jenis Sedimen .....	63
Tabel 4.14 Kadar Air Sedimen .....	63
Tabel 4.15 Hasil Pemeriksaan Analisis Saringan di Bagian Hulu .....	64
Tabel 4.16 Hasil Pemeriksaan Analisis Saringan di Bagian Hilir .....	64
Tabel 4.17 Nilai Kedalaman Efektif Pemeriksaan Hidrometer .....	66
Tabel 4.18 Keterangan Pemeriksaan Hidrometer Bagian Hulu .....	67
Tabel 4.19 Hasil Pemeriksaan Hidrometer Bagian Hulu .....	68
Tabel 4.20 Hasil Pemeriksaan Hidrometer Bagian Hilir .....	68
Tabel 4.21 Hasil Analisis Saringan dan Hidrometer Bagian Hulu .....	69
Tabel 4.22 Hasil Analisis Saringan dan Hidrometer Bagian Hilir.....	70
Tabel 4.23 Hasil Pemeriksaan Kuat Geser Langsung.....	72
Tabel 4.24 Volume Potensi Aliran Sedimen Kala Ulang Tahun .....	75
Tabel 4.25 Jumlah Potensi Sedimen di Kali Gendol .....	75
Tabel 4.26 Data Produksi Tambang Kali Gendol .....	79

## DAFTAR NOTASI

BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
P	Curah Hujan (mm)
CH	Curah Hujan Rata-rata Harian (mm)
X	Rata-rata Hujan Maksimal (mm)
S	Simpangan Baku
	Kemiringan Rata-rata Saluran Utama
Cs	Koefisien Asimetri/ <i>Skewness</i>
Cv	Koefisien Variansi
Ck	Koefisien Kurtosis
XT	Debit Banjir Maksimum Kala Ulang Tahun
KT	Faktor Frekuensi
Y	<i>Reduced Variate</i>
$\sigma_n$	Simpangan Baku <i>Reduced Variate</i>
I	Intensitas Hujan (mm/jam)
t	Waktu Konsentrasi Total (jam)
R <sub>24</sub>	Curah Hujan Maksimum Harian (mm)
tc	Waktu Konsentrasi (jam)
tp	Waktu Konsentrasi di Saluran (jam)
L	Panjang Saluran Utama/Panjang Sungai (m)
	Kedalaman Efektif Hidrometer (cm)
V	Kecepatan Aliran (m/detik)
I <sub>0</sub>	Kemiringan Dasar
Q	Debit (m <sup>3</sup> /detik)
C	Koefisien Pengaliran/Limpasan
	Koefisien Pelimpah
	Nilai Kohesi
A	Luas Daerah Tangkapan Sungai (km <sup>2</sup> )
Vs	Volume Potensi Aliran Sedimen (m <sup>3</sup> )

## **DAFTAR NOTASI**

### **(Lanjutan)**

Vc	Volume Kontrol ( $m^3$ )
Vds	Volume <i>Dead Storage</i> ( $m^3$ )
VH	Volume Sedimen Tertahan ( $m^3$ )
VE	Volume Sedimen yang Melimpas Alami ( $m^3$ )
VE'	Volume Sedimen yang Melimpas Karena Penambangan ( $m^3$ )
Vp	Volume Penambangan ( $m^3$ )
I <sub>d</sub>	Kemiringan Dasar Rencana
$\lambda$	<i>Void Ratio</i>
Cd	Konsentrasi Sedimen
fr	Nilai Koreksi <i>Run Off</i>
C*	Konsentrasi Butiran Dasar Statis
$\rho$	Berat Jenis Air ( $g/cm^3$ )
$\sigma$	Berat Jenis Sedimen ( $g/cm^3$ )
$\phi$	Sudut Gesek Dalam Statis ( $^0$ )
K	Konstanta Ekperimen
h	Tinggi Air di Pelimpah (m)
g	Percepatan Gravitasi ( $m/detik^2$ )
B1	Lebar Pelimpah Atas (m)
B2	Lebar Pelimpah Bawah (m)
Qd	Debit Desain ( $m^3/detik$ )
H	Tinggi Bangunan Sabo Dam (m)
B	Lebar Sedimen Rencana (m)
Is	Kemiringan Statis
Id	Kemiringan Dinamis

## **DAFTAR NOTASI**

### **(Lanjutan)**

ASTM	<i>American Society for Testing and Materials</i>
G	Berat Jenis Tanah (gram/cm <sup>3</sup> )
w	Kadar Air (%)
Pv	Beban Normal/Vertikal
Ph	Beban Horizontal
P	Gaya Geser
DAS	Daerah Aliran Sungai
DEM	<i>Digital Elevation Model</i>
SRTM	<i>Shuttle Radar Topography Mission</i>
USGS	<i>United States Geological System</i>
Kh	Konstanta Hidrometer
D	Diameter (m/cm)
R	Pembacaan Hidrometer Terkoreksi (R)
USCS	<i>Unified Soil Classification System</i>

## DAFTAR PERSAMAAN

2.1 Data Hujan Hilang (Metode Resiprokal) .....	12
2.2 Curah Hujan Rata-rata Harian (CH) .....	12
2.3 Probabilitas Hujan Maksimum.....	13
2.4 <i>Mean</i> atau Harga Tengah .....	13
2.5 Simpangan Baku (S) .....	13
2.6 Koefisien Asimetri/ <i>skewness</i> (Cs).....	13
2.7 Koefisien Variansi (Cv) .....	13
2.8 Koefisien Kurtosis (Ck) .....	13
2.9 Persamaan Garis Teoritik Probabilitas Log Normal .....	14
2.10 Persamaan Garis Teoritik Probabilitas Gumbel.....	15
2.11 Uji Chi Kuadrat.....	15
2.12 Uji Smirnov Kolmogorov .....	15
2.13 Intensitas Hujan (I).....	16
2.14 Waktu Konsentrasi Kirpich (tc) .....	16
2.15 Waktu Konsentrasi di Saluran (tp).....	16
2.16 Waktu Konsentrasi Total (t).....	16
2.17 Debit Limpasan Permukaan (Q).....	17
2.18 Volume Sedimen yang Melimpas Alami (VE) .....	19
2.19 Volume Sedimen yang Melimpas Karena Penambangan (VE').....	19
2.20 Volume Sedimen Tertahan (VH) .....	19
2.21 Volume Potensi Sedimen (Vs).....	26
2.22 Nilai Koreksi <i>Run Off</i> ( <i>fr</i> ) .....	27
2.23 Kemiringan Kritik ( $\tan \theta_d$ ).....	27
2.24 Konsentrasi Sedimen Takahashi (Cd) .....	28
2.25 Konsentrasi Sedimen Mizuyama (Cd) .....	28
2.26 Debit yang Melalui Pelimpah Pada Sabo Tertutup (Q) .....	29
2.27 Debit Desain (Qd) .....	29
2.28 Volume <i>Dead Storage</i> (Vds).....	29

**DAFTAR PERSAMAAN**  
**(Lanjutan)**

2.29 Volume Total (Vtot).....	29
2.30 Nilai A1 .....	30
2.31 Nilai A2.....	30
2.32 Volume Kontrol (Vc) .....	30
2.33 Nilai L1 .....	30
2.34 Nilai L2 .....	30
2.35 Debit yang Melalui Pelimpah Pada Sabo Terbuka (Q) .....	31
3.1 Hitungan Berat Jenis Tanah (G).....	38
3.2 Hitungan Kadar Air.....	39
3.3 Hitungan Diameter Butiran Hidrometer .....	40
3.4 Hitungan Koreksi Hidrometer.....	40
3.5 Hitungan Tegangan Geser (1) .....	42
3.6 Hitungan Tegangan Geser (2) .....	42
3.7 Hitungan Tegangan Normal .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Data Curah Hujan Harian Maksimum Tahun 2009-2018 .....	92
Lampiran 2. Nilai $\chi^2$ Kritik (Uji Chi Kuadrat) .....	93
Lampiran 3. Nilai $\Delta$ Kritik (Uji Smirnov Kolmogorov) .....	94
Lampiran 4. Nilai KT Berdasarkan Cs.....	94
Lampiran 5. Nilai Faktor Koreksi (a) Berdasarkan Berat Jenis (G) .....	95
Lampiran 6. Nilai Kedalaman Efektif.....	96
Lampiran 7. Nilai Konstanta Kh .....	97
Lampiran 8. <i>Site Plan</i> Sabo Dam GE-C12 .....	98
Lampiran 9. Potongan B-B Sabo Dam GE-C12 .....	99
Lampiran 10. <i>Cross Section</i> Sabo Dam GE-C12 .....	100

## INTISARI

**ANALISIS KAPASITAS TAMPUNGAN SABO DAM GE-C 12 DI KALI GENDOL, YOGYAKARTA,** Maria Rosario Vianey, NPM 150216128, Tahun 2019, Bidang Peminatan Hidro, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gunung Merapi sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia terakhir mengalami erupsi pada tahun 2010 yang menimbulkan korban jiwa maupun materi karena adanya aliran debris atau lahar dingin. Untuk mengurangi dampak negatif akibat debris, dibangun bangunan pengendali sedimen atau sabo dam. Setelah erupsi 2010, Sabo GE-C12 adalah salah satu bangunan sabo awal di Kali Gendol yang telah diperbaiki dan diharapkan dapat menahan sedimen yang mengalir apabila terjadi erupsi Merapi lagi. Sabo GE-C12 juga menjadi salah satu sabo yang dekat dengan penambangan di Kali Gendol. Apabila penambangan tidak dilakukan sesuai aturan tentu saja dapat merusak bangunan sabo tersebut. Analisis kapasitas tampungan sabo ini dilakukan untuk mengetahui apakah bangunan sabo mampu menahan aliran sedimen akibat erupsi maupun pengaruh penambangannya.

Analisis ini memperhitungkan curah hujan maksimum dan intensitas hujan kala ulang 100 tahun dengan persamaan Mononobe sertaimbangan sedimen yang masuk dan keluar dengan persamaan Shimoda. Untuk mengetahui karakteristik dan volume potensi sedimen digunakan beberapa persamaan dari Takahashi dan Mizuyama yang disesuaikan dengan kondisi di Gunung Merapi. Analisis tidak memperhitungkan kapasitas bangunan sabo di hulu maupun hilir dari Sabo Dam GE-C12. Untuk mengkaji kegiatan penambangan dilakukan dengan metode wawancara dan survei langsung dengan perusahaan-perusahaan tambang di Kali Gendol.

Hasil perhitungan kala ulang 100 tahun diperoleh curah hujan sebesar 163,60 mm dengan intensitas hujan 51,21 mm/jam yang berpotensi menimbulkan aliran debris. Volume potensi input sedimen yang terjadi sebesar 35.321,53 m<sup>3</sup>/tahun dan volume penambangannya mencapai 476.000 m<sup>3</sup>/tahun. Menurut perhitunganimbangan sedimen dengan persamaan Shimoda disimpulkan bahwa tidak ada sedimen yang melimpas alami maupun karena penambangan. Namun apabila diperhitungkan adanya sedimen dari erosi lereng dan sungai di Kali Gendol karena pengaruh kemiringan lahan yang mencapai 4.627.000 m<sup>3</sup>, maka akan terdapat sedimen yang melimpas pada bagian hilir sesuai dengan kondisi asli di lapangan sebesar 4.034.020,09 m<sup>3</sup>. Hasil yang besar terjadi karena perhitungan tidak memperhitungkan pengurangan kapasitas tampungan sedimen yang ada di tujuh bangunan sabo di bagian hulu.

**Kata kunci:** debris, sabo dam,imbangan sedimen, kapasitas tampungan, penambangan.