

**STUDIO TUGAS AKHIR ARSITEKTUR**

**PENGARUH KELEMBAPAN TERHADAP KENYAMAN TERMAL  
RUANG SECARA FISIOLOGIS GEDUNG PASTORAN ST. YOHANES  
RASUL SOMOHITAN SLEMAN, YOGYAKARTA**



**DISUSUN OLEH:**

Mitra B.A Nainggolan

200118216

**PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR DEPARTEMEN  
ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN  
STUDIO TUGAS AKHIR ARSITEKTUR**

**PENGARUH KELEMBAPAN TERHADAP KENYAMANAN TERMAL SECARA  
FISIOLOGIS RUANG GEDUNG PASTORAN ST. YOHANES RASUL  
SOMOHITAN SLEMAN, YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama:


**Mitra B.A Nainggolan**

**NPM: 200118216**

Telah diperiksa, dievaluasi dan dinyatakan lulus dalam  
Penyusunan Studio Tugas Akhir Arsitektur  
Pada Program Studi Arsitektur – Departemen Arsitektur Fakultas  
Teknik – Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Floriberta Binarti, S.T., Dipl.NIDS. Arch.**

Mengetahui,

Ketua Departemen Arsitektur



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya  
bahwa Tugas Akhir dengan Judel:

**PENGARUH KELEMBAPAN TERHADAP KENYAMAN TERMAL RUANG  
SECARA FISIOLOGIS GEDUNG PASTORAN ST. YOHANES RASUL  
SOMOHITAN SLEMAN, YOGYAKARTA**

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil  
plagiasi dari karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan baik  
langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang  
lain dinyatakan secara tertulis dalam Tugas Akhir ini. Apabila terbukti  
dikemudian hari bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi, maka ijazah  
yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada  
Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta, 22 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



( Mitra B.A Nainggolan)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah mengizinkan Penulis memulai dan menyelesaikan laporan ini sampai pada tahap ini. Judul proposal tugas akhir yang Penulis ajukan adalah “PENGARUH KELEMBAPAN TERHADAP KENYAMAN TERMAL RUANG SECARA FISIOLOGIS GEDUNG PASTORAN ST. YOHANES RASUL SOMOHITAN SLEMAN, YOGYAKARTA”.

Proposal ini Penulis ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada mata kuliah Studio Tugas Akhir, di Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadar bahwa karya ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari banyak pihak yang luar biasa di sekitar Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kesehatan dan pendampingan-Nya kepada penulisa.
- Seluruh keluarga Universitas Atma jaya Yogyakarta, yang memeberikan penulis pembelajaran dan pengalaman untuk memahami tentang cita-cita yang sedang di usahakan oleh penulis.
- Dr. Floriberta Binarti, ST., Dipl.NDS.Ar, selaku pembimbing Penulis selama berlangsunya proses penyusunan Laporan Studio tugas akhir arsitektur.
- Frengky Benediktus Ola, ST., M.T, sebagai penguji proposal Studio tugas akhir penulis
- Ir. Soesilo Boedi Leksono, M.T, sebagai penguji proposal Studio tugas akhir penulis
- Kedua Orang Tua, Yang memberi doa dan kepercayan penuh bagi penulis dalam mencapi mimpi nya
- Meriah Marta Nainggolan, selaku kakak penulis yang mendukung dan meyakinkan orang tua penulis tentang setiap langkah yang akan di jalani penulis
- Arina Nainggolan, Rossa Nainggolan dan Jarna Nainggolan, selaku adik penulis yang menjadi motifasi penulis untuk berjuang lebih keras.
- Teman KKN penulis yang selalu memberi semangat

- Teman Studio Tugas Akhir penulis yang juga selu memberi semangat

Dengan dukungan dan bimbingan dari semua pihak yang terlibat, penulis berhasil mencapai titik ini. Meskipun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis telah berupaya dengan sebaik-baiknya. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan.

Yogyakarta, 22 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



( Mitra B.A Nainggolan)

## MOTTO

"It's not a big dream, if you get it easy"

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait tingkat kelembaban ruang gedung pastoran St.Yohanes rasul somohitan dan pengaruhnya terhadap kenyamanan termal bagunan secara fisiologis.serta strategi redesain guna meningkatkan kenyamanan termal di gedung pastoran st.Yohanes rasul somohitan turi, sleman Yogyakarta. Gedung pastoran ini sendiri merupakan bangunan hinian lama yang digunakan oleh pastora dan frater yang melakukan pelayanan di gereja St.yohanes rasul somohitan, kondisi banguan yang kian memprihatinkan cukup mempengaruhi kenyamanan penguna didalam nya. Kelembaban yang tinggi merupakan permasalahna utama pada bangunan. berdasarkan analisi iklim kawasan turi sendiri merupakan kawasan dengan iklim kelembaban tinggi yaitu 78,8 % sampai dengan 71,7 % perbulanya. Keberadaan sungai pada belakang site menujukat kondisi tingkat kelembaban iklim site tertinggi yaitu 83% dan terendah yaitu 63,7%. berdasarkan standard ASHERAI 55 (2013) Kelembaban ini berada pada tingkat kenyamanan yang tidak baik bagi manusia. Berdasarkan hasil wawancara terkait kondidi banguan ini sendiri menyimpulkan bawa kodisi gedung pastoran yang lembab dan tidaknyaman, dengan beberapa ruang yang dianggap paling tidak nyaman yaitu, ruang dapaur kamar koster 1, kamar koster 2, Kamar tamu , aula dan ruang makan. Kondisi ini paling terasa saat berlangsungnya aktivitas yang dimulai dari 08:00 sampai dengan 17:00 wib. Menurur paahli, Kelebabban merupakan suatu kondisi dimana terdapat banyak kondensasi air di atmosfer ataupu di udara yang biasanya diyatakan dalam bentuk Persen. Kelebabban sendiri dapat dikatakan tinggi apabila terdapat banyak uap air di udara (Riyadi, 2018). Uap air sendiri dapat menyebabkan sejumlah besar air masuk ke udara yang dipengaruhi oleh suhu sekitar nya (Sari, 2020). Kelembaban sendiri merupakan salah satu para meter penting yang mempengaruhi kenyamanan thermal Meskipun jumlah uap air 2% dari massa banguan (Joko dan Winarno, 2019). Indeks kenyamanan termal ASHERAI sendiri mrupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kondisi termal suti lingkungan dan sejauhmana suatu lingkungan memberikan kondisi termal bagi individu. Ideks ini sendiri yang mempertimbangkan beberapa faktor yaitu, suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, radiasi , aktivitas dan jenis pakayan. Dalam arsitektur tropis merupakan kunci dalam erancang bangunann yang sesuai dengan kondisi iklim. strategi desanvetilasi dam pemeilihan menjadi salah satu

strategi yang cukup signifikan merubah kondisi termala banguana. Berdasarkan analisis tingkat kelembaban ruang gedung pastoran dari hasil pengukuran yang dilakukan pada 28 mei 2024 menunjukkan tingkat kelembaban banguana yang berada diatas 60% dengan tingkat kelembaban terendah 63.7% dan tertinggi mencapai 83% berdasarkan analisis tingkat kelembaban pada setiap ruang berada pada kondisi tidak nyaman berdasarkan standard (ASHRAE 55, 2013), Berdasarkan simulasi kondisi termal ruang, ruang dapur, kamar koster 1, kamar kostar 2, kamar tamu, ruang aula, ruang makan berada pada kondisi termal tidak nyaman pada jam tertentu secara berdasarkan indeks kenyamanan termal kondisi setiap ruang pada banguan yaitu, Ruang dapur; agak panas dengan nilai pmv rata rata berada di atas +1, Ruang kamar kostar 1 ; agak dingin sampai dengan dingin dengan nilai pmv diatas -1, kamar kostar 2; agak dingin sampai dengan dingin dengan nilai pmv diatas -1, kamar tamu; agak dingin sampai dengan dingin berada pada nilai pmv -1, aula; nertar sampai dengan agak panas dengan nilai pmv 0 sampai dengan +1,900 begitujuga dengan ruang makan berada pada kondisi termal netral sampai dengan agak hanyat dengan nilai pmv 0 sampai dengan +1,900. Secara fisiologis kondisi pada setiap kondisi pada ruang memiliki dampak yang cukup ekstrem bagi manusia maupun kesehatan pengguna kondisi banguana yang agak dingin sampai dengan dingin umum nya mampu menyebabkan Penurunan suhu tubuh yang menyebabkan, hipotermia, fungsi kognitif, dan mengigil. Peningkatan infeksi saluran pernapasan, Penurunan produktivitas dan kenyamanan, Memper cepat pertumbuhan jamur dan lumut pada bangunan, Mengkontraksi retakan pada dinding. Kondisi iklim ruang yang agak hangat sampai dengan panas akan menyebabkan Penurunan kinerja kognitif dan produktivitas , Meningkatkan kelembaban relatif pada ruang, Potensi pertumbuhan jamur dan mikro organisme, Mempercepat degradasi material banguanan. Dengan kondisi ini maka perlu dilakukanya strategi redesain seperti yang dilakukan yaitu dimana dilakukanya redesain dengan penerapan strategi ventilasi dan pemilihan material yaitu dengan penggunaan material bersifat hidrotermal antara lain genteng tanah liat pada atap, dinding batu merah pada dinding dan penggunaan keramik pada lantai. Kemudian penerapan sistem ventilasi silang pada ruang dapur, kamar kostar 2, kamar tamu, aula dan ruang dapur. Dan penerapan sistem ventilasi bolak balik pada ruang kamar kostar 1 adapun kesimpulan dari hasil simulasi ini yaitu penerapan strategi ini pada bangunan gedung pastoran cukup mengubah kondisi termal bangunan menjadi lebih baik dari sebelumnya yaitu dengan tingkat kelembaban terendah terendah yaitu 42% dan

tertinggi 62%.

**Kata kunci :** Tingkat Kelembaban, konsisi termal bangunan secara fisiolog, redesain untuk mencapai kenyamanan termal, bangunan gedung Pastoran ST.Yohanes Rasuk somohitan

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Latar Belakang Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan .....	7
1.5 Sasaran.....	7
1.6 Manfaat .....	8
1.7 Batas Penelitian .....	8
1.8 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>

2.1 Tinjauan Pedoman Penelitian .....	11
2.1.1 Defenisi Lembab .....	11
2.1.2 Alat Ukur dan Prosedur Pengukuran Kelembaban Udara.....	12
2.1.3 Pengaruh Kelembaban terhadap Kenyamanan Termal .....	14
a) Bagi Manusia: .....	14
b) Bagi Bangunan.....	15
2.1.4 Indeks Kenyamanan Termal ASHRAE 55 .....	15
2.1.5 Keterkaitan Variabel Lembab Terhadap kenyamanan termal .....	16
2.1.6 Defenisi Kenyamanan Termal.....	18
2.1.7 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kenyamanan Termal .....	19
a) <b>Faktor Iklim</b> .....	19
b. <b>Faktor Individu</b> .....	21
2.1.7 Kenyamanan Termal Dalam Arsitektur Tropis .....	23
2.1.8 Strategi Desain untuk mencapai kenyamanan termal Arsitektur Tropis Lembab.....	24
a) Orientasi Bangunan.....	24
b) Cross-Ventilation (ventilasi silang) .....	25
c) Penggunaan Material .....	26
d) Atap Bertingkat.....	27
e) Penyaringan Cahaya Matahari.....	28
f) Pemanfaatan Tanaman.....	29
g) Atap Berlapis.....	30
h) Penggunaan Air .....	31
i) Pengaturan Ruang Dalam Bangunan.....	32
2.1.9 Pemilihan strategi ventilasi untuk mewujudkan kondisi termal yang yang lebih baik.....	34
2.1.10 Pemilihan Material untuk mewujudkan termal ruang yang lebih baik.....	35
2.2 Standard perancangan Gedung Pastoran.....	38
<b>BAB III KAJIAN STUDI OBJEK .....</b>	<b>40</b>
3.1 Deskripsi Lokasi.....	40
3.1.1 Yogyakarta.....	40
3.1.2 Sleman.....	40
3.1.3 Gedung Pastoran Somohitan.....	43

<b>a) Lokasi.....</b>	<b>43</b>
<b>b) Sejarah Bangunan .....</b>	<b>43</b>
<b>c) Batas Site.....</b>	<b>45</b>
<b>d) Data Iklim Site.....</b>	<b>46</b>
<b>e) Data Penghuni .....</b>	<b>48</b>
3.2 Situasi Gedung Pastoran .....	49
3.3 Site plan Gedung Pastoran .....	50
3.4 Denah Gedung Pastoran .....	50
3.5 Potongan Gedung Pastoran.....	51
3.4 Detail Bukaan Gedung Pastoran.....	52
<b>BAB IV METODE.....</b>	<b>55</b>
4.1 Metode Penelitian .....	55
4.2 Variabel Penelitian .....	55
4.3 Sumber Data .....	56
4.3.1 Data Primer.....	56
4.3.2 Data Sekunder.....	56
4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	57
4.4.1 Survei Lapangan.....	57
4.4.2 Wawancara.....	57
4.4.3 Pengukuran langsung .....	57
4.4.4 Perhitungan.....	57
4.4.5 Studi literatur.....	57
4.5 Metode Pengambilan Data.....	58
4.1 Kerangka Berfikir.....	59
4.7 Posisi Pengambilan Data .....	60
4.8 Alat Penelitian .....	61
4.9 Teknik Pengolahan Data.....	64
4.9.1 Menghitung Tingkat Kelembaban Ruang .....	64
4.9.2 Menganalisis Tingkat Kenyamanan Termal Ruang .....	64

4.9.3 Rekomendasi Desain .....	65
4.9.4 Simulasi .....	65
<b>BAB V HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
5.2    Hasil Pengamatan .....	66
5.3    Analisis Iklim Ruang Luar Gedung Pastoran Somohitan.....	68
5.3 Pengukuran tingkat kelembaban Ruang Gedung Pastoran .....	71
5.3 Analisis Thermal Ruang Gedung Pastoran .....	74
5.3.1 Ruang Dapur .....	75
5.3.2 kamar koster 1 .....	90
5.3.3 Kamar koster 2 .....	106
5.3.4 Kamar Tamu .....	120
5.3.5 Ruang Aula .....	136
5.3.6 Ruang Makan .....	151
5.3 Kesimpulan kondisi Thermal keseluruhan ruang.....	166
5.4 Redesain Gedung pastoran dan hasil simulasi .....	172
<b>VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>177</b>
6.1 Kesimpulan .....	177
6.2 Saran .....	178
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>179</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>184</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Gedung Pastoran.....	1
Gambar 1.2 Gedung Pastoran St.Yohanes Rasul Somohitan .....	1
Gambar 1.3 Kondisi Ruang Luar Gedung Pastotan Somohitan.....	3
Gambar 1.4 Kondisi Ruang Dalam Gedung Pastoran .....	4
	5
Gambar 1.5 Letak sungai .....	5
Gambar 1.6 Dokumentasi Diskusi Bersama Panitia Pembanaguan Gereja somohitan dan Romo Tri.....	5
Gambar 2.1 Alat Ukur TM-188/TM-188D.....	13
Gambar 2.2 Prosedur Penggunaan Alat ukur WBGT .....	14
Gambar 2.4 Pengaplikasian Ventilasia silang pada bangunan .....	34
Gambar 2.6 Sistem ventilasi bolak balik .....	35
Tabel 2.6 Material Higrotermal .....	37
Gambar 3.1 Peta Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	40
Gambar 3.2 Peta Kabupaten Slemean, yogyakarta .....	41
Gambar 3.3 Batas Site Gedung Pastiran .....	45
Gambar 3.4 Hasil Pengukuran Hari Pertama 28 Mei 2024.....	47
Gambar 3.5 Hasil Pengukuran Hari Kedua 29 Mei 2024.....	47
Gambar 3.6 Situasi Gedung Pastoran Somohitan.....	49
Gambar 3.7 Site Plan Gedung Pastoran .....	50
Gambar 3.8 Denah Gedung Pastoran .....	50
Gambar 3.9 Potongan Gedung Pastasroan A'A .....	51
Gambar 3.10 Potongan Gedung Pastoran B'B .....	51
Gambar 3.11 Dena Detail Letak Bukaan .....	52
Gambar 4.1 Kerangka Berfikir .....	59
Gambar 4.2 Titik pengukuran iklim ruang1 .....	60
Gambar 5.1 Titik Pengukuran Iklim Luar .....	69
Gambar 5.2 Denah titik Pengkuran dan standard tingkat kelembaban (ASHERAI 55, 2011).....	72
Gambar 5.3 Diagram Garis Tingkat Kelembaban Ruang Gedung Pastoran	

<b>Somohitan Hari Pertama .....</b>	<b>72</b>
<b>Gambar 5.4 Diagram Garis Tingkat Kelembaban Ruang Gedung Pastoran</b>	
<b>Somohitan Hari Kedua .....</b>	<b>73</b>
<b>75</b>	
<b>Gambar 5.1 Titik pengukuran Ruang dapur .....</b>	<b>75</b>
<b>Gambar 5.2 Titik Pengukuran Kamar Koster 1 .....</b>	<b>90</b>
<b>Gambar 5.3 Titik Pengukuran Kamar Koster 2 .....</b>	<b>106</b>
<b>Gambar 5.4 Titik pengukuran Kamar Tamu .....</b>	<b>120</b>
<b>Gambar 5.4 Titik pengukuran Ruang Aula .....</b>	<b>136</b>
<b>Gambar 5.6 Titik Pengukuran Ruang Dapur .....</b>	<b>151</b>
<b>Gambar 5.7 Penerapan Material Higrotermal .....</b>	<b>172</b>
<b>Gambar 5.8 Hasil redesain dan simulasi redesain gedung pastoran .....</b>	<b>173</b>
<b>Gambar 5.9 Hasil simulasi ruang apur .....</b>	<b>173</b>
<b>Gambar 5.10 Hasil simulasi kamar koster 1 .....</b>	<b>174</b>
<b>Gambar 5.11 Hasil simulasi kamar koster 2 .....</b>	<b>174</b>
<b>Gambar 5.12 Hasil simulasi kamar tamu .....</b>	<b>175</b>
<b>Gambar 5.13 Hasil simulasi Aula .....</b>	<b>175</b>
<b>Gambar 5.14 Hasil simulasi ruang makan.....</b>	<b>176</b>

184

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rentan Kelembaban relatif berdasarkan standard ASHRAE 55	11
Tabel 2.2 Standard Nilai Indeks ASHRAE 55 (PNV dan PPD)	16
Tabel 2.3 Parameter Dan Rentang Kenyaman Thermal Bagi Manusia	19
Tabel 2.4 Nilai metabolic Rate Aktivitas berdasarkan ASHARE 55	21
Tabel 2.5 standard nilai Clothing Insulation Value (clo) ASHARE 55	23
Tabel 2.6 Material Higrotermal	37
Tabel 3.1 Data Iklim Badan pusat Statistik	41
Tabel 3.2 Data Penghuni	48
Table 3.3 Detail Material Bangunan Eksisting	52
Tabel 3.4 Detail Jendela Gedung Pastoran Somohitan	53
Tabel 3.5 Detail Pintu Gedung Pastoran Somohitan	54
Tabel 4.1 Alat penelitian	61
Tabel 4.2 Sofwer analisis	62
Tabel 5.1 Data Tingkat kelembaban ruang Gedung Pastoran,Hari Pertama	72
Tabel 5.2 Data Tingkat kelembaban ruang Gedung Pastoran,Hari Kedua	73
Tabel 5.3 Hasil dan Analisis Kondisi termal Ruang Dapur_Hari Pertama	75
Tabel 5.4 Hasil dan Analisis Kondisi termal Ruang Dapur_Hari Kedua	82
Tabel 5.5 Hasil dan Analisis Kondisi termal Kamar koster 1, Hari Pertama	90
Tabel 5.6 Data Iklim Kamar koster 1 ,Hari 2	97
Tabel 5.7 Data Iklim Kamar Koster 2, Hari 1	106
Tabel 5.8 Data iklim Kamar koster 2, Hari kedua	113
Tabel 5.9 Data iklim Kamar Tamau, Hari 1	120
Tabel 5.10 Data Iklim Kamar Tamu, Hari 2	128
Tabel 5.11 Data iklim Ruang Aula, Hari 1	136
Tabel 5.12 Data Iklim Ruang Aula, Hari 2	144
Tabel 5.13 Data Iklim Ruang Makan, Hari 1	151
Tabel 5.14 Data Iklim Ruang Makan Hari 2	159
Tabel 5.15 Kesimpulan Konsisi Termal Ruang Gedung Pastoran	166

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat ijin Penelitian.....	184
Lampiran 2 Daftar Teknis dan lambang .....	185
Lampira 3 Hasil wawancara dan diskusi .....	188
Lampiran 6. Titik pengukuran iklim ruang luar dan dalam bangunan Gedung Pastoran Somohitan .....	190
Lampiran 7. Data iklim Luar Gedung Pastoran iklim ruang luar Gedung Pastoran	191
Lampitan 8. Data Hasil Pengukuran iklim ruang dapur_Hari 1 .....	191
Lamapitan 9. Hasil perhitungan nilai MRT ruang dapur _Hari 1 .....	193