

**KAJIAN PENERAPAN MATERIAL CHEMICAL  
CONSTRUCTION PADA BANGUNAN GEDUNG  
STUDI KASUS PERBAIKAN BANGUNAN PASAR  
BERINGHARJO YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Oleh :

**ANDIKA DEWI KRISTIANI**  
**NPM : 01 02 10585**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA, FEBRUARI 2008**

## **PENGESAHAN**

**Laporan Tugas Akhir**

# **KAJIAN PENERAPAN MATERIAL CHEMICAL CONSTRUCTION PADA BANGUNAN GEDUNG STUDI KASUS PERBAIKAN BANGUNAN PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA**

**Oleh :**

**ANDIKA DEWI KRISTIANI  
NPM : 01 02 10585**

**Telah diperiksa, disetujui dan diuji oleh Dosen Pembimbing**


**Yogyakarta,**

**Pembimbing I**



**( Ir. Wulfram I. Ervianto, MT )**

**Pembimbing II**



**( Ferianto Raharjo, ST., MT )**

**Disahkan oleh :**

**Kepala Program Studi Teknik Sipil**



**( Ir. Junaedi Utomo, M. Eng )**

## PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

### KAJIAN PENERAPAN MATERIAL CHEMICAL CONSTRUCTION PADA BANGUNAN GEDUNG STUDI KASUS PERBAIKAN BANGUNAN PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA

Oleh :

**ANDIKA DEWI KRISTIANI**  
**NPM : 01 02 10585**

**Telah diperiksa, disetujui dan diuji oleh Dosen Penguji**

Ketua : Ir. Wulfram I. Ervianto, M.T. 11 03 08 

Anggota : Ir. Peter F. Kaming, M. Eng, Ph.D 

Anggota : Ir. A. Koesmargono, MCM, Ph.D 

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

***Karya ini dipersembahkan untuk :***

- *Bapa Surgawi*
- *Papa dan Mama*
- *Adik-adikku :*  
*Barry Ryan Christiano*  
*Christian Nindyaputra Octarino*
- *Aira Mikha*

***“ Ketika kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan, Allah akan  
mengerjakan apa yang tidak dapat kita kerjakan “***

***“ Life is about making decision and take the risk “***

## KATA HANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yudisium dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama penulisan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. WI. Ervianto, MT, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingannya dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
2. Bapak Ferianto Raharjo, ST., MT, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingannya dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
3. Bapak Ir. Junaedi Utomo, M.Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas bimbingan dan pengajarannya.
5. Keluarga besar PT. Pujimagro Internusa, Teteh, Ncing, Om Hermanto, Om Punto, atas semua bantuannya baik dalam

pengumpulan data maupun dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

6. Papa dan Mama tercinta atas semua kesabaran, kasih, doa dan dukungannya selama ini.
7. Adik-adikku Ian dan Ino, atas bantuan, semangat dan dukungannya.
8. My special beloved Aira Mikha atas dukungannya dengan cara yang istimewa, you're the best thing in my life.
9. Cintaku Tino Eko Prasetyo, untuk semua kasih, dukungan dan pengertiannya. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh.
10. Keluarga besarku di kaskus, khususnya buat Bang Irfan yang udah repot-repot ngejagain blog dan Kang Harry yang rajin ngebangunin kalo malem, 70 miskol euy.
11. Warga Tentacle, Mas Gud, Mas Tian, Beng-beng, Mas JW. Makasih ya udah mau direpotin.
12. GOP GKJ Gejayan yang sudah menjadi teman dalam segala pergumulan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan laporan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Maret 2008

Penulis

Andika Dewi Kristiani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA HANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah .....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
1.6. Keaslian Penelitian .....	7
1.7. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	
2.1. Struktur Bangunan.....	9
2.1.1. Uraian Umum .....	9
2.1.2. Dasar-dasar Perencanaan Struktur .....	11
2.1.3. Bagian-bagian dari Struktur Bangunan.....	12
2.2. Beton .....	14
2.2.1. Kuat Tekan Beton.....	17
2.2.2. Macam-macam Kerusakan Struktur Beton .....	18
2.2.3. Perbaikan Kerusakan Beton .....	24
2.3. Manajemen Proyek .....	27
2.4. Perencanaan dan Pengendalian Proyek .....	30
2.5. Durasi Proyek.....	31
2.6. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan .....	32
2.6.1. Rencana Anggaran dan Biaya .....	33
2.6.2. Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan <i>(time schedule)</i> .....	33
2.6.3. Rencana Jumlah dan Jenis Tenaga Kerja .....	34
2.6.4. Rencana Mendatangkan Bahan dan Peralatan ...	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	
3.1. Tinjauan Umum .....	35
3.2. Lokasi Penelitian .....	35
3.3. Identifikasi data .....	35
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	36

<b>3.5. Analisis Data .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1. Tinjauan Umum .....</b>	<b>38</b>
<b>4.2. Data Kerusakan.....</b>	<b>40</b>
<b>4.3. Sistem Perbaikan .....</b>	<b>44</b>
<b>4.3.1. Perbaikan dengan Menggunakan Metode Konvensional.....</b>	<b>44</b>
<b>4.3.2. Perbaikan dengan Menggunakan <i>Chemical Construction</i> .....</b>	<b>45</b>
<b>4.4. Data Material .....</b>	<b>56</b>
<b>4.4.1. Perbaikan dengan Menggunakan Metode Konvensional.....</b>	<b>56</b>
<b>4.4.2. Perbaikan dengan Menggunakan <i>Chemical Construction</i> .....</b>	<b>56</b>
<b>4.5. Perhitungan Biaya .....</b>	<b>59</b>
<b>4.5.1. Perhitungan Biaya Perbaikan dengan Menggunakan Metode Konvensional .....</b>	<b>59</b>
<b>4.5.2. Perhitungan Biaya Perbaikan dengan Menggunakan <i>Chemical Construction</i> .....</b>	<b>64</b>
<b>4.6. Perhitungan Waktu .....</b>	<b>66</b>
<b>4.6.1. Perhitungan Waktu Perbaikan dengan Menggunakan Metode Konvensional.....</b>	<b>66</b>
<b>4.6.2. Perhitungan Waktu Perbaikan dengan Menggunakan <i>Chemical Construction</i> .....</b>	<b>67</b>
<b>4.7. Analisis Data .....</b>	<b>68</b>
<b>4.7.1. Analisis Biaya .....</b>	<b>68</b>
<b>4.7.2. Analisis Waktu .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Retak Kecil .....	19
Gambar 2.2.	Retak Sedang .....	19
Gambar 2.3.	Retak Besar.....	20
Gambar 2.4.	Pengelupasan.....	20
Gambar 2.5.	Masuknya Ion-ion <i>chloride</i> ke dalam Beton .....	22
Gambar 2.6.	<i>Spalling</i> pada Beton.....	22
Gambar 2.7.	Korosi pada Beton .....	22
Gambar 2.8.	Beton yang Terbakar .....	23
Gambar 2.9.	Kerusakan Beton Akibat Gempa .....	24
Gambar 2.10.	Manajemen Proyek.....	28
Gambar 4.1.	Denah Lantai 3 sebagai Obyek Penelitian.....	40
Gambar 4.2.	Retak pada Plat 1 .....	41
Gambar 4.3.	<i>Spalling</i> pada Kolom As P5 .....	41
Gambar 4.4.	<i>Spalling</i> pada Kolom As P3 .....	42
Gambar 4.5.	<i>Spalling</i> pada Kolom As Q5 .....	42
Gambar 4.6.	<i>Spalling</i> pada Kolom As Q3 .....	42
Gambar 4.7.	<i>Spalling</i> pada Balok Kuda-kuda K1 .....	43
Gambar 4.8.	<i>Spalling</i> pada Balok Kuda-kuda K2 .....	43
Gambar 4.9.	<i>Spalling</i> pada Balok Kuda-kuda K3 .....	43
Gambar 4.10.	Kolom Beton yang Rusak Disangga dengan Baja WF dan Dipompa dengan <i>Hydraulic Jack</i> .....	44
Gambar 4.11.	Pekerjaan Penulangan .....	45
Gambar 4.12.	Pekerjaan Injeksi <i>Epoxy</i> .....	48
Gambar 4.13.	Pemasangan Balok Penyangga .....	50
Gambar 4.14.	Pemasangan Dongkrak .....	50
Gambar 4.15.	Proses Pendongkrakkan.....	50
Gambar 4.16.	Pekerjaan <i>Chipping</i> .....	51
Gambar 4.17.	Penggantian Baja Tulangan .....	52
Gambar 4.18.	Pencampuran Material.....	54
Gambar 4.19.	Proses <i>Grouting</i> .....	54
Gambar 4.20.	Setelah Bekisting Dibuka .....	55
Gambar 4.21.	Instalasi Pekerjaan <i>Grouting</i> .....	55
Gambar 4.22.	<i>Convextra EP 10 TG</i> .....	57
Gambar 4.23.	<i>Renderoc HF Premix</i> .....	58
Gambar 4.24.	<i>Nitobond EC</i> .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Denah Lantai 3 Pasar Beringharjo.....</b>	<b>72</b>
<b>Detail Kolom Lantai 3.....</b>	<b>73</b>
<b>Detail Kuda-kuda Lantai 3.....</b>	<b>74</b>
<b>Harga Satuan Upah .....</b>	<b>75</b>
<b>Harga Satuan Bahan .....</b>	<b>76</b>
<b>Data Produk <i>Combextra EP 10 TG</i>.....</b>	<b>83</b>
<b>Data Produk <i>Renderoc HFpremix</i>.....</b>	<b>87</b>
<b>Data Produk <i>Nitobond EC</i>.....</b>	<b>90</b>

## INTISARI

**KAJIAN PENERAPAN MATERIAL CHEMICAL CONSTRUCTION PADA BANGUNAN GEDUNG STUDI KASUS PERBAIKAN BANGUNAN PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA**, Andika Dewi Kristiani, No. Mhs 10585, PPS Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi seringkali dijumpai adanya kekurang sempurnaan atau kerusakan-kerusakan yang tidak dikehendaki pada elemen struktur beton bertulang karena berbagai sebab sehingga memerlukan adanya perkuatan atau perbaikan struktur beton bertulang. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem perbaikan dengan menggunakan material *chemical construction* dengan metode konvensional ditinjau dari sisi waktu dan biayanya, khususnya pada bangunan-bangunan yang telah berdiri dan beroperasi. Dimana pelaksanaan perbaikan yang dilakukan diusahakan sedemikian rupa agar dari segi teknis dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari pada bangunan tersebut selama perbaikan.

Penelitian ini dilakukan pada pekerjaan perbaikan bangunan paska gempa pada bangunan CBA (Cakrawala Bupala Asri), Jl. Jend. Ahmad Yani No 16 Yogyakarta khususnya perbaikan kolom, balok dan plat lantai 3. Sebagai dasar perhitungan waktu dan biaya perbaikan dengan menggunakan metode konvensional digunakan SNI 2002 sedangkan untuk perhitungan perbaikan dengan menggunakan material *chemical construction* produksi PT. Fosroc Indonesia digunakan data lapangan yang sudah ada.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa untuk perbaikan dengan menggunakan material *chemical construction* membutuhkan biaya 15,39 % lebih tinggi dibandingkan perbaikan dengan menggunakan metode konvensional. Sedangkan untuk perbaikan dengan menggunakan material *chemical construction* membutuhkan waktu 162,5 % lebih cepat dibandingkan perbaikan dengan menggunakan metode konvensional.

**Kata Kunci :** Perbaikan Struktur Beton, Biaya, Waktu, *chemical construction*

